

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 25.01.2025 12:05
Rapor No: 06-01-1335395
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 25.01.2025 11:25

Sayfa: 1/11
Araç Çıkış Tarihi: 25.01.2025 12:05

Full Plus Ekspertiz



06BUG539

Eksper / İmza



06-HYB-8225


Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 25.01.2025 12:05 Bayi No: 0601 Sayfa: 2/11
Rapor No: 06-01-1335395 Araç Giriş Tarihi: 25.01.2025 11:25 Araç Çıkış Tarihi: 25.01.2025 12:05
Mersis No: 0309073518100001

Araç Bilgileri

Plaka	06BUG539	Şanzıman Tipi	Manuel
KM	248066	Yakıt Cinsi	Dizel
Şase	NM0MXXTACMLB09513	Motor Gücü	73 kw
Motor Hacmi	1499cc	Marka	Ford
Renği	BEYAZ	Model	Tourneo Courier
Sonraki Muayene Tar.	2025-01-08	Model Yılı	2020
Araç Tipi	Kombi	Ruhsat Sahibi	TAN OTO
Kapı Sayısı	5 Kapı		

Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)



B: Boyalı

B/2: Lokal Boyalı

D: Değişmiş

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 25.01.2025 12:05
Rapor No: 06-01-1335395
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 25.01.2025 11:25

Sayfa: 3/11
Araç Çıkış Tarihi: 25.01.2025 12:05

Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı		Ezik, çizik ve hasar mevcut.
Araç Koltukları Mekanizmaları		
Taban, Tavan, Koltuk ve Kapı Döşemeleri		Deforme, hasar, çizik ve kirlenmiş.
Araç İç Donanımı ve Kumanda Kontrol Düğmeleri		
Aydınlatma ve İkaz Sistemi		
Silecekler		
Elektrik ve Elektronik Aksam		
Torpido ve Emniyet Kemerleri		
Lastik ve Jantlar		Jantlar çizik.
Fren Sistemi ve Fren Hortumları		
Yürür Aksam		
Motor ve Motor Yağ Seviyesi		Motor yağ kaçaqları mevcut.
Şanzıman		
Diferansiyel		
Direksiyon Sistemi		Direksiyon simidi deforme.
Eğlence Sistemi (Radyo vs.)		
Park Sensörleri		
Araç Altı		
Akü		Akü değerleri görülemediği için akü testi yapılamadı.
Klima		
Cam ve Cam Düğmeleri		Ön cam taş izi.
Kayışlar ve Rulmanlar		
Egzoz Sistemi ve Susturucular		
Soğutma Sistemi ve Soğutma Suyu		

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 25.01.2025 12:05 Bayi No: 0601 Sayfa: 4/11
Rapor No: 06-01-1335395 Araç Giriş Tarihi: 25.01.2025 11:25 Araç Çıkış Tarihi: 25.01.2025 12:05
Mersis No: 0309073518100001


Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
17.8 ! m/km	-9.8 ! m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	76	78	2
2. Aks	69	79	10



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	3.146	2.8445	9
2. Aks	2.8145	2.5395	9
El Freni	1.8595	1.904	2

Verimlilik

83

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	195/60/15	88H	7,2 mm	Yazlık
Sol Arka	195/60/15	88H	5 mm	Yazlık
Sağ Ön	195/60/15	88H	3,7 mm	Yazlık
Sağ Arka	195/60/15	88H	3,9 mm	Yazlık



Tekerlek seti > Çizik



Tekerlek seti > Çizik

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 25.01.2025 12:05 Bayi No: 0601 Sayfa: 5/11
Rapor No: 06-01-1335395 Araç Giriş Tarihi: 25.01.2025 11:25 Araç Çıkış Tarihi: 25.01.2025 12:05
Mersis No: 0309073518100001

Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku -	Teker Torku -	Teker Gücü -	Test Hızı -
NM	NM	KW	km/h
Ruhsat Verisi Güç 73	Test Sonucu Güç -	Kayıp Güç -	Performans % --
KW	KW	KW	

RPM (Devir/dk) Grafiği

Grafik bilgisi yüklenmemiş...

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 25.01.2025 12:05 Bayi No: 0601 Sayfa: 6/11
Rapor No: 06-01-1335395 Araç Giriş Tarihi: 25.01.2025 11:25 Araç Çıkış Tarihi: 25.01.2025 12:05
Mersis No: 0309073518100001

OBD Genel Arıza Tarama

25.01.2025

Arac:

Ford Tourneo Courier 1.5 8V TDCi EcoBlue

Motor kodu:

XXCA

Uretim yili;

Kilometre durumu:

Lisans numarası :

06BUG539

VIN:

NMOMXXTACMLB09513 (kumanda Ulnitesinden okunan)

Test edilmiş:

25.01.2025 11:37:30 / Standard

Hata kodu / Genel sorgulama / -

Tum yapı gruplarının hata kodu genel sorgulaması

Bilesen grubu

Sistem

Hata

OBD

OBD

Hata kodu P24AF:

Kurum partikiil sensoru

Fonksiyon hatalidir.

Hata kodu P24AF:

Kurum partikiil sensoru

Fonksiyon hatalidir.

Hata kodu P24AF:

Kurum partikiil sensoru

Fonksiyon hatalidir.

Hata kodu P24C7:

Kurum partikiil sensoru sicaklik sensoru

Fonksiyon hatalidir.

Motor

Motor PCM Dizel TDCI

Hata kodu U0111:

AKU IZLEME ECU'SU A'DAN GELEN CAN BAGLANTISI

BOZUK ILETISIM

Hata kodu P0072:

Dis dis hava sicaklik algilayicisi

SINYAL COK ZAYIF

Hata kodu P24AF:

Kurum partikiil sensoru

Fonksiyon hatalidir.

Hata kodu P24C7:

Kurum partikiil sensoru sicaklik sensoru

Fonksiyon hatalidir.

ABS

ABS (CAN)

Hava yastigi

Hava yastigi RCM CAN

Hella Gutmann Solutions GmbH

mega macs PC

Konfor

Gosterge panosu grubu IPC CAN

Direksiyon

Elektr. direksiyon CAN

Hella Gutmann Solutions GmbH

mega macs PC

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 25.01.2025 12:05 Bayi No: 0601 Sayfa: 7/11
Rapor No: 06-01-1335395 Araç Giriş Tarihi: 25.01.2025 11:25 Araç Çıkış Tarihi: 25.01.2025 12:05
Mersis No: 0309073518100001

Tramer Sorgulaması

Hasar Tarihi	Hasar Parça Değişimi	Hasar Tanımı	Ağır Hasarlı mı ?	Hasar Maliyeti	Hasar Maliyeti Kur Bilgisi
15.08.2024		Çarpışma	Hayır	24828	TL
24.07.2021		Çarpışma	Hayır	877.92	TL

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 25.01.2025 12:05
Rapor No: 06-01-1335395
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 25.01.2025 11:25

Sayfa: 8/11
Araç Çıkış Tarihi: 25.01.2025 12:05

Araç Resimleri



Çizik



Dikiz aynası, sol, Dış dikiz aynası > Çizik



Kapı, sol arka, Kapı, sol arka > Çizik



Dikiz aynası, sağ, Dış dikiz aynası > Çizik

Yağ seviyesi Soğutma SIVISI

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 25.01.2025 12:05 Bayi No: 0601 Sayfa: 9/11
Rapor No: 06-01-1335395 Araç Giriş Tarihi: 25.01.2025 11:25 Araç Çıkış Tarihi: 25.01.2025 12:05
Mersis No: 0309073518100001

Vuruk



Çamurluk, sağ arka, Çamurluk, sağ arka > Ezik



Kapı, sağ arka, Kapı, sağ arka > Ezik



Kapı, sağ ön, Kapı, sağ ön > Ezik

Diğer

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 25.01.2025 12:05
Rapor No: 06-01-1335395
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 25.01.2025 11:25


Sayfa: 10/11
Araç Çıkış Tarihi: 25.01.2025 12:05



Tampon, arka, Bağlantı ayağı > Hasarlı



Tampon, arka, Arka tampon > Hasarlı



Motor, Turbo hortumları > Yağ Kaçağı



Motor, Turbo hortumları > Yağ Kaçağı



Motor, Motor üst kapağı, plastik > Yağ Kaçağı



Camlar, Ön cam > Taş İzi



Koltuklar, arka, Arka koltuk döşemesi > Yakıcı Madde ile Zarar Görmüş



Koltuklar, ön, Koltuk döşemesi, sol ön > Hasarlı



Pano/Göstergeler, Torpido gözü kapağı > Hasarlı



Direksiyon sistemi, Direksiyon simidi > Deforme Olmuş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Deforme Olmuş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Deforme Olmuş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Deforme Olmuş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Kirlenmiş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Kirlenmiş

Notlar

Test hattı ile ilgili notlar;

Yanal Kayma Ölçüm Değerleri tolerans aralığı dışındadır. Servis tespiti önerilir.

Diğer notlar;

Araç kirli olduğundan dolayı gözle kusur kontrolü yapılamadı. Motor arıza lambası yanıyor. Motor yağ kaçaqları ve arıza lambasından dolayı dyno teste alınması riskli görülmüştür.

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 25.01.2025 12:05 Bayi No: 0601 Sayfa: 11/11
Rapor No: 06-01-1335395 Araç Giriş Tarihi: 25.01.2025 11:25 Araç Çıkış Tarihi: 25.01.2025 12:05
Mersis No: 0309073518100001

Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve- veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruks ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde de araçta oluşan fakat aracın görşelliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümlenmeler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta olağan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları'nın sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları, panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyerek onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.
- TSE 13805 yönetmeliğine göre HYB numaramızın raporda belirtilmesi için en kapsamlı paketimiz Full Plus Ekspertiz ve üzeri paketlerimiz için geçerlidir.
- Uyarı: Tramer sorgulama içeriği, sigorta şirketleri tarafından Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi ("SBM")'ne iletilen sigorta kayıtlarından ibarettir. İlgili sorguya ait tutarda, trafik ve kasko hasarlarında yer alan dava faizi ve yargılama giderleri dahil edilmemektedir. Tramer sorgulama içeriğindeki bilgiler resmî belge olarak kullanılamaz. Şirketimizin kayıtlarla herhangi bir bağlantısı olmayıp yalnızca bilgi amaçlı paylaşılmaktadır. Detaylı bilgi için SBM resmî internet sitesine başvurunuz.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası