

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 20.03.2025 14:02
Rapor No: 06-01-1352507
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 20.03.2025 13:38

Sayfa: 1/10
Araç Çıkış Tarihi: 20.03.2025 14:02

Full Plus Ekspertiz



06CIE936

Eksper / İmza



06-HYB-8225


Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 20.03.2025 14:02 Bayi No: 0601 Sayfa: 2/10
Rapor No: 06-01-1352507 Araç Giriş Tarihi: 20.03.2025 13:38 Araç Çıkış Tarihi: 20.03.2025 14:02
Mersis No: 0309073518100001

Araç Bilgileri

Plaka	06CIE936	Şanzıman Tipi	Manuel
KM	79106	Yakıt Cinsi	Dizel
Şase	NM0MXXTACMLT59934	Motor Gücü	73 kw
Marka	Ford	Motor Hacmi	1499cc
Renği	BEYAZ	Model	Tourneo Courier
Sonraki Muayene Tar.	0NaN-aN-aN	Model Yılı	2020
Araç Tipi	Kombi	Ruhsat Sahibi	TAN OTO
Kapı Sayısı	5 Kapı		

Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)



B: Boyalı

B/2: Lokal Boyalı

D: Değişmiş

Araçta değişmiş ve boyanmış parça bulunmamaktadır

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 20.03.2025 14:02
Rapor No: 06-01-1352507
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 20.03.2025 13:38

Sayfa: 3/10
Araç Çıkış Tarihi: 20.03.2025 14:02

Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı		Ezik ve ÇİZİKLER mevcut
Araç Koltukları Mekanizmaları		
Taban, Tavan, Koltuk ve Kapı Döşemeleri		Kirlenmiş çizik ,deformasyon mevcut.
Araç İç Donanımı ve Kumanda Kontrol Düğmeleri		
Aydınlatma ve İkaz Sistemi		
Silecekler		
Elektrik ve Elektronik Aksam		
Torpido ve Emniyet Kemerleri		
Lastik ve Jantlar		Arka jant çizik.
Fren Sistemi ve Fren Hortumları		
Yürür Aksam		
Motor ve Motor Yağ Seviyesi		Üst kapak yağ terletmesi mevcut.
Şanzıman		Yağ kaçağı mevcut.
Diferansiyel		
Direksiyon Sistemi		Direksiyon simidi deforme olmuş.
Eğlence Sistemi (Radyo vs.)		
Park Sensörleri		
Araç Altı		
Akü		
Klima		
Cam ve Cam Düğmeleri		
Kayışlar ve Rulmanlar		
Egzoz Sistemi ve Susturucular		
Soğutma Sistemi ve Soğutma Suyu		

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 20.03.2025 14:02 Bayi No: 0601 Sayfa: 4/10
Rapor No: 06-01-1352507 Araç Giriş Tarihi: 20.03.2025 13:38 Araç Çıkış Tarihi: 20.03.2025 14:02
Mersis No: 0309073518100001


Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
4.6 m/km	0.0 m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	75	76	1
2. Aks	83	80	3



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	2.6935	2.5035	7
2. Aks	2.2925	2.1055	8
El Freni	0.0255	0.0085	66

Verimlilik

69

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	195/60/15	88H	4,17 mm	Kışlık
Sol Arka	195/60/15	88H	4,58 mm	Kışlık
Sağ Ön	195/60/15	88H	3,96 mm	Kışlık
Sağ Arka	195/60/15	88H	4,63 mm	Kışlık



Lastik, sol arka > Çizik

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 20.03.2025 14:02
Rapor No: 06-01-1352507
Mersis No: 0309073518100001


Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 20.03.2025 13:38

Sayfa: 5/10
Araç Çıkış Tarihi: 20.03.2025 14:02

Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku 147 NM	Teker Torku 135 NM	Teker Gücü 43 KW	Test Hızı 131 km/h
Ruhsat Verisi Güç 73 KW	Test Sonucu Güç 64 KW	Kayıp Güç 12 KW	Performans % 87,67

RPM (Devir/dk) Grafiği



Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 20.03.2025 14:02 Bayi No: 0601 Sayfa: 6/10
Rapor No: 06-01-1352507 Araç Giriş Tarihi: 20.03.2025 13:38 Araç Çıkış Tarihi: 20.03.2025 14:02
Mersis No: 0309073518100001

OBD Genel Arıza Tarama

20.03.2025

Arac:

Ford Grand Tourneo Connect 1.5 8V TDCi

Motor kodu:

XVGA

Uretim yili;

15-18

Kilometre durumu:

Lisans numarası :

06CIE936

VIN:

NMOMXXTACMLT59934 (kumanda Unitesinden okunan)

Test edilmiş:

20.03.2025 13:56:02 / Standard

Hata kodu / Genel sorgulama / -

Tum yapi gruplarinin hata kodu genel sorgulaması

Bilesen grubu

Sistem

Hata

OBD

OBD

Hata kodu P24AF:

Kurum partikiil sensoru

Fonksiyon hatalidir.

Hata kodu P24AF:

Kurum partikiil sensoru

Fonksiyon hatalidir.

Motor

Motor PCM Dizel TDCI

Hata kodu P2687:

YAKIT ISITICI SISTEMI

KONTROL DEVRESI KESILDI

Hata kodu P24AF:

Kurum partikiil sensoru

Fonksiyon hatalidir.

ABS

ABS (CAN)

Hava yastigi

Hava yastigi RCM CAN

Konfor

Gosterge panosu grubu IPC CAN

Direksiyon

Elektr. direksiyon CAN

Hella Gutmann Solutions GmbH

mega macs PC

Tramer Sorgulaması

***9934 şasi nolu FORD TOURNEOCOURIER KOMBI 1.5 TDCI 100 E6.2 DELUXE markalı aracın SBM kayıtlarında geçmiş hasarı bulunmamıştır.

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 20.03.2025 14:02
Rapor No: 06-01-1352507
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 20.03.2025 13:38

Sayfa: 7/10
Araç Çıkış Tarihi: 20.03.2025 14:02

Araç Resimleri



Çizik

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 20.03.2025 14:02
Rapor No: 06-01-1352507
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 20.03.2025 13:38

Sayfa: 8/10
Araç Çıkış Tarihi: 20.03.2025 14:02



Döşemeler/Kapaklar, Bagaj bölümü döşemesi > Çizik



Marşbiyel, sol, Marşbiyel, sol > Çizik



Marşbiyel, sol, Marşbiyel, sol > Çizik



Bagaj kapağı/kapısı, Bagaj kapısı > Çizik



Bagaj kapağı/kapısı, Bagaj kapısı > Çizik



Dikiz aynası, sağ, Dış dikiz aynası > Çizik



Kapı, sağ ön, Kapı, sağ ön > Çizik



Tampon, arka, Arka tampon > Çizik



Kapı, sol ön, Kapı, sol ön > Çizik



Dikiz aynası, sol, Dış dikiz aynası > Çizik



Tampon, ön, Ön tampon > Çizik



Tampon, ön, Ön tampon > Çizik

Yağ seviyesi Soğutma SIVISI

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 20.03.2025 14:02
Rapor No: 06-01-1352507
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 20.03.2025 13:38

Sayfa: 9/10
Araç Çıkış Tarihi: 20.03.2025 14:02

Diğer



Kapı, sol ön, Kapı, sol ön > Noktasal Ezik



Tavan, Tavan > Noktasal Ezik



Taban, Paspaslar > Deforme Olmuş



Koltuklar, ön, Koltuk, sol ön > Deforme Olmuş



Motor, Motor üst kapağı, plastik > Yağ Kaçağı



Şanzıman, Şanzıman > Yağ Kaçağı



Çamurluk, sağ arka, Çamurluk, sağ arka > Noktasal Ezik



Direksiyon sistemi, Direksiyon simidi > Deforme Olmuş



Elektrik donanımı/Pano, Akü > Test Sonucu

Notlar

Test hattı ile ilgili notlar;

Fren Ölçüm Değerleri tolerans aralığı dışındadır. Servis tespiti önerilir.

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 20.03.2025 14:02 Bayi No: 0601 Sayfa: 10/10
Rapor No: 06-01-1352507 Araç Giriş Tarihi: 20.03.2025 13:38 Araç Çıkış Tarihi: 20.03.2025 14:02
Mersis No: 0309073518100001

Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve- veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruks ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görşelliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümlenmeler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta olağan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları'nın sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları,panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyerek onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.
- TSE 13805 yönetmeliğine göre HYB numaramızın raporda belirtilmesi için en kapsamlı paketimiz Full Plus Ekspertiz ve üzeri paketlerimiz için geçerlidir.
- Uyarı: Tramer sorgulama içeriği, sigorta şirketleri tarafından Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi ("SBM")'ne iletilen sigorta kayıtlarından ibarettir. İlgili sorguya ait tutarda, trafik ve kasko hasarlarında yer alan dava faizi ve yargılama giderleri dahil edilmemektedir. Tramer sorgulama içeriğindeki bilgiler resmî belge olarak kullanılamaz. Şirketimizin kayıtlarla herhangi bir bağlantısı olmayıp yalnızca bilgi amaçlı paylaşılmaktadır. Detaylı bilgi için SBM resmî internet sitesine başvurunuz.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası