

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 26.09.2024 09:37
Rapor No: 06-01-1291074
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 26.09.2024 09:10

Sayfa: 1/10
Araç Çıkış Tarihi: 26.09.2024 09:37

Full Plus Ekspertiz



06CMV944

Eksper / İmza



06-HYB-8225


Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 26.09.2024 09:37 Bayi No: 0601 Sayfa: 2/10
Rapor No: 06-01-1291074 Araç Giriş Tarihi: 26.09.2024 09:10 Araç Çıkış Tarihi: 26.09.2024 09:37
Mersis No: 0309073518100001

Araç Bilgileri

Plaka	06CMV944	Şanzıman Tipi	Manuel
KM	135026	Yakıt Cinsi	Dizel
Şase	NM0MXXTACMMB86349	Motor Gücü	55 kw
Motor Hacmi	1498cc	Marka	Ford
Rengi	BEYAZ	Model	Transit Courier
Sonraki Muayene Tar.	0NaN-aN-aN	Model Yılı	2021
Araç Tipi	Panelvan	Ruhsat Sahibi
Kapı Sayısı	4 Kapı		

Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)



B: Boyalı

B/2: Lokal Boyalı

D: Değişmiş

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 26.09.2024 09:37 Bayi No: 0601 Sayfa: 3/10
Rapor No: 06-01-1291074 Araç Giriş Tarihi: 26.09.2024 09:10 Araç Çıkış Tarihi: 26.09.2024 09:37
Mersis No: 0309073518100001

Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı		Ezikler ve çizikler mevcut
Araç Koltukları Mekanizmaları		
Taban, Tavan, Koltuk ve Kapı Döşemeleri		Kirlenmiş,koltuklar ve tavan döşemesi deforme olmuş.
Araç İç Donanımı ve Kumanda Kontrol Düğmeleri		
Aydınlatma ve İkaz Sistemi		
Silecekler		
Elektrik ve Elektronik Aksam		
Torpedo ve Emniyet Kemerleri		
Lastik ve Jantlar		Jantlar çizik.
Fren Sistemi ve Fren Hortumları		
Yürür Aksam		
Motor ve Motor Yağ Seviyesi		
Şanzıman		Yağ terletmesi mevcut.
Diferansiyel		
Direksiyon Sistemi		
Eğlence Sistemi (Radyo vs.)		
Park Sensörleri		
Araç Altı		Alt muhafaza hasarlı.
Akü		
Klima		
Cam ve Cam Düğmeleri		Ön cam taş hasarı mevcut.
Kayışlar ve Rulmanlar		
Egzoz Sistemi ve Susturucular		
Soğutma Sistemi ve Soğutma Suyu		

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 26.09.2024 09:37 Bayi No: 0601 Sayfa: 4/10
Rapor No: 06-01-1291074 Araç Giriş Tarihi: 26.09.2024 09:10 Araç Çıkış Tarihi: 26.09.2024 09:37
Mersis No: 0309073518100001

Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
-	-

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	-	-	-
2. Aks	-	-	-



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	-	-	-
2. Aks	-	-	-
El Freni	-	-	-

Verimlilik

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	195/60/15	88H	4,29 mm	Yazlık
Sol Arka	195/60/15	88H	4,45 mm	Yazlık
Sağ Ön	195/60/15	88H	3,78 mm	Yazlık
Sağ Arka	195/60/15	88H	4,21 mm	Yazlık



Stepne > Sökülmüş-Yok



Jant, sağ ön > Çizik



Jant, sağ arka > Çizik

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 26.09.2024 09:37
Rapor No: 06-01-1291074
Mersis No: 0309073518100001


Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 26.09.2024 09:10

Sayfa: 5/10
Araç Çıkış Tarihi: 26.09.2024 09:37

Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku	Teker Torku	Teker Gücü	Test Hızı
284	236	50	141
NM	NM	KW	km/h
Ruhsat Verisi Güç	Test Sonucu Güç	Kayıp Güç	Performans %
55	62	11	100,00
KW	KW	KW	

RPM (Devir/dk) Grafiği



Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 26.09.2024 09:37 Bayi No: 0601 Sayfa: 6/10
Rapor No: 06-01-1291074 Araç Giriş Tarihi: 26.09.2024 09:10 Araç Çıkış Tarihi: 26.09.2024 09:37
Mersis No: 0309073518100001

OBD Genel Arıza Tarama

26.09.2024

Arac:

Ford Grand Tourneo Connect 1.5 8V TDCi

Motor kodu:

XUGA

Uretim yili;

15-18

Kilometre durumu:

Lisans numarası :

06CMV944

VIN:

NMOMXXTACMMBS86349 (kumanda Unitesinden okunan)

Test edilmiş:

26.09.2024 09:29:12 / Standard

Hata kodu / Genel sorgulama / -

Tum yapı gruplarının hata kodu genel sorgulaması

Bileşen grubu

Sistem

Hata

OBD

OBD

Motor

Motor PCM Dizel TDCI

Hata kodu P0072:

Dis dis hava sıcaklık algılayıcısı

SINYAL COK ZAYIF

ABS

ABS (CAN)

Hava yastigi

Hava yastigi RCM CAN

Konfor

Gosterge panosu grubu IPC CAN

Direksiyon

Elektr. direksiyon CAN

Hella Gutmann Solutions GmbH

mega macs PC

Tramer Sorgulaması

***6349 şasi nolu FORD TOURNEO COURIER KOMBI 1.5TDCI 75 E6.2 DELUXE markalı aracın SBM kayıtlarında geçmiş hasarı bulunmamıştır.

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 26.09.2024 09:37
Rapor No: 06-01-1291074
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 26.09.2024 09:10

Sayfa: 7/10
Araç Çıkış Tarihi: 26.09.2024 09:37

Araç Resimleri



Çizik



Dikiz aynası, sağ, Dış dikiz aynası > Çizik



Kapı, sağ ön, Kapı, sağ ön > Çizik



Kapı, sol arka, Kapı, sol arka > Çizik



Dikiz aynası, sol, Dış dikiz aynası > Çizik

Yağ seviyesi Soğutma SIVISI

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 26.09.2024 09:37
Rapor No: 06-01-1291074
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 26.09.2024 09:10

Sayfa: 8/10
Araç Çıkış Tarihi: 26.09.2024 09:37

Vuruk



Bagaj kapağı/kapısı, Bagaj
kapısı > Ezik

Diğer

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 26.09.2024 09:37
Rapor No: 06-01-1291074
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 26.09.2024 09:10

Sayfa: 9/10
Araç Çıkış Tarihi: 26.09.2024 09:37




Tampon, ön, Ön tampon > Ayarsız



Döşemeler/Kapaklar, Tavan döşemesi > Deforme Olmuş



Motor kaputu, Motor kaputu > Taş Vuruğu



Koltuklar, ön, Koltuk, sağ ön > Kirlenmiş



Koltuklar, arka, Arka koltuk > Yakıcı Madde Ile Zarar Görmüş



Taban, Taban halısı > Kirlenmiş



Koltuklar, ön, Koltuk, sol ön > Yakıcı Madde Ile Zarar Görmüş



Camlar, Ön cam > Taş Vuruğu



Şanzıman, Şanzıman > Yağ Kaçağı



Motor, Alt muhafaza > Hasarlı



Tampon, arka, Arka tampon > Hasarlı



Tampon, arka, Arka tampon > Hasarlı



Kapı, sol ön, Kapı, sol ön > Hasarlı



Tampon, ön, Ön tampon > Taş Vuruğu



Elektrik donanımı/Pano, Akü > Test Sonucu

Notlar

Diğer notlar;

Araç kirli olduğundan göz ile kusur tespiti yapılamadı. araç fren süspansiyon testi yapılamadı.

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 26.09.2024 09:37 Bayi No: 0601 Sayfa: 10/10
Rapor No: 06-01-1291074 Araç Giriş Tarihi: 26.09.2024 09:10 Araç Çıkış Tarihi: 26.09.2024 09:37
Mersis No: 0309073518100001

Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve- veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruks ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görşelliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümlenmeler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta olağan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları'nin sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları,panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyerek onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası