

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 31.07.2024 09:34
Rapor No: 06-01-1274918
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 31.07.2024 09:01

Sayfa: 1/10
Araç Çıkış Tarihi: 31.07.2024 09:34

Full Plus Ekspertiz



06ED0892

Eksper / İmza



06-HYB-8225


Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 31.07.2024 09:34 Bayi No: 0601 Sayfa: 2/10
Rapor No: 06-01-1274918 Araç Giriş Tarihi: 31.07.2024 09:01 Araç Çıkış Tarihi: 31.07.2024 09:34
Mersis No: 0309073518100001

Araç Bilgileri

Plaka	06ED0892	Şanzıman Tipi	Manuel
KM	78385	Yakıt Cinsi	Dizel
Şase	NM0MXXTACMGA29084	Motor Gücü	70 kw
Marka	Ford	Motor Hacmi	1560cc
Rengi	GRİ	Model	Tourneo Courier
Sonraki Muayene Tar.	0NaN-aN-aN	Model Yılı	2016
Araç Tipi	Kombi	Ruhsat Sahibi
Kapı Sayısı	5 Kapı		

Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)



B: Boyalı

B/2: Lokal Boyalı

D: Değişmiş

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 31.07.2024 09:34 Bayi No: 0601 Sayfa: 3/10
Rapor No: 06-01-1274918 Araç Giriş Tarihi: 31.07.2024 09:01 Araç Çıkış Tarihi: 31.07.2024 09:34
Mersis No: 0309073518100001

Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ	Ezikler ve çizikler mevcut.
Araç Koltukları Mekanizmaları	SORUNSUZ	
Taban, Tavan, Koltuk ve Kapı Döşemeleri	BAKIM GEREKLİ	Kirlenmiş.
Araç İç Donanımı ve Kumanda Kontrol Düğmeleri	SORUNSUZ	
Aydınlatma ve İkaz Sistemi	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ	Farlar solmuş.
Silecekler	SORUNSUZ	
Elektrik ve Elektronik Aksam	SORUNSUZ	
Torpedo ve Emniyet Kemerleri	SORUNSUZ	
Lastik ve Jantlar	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ	Lastikler deforme olmuş.
Fren Sistemi ve Fren Hortumları	SORUNSUZ	
Yürür Aksam	SORUNSUZ	
Motor ve Motor Yağ Seviyesi	SORUNSUZ	
Şanzıman	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ	Aks yağ kaçağı mevcut.
Diferansiyel	SORUNSUZ	
Direksiyon Sistemi	SORUNSUZ	
Eğlence Sistemi (Radyo vs.)	SORUNSUZ	
Park Sensörleri	SORUNSUZ	
Araç Altı	SORUNSUZ	
Akü	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ	Akü değerleri düşük.
Klima	SORUNSUZ	
Cam ve Cam Düğmeleri	SORUNSUZ	
Kayışlar ve Rulmanlar	SORUNSUZ	

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 31.07.2024 09:34
Rapor No: 06-01-1274918
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 31.07.2024 09:01

Sayfa: 4/10
Araç Çıkış Tarihi: 31.07.2024 09:34

Egzoz Sistemi ve Susturucular

Soğutma Sistemi ve Soğutma Suyu

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 31.07.2024 09:34 Bayi No: 0601 Sayfa: 5/10
Rapor No: 06-01-1274918 Araç Giriş Tarihi: 31.07.2024 09:01 Araç Çıkış Tarihi: 31.07.2024 09:34
Mersis No: 0309073518100001

Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
6.9 ! m/km	0.0 m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	74	74	0
2. Aks	74	67	7



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	0.138	0.007	94
2. Aks	2.932	2.711	7
El Freni	1.9275	1.7505	9

Verimlilik

41

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	195/55/16	87V	2,78 mm	Yazlık
Sol Arka	195/55/16	87V	3,16 mm	Yazlık
Sağ Ön	195/55/16	87V	3,12 mm	Yazlık
Sağ Arka	195/55/16	87V	3,09 mm	Yazlık



Lastik, arka > Deforme Olmuş



Lastik, arka > Deforme Olmuş



Lastik, ön > Deforme Olmuş

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 31.07.2024 09:34
Rapor No: 06-01-1274918
Mersis No: 0309073518100001


Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 31.07.2024 09:01

Sayfa: 6/10
Araç Çıkış Tarihi: 31.07.2024 09:34

Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku	Teker Torku	Teker Gücü	Test Hızı
482	440	45	134
NM	NM	KW	km/h
Ruhsat Verisi Güç	Test Sonucu Güç	Kayıp Güç	Performans %
70	56	15	80,00
KW	KW	KW	

RPM (Devir/dk) Grafiği



Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 31.07.2024 09:34 Bayi No: 0601 Sayfa: 7/10
Rapor No: 06-01-1274918 Araç Giriş Tarihi: 31.07.2024 09:01 Araç Çıkış Tarihi: 31.07.2024 09:34
Mersis No: 0309073518100001

OBD Genel Arıza Tarama

31.07.2024

Araç:

Ford Grand Tourneo Connect 1.6 8V TDCi

Motor kodu:

TZGA

Uretim yili;

15-16

Kilometre durumu:

Lisans numarası :

06ED0892

VIN:

NMOMXXTACMGA29084 (kumanda Unitesinden okunan)

Test edilmiş:

31.07.2024 09:20:24 / Standard

Hata kodu / Genel sorgulama / -

Tum yapi gruplarinin hata kodu genel sorgulaması

Bilesen grubu

Sistem

Hata

OBD

OBD

Hata kodu P1102:

Hava kutle olcer

SINYAL NOMINAL DEGER ARALIGINDA ANCAK BEKLENENDEN

DUSUK

Motor

Motor PCM Dizel TDCI

Hata kodu P1102:

Hava kutle olcer

SINYAL NOMINAL DEGER ARALIGINDA ANCAK BEKLENENDEN

DUSUK

ABS

ABS (CAN)

Hava yastigi

Hava yastigi RCM CAN

Klima

Otom. klima kontrol sistemi HVAC OBD

Konfor

Gosterge panosu grubu IPC CAN

Konfor

GPS modillii CAN

Direksiyon

Elektr. direksiyon CAN

Ses/Video

Aksesuar arayıiz modulii APIM CAN

Hella Gutmann Solutions GmbH

mega macs PC

Tramer Sorgulaması

Hasar Tarihi	Hasar Parça Değişimi	Hasar Tanımı	Ağır Hasarlı Mı ?	Hasar Maliyeti	Hasar Maliyeti Kur Bilgisi
20.10.2021		ERP-Çarpma	Hayır	1927.15	TL

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 31.07.2024 09:34
Rapor No: 06-01-1274918
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 31.07.2024 09:01

Sayfa: 8/10
Araç Çıkış Tarihi: 31.07.2024 09:34

Araç Resimleri



Çizik



Tampon, ön, Ön tampon >
Çizik



Tampon, arka, Arka tampon >
Çizik

Yağ seviyesi Soğutma SIVISI

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 31.07.2024 09:34
Rapor No: 06-01-1274918
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 31.07.2024 09:01

Sayfa: 9/10
Araç Çıkış Tarihi: 31.07.2024 09:34

Vuruk




Çamurluk, sağ arka, Çamurluk, sağ arka > Ezik

Diğer



Elektrik donanımı/Pano, Akü > Test Sonucu



Koltuklar, ön, Koltuk, sağ ön > Kirlenmiş



Taban, Taban halısı > Kirlenmiş



Taban, Taban halısı > Kirlenmiş



Koltuklar, ön, Koltuk, sol ön > Kirlenmiş



Şanzıman, Kardan mili, ön aks > Yağ Kaçağı



Farlar, Far, sol > Solmuş



Farlar, Far, sağ > Solmuş

Notlar

Test hattı ile ilgili notlar;

Yanal Kayma Ölçüm Değerleri tolerans aralığı dışındadır. Servis tespiti önerilir.

Fren Ölçüm Değerleri tolerans aralığı dışındadır. Servis tespiti önerilir.

Diğer notlar;

Araç kirli olduğundan göz ile kusur tespiti yapılamadı.

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 31.07.2024 09:34 Bayi No: 0601 Sayfa: 10/10
Rapor No: 06-01-1274918 Araç Giriş Tarihi: 31.07.2024 09:01 Araç Çıkış Tarihi: 31.07.2024 09:34
Mersis No: 0309073518100001

Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve- veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruks ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görşelliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümlenmeler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta olağan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları'nin sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları,panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, akşların değiştirilmeyerek onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası