

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi  
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 19.08.2024 14:29  
Rapor No: 06-01-1280099  
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601  
Araç Giriş Tarihi: 19.08.2024 14:07

Sayfa: 1/11  
Araç Çıkış Tarihi: 19.08.2024 14:29

# Full Plus Ekspertiz



## 06BZM824

Eksper / İmza



06-HYB-8225


Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi  
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 19.08.2024 14:29 Bayi No: 0601 Sayfa: 2/11  
Rapor No: 06-01-1280099 Araç Giriş Tarihi: 19.08.2024 14:07 Araç Çıkış Tarihi: 19.08.2024 14:29  
Mersis No: 0309073518100001

## Araç Bilgileri

Plaka	06BZM824	Şanzıman Tipi	Manuel
KM	43363	Yakıt Cinsi	Dizel
Şase	NM0CXXTTRCLG46803	Motor Gücü	125 kw
Marka	Ford	Motor Hacmi	1995cc
Rengi	BEYAZ	Model	Transit
Sonraki Muayene Tar.	0NaN-aN-aN	Model Yılı	2022
Araç Tipi	Kamyonet	Ruhsat Sahibi	TAN OTO
Kapı Sayısı	4 Kapı		

## Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)



B: Boyalı

B/2: Lokal Boyalı

D: Değişmiş

\*\*\*Araçta değişmiş ve boyanmış parça bulunmamaktadır\*\*\*

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi  
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 19.08.2024 14:29  
Rapor No: 06-01-1280099  
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601  
Araç Giriş Tarihi: 19.08.2024 14:07

Sayfa: 3/11  
Araç Çıkış Tarihi: 19.08.2024 14:29

## Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı		Ezikler ve çizikler mevcut.
Araç Koltukları Mekanizmaları		
Taban, Tavan, Koltuk ve Kapı Döşemeleri		Koltuklar kirlenmiş.
Araç İç Donanımı ve Kumanda Kontrol Düğmeleri		
Aydınlatma ve İkaz Sistemi		Arla sağ lamba hasarlı ayna sinyali çizik.
Silecekler		
Elektrik ve Elektronik Aksam		
Torpedo ve Emniyet Kemerleri		
Lastik ve Jantlar		Jant kapakları sökülmüş yok.
Fren Sistemi ve Fren Hortumları		
Yürür Aksam		
Motor ve Motor Yağ Seviyesi		Triger kapagı ve kartel yağ kaçağı mevcut.
Şanzıman		Yağ terletmesi mevcut.
Diferansiyel		
Direksiyon Sistemi		
Eğlence Sistemi (Radyo vs. )		
Park Sensörleri		
Araç Altı		Kontrol edilemedi.
Akü		Akü değerleri okunamadığından test yapılamadı.
Klima		
Cam ve Cam Düğmeleri		
Kayışlar ve Rulmanlar		

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi  
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 19.08.2024 14:29  
Rapor No: 06-01-1280099  
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601  
Araç Giriş Tarihi: 19.08.2024 14:07

Sayfa: 4/11  
Araç Çıkış Tarihi: 19.08.2024 14:29

Egzoz Sistemi ve Susturucular

Soğutma Sistemi ve Soğutma Suyu

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi  
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 19.08.2024 14:29 Bayi No: 0601 Sayfa: 5/11  
Rapor No: 06-01-1280099 Araç Giriş Tarihi: 19.08.2024 14:07 Araç Çıkış Tarihi: 19.08.2024 14:29  
Mersis No: 0309073518100001


## Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
1.8 m/km	-0.6 m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

## Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	67	77	10
2. Aks	64	72	8



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.  
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

## Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	3.6495	3.2565	10
2. Aks	2.7575	2.74	0
El Freni	2.253	2.051	8

### Verimlilik

53

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

## Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	205/65/16	121R	4,28 mm	Kışlık
Sol Arka	205/65/16	121R	4,67 mm	Kışlık
Sağ Ön	205/65/16	121R	4,21 mm	Kışlık
Sağ Arka	205/65/16	121R	34,49 mm	Kışlık



Jant kapağı seti >  
Sökülmüş-Yok

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi  
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 19.08.2024 14:29  
Rapor No: 06-01-1280099  
Mersis No: 0309073518100001


Bayi No: 0601  
Araç Giriş Tarihi: 19.08.2024 14:07

Sayfa: 6/11  
Araç Çıkış Tarihi: 19.08.2024 14:29

## Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku 840 NM	Teker Torku 476 NM	Teker Gücü 59 KW	Test Hızı 108 km/h
Ruhsat Verisi Güç 125 KW	Test Sonucu Güç 71 KW	Kayıp Güç 36 KW	Performans % 56,80

## RPM (Devir/dk) Grafiği



Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi  
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 19.08.2024 14:29 Bayi No: 0601 Sayfa: 7/11  
Rapor No: 06-01-1280099 Araç Giriş Tarihi: 19.08.2024 14:07 Araç Çıkış Tarihi: 19.08.2024 14:29  
Mersis No: 0309073518100001

## OBD Genel Arıza Tarama

19.08.2024

Arac:

Ford Transit Custom V362 2.0 16V TDCi EcoBlue mHEV  
FWD Bus

Motor kodu:

BLFC

Uretim yili;

Kilometre durumu:

Lisans numarası :

06BZM824

VIN:

NMOCXXTTRCLG46803 (kumanda linitesinden okunan)

Test edilmiş:

19.08.2024 14:20:11 / Standard

Hata kodu / Genel sorgulama / -

Tum yapi gruplarinin hata kodu genel sorgulaması

Bilesen grubu

Sistem

Hata

OBD

OBD

Motor

Motor PCM Dizel TDCI

ABS

ABS (CAN)

Hata kodu U0001:

Yiksek Hizli CAN-BUS

Fonksiyon hatalidir.

Hava yastigi

Hava yastigi (CAN)

Klima

Otomatik klima kontrol sistemi (CAN)

Konfor

Merkezi modiiil BCMii CAN

Hata kodu B1248:

SINYAL LAMBASI ARKA SAG

Elektrik devresinde kesinti vardir.

Konfor

Gosterge panosu grubu IPC CAN

Konfor

Gateway modili A CAN

Konfor

Direksiyon siitunu modiiiii

Ses/Video

Ses kumanda linitesi ACM CAN

Ses/Video

Radyo RTM CAN

Hella Gutmann Solutions GmbH

mega macs PC

## Tramer Sorgulaması

Hasar Tarihi	Hasar Parça Değişimi	Hasar Tanımı	Ağır Hasarlı mı ?	Hasar Maliyeti	Hasar Maliyeti Kur Bilgisi
23.01.2024		Çarpisma	Hayır	1800	TL
20.04.2022		Çarpma	Hayır	153.4	TL

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi  
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 19.08.2024 14:29  
Rapor No: 06-01-1280099  
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601  
Araç Giriş Tarihi: 19.08.2024 14:07

Sayfa: 8/11  
Araç Çıkış Tarihi: 19.08.2024 14:29

## Araç Resimleri



## Çizik



Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi  
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 19.08.2024 14:29  
Rapor No: 06-01-1280099  
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601  
Araç Giriş Tarihi: 19.08.2024 14:07

Sayfa: 9/11  
Araç Çıkış Tarihi: 19.08.2024 14:29



Kapı, sağ arka, Kapı, sağ arka > Çizik



Tampon, ön, Ön tampon > Çizik



Tampon, ön, Ön tampon > Çizik



Dikiz aynası, sol, Sinyal lambası > Çizik



Çamurluk, sol arka, Çamurluk, sol arka > Çizik



Bagaj kapağı/kapısı, Bagaj kapısı > Çizik



Çamurluk, sağ arka, Çamurluk, sağ arka > Çizik



Marşbiyel, sağ, Marşbiyel plastiği, sağ > Çizik



Marşbiyel, sağ, Marşbiyel plastiği, sağ > Çizik

**Yağ seviyesi Soğutma SIVISI**

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi  
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 19.08.2024 14:29  
Rapor No: 06-01-1280099  
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601  
Araç Giriş Tarihi: 19.08.2024 14:07

Sayfa: 10/11  
Araç Çıkış Tarihi: 19.08.2024 14:29

## Diğer



Şanzıman, Şanzıman yağı > Yağ Kaçağı



Motor, Yağ karteri > Yağ Kaçağı



Motor, Triger zinciri kapağı > Yağ Kaçağı



Arka lambalar, Arka lambalar, sağ > Hasarlı



Koltuklar, arka, Arka koltuk > Kirlenmiş



Koltuklar, ön, Koltuk, sol ön > Kirlenmiş



Koltuklar, ön, Koltuk, sağ ön > Kirlenmiş



Kapı, sağ ön, Kapı, sağ ön > Noktasal Ezik

### Parça Grubu

Kaporta

### Parça ve Hasar

C-direk, sağ - Ezik

## Notlar

### Diğer notlar;

Araç kirli olduğundan göz ile kusur tespiti yapılamadı.

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi  
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 19.08.2024 14:29 Bayi No: 0601 Sayfa: 11/11  
Rapor No: 06-01-1280099 Araç Giriş Tarihi: 19.08.2024 14:07 Araç Çıkış Tarihi: 19.08.2024 14:29  
Mersis No: 0309073518100001

## Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve- veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruks ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görşelliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümlenmeler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta olağan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları'nin sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları,panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyerek onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası