

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi  
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 19.08.2024 16:31  
Rapor No: 06-01-1280149  
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601  
Araç Giriş Tarihi: 19.08.2024 15:54

Sayfa: 1/11  
Araç Çıkış Tarihi: 19.08.2024 16:31

# Full Plus Ekspertiz



## 06BVK163

Eksper / İmza



06-HYB-8225


Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi  
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 19.08.2024 16:31 Bayi No: 0601 Sayfa: 2/11  
Rapor No: 06-01-1280149 Araç Giriş Tarihi: 19.08.2024 15:54 Araç Çıkış Tarihi: 19.08.2024 16:31  
Mersis No: 0309073518100001

## Araç Bilgileri

|                      |                   |               |         |
|----------------------|-------------------|---------------|---------|
| Plaka                | 06BVK163          | Şanzıman Tipi | Manuel  |
| KM                   | 43856             | Yakıt Cinsi   | Dizel   |
| Şase                 | NM0CXXTTRCLB77004 | Motor Gücü    | 125 kw  |
| Marka                | Ford              | Motor Hacmi   | 1995cc  |
| Rengi                | BEYAZ             | Model         | Transit |
| Sonraki Muayene Tar. | 0NaN-aN-aN        | Model Yılı    | 2020    |
| Araç Tipi            | Kamyonet          | Ruhsat Sahibi | TAN OTO |
| Kapı Sayısı          | 4 Kapı            |               |         |

## Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)



**B: Boyalı**

**B/2: Lokal Boyalı**

**D: Değişmiş**

**\*\*\*Araçta değişmiş ve boyanmış parça bulunmamaktadır\*\*\***

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi  
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 19.08.2024 16:31  
Rapor No: 06-01-1280149  
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601  
Araç Giriş Tarihi: 19.08.2024 15:54

Sayfa: 3/11  
Araç Çıkış Tarihi: 19.08.2024 16:31

## Kontrol Listesi

|          |               |                        |
|----------|---------------|------------------------|
| SORUNSUZ | BAKIM GEREKLİ | ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ |
|----------|---------------|------------------------|

|   | Durum                  | Notlar   |
|---|------------------------|--|
| Araç Kaporta Aksamı                           | ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ | Ezikler ve çizikler mevcut.                    |
| Araç Koltukları Mekanizmaları                 | SORUNSUZ               |  |
| Taban, Tavan, Koltuk ve Kapı Döşemeleri       | SORUNSUZ               |  |
| Araç İç Donanımı ve Kumanda Kontrol Düğmeleri | SORUNSUZ               |  |
| Aydınlatma ve İkaz Sistemi                    | SORUNSUZ               |  |
| Silecekler                                    | SORUNSUZ               |  |
| Elektrik ve Elektronik Aksam                  | SORUNSUZ               |  |
| Torpedo ve Emniyet Kemerleri                  | SORUNSUZ               |  |
| Lastik ve Jantlar                             | SORUNSUZ               |  |
| Fren Sistemi ve Fren Hortumları               | SORUNSUZ               |  |
| Yürür Aksam                                   | SORUNSUZ               |  |
| Motor ve Motor Yağ Seviyesi                   | ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ | Triger yağ kaçağı mevcut.                      |
| Şanzıman                                      | SORUNSUZ               |  |
| Diferansiyel                                  | SORUNSUZ               |  |
| Direksiyon Sistemi                            | SORUNSUZ               |  |
| Eğlence Sistemi (Radyo vs. )                  | SORUNSUZ               |  |
| Park Sensörleri                               | SORUNSUZ               |  |
| Araç Altı                                     | SORUNSUZ               | Kontrol edilemedi.                             |
| Akü   | SORUNSUZ               | Akü değerleri okunamadığından test yapılamadı. |
| Klima   | SORUNSUZ               |  |
| Cam ve Cam Düğmeleri                          | SORUNSUZ               |  |
| Kayışlar ve Rulmanlar                         | SORUNSUZ               |  |

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi  
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 19.08.2024 16:31  
Rapor No: 06-01-1280149  
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601  
Araç Giriş Tarihi: 19.08.2024 15:54

Sayfa: 4/11  
Araç Çıkış Tarihi: 19.08.2024 16:31

Egzoz Sistemi ve Susturucular

Soğutma Sistemi ve Soğutma Suyu

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi  
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 19.08.2024 16:31 Bayi No: 0601 Sayfa: 5/11  
Rapor No: 06-01-1280149 Araç Giriş Tarihi: 19.08.2024 15:54 Araç Çıkış Tarihi: 19.08.2024 16:31  
Mersis No: 0309073518100001

## Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

| ÖN         | ARKA     |
|------------|----------|
| 6.4 ! m/km | 0.0 m/km |

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

## Süspansiyon Ölçüm Değerleri

| AKS    | Sol (%) | Sağ (%) | Fark (%) |
|--------|---------|---------|----------|
| 1. Aks | 68      | 62      | 6        |
| 2. Aks | 62      | 71      | 9        |



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.  
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

## Fren Ölçüm Değerleri

| Fren Ölçüm Değerleri (daN) | Sol    | Sağ    | Sapma (%) |
|----------------------------|--------|--------|-----------|
| 1. Aks                     | 3.4045 | 3.3545 | 1         |
| 2. Aks                     | 1.937  | 2.011  | 3         |
| El Freni                   | 2.4005 | 2.361  | 1         |

### Verimlilik

46

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

## Lastikler

| Aks      | Ebat      | Yol ve Yük Endeksi | Diş Derinliği | Tip    |
|----------|-----------|--------------------|---------------|--------|
| Sol Ön   | 235/65/16 | 121N               | 4,41 mm       | Kışlık |
| Sol Arka | 235/65/16 | 121N               | 455 mm        | Kışlık |
| Sağ Ön   | 235/65/16 | 121N               | 4,37 mm       | Kışlık |
| Sağ Arka | 235/65/16 | 121N               | 449 mm        | Kışlık |

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi  
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 19.08.2024 16:31  
Rapor No: 06-01-1280149  
Mersis No: 0309073518100001


Bayi No: 0601  
Araç Giriş Tarihi: 19.08.2024 15:54

Sayfa: 6/11  
Araç Çıkış Tarihi: 19.08.2024 16:31

## Dinamometre Ölçüm Değerleri

|                     |                 |            |              |
|---------------------|-----------------|------------|--------------|
| Ölçülen Motor Torku | Teker Torku     | Teker Gücü | Test Hızı    |
| 558                 | 507             | 58         | 131          |
| NM                  | NM              | KW         | km/h         |
| Ruhsat Verisi Güç   | Test Sonucu Güç | Kayıp Güç  | Performans % |
| 125                 | 72              | 16         | 57,60        |
| KW                  | KW              | KW         |              |

## RPM (Devir/dk) Grafiği



Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi  
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 19.08.2024 16:31 Bayi No: 0601 Sayfa: 7/11  
Rapor No: 06-01-1280149 Araç Giriş Tarihi: 19.08.2024 15:54 Araç Çıkış Tarihi: 19.08.2024 16:31  
Mersis No: 0309073518100001

## OBD Genel Arıza Tarama

19.08.2024

Araç:

Ford Transit Custom V362 2.0 16V TDCi EcoBlue FWD

Bus

Motor kodu:

BCFA

Uretim yili;

Kilometre durumu:

Lisans numarası :

06BVK163

VIN:

NMOCXXTTRCLB77004 (kumanda unitesinden okunan)

Test edilmiş:

19.08.2024 16:00:58 / Standard

Hata kodu / Genel sorgulama / -

Tum yapı gruplarının hata kodu genel sorgulaması

Bileşen grubu

Sistem

Hata

OBD

OBD

Hata kodu P20EE:

NOx depolama katalizord bank 1

VERIM EN DUSUK SEVIYENIN ALTINDA

Hata kodu P20EE:

NOx depolama katalizord bank 1

VERIM EN DUSUK SEVIYENIN ALTINDA

Motor

Motor PCM Dizel TDCI

Hata kodu P20EE:

NOx depolama katalizord bank 1

VERIM EN DUSUK SEVIYENIN ALTINDA

ABS

ABS (CAN)

Hata kodu U0001:

Yüksek Hızlı CAN-BUS

Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu U0100:

Motor kumanda unitesine CAN-Bus-baglanti

ILETISIM YOK

Hava yastigi

Hava yastigi (CAN)

Klima

Otomatik klima kontrol sistemi (CAN)

Konfor

Merkezi modiiil BCMii CAN

Hata kodu B12EE:

Bagaj kapagi/bagaj alani kilit acma

ARIZALI ELEKTRIK DEVRESI

Konfor

Gosterge panosu grubu IPC CAN

Konfor

Gateway modili A CAN

Hella Gutmann Solutions GmbH

mega macs PC

Konfor

Direksiyon siitunu modiiiii

Ses/Video

Ses kumanda linitesi ACM CAN

Ses/Video

Radyo RTM CAN

Hella Gutmann Solutions GmbH

mega macs PC

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi  
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 19.08.2024 16:31 Bayi No: 0601 Sayfa: 8/11  
Rapor No: 06-01-1280149 Araç Giriş Tarihi: 19.08.2024 15:54 Araç Çıkış Tarihi: 19.08.2024 16:31  
Mersis No: 0309073518100001

## Tramer Sorgulaması

| Hasar Tarihi | Hasar Parça Değişimi | Hasar Tanımı | Ağır Hasarlı mı ? | Hasar Maliyeti | Hasar Maliyeti Kur Bilgisi |
|--------------|----------------------|--------------|-------------------|----------------|----------------------------|
| 28.02.2022   |                      | Carpma       | Hayır             | 0              | TL                         |
| 16.06.2021   |                      | Carpma       | Hayır             | 0              | TL                         |



Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi  
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 19.08.2024 16:31  
Rapor No: 06-01-1280149  
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601  
Araç Giriş Tarihi: 19.08.2024 15:54

Sayfa: 9/11  
Araç Çıkış Tarihi: 19.08.2024 16:31

## Araç Resimleri



## Çizik



Tampon, ön, Ön tampon > Çizik



Tampon, ön, Ön tampon > Çizik



Çamurluk, sol arka, Çamurluk, sol arka > Çizik



Bagaj kapağı/kapısı, Bagaj kapısı > Çizik



Çamurluk, sağ arka, Çamurluk, sağ arka > Çizik



Çamurluk, sağ arka, Çamurluk, sağ arka > Çizik

**Yağ seviyesi Soğutma SIVISI**

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi  
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 19.08.2024 16:31 Bayi No: 0601 Sayfa: 10/11  
Rapor No: 06-01-1280149 Araç Giriş Tarihi: 19.08.2024 15:54 Araç Çıkış Tarihi: 19.08.2024 16:31  
Mersis No: 0309073518100001

## Diğer




Kaporta, C-direk, sol > Eksik



Kapı, sağ arka, Kapı kolu, iç > Sökülmüş-Yok



Motor, Triger zinciri kapağı > Yağ Kaçağı



Motor, Triger zinciri kapağı > Yağ Kaçağı

### Parça Grubu

Kapı, sol arka  
Kapı, sol ön

### Parça ve Hasar

Kapı, sol arka - Çizik  
Kapı, sol ön - Çizik

## Notlar

### Test hattı ile ilgili notlar;

Yanal Kayma Ölçüm Değerleri tolerans aralığı dışındadır. Servis tespiti önerilir.

### Diğer notlar;

Araç kirli olduğundan göz ile kusur tespiti yapılamadı.sol arka direk plastigi yok sökülmüş.

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi  
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 19.08.2024 16:31 Bayi No: 0601 Sayfa: 11/11  
Rapor No: 06-01-1280149 Araç Giriş Tarihi: 19.08.2024 15:54 Araç Çıkış Tarihi: 19.08.2024 16:31  
Mersis No: 0309073518100001

## Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve- veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruks ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görşelliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümlenmeler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta olağan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları'nin sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları,panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyerek onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası