

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 05.10.2024 13:39
Rapor No: 06-01-1294986
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 05.10.2024 13:18

Sayfa: 1/10
Araç Çıkış Tarihi: 05.10.2024 13:39

Full Plus Ekspertiz



06BZM867

Eksper / İmza



06-HYB-8225


Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 05.10.2024 13:39 Bayi No: 0601 Sayfa: 2/10
Rapor No: 06-01-1294986 Araç Giriş Tarihi: 05.10.2024 13:18 Araç Çıkış Tarihi: 05.10.2024 13:39
Mersis No: 0309073518100001

Araç Bilgileri

Plaka	06BZM867	Şanzıman Tipi	Manuel
KM	54887	Yakıt Cinsi	Dizel
Şase	NM0CXXTTRCLA45156	Motor Gücü	125 kw
Marka	Ford	Motor Hacmi	1995cc
Rengi	BEYAZ	Model	Transit
Sonraki Muayene Tar.	2025-09-17	Model Yılı	2020
Araç Tipi	Kamyonet	Ruhsat Sahibi	TAN OTO
Kapı Sayısı	4 Kapı		

Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)



B: Boyalı

B/2: Lokal Boyalı

D: Değişmiş

*****Araçta değişmiş ve boyanmış parça bulunmamaktadır*****

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 05.10.2024 13:39
Rapor No: 06-01-1294986
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 05.10.2024 13:18

Sayfa: 3/10
Araç Çıkış Tarihi: 05.10.2024 13:39

Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ	Ezikler ve çizikler mevcut.
Araç Koltukları Mekanizmaları	SORUNSUZ	
Taban, Tavan, Koltuk ve Kapı Döşemeleri	BAKIM GEREKLİ	Kirlenmiş.
Araç İç Donanımı ve Kumanda Kontrol Düğmeleri	SORUNSUZ	
Aydınlatma ve İkaz Sistemi	BAKIM GEREKLİ	Sağ ayna sinyali hasarlı.
Silecekler	SORUNSUZ	
Elektrik ve Elektronik Aksam	SORUNSUZ	
Torpido ve Emniyet Kemerleri	SORUNSUZ	
Lastik ve Jantlar	SORUNSUZ	
Fren Sistemi ve Fren Hortumları	SORUNSUZ	
Yürür Aksam	SORUNSUZ	
Motor ve Motor Yağ Seviyesi	SORUNSUZ	
Şanzıman	SORUNSUZ	
Diferansiyel	SORUNSUZ	
Direksiyon Sistemi	SORUNSUZ	
Eğlence Sistemi (Radyo vs.)	SORUNSUZ	
Park Sensörleri	SORUNSUZ	
Araç Altı	SORUNSUZ	Kontrol edilemedi
Akü	SORUNSUZ	Akü degerleri okunamadığından test yapılamadı.
Klima	SORUNSUZ	
Cam ve Cam Düğmeleri	SORUNSUZ	
Kayışlar ve Rulmanlar	SORUNSUZ	
Egzoz Sistemi ve Susturucular	SORUNSUZ	
Soğutma Sistemi ve Soğutma Suyu	SORUNSUZ	

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 05.10.2024 13:39 Bayi No: 0601 Sayfa: 4/10
Rapor No: 06-01-1294986 Araç Giriş Tarihi: 05.10.2024 13:18 Araç Çıkış Tarihi: 05.10.2024 13:39
Mersis No: 0309073518100001

Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
-	-

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	-	-	-
2. Aks	-	-	-



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	-	-	-
2. Aks	-	-	-
El Freni	-	-	-

Verimlilik

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	235/65/16	115R	5,89 mm	Kışlık
Sol Arka	235/65/16	115R	6,54 mm	Kışlık
Sağ Ön	235/65/16	115R	6,11 mm	Kışlık
Sağ Arka	235/65/16	115R	6,29 mm	Kışlık

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 05.10.2024 13:39
Rapor No: 06-01-1294986
Mersis No: 0309073518100001


Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 05.10.2024 13:18

Sayfa: 5/10
Araç Çıkış Tarihi: 05.10.2024 13:39

Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku	Teker Torku	Teker Gücü	Test Hızı
580	504	78	91
NM	NM	KW	km/h
Ruhsat Verisi Güç	Test Sonucu Güç	Kayıp Güç	Performans %
125	87	18	69,60
KW	KW	KW	

RPM (Devir/dk) Grafiği



Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 05.10.2024 13:39 Bayi No: 0601 Sayfa: 6/10
Rapor No: 06-01-1294986 Araç Giriş Tarihi: 05.10.2024 13:18 Araç Çıkış Tarihi: 05.10.2024 13:39
Mersis No: 0309073518100001

OBD Genel Arıza Tarama

05.10.2024

Araç:

Ford Transit Custom V362 2.0 16V TDCi EcoBlue mHEV
FWD Bus

Motor kodu:

BLFC

Üretim yılı;

Kilometre durumu:

Lisans numarası :

06BZM867

VIN:

NMOCXXTTRCLA45156 (kumanda unitesinden okunan)

Test edilmiş:

05.10.2024 13:32:31 / Standard

Hata kodu / Genel sorgulama / -

Tüm yapı gruplarının hata kodu genel sorgulaması

Bileşen grubu

Sistem

Hata

OBD

OBD

Hata kodu P20EE:

NOx depolama katalizord bank 1

VERIM EN DUSUK SEVIYENIN ALTINDA

Hata kodu P20EE:

NOx depolama katalizord bank 1

VERIM EN DUSUK SEVIYENIN ALTINDA

Motor

Motor PCM Dizel TDCI

Hata kodu P20EE:

NOx depolama katalizord bank 1

VERIM EN DUSUK SEVIYENIN ALTINDA

ABS

ABS (CAN)

Hata kodu U0001:

Yüksek Hızlı CAN-BUS

Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu U3003:

AKU VOLTAJI

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hava yastığı

Hava yastığı (CAN)

Klima

Otomatik klima kontrol sistemi (CAN)

Konfor

Merkezi modül BCMii CAN

Hata kodu B1448:

Sag fren lambası/park lambası

Fonksiyon hatalıdır.

Konfor

Gösterge panosu grubu IPC CAN

Konfor

Gateway modülü A CAN

Hella Gutmann Solutions GmbH

mega macs PC

Konfor

Direksiyon siitunu modülü

Ses/Video

Ses kumanda ünitesi ACM CAN

Ses/Video

Radyo RTM CAN

Hella Gutmann Solutions GmbH

mega macs PC

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 05.10.2024 13:39 Bayi No: 0601 Sayfa: 7/10
Rapor No: 06-01-1294986 Araç Giriş Tarihi: 05.10.2024 13:18 Araç Çıkış Tarihi: 05.10.2024 13:39
Mersis No: 0309073518100001

Tramer Sorgulaması

***5156 şasi nolu FORD TRANSIT KAMYONET 350M ECOBLUE 170 TREND E6.2 markalı aracın SBM kayıtlarında geçmiş hasarı bulunmamıştır.

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 05.10.2024 13:39
Rapor No: 06-01-1294986
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 05.10.2024 13:18

Sayfa: 8/10
Araç Çıkış Tarihi: 05.10.2024 13:39

Araç Resimleri



Çizik



Kapı, sol arka, Kapı, sol arka > Çizik



Çamurluk, sol arka, Çamurluk, sol arka > Çizik



Bagaj kapağı/kapısı, Bagaj kapısı > Çizik



Çamurluk, sağ arka, Çamurluk, sağ arka > Çizik



Kapı, sağ arka, Kapı, sağ arka > Çizik

Yağ seviyesi Soğutma SIVISI

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 05.10.2024 13:39
Rapor No: 06-01-1294986
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 05.10.2024 13:18

Sayfa: 9/10
Araç Çıkış Tarihi: 05.10.2024 13:39

Vuruk



Tavan, Tavan > Ezik



Çamurluk, sol arka, Çamurluk, sol arka > Ezik

Diğer




Dikiz aynası, sağ, Sinyal lambası > Hasarlı



Taban, Taban halısı > Kirlenmiş



Koltuklar, ön, Koltuk, sol ön > Kirlenmiş



Koltuklar, arka, Arka koltuk > Kirlenmiş



Koltuklar, ön, Koltuk, sağ ön > Kirlenmiş

Parça Grubu

Dikiz aynası, sağ

Parça ve Hasar

Dış dikiz aynası - Hasarlı

Notlar

Diğer notlar;

Araç kirli olduğundan göz ile kusur tespiti yapılamadı, araç fren süspansiyon testi yapılamadı. sağ arka kapı bağlantı vidalarıyla oynanmış.

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 05.10.2024 13:39 Bayi No: 0601 Sayfa: 10/10
Rapor No: 06-01-1294986 Araç Giriş Tarihi: 05.10.2024 13:18 Araç Çıkış Tarihi: 05.10.2024 13:39
Mersis No: 0309073518100001

Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve- veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruks ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görseelliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araçta cam filmi mevcuttur.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümlenmeler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta olağan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları'nın sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları,panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyerek onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası