

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 18.12.2024 11:06
Rapor No: 06-01-2321208
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 18.12.2024 10:00

Sayfa: 1/11
Araç Çıkış Tarihi: 18.12.2024 11:06

Full Plus Ekspertiz



34CTV872

Eksper / İmza



06-HYB-8225


Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 18.12.2024 11:06 Bayi No: 0601 Sayfa: 2/11
Rapor No: 06-01-2321208 Araç Giriş Tarihi: 18.12.2024 10:00 Araç Çıkış Tarihi: 18.12.2024 11:06
Mersis No: 0309073518100001

Araç Bilgileri

Plaka	34CTV872	Şanzıman Tipi	Manuel
KM	61662	Yakıt Cinsi	Dizel
Şase	NM0CXTRCLR01080	Motor Gücü	125 kw
Motor Hacmi	1995cc	Marka	Ford
Renği	BEYAZ	Model	Transit
Sonraki Muayene Tar.	2025-01-13	Model Yılı	2020
Araç Tipi	Kamyonet	Ruhsat Sahibi	TAN OTO
Kapı Sayısı	4 Kapı		

Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)



B: Boyalı

B/2: Lokal Boyalı

D: Değişmiş

*****Araçta değişmiş ve boyanmış parça bulunmamaktadır*****

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 18.12.2024 11:06 Bayi No: 0601 Sayfa: 3/11
Rapor No: 06-01-2321208 Araç Giriş Tarihi: 18.12.2024 10:00 Araç Çıkış Tarihi: 18.12.2024 11:06
Mersis No: 0309073518100001

Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ	Ezik çizik ve hasar mevcut.
Araç Koltukları Mekanizmaları	SORUNSUZ	
Taban, Tavan, Koltuk ve Kapı Döşemeleri	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ	Kirlenmiş,sol ön koltuk ve arka kapı döşemeleri deforme olmuş.
Araç İç Donanımı ve Kumanda Kontrol Düğmeleri	SORUNSUZ	
Aydınlatma ve İkaz Sistemi	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ	Arka sağ lamba hasarlı.
Silecekler	SORUNSUZ	
Elektrik ve Elektronik Aksam	SORUNSUZ	
Torpedo ve Emniyet Kemerleri	SORUNSUZ	
Lastik ve Jantlar	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ	Lastik basınç UYARISI mevcut,jant kapakları hasarlı.
Fren Sistemi ve Fren Hortumları	SORUNSUZ	
Yürür Aksam	SORUNSUZ	
Motor ve Motor Yağ Seviyesi	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ	Triger yağ kaçağı ve ARIZA uyarısı mevcut.
Şanzıman	SORUNSUZ	
Diferansiyel	SORUNSUZ	
Direksiyon Sistemi	SORUNSUZ	
Eğlence Sistemi (Radyo vs.)	SORUNSUZ	
Park Sensörleri	SORUNSUZ	
Araç Altı	SORUNSUZ	Kontrol edilemedi.
Akü	SORUNSUZ	Akü degerleri okunamadığından test yapılamadı.
Klima	SORUNSUZ	
Cam ve Cam Düğmeleri	SORUNSUZ	
Kayışlar ve Rulmanlar	SORUNSUZ	
Egzoz Sistemi ve Susturucular	SORUNSUZ	
Soğutma Sistemi ve Soğutma Suyu	SORUNSUZ	

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 18.12.2024 11:06 Bayi No: 0601 Sayfa: 4/11
Rapor No: 06-01-2321208 Araç Giriş Tarihi: 18.12.2024 10:00 Araç Çıkış Tarihi: 18.12.2024 11:06
Mersis No: 0309073518100001

Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
11.4 ! m/km	2.7 m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	71	83	12
2. Aks	62	80	18



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	4.172	3.884	6
2. Aks	2.8395	2.631	7
El Freni	1.7105	1.7245	0

Verimlilik

57

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	235/65/16	121N	6,04 mm	Kışlık
Sol Arka	235/65/16	121N	6,26 mm	Kışlık
Sağ Ön	235/65/16	121N	5,38 mm	Kışlık
Sağ Arka	235/65/16	121N	5,99 mm	Kışlık



Jant kapağı seti > Hasarlı



Jant kapağı seti > Hasarlı



Tekerlek/Lastik > Uyarı Lambası Yanıyor

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 18.12.2024 11:06
Rapor No: 06-01-2321208
Mersis No: 0309073518100001


Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 18.12.2024 10:00

Sayfa: 5/11
Araç Çıkış Tarihi: 18.12.2024 11:06

Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku	Teker Torku	Teker Gücü	Test Hızı
711	432	70	105
NM	NM	KW	km/h
Ruhsat Verisi Güç	Test Sonucu Güç	Kayıp Güç	Performans %
125	112	30	89,60
KW	KW	KW	

RPM (Devir/dk) Grafiği



Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 18.12.2024 11:06 Bayi No: 0601 Sayfa: 6/11
Rapor No: 06-01-2321208 Araç Giriş Tarihi: 18.12.2024 10:00 Araç Çıkış Tarihi: 18.12.2024 11:06
Mersis No: 0309073518100001

OBD Genel Arıza Tarama

18.12.2024
Arac:
Ford Transit Custom V362 2.0 16V TDCi EcoBlue mHEV
FWD Bus
Motor kodu:
BLFC
Üretim yılı;
Kilometre durumu:
Lisans numarası :
34CTV872
VIN:
NMOCXXTRCLR01080 (kumanda linitesinden okunan)
Test edilmiş:
18.12.2024 10:16:27 / Standard
Hata kodu / Genel sorgulama / -
Tum yapı gruplarının hata kodu genel sorgulaması
Bilesen grubu
Sistem
Hata
OBD
OBD
Hata kodu P2002:
Kurum partikil filtresi
VERIM EN DUSUK SEVIYENIN ALTINDA
Hata kodu P2002:
Kurum partikil filtresi
VERIM EN DUSUK SEVIYENIN ALTINDA
Motor
Motor PCM Dizel TDCI
Hata kodu P029C:
Enjektör valfi 1
ELEKTRİK ÇOK DUSUK
Hata kodu P02A4:
Enjektör valfi 3
ELEKTRİK ÇOK DUSUK
Hata kodu P02AS:
Enjektör valfi 4
ELEKTRİK ÇOK DUSUK
Hata kodu P02AOQ:
Enjektör valfi 2
ELEKTRİK ÇOK DUSUK
Hata kodu P2002:
Kurum partikil filtresi
VERIM EN DUSUK SEVIYENIN ALTINDA
ABS
ABS (CAN)
Hata kodu C0020:
ABS hidrolik pompası
Fonksiyon hatalıdır.
Hella Gutmann Solutions GmbH
mega macs PC
Hata kodu U0001:
Yüksek Hızlı CAN-BUS
Fonksiyon hatalıdır.
Hata kodu U3003:
AKU VOLTAJİ
ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ
Hava yastığı
Hava yastığı (CAN)
Klima
Otomatik klima kontrol sistemi (CAN)
Konfor
Merkezi modül BCMii CAN

Hata kodu B124D:
Lastik basınc sensörü
hatalı sensor fonksiyonu
Hata kodu B1448:
Sağ fren lambası/park lambası
Fonksiyon hatalıdır.
Konfor
Gosterge panosu grubu IPC CAN
Konfor
Gateway modülü A CAN
Konfor
Direksiyon siitunu modüllü
Ses/Video
Ses kumanda linitesi ACM CAN
Ses/Video
Radyo RTM CAN
Hella Gutmann Solutions GmbH
mega macs PC

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 18.12.2024 11:06 Bayi No: 0601 Sayfa: 7/11
Rapor No: 06-01-2321208 Araç Giriş Tarihi: 18.12.2024 10:00 Araç Çıkış Tarihi: 18.12.2024 11:06
Mersis No: 0309073518100001

Tramer Sorgulaması

***1080 şasi nolu FORD TRANSIT KAMYONET CİFT K.350M 170 TREND E6.2 markalı aracın SBM kayıtlarında geçmiş hasarı bulunmamıştır.

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 18.12.2024 11:06
Rapor No: 06-01-2321208
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 18.12.2024 10:00

Sayfa: 8/11
Araç Çıkış Tarihi: 18.12.2024 11:06

Araç Resimleri



Çizik



Bagaj kapağı/kapısı, Bagaj kapısı > Çizik



Çamurluk, sol arka, Çamurluk, sol arka > Çizik



Çamurluk, sağ arka, Çamurluk, sağ arka > Çizik

Yağ seviyesi Soğutma SIVISI

Diğer

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 18.12.2024 11:06
Rapor No: 06-01-2321208
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 18.12.2024 10:00

Sayfa: 9/11
Araç Çıkış Tarihi: 18.12.2024 11:06



Motor, Triger zinciri kapağı > Yağ Kaçağı



Koltuklar, ön, Koltuk, sol ön > Deforme Olmuş



İlave parçalar, ön, Ön panjur > Ayarsız



Tampon, ön, Ön tampon > Hasarlı



Dikiz aynası, sağ, Dış dikiz aynası > Hasarlı



Kapı, sağ arka, Kapı, sağ arka > Standart Dışı Onarım



Kapı, sağ arka, Kapı, sağ arka > Hasarlı



Kaporta, C-direk, sağ > Hasarlı



Döşemeler/Kapaklar, Kapı döşemesi, sol arka > Deforme Olmuş



Döşemeler/Kapaklar, Kapı döşemesi, sağ arka > Deforme Olmuş



Taban, Taban halısı > Kirlenmiş



Koltuklar, arka, Arka koltuk > Kirlenmiş



Koltuklar, ön, Koltuk, sol ön > Kirlenmiş



Koltuklar, ön, Koltuk, sağ ön > Kirlenmiş



Arka lambalar, Arka lambalar, sağ > Hasarlı



Motor, Motor > Uyarı Lambası Yanıyor

Parça Grubu

Kapı, sağ ön

Tavan

Parça ve Hasar

Kapı, sağ ön - Ezik

Tavan - Ezik

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 18.12.2024 11:06 Bayi No: 0601 Sayfa: 10/11
Rapor No: 06-01-2321208 Araç Giriş Tarihi: 18.12.2024 10:00 Araç Çıkış Tarihi: 18.12.2024 11:06
Mersis No: 0309073518100001

Notlar

Test hattı ile ilgili notlar;

Yanal Kayma Ölçüm Değerleri tolerans aralığı dışındadır. Servis tespiti önerilir.

Diğer notlar;

Araç kirli olduğundan göz ile kusur tespiti yapılamadı.

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 18.12.2024 11:06 Bayi No: 0601 Sayfa: 11/11
Rapor No: 06-01-2321208 Araç Giriş Tarihi: 18.12.2024 10:00 Araç Çıkış Tarihi: 18.12.2024 11:06
Mersis No: 0309073518100001

Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve- veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruks ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görşelliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümlenmeler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta olağan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları'nin sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları,panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyerek onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.
- TSE 13805 yönetmeliğine göre HYB numaramızın raporda belirtilmesi için en kapsamlı paketimiz Full Plus Ekspertiz ve üzeri paketlerimiz için geçerlidir.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası