

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 25.07.2024 11:53
Rapor No: 06-01-1273287
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 25.07.2024 11:33

Sayfa: 1/10
Araç Çıkış Tarihi: 25.07.2024 11:53

Full Plus Ekspertiz



06DPT229

Eksper / İmza



06-HYB-8225

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA


Rapor Tarihi: 25.07.2024 11:53 Bayi No: 0601 Sayfa: 2/10
Rapor No: 06-01-1273287 Araç Giriş Tarihi: 25.07.2024 11:33 Araç Çıkış Tarihi: 25.07.2024 11:53
Mersis No: 0309073518100001

Araç Bilgileri

Plaka	06DPT229	Şanzıman Tipi	Manuel
KM	5512	Yakıt Cinsi	Dizel
Şase	NM0YXXTTGYPD23117	Motor Gücü	95 kw
Marka	Ford	Motor Hacmi	1995cc
Rengi	BEYAZ	Model	Tourneo Custom
Sonraki Muayene Tar.	0NaN-aN-aN	Model Yılı	2023
Araç Tipi	Minibüs (Panelvan**)	Ruhsat Sahibi	TAN OTO
Kapı Sayısı	4 Kapı		

**Ruhsat üzerinde belirtilen araç tipidir.

Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)



B: Boyalı

B/2: Lokal Boyalı

D: Değişmiş

Araçta değişmiş ve boyanmış parça bulunmamaktadır

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 25.07.2024 11:53
Rapor No: 06-01-1273287
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 25.07.2024 11:33

Sayfa: 3/10
Araç Çıkış Tarihi: 25.07.2024 11:53

Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ	Ezikler ve çizikler mevcut.
Araç Koltukları Mekanizmaları	SORUNSUZ	
Taban, Tavan, Koltuk ve Kapı Döşemeleri	BAKIM GEREKLİ	Kirlenmiş.
Araç İç Donanımı ve Kumanda Kontrol Düğmeleri	SORUNSUZ	
Aydınlatma ve İkaz Sistemi	SORUNSUZ	
Silecekler	SORUNSUZ	
Elektrik ve Elektronik Aksam	SORUNSUZ	
Torpedo ve Emniyet Kemerleri	SORUNSUZ	
Lastik ve Jantlar	SORUNSUZ	
Fren Sistemi ve Fren Hortumları	SORUNSUZ	
Yürür Aksam	SORUNSUZ	
Motor ve Motor Yağ Seviyesi	SORUNSUZ	
Şanzıman	SORUNSUZ	
Diferansiyel	SORUNSUZ	
Direksiyon Sistemi	SORUNSUZ	
Eğlence Sistemi (Radyo vs.)	SORUNSUZ	
Park Sensörleri	SORUNSUZ	
Araç Altı	SORUNSUZ	
Akü	SORUNSUZ	Akü degerleri okunamadığından test yapılamadı.
Klima	SORUNSUZ	
Cam ve Cam Düğmeleri	SORUNSUZ	
Kayışlar ve Rulmanlar	SORUNSUZ	

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 25.07.2024 11:53
Rapor No: 06-01-1273287
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 25.07.2024 11:33

Sayfa: 4/10
Araç Çıkış Tarihi: 25.07.2024 11:53

Egzoz Sistemi ve Susturucular

Soğutma Sistemi ve Soğutma Suyu

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 25.07.2024 11:53 Bayi No: 0601 Sayfa: 5/10
Rapor No: 06-01-1273287 Araç Giriş Tarihi: 25.07.2024 11:33 Araç Çıkış Tarihi: 25.07.2024 11:53
Mersis No: 0309073518100001


Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
3.6 m/km	-7.4 ! m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	67	62	5
2. Aks	11	18	7



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	0.056	0.142	60
2. Aks	2.4385	2.3415	3
El Freni	0.5145	0.485	5

Verimlilik

25

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	215/65/16	107T	3,44 mm	Yazlık
Sol Arka	215/65/16	107T	3,76 mm	Yazlık
Sağ Ön	215/65/16	107T	3,21 mm	Yazlık
Sağ Arka	215/65/16	107T	3,72 mm	Yazlık

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 25.07.2024 11:53
Rapor No: 06-01-1273287
Mersis No: 0309073518100001


Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 25.07.2024 11:33

Sayfa: 6/10
Araç Çıkış Tarihi: 25.07.2024 11:53

Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku 656 NM	Teker Torku 600 NM	Teker Gücü 78 KW	Test Hızı 122 km/h
Ruhsat Verisi Güç 95 KW	Test Sonucu Güç 90 KW	Kayıp Güç 17 KW	Performans % 94,74

RPM (Devir/dk) Grafiği



Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 25.07.2024 11:53 Bayi No: 0601 Sayfa: 7/10
Rapor No: 06-01-1273287 Araç Giriş Tarihi: 25.07.2024 11:33 Araç Çıkış Tarihi: 25.07.2024 11:53
Mersis No: 0309073518100001

OBD Genel Arıza Tarama

25.07.2024

Arac:

Ford Transit Custom V362 2.0 16V TDCi EcoBlue mHEV
FWD Bus

Motor kodu:

BJFC

Uretim yili;

Kilometre durumu:

Lisans numarası :

06DPT229

VIN:

NMOYXXTTGYPD23117 (kumanda unitesinden okunan)

Test edilmiş:

25.07.2024 11:35:22 / Standard

Hata kodu / Genel sorgulama / -

Tum yapi gruplarinin hata kodu genel sorgulaması

Bilesen grubu

Sistem

Hata

OBD

OBD

Motor

Motor PCM Dizel TDCI

ABS

ABS (CAN)

Hata kodu P1708:

KAVRAMA SVICI

ARIZALI ELEKTRIK DEVRESI

Hata kodu U0001:

Yiksek Hizli CAN-BUS

Fonksiyon hatalidir.

Hava yastigi

Hava yastigi (CAN)

Klima

Otomatik klima kontrol sistemi (CAN)

Konfor

Merkezi modiiil BCMii CAN

Konfor

Gosterge panosu grubu IPC CAN

Konfor

Park asistansi PAM CAN

Konfor

Gateway modili A CAN

Konfor

Direksiyon siitunu modiiiii

Ses/Video

Ses kumanda linitesi ACM CAN

Hata kodu U0155:

Gosterge panosuna CAN-Bus-baglanti

BOZUK ILETISIM

Ses/Video

Radyo RTM CAN

Hella Gutmann Solutions GmbH

mega macs PC

Tramer Sorgulaması

***3117 şasi nolu FORD TRANSITCUSTOMVAN 320S 2.0 105 E6.2 TREND markalı aracın SBM kayıtlarında geçmiş hasarı bulunmamıştır.

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 25.07.2024 11:53
Rapor No: 06-01-1273287
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 25.07.2024 11:33

Sayfa: 8/10
Araç Çıkış Tarihi: 25.07.2024 11:53

Araç Resimleri



Çizik



Tampon, ön, Ön tampon > Çizik



Çamurluk, sol arka, Çamurluk, sol arka > Çizik



Bagaj kapağı/kapısı, Bagaj kapısı, sol > Çizik



Bagaj kapağı/kapısı, Bagaj kapısı, sağ > Çizik

Yağ seviyesi Soğutma SIVISI

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 25.07.2024 11:53
Rapor No: 06-01-1273287
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 25.07.2024 11:33

Sayfa: 9/10
Araç Çıkış Tarihi: 25.07.2024 11:53

Vuruk



Kapı, sağ arka, Kapı, sağ arka
> Ezik


Diğer



Komünikasyon/Navigasyon/EğlenceKoltuklar, ön, Koltuk, sol ön >
sistemleri, Anten > Hasarlı



Kirlenmiş



Koltuklar, ön, Koltuk, sağ ön >
Kirlenmiş



Çamurluk, sağ arka, Çamurluk,
sağ arka > Hasarlı

Parça Grubu

Motor kaputu

Parça ve Hasar

Motor kaputu - Ezik

Notlar

Test hattı ile ilgili notlar;

Yanal Kayma Ölçüm Değerleri tolerans aralığı dışındadır. Servis tespiti önerilir.
Fren Ölçüm Değerleri tolerans aralığı dışındadır. Servis tespiti önerilir.

Diğer notlar;

Araç kirli olduğundan göz ile kusur tespiti yapılamadı.

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 25.07.2024 11:53 Bayi No: 0601 Sayfa: 10/10
Rapor No: 06-01-1273287 Araç Giriş Tarihi: 25.07.2024 11:33 Araç Çıkış Tarihi: 25.07.2024 11:53
Mersis No: 0309073518100001

Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve- veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruks ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde de araçta oluşan fakat aracın görşelliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümlenmeler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta olağan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları'nın sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları,panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, akşların değiştirilmeyerek onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası