

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 21.09.2024 09:43
Rapor No: 06-01-1289387
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 21.09.2024 09:15

Sayfa: 1/9
Araç Çıkış Tarihi: 21.09.2024 09:43

Full Plus Ekspertiz



06DNY357

Eksper / İmza



06-HYB-8225


Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 21.09.2024 09:43 Bayi No: 0601 Sayfa: 2/9
Rapor No: 06-01-1289387 Araç Giriş Tarihi: 21.09.2024 09:15 Araç Çıkış Tarihi: 21.09.2024 09:43
Mersis No: 0309073518100001

Araç Bilgileri

Plaka	06DNY357	Şanzıman Tipi	Manuel
KM	18185	Yakıt Cinsi	Dizel
Şase	NM0YXXTTGYPD07961	Motor Gücü	77 kw
Motor Hacmi	1995cc	Marka	Ford
Renği	BEYAZ	Model	Transit Custom
Sonraki Muayene Tar.	0NaN-aN-aN	Model Yılı	2023
Araç Tipi	Panelvan	Ruhsat Sahibi	TAN OTO
Kapı Sayısı	4 Kapı		

Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)



B: Boyalı

B/2: Lokal Boyalı

D: Değişmiş

Araçta değişmiş ve boyanmış parça bulunmamaktadır

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 21.09.2024 09:43 Bayi No: 0601 Sayfa: 3/9
Rapor No: 06-01-1289387 Araç Giriş Tarihi: 21.09.2024 09:15 Araç Çıkış Tarihi: 21.09.2024 09:43
Mersis No: 0309073518100001

Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı		Ezikler ve çizikler mevcut.
Araç Koltukları Mekanizmaları		
Taban, Tavan, Koltuk ve Kapı Döşemeleri		Kirlenmiş.
Araç İç Donanımı ve Kumanda Kontrol Düğmeleri		
Aydınlatma ve İkaz Sistemi		
Silecekler		
Elektrik ve Elektronik Aksam		
Torpedo ve Emniyet Kemerleri		
Lastik ve Jantlar		Jant kapakları eksik yok.ön lastikler hasarlı.
Fren Sistemi ve Fren Hortumları		
Yürür Aksam		
Motor ve Motor Yağ Seviyesi		
Şanzıman		
Diferansiyel		
Direksiyon Sistemi		
Eğlence Sistemi (Radyo vs.)		
Park Sensörleri		
Araç Altı		Kontrol edilemedi.
Akü		Akü degerleri okunamadığından test yapılamadı.
Klima		
Cam ve Cam Düğmeleri		
Kayışlar ve Rulmanlar		
Egzoz Sistemi ve Susturucular		
Soğutma Sistemi ve Soğutma Suyu		

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 21.09.2024 09:43 Bayi No: 0601 Sayfa: 4/9
Rapor No: 06-01-1289387 Araç Giriş Tarihi: 21.09.2024 09:15 Araç Çıkış Tarihi: 21.09.2024 09:43
Mersis No: 0309073518100001

Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
-	-

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	-	-	-
2. Aks	-	-	-



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	-	-	-
2. Aks	-	-	-
El Freni	-	-	-

Verimlilik

-

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	215/65/16	109T	5,38 mm	Yazlık
Sol Arka	215/65/16	109T	4,78 mm	Yazlık
Sağ Ön	215/65/16	109T	5,22 mm	Yazlık
Sağ Arka	215/65/16	109T	5,33 mm	Yazlık



Jant kapağı seti > Eksik



Lastik, ön > Hasarlı



Lastik, ön > Hasarlı

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 21.09.2024 09:43
Rapor No: 06-01-1289387
Mersis No: 0309073518100001


Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 21.09.2024 09:15

Sayfa: 5/9
Araç Çıkış Tarihi: 21.09.2024 09:43

Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku 456 NM	Teker Torku 391 NM	Teker Gücü 68 KW	Test Hızı 148 km/h
Ruhsat Verisi Güç 77 KW	Test Sonucu Güç 84 KW	Kayıp Güç 19 KW	Performans % 100,00

RPM (Devir/dk) Grafiği



Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 21.09.2024 09:43 Bayi No: 0601 Sayfa: 6/9
Rapor No: 06-01-1289387 Araç Giriş Tarihi: 21.09.2024 09:15 Araç Çıkış Tarihi: 21.09.2024 09:43
Mersis No: 0309073518100001

OBD Genel Arıza Tarama

21.09.2024

Araç:

Ford Transit Custom V362 2.0 16V TDCi EcoBlue mHEV
FWD Bus

Motor kodu:

BJFC

Üretim yılı;

Kilometre durumu:

Lisans numarası :

06DNY357

VIN:

NMOYXXTTGYPDO07961 (kumanda unitesinden okunan)

Test edilmiş:

21.09.2024 09:32:55 / Standard

Hata kodu / Genel sorgulama / -

Tüm yapı gruplarının hata kodu genel sorgulaması

Bileşen grubu

Sistem

Hata

OBD

OBD

Motor

Motor PCM Dizel TDCI

ABS

ABS (CAN)

Hata kodu U0001:

Yüksek Hızlı CAN-BUS

Fonksiyon hatalıdır.

Hava yastığı

Hava yastığı (CAN)

Klima

Otomatik klima kontrol sistemi (CAN)

Konfor

Merkezi modül BCMii CAN

Konfor

Gosterge panosu grubu IPC CAN

Konfor

Park asistanı PAM CAN

Konfor

Gateway modülü A CAN

Konfor

Direksiyon siitunu modülüii

Ses/Video

Ses kumanda ünitesi ACM CAN

Ses/Video

Radyo RTM CAN

Hella Gutmann Solutions GmbH

mega macs PC

Tramer Sorgulaması

***7961 şasi nolu FORD TRANSITCUSTOMVAN 320S 2.0 105 E6.2 TREND markalı aracın SBM kayıtlarında geçmiş hasarı bulunmamıştır.

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 21.09.2024 09:43
Rapor No: 06-01-1289387
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 21.09.2024 09:15

Sayfa: 7/9
Araç Çıkış Tarihi: 21.09.2024 09:43

Araç Resimleri



Çizik



Tampon, arka, Arka tampon > Çizik



Tampon, ön, Ön tampon > Çizik



Kapı, sağ arka, Kapı, sağ arka > Çizik



Kapı, sağ ön, Kapı, sağ ön > Çizik

Yağ seviyesi Soğutma SIVISI

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 21.09.2024 09:43
Rapor No: 06-01-1289387
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 21.09.2024 09:15

Sayfa: 8/9
Araç Çıkış Tarihi: 21.09.2024 09:43

Vuruk



Çamurluk, sol arka, Çamurluk, sol arka > Ezik

Diğer




Taban, Taban halısı > Kirlenmiş



Kapı, sol ön, Kapı, sol ön > Hasarlı



Koltuklar, ön, Koltuk, sol ön > Kirlenmiş



Koltuklar, ön, Koltuk, sağ ön > Kirlenmiş

Parça Grubu

Kapı, sol ön

Parça ve Hasar

Kapı gergisi - Ses Yapıyor

Notlar

Diğer notlar;

Araç kirli olduğundan göz ile kusur tespiti yapılamadı.araç fren süspansiyon testi yapılamadı.

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 21.09.2024 09:43 Bayi No: 0601 Sayfa: 9/9
Rapor No: 06-01-1289387 Araç Giriş Tarihi: 21.09.2024 09:15 Araç Çıkış Tarihi: 21.09.2024 09:43
Mersis No: 0309073518100001

Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve- veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruks ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde de araçta oluşan fakat aracın görşelliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümlenmeler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta olağan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları'nin sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları,panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, akşların değiştirilmeyerek onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası