

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 10.01.2025 14:18
Rapor No: 06-01-1330008
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 10.01.2025 13:59

Sayfa: 1/9
Araç Çıkış Tarihi: 10.01.2025 14:18

Full Plus Ekspertiz



06DPT269

Eksper / İmza



06-HYB-8225


Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 10.01.2025 14:18 Bayi No: 0601 Sayfa: 2/9
Rapor No: 06-01-1330008 Araç Giriş Tarihi: 10.01.2025 13:59 Araç Çıkış Tarihi: 10.01.2025 14:18
Mersis No: 0309073518100001

Araç Bilgileri

| | | | |
|----------------------|-------------------|---------------|----------------|
| Plaka | 06DPT269 | Şanzıman Tipi | Manuel |
| KM | 13145 | Yakıt Cinsi | Dizel |
| Şase | NM0YXXTTGYPD23160 | Motor Gücü | 77 kw |
| Marka | Ford | Motor Hacmi | 1995cc |
| Renği | BEYAZ | Model | Transit Custom |
| Sonraki Muayene Tar. | 2025-04-02 | Model Yılı | 2023 |
| Araç Tipi | Panelvan | Ruhsat Sahibi | TAN OTO |
| Kapı Sayısı | 4 Kapı | | |

Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)



B: Boyalı

B/2: Lokal Boyalı

D: Değişmiş

Araçta değişmiş ve boyanmış parça bulunmamaktadır

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 10.01.2025 14:18 Bayi No: 0601 Sayfa: 3/9
Rapor No: 06-01-1330008 Araç Giriş Tarihi: 10.01.2025 13:59 Araç Çıkış Tarihi: 10.01.2025 14:18
Mersis No: 0309073518100001

Kontrol Listesi

| | | |
|----------|---------------|------------------------|
| SORUNSUZ | BAKIM GEREKLİ | ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ |
|----------|---------------|------------------------|

| | Durum | Notlar |
|---|---------------|--|
| Araç Kaporta Aksamı | BAKIM GEREKLİ | Ezik ve çizik mevcut. |
| Araç Koltukları Mekanizmaları | SORUNSUZ | |
| Taban, Tavan, Koltuk ve Kapı Döşemeleri | SORUNSUZ | |
| Araç İç Donanımı ve Kumanda Kontrol Düğmeleri | SORUNSUZ | |
| Aydınlatma ve İkaz Sistemi | SORUNSUZ | |
| Silecekler | SORUNSUZ | |
| Elektrik ve Elektronik Aksam | SORUNSUZ | |
| Torpido ve Emniyet Kemerleri | SORUNSUZ | |
| Lastik ve Jantlar | SORUNSUZ | |
| Fren Sistemi ve Fren Hortumları | SORUNSUZ | |
| Yürür Aksam | SORUNSUZ | |
| Motor ve Motor Yağ Seviyesi | BAKIM GEREKLİ | Kartel yağ kaçağı mevcut. |
| Şanzıman | BAKIM GEREKLİ | Yağ terletmesi mevcut. |
| Diferansiyel | SORUNSUZ | |
| Direksiyon Sistemi | SORUNSUZ | |
| Eğlence Sistemi (Radyo vs.) | SORUNSUZ | |
| Park Sensörleri | SORUNSUZ | |
| Araç Altı | SORUNSUZ | Kontrol edilemedi. |
| Akü | SORUNSUZ | Akü degerleri okunamadığından test yapılamadı. |
| Klima | SORUNSUZ | |
| Cam ve Cam Düğmeleri | SORUNSUZ | |
| Kayışlar ve Rulmanlar | SORUNSUZ | |
| Egzoz Sistemi ve Susturucular | SORUNSUZ | |
| Soğutma Sistemi ve Soğutma Suyu | SORUNSUZ | |

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 10.01.2025 14:18 Bayi No: 0601 Sayfa: 4/9
Rapor No: 06-01-1330008 Araç Giriş Tarihi: 10.01.2025 13:59 Araç Çıkış Tarihi: 10.01.2025 14:18
Mersis No: 0309073518100001

Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

| ÖN | ARKA |
|------------|-------------|
| 6.6 ! m/km | -9.2 ! m/km |

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

Süspansiyon Ölçüm Değerleri

| AKS | Sol (%) | Sağ (%) | Fark (%) |
|--------|---------|---------|----------|
| 1. Aks | 66 | 81 | 15 |
| 2. Aks | 54 | 47 | 7 |



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

Fren Ölçüm Değerleri

| Fren Ölçüm Değerleri (daN) | Sol | Sağ | Sapma (%) |
|----------------------------|--------|--------|-----------|
| 1. Aks | 4.1025 | 3.9015 | 4 |
| 2. Aks | 1.7345 | 1.8005 | 3 |
| El Freni | 0.0445 | 0.06 | 25 |

Verimlilik

58

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

Lastikler

| Aks | Ebat | Yol ve Yük Endeksi | Diş Derinliği | Tip |
|----------|-----------|--------------------|---------------|--------|
| Sol Ön | 215/65/16 | 109T | 5,37 mm | Yazlık |
| Sol Arka | 215/65/16 | 109T | 5,99 mm | Yazlık |
| Sağ Ön | 215/65/16 | 109T | 5,21 mm | Yazlık |
| Sağ Arka | 215/65/16 | 109T | 5,72 mm | Yazlık |

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 10.01.2025 14:18
Rapor No: 06-01-1330008
Mersis No: 0309073518100001


Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 10.01.2025 13:59

Sayfa: 5/9
Araç Çıkış Tarihi: 10.01.2025 14:18

Dinamometre Ölçüm Değerleri

| | | | |
|----------------------------------|-----------------------------|------------------------|--------------------------|
| Ölçülen Motor Torku 963 NM | Teker Torku 195 NM | Teker Gücü 14 KW | Test Hızı 117 km/h |
| Ruhsat Verisi Güç 77 KW | Test Sonucu Güç 71 KW | Kayıp Güç 52 KW | Performans % 92,21 |

RPM (Devir/dk) Grafiği



Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 10.01.2025 14:18 Bayi No: 0601 Sayfa: 6/9
Rapor No: 06-01-1330008 Araç Giriş Tarihi: 10.01.2025 13:59 Araç Çıkış Tarihi: 10.01.2025 14:18
Mersis No: 0309073518100001

OBD Genel Arıza Tarama

10.01.2025

Arac:

Ford Transit Custom V362 2.0 16V TDCi EcoBlue mHEV
FWD Bus

Motor kodu:

BJFC

Uretim yili;

Kilometre durumu:

Lisans numarası :

06DPT269

VIN:

NMOYXXTTGYPD23160 (kumanda unitesinden okunan)

Test edilmiş:

10.01.2025 14:11:40 / Standard

Hata kodu / Genel sorgulama / -

Tum yapi gruplarinin hata kodu genel sorgulaması

Bilesen grubu

Sistem

Hata

OBD

OBD

Motor

Motor PCM Dizel TDCI

ABS

ABS (CAN)

Hata kodu U0001:

Yiksek Hizli CAN-BUS

Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu U3003:

AKU VOLTAJI

ARIZALI ELEKTRIK DEVRESI

Hava yastigi

Hava yastigi (CAN)

Klima

Otomatik klima kontrol sistemi (CAN)

Konfor

Merkezi modiiil BCMii CAN

Konfor

Gosterge panosu grubu IPC CAN

Konfor

Park asistansi PAM CAN

Konfor

Gateway modili A CAN

Konfor

Direksiyon siitunu modiiiii

Ses/Video

Ses kumanda linitesi ACM CAN

Ses/Video

Radyo RTM CAN

Hella Gutmann Solutions GmbH

mega macs PC

Tramer Sorgulaması

***3160 şasi nolu FORD TRANSITCUSTOMVAN 320S 2.0 105 E6.2 TREND markalı aracın SBM kayıtlarında geçmiş hasarı bulunmamıştır.

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 10.01.2025 14:18
Rapor No: 06-01-1330008
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 10.01.2025 13:59

Sayfa: 7/9
Araç Çıkış Tarihi: 10.01.2025 14:18

Araç Resimleri



Çizik



Tampon, ön, Ön tampon > Çizik



Çamurluk, sağ arka, Çamurluk, sağ arka > Çizik



Kapı, sağ arka, Kapı, sağ arka > Çizik

Yağ seviyesi Soğutma SIVISI

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 10.01.2025 14:18
Rapor No: 06-01-1330008
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 10.01.2025 13:59

Sayfa: 8/9
Araç Çıkış Tarihi: 10.01.2025 14:18

Vuruk



Çamurluk, sağ arka, Çamurluk,
sağ arka > Ezik

Diğer

| Parça Grubu | Parça ve Hasar |
|-------------|--------------------------|
| Şanzıman | Şanzıman - Yağ Kaçağı |
| Motor | Yağ karteri - Yağ Kaçağı |

Notlar

Test hattı ile ilgili notlar;

Yanal Kayma Ölçüm Değerleri tolerans aralığı dışındadır. Servis tespiti önerilir.

Diğer notlar;

Araç kirli olduğundan göz ile kusur tespiti yapılamadı.

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 10.01.2025 14:18 Bayi No: 0601 Sayfa: 9/9
Rapor No: 06-01-1330008 Araç Giriş Tarihi: 10.01.2025 13:59 Araç Çıkış Tarihi: 10.01.2025 14:18
Mersis No: 0309073518100001

Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve- veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruks ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde de araçta oluşan fakat aracın görşelliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümlenmeler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta olağan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları'nin sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları,panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyerek onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.
- TSE 13805 yönetmeliğine göre HYB numaramızın raporda belirtilmesi için en kapsamlı paketimiz Full Plus Ekspertiz ve üzeri paketlerimiz için geçerlidir.
- Uyarı: Tramer sorgulama içeriği, sigorta şirketleri tarafından Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi ("SBM")'ne iletilen sigorta kayıtlarından ibarettir. İlgili sorguya ait tutarda, trafik ve kasko hasarlarında yer alan dava faizi ve yargılama giderleri dahil edilmemektedir. Tramer sorgulama içeriğindeki bilgiler resmî belge olarak kullanılamaz. Şirketimizin kayıtlarla herhangi bir bağlantısı olmayıp yalnızca bilgi amaçlı paylaşılmaktadır. Detaylı bilgi için SBM resmî internet sitesine başvurunuz.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası