

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi  
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 20.09.2024 14:11  
Rapor No: 06-01-1289138  
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601  
Araç Giriş Tarihi: 20.09.2024 13:32

Sayfa: 1/11  
Araç Çıkış Tarihi: 20.09.2024 14:11

# Full Plus Ekspertiz



## 06EPF684

Eksper / İmza



06-HYB-8225


Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi  
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 20.09.2024 14:11 Bayi No: 0601 Sayfa: 2/11  
Rapor No: 06-01-1289138 Araç Giriş Tarihi: 20.09.2024 13:32 Araç Çıkış Tarihi: 20.09.2024 14:11  
Mersis No: 0309073518100001

## Araç Bilgileri

Plaka	06EPF684	Şanzıman Tipi	Otomatik
KM	47901	Yakıt Cinsi	Benzin
Şase	NLAFC5690MW120439	Motor Gücü	92 kw
Motor Hacmi	1597cc	Marka	Honda
Renği	BEYAZ	Model	Civic
Sonraki Muayene Tar.	2026-08-10	Model Yılı	2021
Araç Tipi	Sedan	Ruhsat Sahibi	TAN OTO
Kapı Sayısı	4 Kapı		

## Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)



B: Boyalı

B/2: Lokal Boyalı

D: Değişmiş

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi  
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 20.09.2024 14:11 Bayi No: 0601 Sayfa: 3/11  
Rapor No: 06-01-1289138 Araç Giriş Tarihi: 20.09.2024 13:32 Araç Çıkış Tarihi: 20.09.2024 14:11  
Mersis No: 0309073518100001

## Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı		Ezikler ve çizikler mevcut.
Araç Koltukları Mekanizmaları		
Taban, Tavan, Koltuk ve Kapı Döşemeleri		Koltuklar deforme olmuş.
Araç İç Donanımı ve Kumanda Kontrol Düğmeleri		
Aydınlatma ve İkaz Sistemi		Arka lambalar sağ hasarlı.
Silecekler		
Elektrik ve Elektronik Aksam		
Torpedo ve Emniyet Kemerleri		
Lastik ve Jantlar		Jantlar çizik.
Fren Sistemi ve Fren Hortumları		
Yürür Aksam		
Motor ve Motor Yağ Seviyesi		
Şanzıman		
Diferansiyel		
Direksiyon Sistemi		
Eğlence Sistemi (Radyo vs. )		
Park Sensörleri		
Araç Altı		Alt muhafaza hasarlı,bagaj havuzu hasarlı.
Akü		
Klima		
Cam ve Cam Düğmeleri		
Kayışlar ve Rulmanlar		
Egzoz Sistemi ve Susturucular		Orta susturucu hasarlı.
Soğutma Sistemi ve Soğutma Suyu		

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi  
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 20.09.2024 14:11 Bayi No: 0601 Sayfa: 4/11  
Rapor No: 06-01-1289138 Araç Giriş Tarihi: 20.09.2024 13:32 Araç Çıkış Tarihi: 20.09.2024 14:11  
Mersis No: 0309073518100001

## Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
-	-

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

## Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	-	-	-
2. Aks	-	-	-



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.  
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

## Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	-	-	-
2. Aks	-	-	-
El Freni	-	-	-

### Verimlilik

-

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

## Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	215/50/17	95W	4,3 mm	Yazlık
Sol Arka	215/50/17	95W	4,56 mm	Yazlık
Sağ Ön	215/50/17	95W	4,78 mm	Yazlık
Sağ Arka	215/50/17	95W	441 mm	Yazlık



Jant, sağ arka > Çizik



Jant, sağ ön > Çizik

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi  
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 20.09.2024 14:11  
Rapor No: 06-01-1289138  
Mersis No: 0309073518100001


Bayi No: 0601  
Araç Giriş Tarihi: 20.09.2024 13:32

Sayfa: 5/11  
Araç Çıkış Tarihi: 20.09.2024 14:11

## Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku 289 NM	Teker Torku 249 NM	Teker Gücü 45 KW	Test Hızı 146 km/h
Ruhsat Verisi Güç 92 KW	Test Sonucu Güç 58 KW	Kayıp Güç 12 KW	Performans % 63,04

## RPM (Devir/dk) Grafiği



Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi  
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 20.09.2024 14:11 Bayi No: 0601 Sayfa: 6/11  
Rapor No: 06-01-1289138 Araç Giriş Tarihi: 20.09.2024 13:32 Araç Çıkış Tarihi: 20.09.2024 14:11  
Mersis No: 0309073518100001

## OBD Genel Arıza Tarama

20.09.2024  
Arac:  
Honda Civic 1.7i 16V  
Motor kodu:  
D17 A1  
Uretim yili;  
02-06  
Kilometre durumu:  
Lisans numarası :  
06EPF684  
VIN:  
NLAFCS690MW120439 (kumanda linitesinden okunan)  
Test edilmiş:  
20.09.2024 13:31:48 / Standard  
Hata kodu / Genel sorgulama / -  
Tum yapi gruplarinin hata kodu genel sorgulaması  
Bilesen grubu  
Sistem  
Hata  
OBD  
OBD  
Hella Gutmann Solutions GmbH  
mega macs PC

## Tramer Sorgulaması

Hasar Tarihi	Hasar Parça Değişimi	Hasar Tanımı	Ağır Hasarlı Mı ?	Hasar Maliyeti	Hasar Maliyeti Kur Bilgisi
03.03.2024		ERP-Çarpisma	Hayır	101499.99	TL
19.03.2022		ERP-Çarpisma	Hayır	10595.24	TL

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi  
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 20.09.2024 14:11  
Rapor No: 06-01-1289138  
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601  
Araç Giriş Tarihi: 20.09.2024 13:32

Sayfa: 7/11  
Araç Çıkış Tarihi: 20.09.2024 14:11

## Araç Resimleri



## Çizik



Tampon, arka, Arka tampon > Çizik



Kapı, sağ arka, Kapı, sağ arka > Çizik

**Yağ seviyesi Soğutma SIVISI**

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi  
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 20.09.2024 14:11  
Rapor No: 06-01-1289138  
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601  
Araç Giriş Tarihi: 20.09.2024 13:32

Sayfa: 8/11  
Araç Çıkış Tarihi: 20.09.2024 14:11

## Vuruk



Bagaj kapağı/kapısı, Bagaj kapısı > Ezik



Bagaj kapağı/kapısı, Bagaj kapısı > Ezik



Motor kaputu, Motor kaputu > Ezik

## Diğer



Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi  
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 20.09.2024 14:11  
Rapor No: 06-01-1289138  
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601  
Araç Giriş Tarihi: 20.09.2024 13:32

Sayfa: 9/11  
Araç Çıkış Tarihi: 20.09.2024 14:11



Motor kaputu, Motor kaputu > Standart Dışı Onarım



Elektrik donanımı/Pano, Akü > Test Sonucu



Marşbiyel, sol, Marşbiyel plastiği, sol > Standart Dışı Onarım



Motor, Alt muhafaza > Hasarlı



Egzoz sistemi, Orta susturucu > Hasarlı



Arka bölüm, Bagaj havuzu > Hasarlı



Çamurluk, sol arka, Çamurluk, sol arka > Hasarlı



Koltuklar, ön, Koltuk, sol ön > Deforme Olmuş



Arka lambalar, Arka lambalar, sağ > Hasarlı



Arka lambalar, Arka lambalar, sağ > Hasarlı



Koltuklar, ön, Koltuk, sağ ön > Deforme Olmuş



Motor kaputu, Mentşe > Standart Dışı Onarım



Arka bölüm, Arka sac/panel > Hasarlı



Arka bölüm, Arka sac/panel > Standart Dışı Onarım



Çamurluk, sol arka, Çamurluk, sol arka > Standart Dışı Onarım

**Parça Grubu**

Marşbiyel, sol

Marşbiyel, sağ

Kaporta

Marşbiyel, sol

İlave parçalar, ön

**Parça ve Hasar**

Marşbiyel plastiği, sol - Boyalı

Marşbiyel plastiği, sağ - Boyalı

C-direk, sol - Boyalı

Marşbiyel, sol - Lokal Boya

Ön panjur - Ayarsız

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi  
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 20.09.2024 14:11 Bayi No: 0601 Sayfa: 10/11  
Rapor No: 06-01-1289138 Araç Giriş Tarihi: 20.09.2024 13:32 Araç Çıkış Tarihi: 20.09.2024 14:11  
Mersis No: 0309073518100001

## Notlar

### Diğer notlar;

Araç kirli olduğundan göz ile kusur tespiti yapılamadı.çamurluk sol ön sökülmüş takılmış,iç dış onarımlı boyalı bağlantı ayacı hasarlı,sol ön kapı sökülmüş takılmış iç dış onarımlı boyalı,motor kaputu iç dış onarımlı boyalı,sol arka kapı karşılık kısmı onarımlı boyalı,araç fren süspansiyon testi yapılamadı.

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi  
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 20.09.2024 14:11 Bayi No: 0601 Sayfa: 11/11  
Rapor No: 06-01-1289138 Araç Giriş Tarihi: 20.09.2024 13:32 Araç Çıkış Tarihi: 20.09.2024 14:11  
Mersis No: 0309073518100001

## Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve- veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruks ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görşelliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümlenmeler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta olağan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları'nin sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları,panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, akşların değiştirilmeyerek onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası