

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 10.09.2024 09:37
Rapor No: 06-01-1285483
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 10.09.2024 08:59

Sayfa: 1/10
Araç Çıkış Tarihi: 10.09.2024 09:37

Full Plus Ekspertiz



06DIA929

Eksper / İmza



06-HYB-8225


Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 10.09.2024 09:37 Bayi No: 0601 Sayfa: 2/10
Rapor No: 06-01-1285483 Araç Giriş Tarihi: 10.09.2024 08:59 Araç Çıkış Tarihi: 10.09.2024 09:37
Mersis No: 0309073518100001

Araç Bilgileri

Plaka	06DIA929	Şanzıman Tipi	Otomatik
KM	18994	Yakıt Cinsi	Benzin
Şase	NLHBM81JBNZ228487	Motor Gücü	74 kw
Marka	Hyundai	Motor Hacmi	1368cc
Rengi	Gri	Model	Bayon
Sonraki Muayene Tar.	2025-09-23	Model Yılı	2022
Araç Tipi	SUV	Ruhsat Sahibi	TAN OTO MOTORLU ARAÇLAR
Kapı Sayısı	5 Kapı		

Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)



B: Boyalı

B/2: Lokal Boyalı

D: Değişmiş

Araçta değişmiş ve boyanmış parça bulunmamaktadır

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 10.09.2024 09:37
Rapor No: 06-01-1285483
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 10.09.2024 08:59

Sayfa: 3/10
Araç Çıkış Tarihi: 10.09.2024 09:37

Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ	Ezikler ve çizikler mevcut.
Araç Koltukları Mekanizmaları	SORUNSUZ	
Taban, Tavan, Koltuk ve Kapı Döşemeleri	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ	Kirlenmiş. Tavan döşemesi yakıcı madde zararı görmüş.
Araç İç Donanımı ve Kumanda Kontrol Düğmeleri	SORUNSUZ	
Aydınlatma ve İkaz Sistemi	SORUNSUZ	
Silecekler	SORUNSUZ	
Elektrik ve Elektronik Aksam	SORUNSUZ	
Torpedo ve Emniyet Kemerleri	SORUNSUZ	
Lastik ve Jantlar	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ	Jantlar çizik.
Fren Sistemi ve Fren Hortumları	SORUNSUZ	
Yürür Aksam	SORUNSUZ	
Motor ve Motor Yağ Seviyesi	SORUNSUZ	
Şanzıman	SORUNSUZ	
Diferansiyel	SORUNSUZ	
Direksiyon Sistemi	SORUNSUZ	
Eğlence Sistemi (Radyo vs.)	SORUNSUZ	
Park Sensörleri	SORUNSUZ	
Araç Altı	SORUNSUZ	
Akü	SORUNSUZ	
Klima	SORUNSUZ	
Cam ve Cam Düğmeleri	SORUNSUZ	
Kayışlar ve Rulmanlar	SORUNSUZ	
Egzoz Sistemi ve Susturucular	SORUNSUZ	
Soğutma Sistemi ve Soğutma Suyu	SORUNSUZ	

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 10.09.2024 09:37 Bayi No: 0601 Sayfa: 4/10
Rapor No: 06-01-1285483 Araç Giriş Tarihi: 10.09.2024 08:59 Araç Çıkış Tarihi: 10.09.2024 09:37
Mersis No: 0309073518100001


Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
-3.4 m/km	-8 ! m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	70	64	6
2. Aks	63	64	1



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	279	283	2
2. Aks	188	202	7
El Freni	170	162	5

Verimlilik

60

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	205/55/17	91V	7,26 mm	Yazlık
Sol Arka	205/55/17	91V	7,83 mm	Yazlık
Sağ Ön	205/55/17	91V	7,77 mm	Yazlık
Sağ Arka	205/55/17	91V	7,51 mm	Yazlık



Jant, sağ ön > Çizik



Jant, sağ ön > Çizik



Jant, sağ ön > Çizik

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 10.09.2024 09:37
Rapor No: 06-01-1285483
Mersis No: 0309073518100001


Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 10.09.2024 08:59

Sayfa: 5/10
Araç Çıkış Tarihi: 10.09.2024 09:37

Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku	Teker Torku	Teker Gücü	Test Hızı
95	74,5	45,2	125
NM	NM	KW	km/h
Ruhsat Verisi Güç	Test Sonucu Güç	Kayıp Güç	Performans %
74	61,7	9,71	83,38
KW	KW	KW	

RPM (Devir/dk) Grafiği



Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 10.09.2024 09:37 Bayi No: 0601 Sayfa: 6/10
Rapor No: 06-01-1285483 Araç Giriş Tarihi: 10.09.2024 08:59 Araç Çıkış Tarihi: 10.09.2024 09:37
Mersis No: 0309073518100001

OBD Genel Arıza Tarama

ânGUTMANN

03.09.2024
Araç: Hyundai i20 (GB) 1.4i 16V CVVT—i
Motor kodu: G 4 LC
Üretim yılı: 15-
Kilometre durumu
Lisans numarası:
VIN: NLHBM81JBNZ228487 (kumanda ünitesinden okunan
)
Test edilmiş: 10.09.2024 09:13:51 / Standard

Hata kodu / Genel sorgulama / -

Tüm yapı gruplarının hata kodu genel sorgulaması

Bileşen grubu Sistem Hata
OBD OBD 0
Motor MCS MCS Motor kontrolü benzin 0
ABS ABS/ESP Anti blokaj sistemi (CAN 2008'de... 0
Hava yastığı Hava yastığı (CAN 2008'den itibaren)
0
Konfor BCM Araç elektrik sistemi kumanda ünite...
0
Konfor CM Gösterge panosu (CAN) 0
Hella Gutmann Solutions GmbH —1- mega macs PC

Tramer Sorgulaması

***8487 şasi nolu HYUNDAI BAYON 1.4 MPI STYLE AT markalı aracın SBM kayıtlarında geçmiş hasarı bulunmamıştır.

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 10.09.2024 09:37
Rapor No: 06-01-1285483
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 10.09.2024 08:59

Sayfa: 7/10
Araç Çıkış Tarihi: 10.09.2024 09:37

Araç Resimleri



Çizik



Kapı, sol arka, Kapı, sol arka > Çizik



Çamurluk, sağ arka, Çamurluk, sağ arka > Çizik



Çamurluk, sağ arka, Çamurluk, sağ arka > Çizik



Çamurluk, sol arka, Çamurluk, sol arka > Çizik



Tampon, ön, Ön tampon > Çizik

Yağ seviyesi Soğutma SIVISI

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 10.09.2024 09:37
Rapor No: 06-01-1285483
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 10.09.2024 08:59

Sayfa: 8/10
Araç Çıkış Tarihi: 10.09.2024 09:37

Vuruk



Kapı, sol ön, Kapı, sol ön > Ezik

Diğer



Döşemeler/Kapaklar,
Döşemeler/Kapaklar > Kirlenmiş



Döşemeler/Kapaklar,
Döşemeler/Kapaklar > Kirlenmiş



Döşemeler/Kapaklar,
Döşemeler/Kapaklar > Kirlenmiş



Döşemeler/Kapaklar,
Döşemeler/Kapaklar > Kirlenmiş



Döşemeler/Kapaklar,
Döşemeler/Kapaklar > Kirlenmiş



Tampon, arka, Arka tampon > Hasarlı



Tampon, arka, Arka tampon > Hasarlı



Kapı, sol arka, Kapı, sol arka > Noktasal Ezik



Elektrik donanımı/Pano, Akü > Test Sonucu

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 10.09.2024 09:37 Bayi No: 0601 Sayfa: 9/10
Rapor No: 06-01-1285483 Araç Giriş Tarihi: 10.09.2024 08:59 Araç Çıkış Tarihi: 10.09.2024 09:37
Mersis No: 0309073518100001

Parça Grubu

Döşemeler/Kapaklar

Parça ve Hasar

A-direk iç kaplaması, sol - Yakıcı Madde ile Zarar Görmüş

Notlar

Test hattı ile ilgili notlar;

Yanal Kayma Ölçüm Değerleri tolerans aralığı dışındadır. Servis tespiti önerilir.

Diğer notlar;

Araç kirli olduğundan göz ile kusur tespiti yapılamadı. Motor kaputunda kaplama mevcut, kaplama olan parçalarda kusur kontrolü yapılamamaktadır.

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 10.09.2024 09:37 Bayi No: 0601 Sayfa: 10/10
Rapor No: 06-01-1285483 Araç Giriş Tarihi: 10.09.2024 08:59 Araç Çıkış Tarihi: 10.09.2024 09:37
Mersis No: 0309073518100001

Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve- veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruks ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görşelliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümlenmeler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta olağan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları'nin sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları,panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyerek onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası