

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi  
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 27.11.2024 10:23  
Rapor No: 06-01-1312397  
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601  
Araç Giriş Tarihi: 27.11.2024 09:56

Sayfa: 1/9  
Araç Çıkış Tarihi: 27.11.2024 10:23

# Full Plus Ekspertiz



## 06BRD767

Eksper / İmza



06-HYB-8225


Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi  
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 27.11.2024 10:23 Bayi No: 0601 Sayfa: 2/9  
Rapor No: 06-01-1312397 Araç Giriş Tarihi: 27.11.2024 09:56 Araç Çıkış Tarihi: 27.11.2024 10:23  
Mersis No: 0309073518100001

## Araç Bilgileri

Plaka	06BRD767	Şanzıman Tipi	Otomatik
KM	100697	Yakıt Cinsi	Dizel
Şase	TMAJ3817GKJ923770	Motor Gücü	100 kw
Motor Hacmi	1598cc	Marka	Hyundai
Renji	KAHVERE	Model	Tucson
Sonraki Muayene Tar.	0NaN-aN-aN	Model Yılı	2019
Araç Tipi	SUV	Ruhsat Sahibi	...
Kapı Sayısı	5 Kapı		

## Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)



B: Boyalı

B/2: Lokal Boyalı

D: Değişmiş

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi  
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 27.11.2024 10:23 Bayi No: 0601 Sayfa: 3/9  
Rapor No: 06-01-1312397 Araç Giriş Tarihi: 27.11.2024 09:56 Araç Çıkış Tarihi: 27.11.2024 10:23  
Mersis No: 0309073518100001

## Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ	Ezikler ve çizikler mevcut.
Araç Koltukları Mekanizmaları	SORUNSUZ	
Taban, Tavan, Koltuk ve Kapı Döşemeleri	BAKIM GEREKLİ	Kirlenmiş.
Araç İç Donanımı ve Kumanda Kontrol Düğmeleri	SORUNSUZ	
Aydınlatma ve İkaz Sistemi	SORUNSUZ	
Silecekler	SORUNSUZ	
Elektrik ve Elektronik Aksam	SORUNSUZ	
Torpedo ve Emniyet Kemerleri	SORUNSUZ	
Lastik ve Jantlar	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ	Jantlar çizik.
Fren Sistemi ve Fren Hortumları	SORUNSUZ	
Yürür Aksam	SORUNSUZ	
Motor ve Motor Yağ Seviyesi	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ	Turbo hortumları ve radyatörü yağ kaçağı mevcut.
Şanzıman	BAKIM GEREKLİ	Yağ kaçağı mevcut.
Diferansiyel	SORUNSUZ	
Direksiyon Sistemi	SORUNSUZ	
Eğlence Sistemi (Radyo vs. )	SORUNSUZ	
Park Sensörleri	SORUNSUZ	
Araç Altı	BAKIM GEREKLİ	Kirlenmiş,yağ akıntısı mevcut.
Akü	SORUNSUZ	
Klima	SORUNSUZ	
Cam ve Cam Düğmeleri	SORUNSUZ	
Kayışlar ve Rulmanlar	SORUNSUZ	
Egzoz Sistemi ve Susturucular	SORUNSUZ	
Soğutma Sistemi ve Soğutma Suyu	SORUNSUZ	

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi  
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 27.11.2024 10:23 Bayi No: 0601 Sayfa: 4/9  
Rapor No: 06-01-1312397 Araç Giriş Tarihi: 27.11.2024 09:56 Araç Çıkış Tarihi: 27.11.2024 10:23  
Mersis No: 0309073518100001

## Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
3.2 m/km	0.0 m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

## Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	71	77	6
2. Aks	75	67	8



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.  
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

## Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	3.7875	3.4065	10
2. Aks	2.3535	2.2845	2
El Freni	2.2955	1.965	14

### Verimlilik

74

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

## Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	225/55/18	98V	5,16 mm	Yazlık
Sol Arka	225/55/18	98V	5,55 mm	Yazlık
Sağ Ön	225/55/18	98V	5,33 mm	Yazlık
Sağ Arka	225/55/18	98V	5,71 mm	Yazlık



Jant, sol ön > Çizik



Lastik, sol arka > Çizik



Lastik, sol arka > Çizik

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi  
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 27.11.2024 10:23 Bayi No: 0601 Sayfa: 5/9  
Rapor No: 06-01-1312397 Araç Giriş Tarihi: 27.11.2024 09:56 Araç Çıkış Tarihi: 27.11.2024 10:23  
Mersis No: 0309073518100001

## Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku -	Teker Torku -	Teker Gücü -	Test Hızı -
NM	NM	KW	km/h
Ruhsat Verisi Güç 100	Test Sonucu Güç -	Kayıp Güç -	Performans % --
KW	KW	KW	

## RPM (Devir/dk) Grafiği

Grafik bilgisi yüklenmemiş...

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi  
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 27.11.2024 10:23 Bayi No: 0601 Sayfa: 6/9  
Rapor No: 06-01-1312397 Araç Giriş Tarihi: 27.11.2024 09:56 Araç Çıkış Tarihi: 27.11.2024 10:23  
Mersis No: 0309073518100001

## OBD Genel Arıza Tarama

27.11.2024

Arac:

Hyundai Tucson (JM) 2.0 16V CRDi

Motor kodu:

D 4 EA-F

Uretim yili;

06-10

Kilometre durumu:

Lisans numarasi :

06BRD767

VIN:

TMAJ3817GKJ923770 (kumanda Initesinden okunan)

Test edilmiş:

27.11.2024 10:13:37 / Standard

Hata kodu / Genel sorgulama / -

Tum yapi gruplarinin hata kodu genel sorgulaması

Bilesen grubu

Sistem

Hata

OBD

OBD

Hata kodu P24C7:

Kurum partikiil sensori sicaklik sensori

Fonksiyon hatalidir.

Hella Gutmann Solutions GmbH

mega macs PC

## Tramer Sorgulaması

\*\*\*3770 şasi nolu HYUNDAI TUCSON FL 1.6 CRDI STYLE PLUS DCT markalı aracın SBM kayıtlarında geçmiş hasarı bulunmamıştır.

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi  
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 27.11.2024 10:23  
Rapor No: 06-01-1312397  
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601  
Araç Giriş Tarihi: 27.11.2024 09:56

Sayfa: 7/9  
Araç Çıkış Tarihi: 27.11.2024 10:23

## Araç Resimleri



## Çizik



Kapı, sağ arka, Kapı, sağ arka  
> Çizik



Dikiz aynası, sol, Dış dikiz  
aynası > Çizik

**Yağ seviyesi Soğutma SIVISI**

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi  
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 27.11.2024 10:23  
Rapor No: 06-01-1312397  
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601  
Araç Giriş Tarihi: 27.11.2024 09:56

Sayfa: 8/9  
Araç Çıkış Tarihi: 27.11.2024 10:23

## Vuruk



Kapı, sağ ön, Kapı, sağ ön > Ezik



Kapı, sol arka, Kapı, sol arka > Ezik

## Diğer



Motor, Turbo hortumları > Yağ Kaçağı



Motor, Turbo hava soğutucusu > Yağ Kaçağı



Döşemeler/Kapaklar, Kol dayaması, ön > Kirlenmiş



Taban, Taban halısı > Kirlenmiş



Şanzıman, Şanzıman > Yağ Kaçağı



Çamurluk, sağ arka, Çamurluk, sağ arka > Noktasal Ezik



Elektrik donanımı/Pano, Akü > Test Sonucu

## Notlar

### Diğer notlar;

Araç kirli olduğundan göz ile kusur tespiti yapılamadı. araç turbo hortum ve radyatöründe oluşan yağ kaçağından dolayı dyno teste alınamamıştır, araç altı yağ olduğundan kontrol edilemedi.



Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi  
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 27.11.2024 10:23 Bayi No: 0601 Sayfa: 9/9  
Rapor No: 06-01-1312397 Araç Giriş Tarihi: 27.11.2024 09:56 Araç Çıkış Tarihi: 27.11.2024 10:23  
Mersis No: 0309073518100001

## Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve- veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruks ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görşelliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümlenmeler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta olağan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları'nin sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları,panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyerek onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.
- TSE 13805 yönetmeliğine göre HYB numaramızın raporda belirtilmesi için en kapsamlı paketimiz Full Plus Ekspertiz ve üzeri paketlerimiz için geçerlidir.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası