

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi  
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 23.12.2024 13:04  
Rapor No: 06-01-1322993  
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601  
Araç Giriş Tarihi: 23.12.2024 12:06

Sayfa: 1/11  
Araç Çıkış Tarihi: 23.12.2024 13:04

# Full Plus Ekspertiz



## 06CMZ179

Eksper / İmza



06-HYB-8225


Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi  
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 23.12.2024 13:04 Bayi No: 0601 Sayfa: 2/11  
Rapor No: 06-01-1322993 Araç Giriş Tarihi: 23.12.2024 12:06 Araç Çıkış Tarihi: 23.12.2024 13:04  
Mersis No: 0309073518100001

## Araç Bilgileri

Plaka	06CMZ179	Şanzıman Tipi	Otomatik
KM	26817	Yakıt Cinsi	Dizel
Şase	MMCJLKL60NH003015	Motor Gücü	110 kw
Motor Hacmi	2268cc	Marka	Mitsubishi
Renği	BEYAZ	Model	L200
Sonraki Muayene Tar.	2025-05-27	Model Yılı	2021
Araç Tipi	Pick-Up	Ruhsat Sahibi	TAN OTO
Kapı Sayısı	4 Kapı		

## Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)



B: Boyalı

B/2: Lokal Boyalı

D: Değişmiş

\*\*\*Araçta değişmiş ve boyanmış parça bulunmamaktadır\*\*\*

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi  
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 23.12.2024 13:04 Bayi No: 0601 Sayfa: 3/11  
Rapor No: 06-01-1322993 Araç Giriş Tarihi: 23.12.2024 12:06 Araç Çıkış Tarihi: 23.12.2024 13:04  
Mersis No: 0309073518100001

## Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı		Ezikler ve çizikler mevcut.
Araç Koltukları Mekanizmaları		
Taban, Tavan, Koltuk ve Kapı Döşemeleri		Kirlenmiş,sol ön koltuk hasarlı,kılıf olduğundan koltuklar kntrl edlmdi.
Araç İç Donanımı ve Kumanda Kontrol Düğmeleri		
Aydınlatma ve İkaz Sistemi		
Silecekler		
Elektrik ve Elektronik Aksam		
Torpedo ve Emniyet Kemerleri		
Lastik ve Jantlar		
Fren Sistemi ve Fren Hortumları		
Yürür Aksam		
Motor ve Motor Yağ Seviyesi		
Şanzıman		
Diferansiyel		
Direksiyon Sistemi		DİREKSİYON simidi deforme olmuş.
Eğlence Sistemi (Radyo vs. )		
Park Sensörleri		
Araç Altı		Alt muhafaza ezik araç altı kontrol edilemedi.
Akü		
Klima		
Cam ve Cam Düğmeleri		
Kayışlar ve Rulmanlar		
Egzoz Sistemi ve Susturucular		
Soğutma Sistemi ve Soğutma Suyu		

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi  
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 23.12.2024 13:04 Bayi No: 0601 Sayfa: 4/11  
Rapor No: 06-01-1322993 Araç Giriş Tarihi: 23.12.2024 12:06 Araç Çıkış Tarihi: 23.12.2024 13:04  
Mersis No: 0309073518100001

## Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
-4.2 m/km	-0.6 m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

## Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	55	62	7
2. Aks	73	70	3



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.  
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

## Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	3.126	2.934	6
2. Aks	3.1615	2.427	23
El Freni	2.0815	2.013	3

### Verimlilik

49

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

## Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	265/60/18	1190	5,99 mm	Yazlık
Sol Arka	265/60/18	1190	6,66 mm	Kışlık
Sağ Ön	265/60/18	1190	6,21 mm	Yazlık
Sağ Arka	265/60/18	1190	6,36 mm	Yazlık

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi  
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 23.12.2024 13:04 Bayi No: 0601 Sayfa: 5/11  
Rapor No: 06-01-1322993 Araç Giriş Tarihi: 23.12.2024 12:06 Araç Çıkış Tarihi: 23.12.2024 13:04  
Mersis No: 0309073518100001

## Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku -	Teker Torku -	Teker Gücü -	Test Hızı -
NM	NM	KW	km/h
Ruhsat Verisi Güç 110	Test Sonucu Güç -	Kayıp Güç -	Performans % --
KW	KW	KW	

## RPM (Devir/dk) Grafiği

Grafik bilgisi yüklenmemiş...

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi  
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 23.12.2024 13:04 Bayi No: 0601 Sayfa: 6/11  
Rapor No: 06-01-1322993 Araç Giriş Tarihi: 23.12.2024 12:06 Araç Çıkış Tarihi: 23.12.2024 13:04  
Mersis No: 0309073518100001

## OBD Genel Arıza Tarama

23.12.2024

Araç:

Mitsubishi L 200 2.3 DI-D

Motor kodu:

4 N 14

Üretim yılı;

Kilometre durumu:

Lisans numarası :

06CMZ179

VIN:

MMCJLKL60NH003015 (kumanda linitesinden okunan)

Test edilmiş:

23.12.2024 12:08:21 / Standard

Hata kodu / Genel sorgulama / -

Tüm yapı gruplarının hata kodu genel sorgulaması

Bileşen grubu

Sistem

Hata

OBD

OBD

Motor

Dizel

ABS

ASC/ESP

Hata kodu U15A5:

Carpisma onleme sistemi/seritte tutma asistani/uzu

n huzmeli far asistani için kumanda iinitesine CAN

-Bus-

baglanti

AKTARMA SURESI ASILDI

Hata kodu C1205:

On sol tekerlek devir sensorii

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

ABS

direksiyon acisi SAS

Hava yastigi

Hava yastigi

Klima

Klima otomatigi

Konfor

Gosterge grubu

Hata kodu U15A5:

Carpisma onleme sistemi/seritte tutma asistani/uzu

n huzmeli far asistani için kumanda iinitesine CAN

-Bus-

baglanti

AKTARMA SURESI ASILDI

Hata kodu U15A1:

Yagmur/isik sensoriine CAN-Bus-baglanti

BOZUK İLETİSİM

Konfor

ETACS

Konfor

AS&G start/stop

Hata kodu P1617:

Start/stop sistemi

VOLTAJ COK DUSUK

Konfor

Erisim sistemi OSS

Hata kodu B1156:

Hella Gutmann Solutions GmbH

mega macs PC

Guc kaynagi

ELEKTRİK BESLEMESİ COK ZAYIF!

Hata kodu B1A10:

UZAKTAN KUMANDA 1

HATALI SINYAL VEYA ELEKTRİK DEVRESİ

Konfor

FCM/LDW/AHB adaptif hiz kontrol sistemi

Hata kodu C1753:

Aktif hiz kontrol sistemi radar sensor linitesi

Fonksiyon hatalidir.

Sanziman

Otomatik sanziman

Lastik basinci kontrolii

TPMS Lastik basinci kontrolii CAN

Hata kodu B1156:

Guc kaynagi

ELEKTRİK BESLEMESİ COK ZAYIF!

Hata kodu B1A10:

UZAKTAN KUMANDA 1

HATALI SINYAL VEYA ELEKTRİK DEVRESİ

Hella Gutmann Solutions GmbH

mega macs PC

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi  
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 23.12.2024 13:04 Bayi No: 0601 Sayfa: 7/11  
Rapor No: 06-01-1322993 Araç Giriş Tarihi: 23.12.2024 12:06 Araç Çıkış Tarihi: 23.12.2024 13:04  
Mersis No: 0309073518100001

## Tramer Sorgulaması

\*\*\*3015 şasi nolu MITSUBISHI L200 CIFT KABIN KAMYONET 2.2 4x4 BLIZZARD AT markalı aracın SBM kayıtlarında geçmiş hasarı bulunmamıştır.

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi  
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 23.12.2024 13:04  
Rapor No: 06-01-1322993  
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601  
Araç Giriş Tarihi: 23.12.2024 12:06

Sayfa: 8/11  
Araç Çıkış Tarihi: 23.12.2024 13:04

## Araç Resimleri



## Çizik



Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi  
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 23.12.2024 13:04  
Rapor No: 06-01-1322993  
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601  
Araç Giriş Tarihi: 23.12.2024 12:06

Sayfa: 9/11  
Araç Çıkış Tarihi: 23.12.2024 13:04



Tampon, ön, Ön tampon > Çizik



Marşbiyel, sağ, Marşbiyel, sağ > Çizik



Marşbiyel, sağ, Marşbiyel plastiği, sağ > Çizik



Çamurluk, sağ arka, Çamurluk, sağ arka > Çizik



Tampon, arka, Arka tampon > Çizik



Tampon, arka, Arka tampon > Çizik



Tampon, arka, Arka tampon > Çizik



Marşbiyel, sol, Marşbiyel, sol > Çizik



Marşbiyel, sol, Marşbiyel plastiği, sol > Çizik

## Yağ seviyesi Soğutma SIVISI

## Vuruk



Motor, Alt muhafaza > Ezik



Kapı, sağ ön, Kapı, sağ ön > Ezik



Kaporta, C-direk, sağ > Ezik



Bagaj kapağı/kapısı, Bagaj kapısı > Ezik

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi  
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 23.12.2024 13:04  
Rapor No: 06-01-1322993  
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601  
Araç Giriş Tarihi: 23.12.2024 12:06

Sayfa: 10/11  
Araç Çıkış Tarihi: 23.12.2024 13:04

## Diğer



Çamurluk, sağ arka, Çamurluk, sağ arka > Pas



Çamurluk, sol arka, Çamurluk, sol arka > Pas



Tavan, Tavan > Pas



Döşemeler/Kapaklar, Tavan döşemesi > Kirlenmiş



Direksiyon sistemi, Direksiyon simidi > Deforme Olmuş



Taban, Taban halısı > Kirlenmiş



Koltuklar, ön, Koltuk, sol ön > Deforme Olmuş

### Parça Grubu

Çamurluk, sağ arka  
Elektrik donanımı/Pano

### Parça ve Hasar

Çamurluk, sağ arka - Ezik  
Akü - Test Sonucu

## Notlar

### Diğer notlar;

Araç kirli olduğundan göz ile kusur tespiti yapılamadı. (Araç teknik spesifikasyonları gereği dyno teste alınamamıştır.)

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi  
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 23.12.2024 13:04 Bayi No: 0601 Sayfa: 11/11  
Rapor No: 06-01-1322993 Araç Giriş Tarihi: 23.12.2024 12:06 Araç Çıkış Tarihi: 23.12.2024 13:04  
Mersis No: 0309073518100001

## Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve- veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruks ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görşelliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümlenmeler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta olağan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları'nin sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları,panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyerek onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.
- TSE 13805 yönetmeliğine göre HYB numaramızın raporda belirtilmesi için en kapsamlı paketimiz Full Plus Ekspertiz ve üzeri paketlerimiz için geçerlidir.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası