

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi  
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 02.01.2025 14:15  
Rapor No: 06-01-1326787  
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601  
Araç Giriş Tarihi: 02.01.2025 13:47

Sayfa: 1/12  
Araç Çıkış Tarihi: 02.01.2025 14:15

# Full Plus Ekspertiz



## 06CMZ181

Eksper / İmza



06-HYB-8225


Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi  
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 02.01.2025 14:15 Bayi No: 0601 Sayfa: 2/12  
Rapor No: 06-01-1326787 Araç Giriş Tarihi: 02.01.2025 13:47 Araç Çıkış Tarihi: 02.01.2025 14:15  
Mersis No: 0309073518100001

## Araç Bilgileri

Plaka	06CMZ181	Şanzıman Tipi	Otomatik
KM	37357	Yakıt Cinsi	Dizel
Şase	MMCJLKL60NH003021	Motor Gücü	110 kw
Marka	Mitsubishi	Motor Hacmi	2268cc
Rengi	BEYAZ	Model	L200
Sonraki Muayene Tar.	0NaN-aN-aN	Model Yılı	2021
Araç Tipi	Pick-Up	Ruhsat Sahibi	TAN OTO
Kapı Sayısı	4 Kapı		

## Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)



**B: Boyalı**

**B/2: Lokal Boyalı**

**D: Değişmiş**

**\*\*\*Araçta değişmiş ve boyanmış parça bulunmamaktadır\*\*\***

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi  
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 02.01.2025 14:15  
Rapor No: 06-01-1326787  
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601  
Araç Giriş Tarihi: 02.01.2025 13:47

Sayfa: 3/12  
Araç Çıkış Tarihi: 02.01.2025 14:15

## Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı		Ezikler ve ÇİZİKLER mevcut.
Araç Koltukları Mekanizmaları		
Taban, Tavan, Koltuk ve Kapı Döşemeleri		Sol ön koltuk ve taban halısı deforme olmuş i
Araç İç Donanımı ve Kumanda Kontrol Düğmeleri		
Aydınlatma ve İkaz Sistemi		Arka sağ kamba hasarlı.
Silecekler		
Elektrik ve Elektronik Aksam		
Torpedo ve Emniyet Kemerleri		
Lastik ve Jantlar		Jantlar çizik.
Fren Sistemi ve Fren Hortumları		
Yürür Aksam		
Motor ve Motor Yağ Seviyesi		Kayış kasnak gurubu sesli çalışma mevcut.
Şanzıman		
Diferansiyel		
Direksiyon Sistemi		Direksiyon simidi deforme olmuş.
Eğlence Sistemi (Radyo vs. )		
Park Sensörleri		
Araç Altı		Kontrol edilemedi ,alt muhafaza hasarlı.
Akü		
Klima		
Cam ve Cam Düğmeleri		
Kayışlar ve Rulmanlar		
Egzoz Sistemi ve Susturucular		
Soğutma Sistemi ve Soğutma Suyu		

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi  
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 02.01.2025 14:15 Bayi No: 0601 Sayfa: 4/12  
Rapor No: 06-01-1326787 Araç Giriş Tarihi: 02.01.2025 13:47 Araç Çıkış Tarihi: 02.01.2025 14:15  
Mersis No: 0309073518100001


## Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
-5.9 ! m/km	0.0 m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

## Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	0	55	55 !
2. Aks	78	56	22



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.  
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

## Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	3.98	3.946	0
2. Aks	3.404	3.742	9
El Freni	2.078	1.983	4

### Verimlilik

67

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

## Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	265/60/18	119S	4,31 mm	Kışlık
Sol Arka	265/60/18	119S	4,68 mm	Kışlık
Sağ Ön	265/60/18	119S	4,05 mm	Kışlık
Sağ Arka	265/60/18	119S	4,21 mm	Kışlık



Jant, sağ ön > Çizik



Jant, sol arka > Çizik



Jant, sol ön > Çizik

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi  
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 02.01.2025 14:15 Bayi No: 0601 Sayfa: 5/12  
Rapor No: 06-01-1326787 Araç Giriş Tarihi: 02.01.2025 13:47 Araç Çıkış Tarihi: 02.01.2025 14:15  
Mersis No: 0309073518100001

## Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku -	Teker Torku -	Teker Gücü -	Test Hızı -
NM	NM	KW	km/h
Ruhsat Verisi Güç 110	Test Sonucu Güç -	Kayıp Güç -	Performans % --
KW	KW	KW	

## RPM (Devir/dk) Grafiği

Grafik bilgisi yüklenmemiş...

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi  
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 02.01.2025 14:15 Bayi No: 0601 Sayfa: 6/12  
Rapor No: 06-01-1326787 Araç Giriş Tarihi: 02.01.2025 13:47 Araç Çıkış Tarihi: 02.01.2025 14:15  
Mersis No: 0309073518100001

## OBD Genel Arıza Tarama

02.01.2025

Arac:

Mitsubishi L 200 2.3 DI-D

Motor kodu:

4 N 14

Uretim yili;

Kilometre durumu:

Lisans numarası :

06CMZ181

VIN:

MMCJLKL60NH003021 (kumanda linitesinden okunan)

Test edilmiş:

02.01.2025 13:43:09 / Standard

Hata kodu / Genel sorgulama / -

Tum yapı gruplarının hata kodu genel sorgulaması

Bileşen grubu

Sistem

Hata

OBD

OBD

Hata kodu P0551:

HIDROLİK DİREKSİYON BASINC ANAHTARI

HATALI SINYAL FONKSİYONU

Hata kodu P0551:

HIDROLİK DİREKSİYON BASINC ANAHTARI

HATALI SINYAL FONKSİYONU

Motor

Dizel

Hata kodu P0551:

HIDROLİK DİREKSİYON BASINC ANAHTARI

HATALI SINYAL FONKSİYONU

ABS

ASC/ESP

ABS

direksiyon acisi SAS

Hava yastigi

Hava yastigi

Klima

Klima otomatigi

Konfor

Gosterge grubu

Konfor

ETACS

Konfor

AS&G start/stop

Konfor

Erisim sistemi OSS

Konfor

FCM/LDW/AHB adaptif hiz kontrol sistemi

Sanziman

Otomatik sanziman

Lastik basinci kontrolii

TPMS Lastik basinci kontrolii CAN

Hella Gutmann Solutions GmbH

mega macs PC

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi  
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 02.01.2025 14:15 Bayi No: 0601 Sayfa: 7/12  
Rapor No: 06-01-1326787 Araç Giriş Tarihi: 02.01.2025 13:47 Araç Çıkış Tarihi: 02.01.2025 14:15  
Mersis No: 0309073518100001

## Tramer Sorgulaması

Hasar Tarihi	Hasar Parça Değişimi	Hasar Tanımı	Ağır Hasarlı Mı ?	Hasar Maliyeti	Hasar Maliyeti Kur Bilgisi
30.10.2024		Çarpma	Hayır	0	TL

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi  
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 02.01.2025 14:15  
Rapor No: 06-01-1326787  
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601  
Araç Giriş Tarihi: 02.01.2025 13:47

Sayfa: 8/12  
Araç Çıkış Tarihi: 02.01.2025 14:15

## Araç Resimleri



## Çizik



Marşbiyel, sağ, Marşbiyel, sağ  
> Çizik



Marşbiyel, sol, Marşbiyel, sol >  
Çizik

**Yağ seviyesi Soğutma SIVISI**



Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi  
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 02.01.2025 14:15  
Rapor No: 06-01-1326787  
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601  
Araç Giriş Tarihi: 02.01.2025 13:47

Sayfa: 9/12  
Araç Çıkış Tarihi: 02.01.2025 14:15

## Vuruk



Tavan, Tavan > Ezik



Çamurluk, sağ, Çamurluk, sağ > Ezik



Kaporta, D-direk, sağ > Ezik



Çamurluk, sağ arka, Çamurluk, sağ arka > Ezik



Bagaj kapağı/kapısı, Bagaj kapısı > Ezik



Bagaj kapağı/kapısı, Bagaj kapısı > Ezik



Çamurluk, sol arka, Çamurluk, sol arka > Ezik



Kaporta, C-direk, sol > Ezik

## Diğer

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi  
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 02.01.2025 14:15  
Rapor No: 06-01-1326787  
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601  
Araç Giriş Tarihi: 02.01.2025 13:47

Sayfa: 10/12  
Araç Çıkış Tarihi: 02.01.2025 14:15



Kapı, sağ arka, Kapı fitili > Sökülmüş-Yok



Kapı, sağ arka, Kapı gergisi > Ses Yapıyor



Arka lambalar, Arka lambalar, sağ > Hasarlı



Kapı, sol arka, Kapı gergisi > Ses Yapıyor



Taban, Taban halısı > Deforme Olmuş



Taban, Taban halısı > Deforme Olmuş



Motor, Alt muhafaza > Hasarlı



Dikiz aynası, sağ, Dış dikiz aynası > Deforme Olmuş



Marşbiyel, sağ, Marşbiyel plastiği, sağ > Hasarlı



Tampon, arka, Arka tampon > Hasarlı



Marşbiyel, sol, Marşbiyel plastiği, sol > Hasarlı



Koltuklar, ön, Koltuk, sol ön > Hasarlı



Direksiyon sistemi, Direksiyon simidi > Deforme Olmuş



Elektrik donanımı/Pano, Akü > Test Sonucu

#### Parça Grubu

Motor kaputu

Motor

#### Parça ve Hasar

Motor kaputu - Ezik

Triger kayışı - Ses Yapıyor

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi  
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 02.01.2025 14:15 Bayi No: 0601 Sayfa: 11/12  
Rapor No: 06-01-1326787 Araç Giriş Tarihi: 02.01.2025 13:47 Araç Çıkış Tarihi: 02.01.2025 14:15  
Mersis No: 0309073518100001

## Notlar

### Test hattı ile ilgili notlar;

Süspansiyon Ölçüm Değerleri tolerans aralığı dışındadır. Servis tespiti önerilir.

Yanal Kayma Ölçüm Değerleri tolerans aralığı dışındadır. Servis tespiti önerilir.

### Diğer notlar;

Araç kirli olduğundan göz ile kusur tespiti yapılamadı. Aracın teknik özellikleri gereği Dyno Testi'ne alınamamıştır.

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi  
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 02.01.2025 14:15 Bayi No: 0601 Sayfa: 12/12  
Rapor No: 06-01-1326787 Araç Giriş Tarihi: 02.01.2025 13:47 Araç Çıkış Tarihi: 02.01.2025 14:15  
Mersis No: 0309073518100001

## Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve- veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruks ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görşelliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümlenmeler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta olağan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları'nin sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları,panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyerek onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.
- TSE 13805 yönetmeliğine göre HYB numaramızın raporda belirtilmesi için en kapsamlı paketimiz Full Plus Ekspertiz ve üzeri paketlerimiz için geçerlidir.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası