

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi  
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz ankara0601@d-  
expert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 07.06.2024 14:52  
Rapor No: 06-01-1261802  
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601  
Araç Giriş Tarihi: 07.06.2024 14:26

Sayfa: 1/11  
Araç Çıkış Tarihi: 07.06.2024 14:52

# Full Plus Ekspertiz



## 06DNU337

Eksper / İmza



06-HYB-6005

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi  
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz ankara0601@d-  
expert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 07.06.2024 14:52  
Rapor No: 06-01-1261802  
Mersis No: 0309073518100001


Bayi No: 0601  
Araç Giriş Tarihi: 07.06.2024 14:26

Sayfa: 2/11  
Araç Çıkış Tarihi: 07.06.2024 14:52

## Araç Bilgileri

Plaka	06DNU337	Şanzıman Tipi	Otomatik
KM	9058	Yakıt Cinsi	Benzin
Şase	VXKFPHNSTN1049552	Motor Gücü	96 kw
Marka	Opel	Motor Hacmi	1199cc
Renği	MAVİ SİYAH	Model	Astra
Sonraki Muayene Tar.	2026-02-02	Model Yılı	2023
Araç Tipi	Hatchback	Ruhsat Sahibi	TAN OTO
Kapı Sayısı	5 Kapı		

## Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)



B: Boyalı

B/2: Lokal Boyalı

D: Değişmiş

\*\*\*Araçta değişmiş ve boyanmış parça bulunmamaktadır\*\*\*

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi  
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz ankara0601@d-  
expert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 07.06.2024 14:52  
Rapor No: 06-01-1261802  
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601  
Araç Giriş Tarihi: 07.06.2024 14:26

Sayfa: 3/11  
Araç Çıkış Tarihi: 07.06.2024 14:52

## Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı		
Araç Koltukları Mekanizmaları		
Taban, Tavan, Koltuk ve Kapı Döşemeleri		
Araç İç Donanımı ve Kumanda Kontrol Düğmeleri		
Aydınlatma ve İkaz Sistemi		
Silecekler		
Elektrik ve Elektronik Aksam		
Torpedo ve Emniyet Kemerleri		
Lastik ve Jantlar		
Fren Sistemi ve Fren Hortumları		
Yürür Aksam		
Motor ve Motor Yağ Seviyesi		Bakım uyarı ışığı mevcut.
Şanzıman		
Diferansiyel		
Direksiyon Sistemi		
Eğlence Sistemi (Radyo vs. )		
Park Sensörleri		
Araç Altı		
Akü		
Klima		
Cam ve Cam Düğmeleri		
Kayışlar ve Rulmanlar		

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi  
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz ankara0601@d-  
expert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 07.06.2024 14:52

Bayi No: 0601

Sayfa: 4/11

Rapor No: 06-01-1261802

Araç Giriş Tarihi: 07.06.2024 14:26

Araç Çıkış Tarihi: 07.06.2024 14:52

Mersis No: 0309073518100001

Egzoz Sistemi ve Susturucular

Soğutma Sistemi ve Soğutma Suyu

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi  
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz ankara0601@d-  
expert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 07.06.2024 14:52 Bayi No: 0601 Sayfa: 5/11  
Rapor No: 06-01-1261802 Araç Giriş Tarihi: 07.06.2024 14:26 Araç Çıkış Tarihi: 07.06.2024 14:52  
Mersis No: 0309073518100001


## Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
7.0 ! m/km	-9.7 ! m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

## Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	74	77	3
2. Aks	54	71	17



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.  
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

## Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	3.3075	3.2255	2
2. Aks	2.171	2.0765	4
El Freni	1.814	1.6995	6

### Verimlilik

78

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

## Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	225/40/18	92Y	4,03 mm	Yazlık
Sol Arka	225/40/18	92Y	3,99 mm	Yazlık
Sağ Ön	225/40/18	92Y	3,77 mm	Yazlık
Sağ Arka	225/40/18	92Y	4,12 mm	Yazlık

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi  
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz ankara0601@d-  
expert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 07.06.2024 14:52 Bayi No: 0601 Sayfa: 6/11  
Rapor No: 06-01-1261802 Araç Giriş Tarihi: 07.06.2024 14:26 Araç Çıkış Tarihi: 07.06.2024 14:52  
Mersis No: 0309073518100001

## Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku	Teker Torku	Teker Gücü	Test Hızı
-	-	-	-
NM	NM	KW	km/h
Ruhsat Verisi Güç	Test Sonucu Güç	Kayıp Güç	Performans %
96	-	-	--
KW	KW	KW	

## RPM (Devir/dk) Grafiği

Grafik bilgisi yüklenmemiş...

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi  
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz ankara0601@d-  
expert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 07.06.2024 14:52 Bayi No: 0601 Sayfa: 7/11  
Rapor No: 06-01-1261802 Araç Giriş Tarihi: 07.06.2024 14:26 Araç Çıkış Tarihi: 07.06.2024 14:52  
Mersis No: 0309073518100001

## OBD Genel Arıza Tarama

07.06.2024

Arac:

Volkswagen Golf7 1.6 16V TDI BlueMotion

Motor kodu:

DDYA

Üretim yılı;

17-20

Kilometre durumu:

125954 (kumanda unitesinden okunan)

Lisans numarası :

34CAT883

VIN:

WVWZZ77AUZKW121555 (kumanda linitesinden okunan)

Test edilmiş:

07.06.2024 09:47:07 / Standard

Hata kodu / Genel sorgulama / -

Tüm yapı gruplarının hata kodu genel sorgulaması

Bileşen grubu

Sistem

Hata

OBD

OBD

Hata kodu P0562:

SİSTEM VOLTAJJI

VOLTAJ-/ELEKTRİK BESLEMESİ DUSUK

Hata kodu P190D:

Sarj havası soğutma maddesi pompası

Mekanik arıza

Motor

Motor elektronikleri I

Hata kodu 27277:

Güç kaynağı

Düşük gerilim tespit edildi.

Hata kodu 27176:

Sarj havası soğutma maddesi pompası

Mekanik arıza

ABS

Fren elektronikleri

Hata kodu 16401:

Lastik basıncı uyarısı

Fonksiyon hatalıdır.

Hava yastığı

Hava yastığı

Klima

A/C/kalorifer

Konfor

Arac elektrik sistemi 1

Konfor

Gösterge grubu

Konfor

PARK ASİSTANI

Konfor

Suruç kapısı elektronik

Hata kodu 196660:

Cam krikosu aktivatörü

TEMEL AYARLAR YOK/HATALI

Hella Gutmann Solutions GmbH

mega macs PC

Konfor

Ön sağ koltuk kapısı elektronik

Konfor

Diyagnoz arabirimi bus

Sanziman

Sanziman elektronikleri

Direksiyon

Direksiyon asistanı

Ses/Video

Bilgi elektronikleri

Hella Gutmann Solutions GmbH

mega macs PC

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi  
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz ankara0601@d-  
expert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 07.06.2024 14:52

Bayi No: 0601

Sayfa: 8/11

Rapor No: 06-01-1261802

Araç Giriş Tarihi: 07.06.2024 14:26

Araç Çıkış Tarihi: 07.06.2024 14:52

Mersis No: 0309073518100001

## Tramer Sorgulaması

\*\*\*9552 şasi nolu OPEL ASTRA HB 1.2 AT8 130 GS markalı aracın SBM kayıtlarında geçmiş hasarı bulunmamıştır.



Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi  
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz ankara0601@d-  
expert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 07.06.2024 14:52  
Rapor No: 06-01-1261802  
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601  
Araç Giriş Tarihi: 07.06.2024 14:26

Sayfa: 9/11  
Araç Çıkış Tarihi: 07.06.2024 14:52

## Araç Resimleri



**Yağ seviyesi Soğutma SIVISI**

## Vuruk



Marşbiyel, sağ, Marşbiyel, sağ  
> Ezik

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi  
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz ankara0601@d-expert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 07.06.2024 14:52  
Rapor No: 06-01-1261802  
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601  
Araç Giriş Tarihi: 07.06.2024 14:26

Sayfa: 10/11  
Araç Çıkış Tarihi: 07.06.2024 14:52

## Diğere



Elektrik donanımı/Pano, Akü >  
Test Sonucu



Motor, Bakım > Uyarı Lambası  
Yanıyor

## Notlar

### Test hattı ile ilgili notlar;

Yanal Kayma Ölçüm Değerleri tolerans aralığı dışındadır. Servis tespiti önerilir.

### Diğere notlar;

Araç kirli olduğundan göz ile kusur tespiti yapılamadı. araçta kaplama mevcut, kaplama olan parçalarda kusur kontrolü yapılamamaktadır. motor kaputu bağlantı vidaları ile oynanmış. Araç teknik spesifikasyonları gereği dyno teste alınamamıştır.)

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi  
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz ankara0601@d-  
expert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 07.06.2024 14:52 Bayi No: 0601 Sayfa: 11/11  
Rapor No: 06-01-1261802 Araç Giriş Tarihi: 07.06.2024 14:26 Araç Çıkış Tarihi: 07.06.2024 14:52  
Mersis No: 0309073518100001

## Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve- veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruks ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görselliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümlenmeler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta olağan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları'nin sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları,panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyerek onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası