

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 02.01.2025 15:24
Rapor No: 06-01-1326876
Mersis No: 0309073518100001


Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 02.01.2025 14:51

Sayfa: 1/10
Araç Çıkış Tarihi: 02.01.2025 15:24

Full Plus Ekspertiz



06EYP279



Eksper / İmza



06-HYB-8225


Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 02.01.2025 15:24 Bayi No: 0601 Sayfa: 2/10
Rapor No: 06-01-1326876 Araç Giriş Tarihi: 02.01.2025 14:51 Araç Çıkış Tarihi: 02.01.2025 15:24
Mersis No: 0309073518100001

Araç Bilgileri

Plaka	06EYP279	Şanzıman Tipi	Manuel
KM	115443	Yakıt Cinsi	Benzin
Şase	W0L0XEP68G4239193	Motor Gücü	52 kw
Marka	Opel	Motor Hacmi	1229cc
Rengi	GRİ	Model	Corsa
Sonraki Muayene Tar.	2025-04-15	Model Yılı	2016
Araç Tipi	Hatchback	Ruhsat Sahibi	TAN OTO
Kapı Sayısı	5 Kapı		

Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)



B: Boyalı

B/2: Lokal Boyalı

D: Değişmiş

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 02.01.2025 15:24 Bayi No: 0601 Sayfa: 3/10
Rapor No: 06-01-1326876 Araç Giriş Tarihi: 02.01.2025 14:51 Araç Çıkış Tarihi: 02.01.2025 15:24
Mersis No: 0309073518100001

Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı		Ezikler ve çizikler mevcut.
Araç Koltukları Mekanizmaları		
Taban, Tavan, Koltuk ve Kapı Döşemeleri		
Araç İç Donanımı ve Kumanda Kontrol Düğmeleri		
Aydınlatma ve İkaz Sistemi		Farlar hasarlı bağlantı ayakları onarılmış.
Silecekler		
Elektrik ve Elektronik Aksam		
Torpido ve Emniyet Kemerleri		
Lastik ve Jantlar		Jantlar çizik.
Fren Sistemi ve Fren Hortumları		
Yürür Aksam		
Motor ve Motor Yağ Seviyesi		Kartel yağ terletmesi mevcut.
Şanzıman		Yağ terletmesi mevcut.
Diferansiyel		
Direksiyon Sistemi		Direksiyon simidi deforme olmuş.
Eğlence Sistemi (Radyo vs.)		
Park Sensörleri		
Araç Altı		
Akü		
Klima		
Cam ve Cam Düğmeleri		
Kayışlar ve Rulmanlar		
Egzoz Sistemi ve Susturucular		
Soğutma Sistemi ve Soğutma Suyu		

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 02.01.2025 15:24 Bayi No: 0601 Sayfa: 4/10
Rapor No: 06-01-1326876 Araç Giriş Tarihi: 02.01.2025 14:51 Araç Çıkış Tarihi: 02.01.2025 15:24
Mersis No: 0309073518100001

Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
5.0 m/km	0.0 m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	56	78	22
2. Aks	58	64	6



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	2.334	2.282	2
2. Aks	1.6615	1.6775	0
El Freni	1.1835	1.233	4

Verimlilik

65

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	185/65/15	92V	5,15 mm	Kışlık
Sol Arka	185/65/15	92V	4,77 mm	Kışlık
Sağ Ön	185/65/15	92V	5,15 mm	Kışlık
Sağ Arka	185/65/15	92V	5,04 mm	Kışlık



Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 02.01.2025 15:24
Rapor No: 06-01-1326876
Mersis No: 0309073518100001


Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 02.01.2025 14:51

Sayfa: 5/10
Araç Çıkış Tarihi: 02.01.2025 15:24

Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku 486 NM	Teker Torku 444 NM	Teker Gücü 65 KW	Test Hızı 111 km/h
Ruhsat Verisi Güç 52 KW	Test Sonucu Güç 50 KW	Kayıp Güç 12 KW	Performans % 96,15

RPM (Devir/dk) Grafiği



Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 02.01.2025 15:24 Bayi No: 0601 Sayfa: 6/10
Rapor No: 06-01-1326876 Araç Giriş Tarihi: 02.01.2025 14:51 Araç Çıkış Tarihi: 02.01.2025 15:24
Mersis No: 0309073518100001

OBD Genel Arıza Tarama

02.01.2025

Araç:

Opel/Vauxhall Corsa-D 1.2i 16V

Motor kodu:

A 12 XEL (LWD)

Üretim yılı;

10-14

Kilometre durumu:

Lisans numarası :

06EYP279

VIN:

WOLOXEP68G4239193 (kumanda linitesinden okunan)

Test edilmiş:

02.01.2025 15:06:55 / Standard

Hata kodu / Genel sorgulama / -

Tüm yapı gruplarının hata kodu genel sorgulaması

Bileşen grubu

Sistem

Hata

OBD

OBD

Motor

Benzinli motor

ABS

ABS/ESP

4*

Hata kodu U00Q77:

Hata kodu C003B:

Hata kodu C0045:

Arka sol tekerlek devir sensörü

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hata kodu C0050:

TEKERLEK SENSORU ARKA SAĞ

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hella Gutmann Solutions GmbH

mega macs PC

Tramer Sorgulaması

Hasar Tarihi	Hasar Parça Değişimi	Hasar Tanımı	Ağır Hasarlı mı ?	Hasar Maliyeti	Hasar Maliyeti Kur Bilgisi
18.12.2018		ERPDiğer	Hayır	1359.76	TL

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 02.01.2025 15:24
Rapor No: 06-01-1326876
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 02.01.2025 14:51

Sayfa: 7/10
Araç Çıkış Tarihi: 02.01.2025 15:24

Araç Resimleri



Çizik



Kapı, sağ ön, Kapı, sağ ön > Çizik



Kapı, sağ arka, Kapı, sağ arka > Çizik



Çamurluk, sol arka, Çamurluk, sol arka > Çizik



Tampon, ön, Ön tampon > Çizik

Yağ seviyesi Soğutma SIVISI

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 02.01.2025 15:24
Rapor No: 06-01-1326876
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 02.01.2025 14:51

Sayfa: 8/10
Araç Çıkış Tarihi: 02.01.2025 15:24

Vuruk



Marşbiyel, sol, Marşbiyel, sol > Ezik



Çamurluk, sağ, Çamurluk, sağ > Ezik



Kapı, sol arka, Kapı, sol arka > Ezik



Kapı, sol ön, Kapı, sol ön > Ezik



Çamurluk, sol, Çamurluk, sol > Ezik


Diğer

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 02.01.2025 15:24
Rapor No: 06-01-1326876
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 02.01.2025 14:51

Sayfa: 9/10
Araç Çıkış Tarihi: 02.01.2025 15:24



Şanzıman, Şanzıman > Yağ Kaçağı



Farlar, Far, sol > Standart Dışı Onarım



Farlar, Far, sol > Hasarlı



Farlar, Far, sağ > Standart Dışı Onarım




Farlar, Far, sağ > Hasarlı



Elektrik donanımı/Pano, Akü > Test Sonucu



Direksiyon sistemi, Direksiyon simidi > Deforme Olmuş



Motor, Yağ karteri > Yağ Kaçağı



Kapı, sağ arka, Kapı, sağ arka > Boyası Atmış



Çamurluk, sağ arka, Çamurluk, sağ arka > Hasarlı



Tampon, arka, Arka tampon > Hasarlı



Tampon, ön, Ön tampon > Ayarsız

Parça Grubu

Camlar

Parça ve Hasar

Ön cam - Taş İzi

Notlar

Diğer notlar;

Araç kirli olduğundan göz ile kusur tespiti yapılamadı.

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 02.01.2025 15:24 Bayi No: 0601 Sayfa: 10/10
Rapor No: 06-01-1326876 Araç Giriş Tarihi: 02.01.2025 14:51 Araç Çıkış Tarihi: 02.01.2025 15:24
Mersis No: 0309073518100001

Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve- veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruks ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde de araçta oluşan fakat aracın görşelliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümlenmeler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta olağan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları'nin sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları,panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyerek onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.
- TSE 13805 yönetmeliğine göre HYB numaramızın raporda belirtilmesi için en kapsamlı paketimiz Full Plus Ekspertiz ve üzeri paketlerimiz için geçerlidir.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası