

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 23.12.2024 09:54
Rapor No: 06-01-1322897
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 23.12.2024 09:18

Sayfa: 1/10
Araç Çıkış Tarihi: 23.12.2024 09:54

Full Plus Ekspertiz



55DF019

Eksper / İmza



06-HYB-8225


Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 23.12.2024 09:54 Bayi No: 0601 Sayfa: 2/10
Rapor No: 06-01-1322897 Araç Giriş Tarihi: 23.12.2024 09:18 Araç Çıkış Tarihi: 23.12.2024 09:54
Mersis No: 0309073518100001

Araç Bilgileri

Plaka	55DF019	Şanzıman Tipi	Otomatik
KM	17687	Yakıt Cinsi	Benzin
Şase	VXKUPHNSSP4120407	Motor Gücü	96 kw
Motor Hacmi	1199cc	Marka	Opel
Rengi	KIRMIZI	Model	Corsa
Sonraki Muayene Tar.	2026-05-25	Model Yılı	2023
Araç Tipi	Hatchback	Ruhsat Sahibi	...
Kapı Sayısı	5 Kapı		

Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)



B: Boyalı

B/2: Lokal Boyalı

D: Değişmiş

Araçta değişmiş ve boyanmış parça bulunmamaktadır

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 23.12.2024 09:54
Rapor No: 06-01-1322897
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 23.12.2024 09:18

Sayfa: 3/10
Araç Çıkış Tarihi: 23.12.2024 09:54

Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ	Ezikler ve çizikler mevcut.
Araç Koltukları Mekanizmaları	SORUNSUZ	
Taban, Tavan, Koltuk ve Kapı Döşemeleri	BAKIM GEREKLİ	Kirlenmiş.
Araç İç Donanımı ve Kumanda Kontrol Düğmeleri	SORUNSUZ	
Aydınlatma ve İkaz Sistemi	SORUNSUZ	
Silecekler	SORUNSUZ	
Elektrik ve Elektronik Aksam	SORUNSUZ	
Torpedo ve Emniyet Kemerleri	SORUNSUZ	
Lastik ve Jantlar	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ	Jantlar çizik.
Fren Sistemi ve Fren Hortumları	SORUNSUZ	
Yürür Aksam	SORUNSUZ	
Motor ve Motor Yağ Seviyesi	SORUNSUZ	
Şanzıman	SORUNSUZ	
Diferansiyel	SORUNSUZ	
Direksiyon Sistemi	SORUNSUZ	
Eğlence Sistemi (Radyo vs.)	SORUNSUZ	
Park Sensörleri	SORUNSUZ	
Araç Altı	SORUNSUZ	
Akü	SORUNSUZ	
Klima	SORUNSUZ	
Cam ve Cam Düğmeleri	SORUNSUZ	
Kayışlar ve Rulmanlar	SORUNSUZ	
Egzoz Sistemi ve Susturucular	SORUNSUZ	
Soğutma Sistemi ve Soğutma Suyu	SORUNSUZ	

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 23.12.2024 09:54 Bayi No: 0601 Sayfa: 4/10
Rapor No: 06-01-1322897 Araç Giriş Tarihi: 23.12.2024 09:18 Araç Çıkış Tarihi: 23.12.2024 09:54
Mersis No: 0309073518100001

Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
9.1 ! m/km	0.0 m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	65	77	12
2. Aks	57	62	5



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	2.8315	2.7325	3
2. Aks	1.2445	1.2405	0
El Freni	1.035	0.9045	12

Verimlilik

66

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	205/45/17	88H	5,88 mm	Yazlık
Sol Arka	205/45/17	88H	6,34 mm	Yazlık
Sağ Ön	205/45/17	88H	5,13 mm	Yazlık
Sağ Arka	205/45/17	88H	6,26 mm	Yazlık



Jant, sağ ön > Çizik



Jant, sağ arka > Çizik



Jant, sol arka > Çizik

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 23.12.2024 09:54
Rapor No: 06-01-1322897
Mersis No: 0309073518100001


Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 23.12.2024 09:18

Sayfa: 5/10
Araç Çıkış Tarihi: 23.12.2024 09:54

Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku	Teker Torku	Teker Gücü	Test Hızı
304	250	46	127
NM	NM	KW	km/h
Ruhsat Verisi Güç	Test Sonucu Güç	Kayıp Güç	Performans %
96	82	12	85,42
KW	KW	KW	

RPM (Devir/dk) Grafiği



Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 23.12.2024 09:54 Bayi No: 0601 Sayfa: 6/10
Rapor No: 06-01-1322897 Araç Giriş Tarihi: 23.12.2024 09:18 Araç Çıkış Tarihi: 23.12.2024 09:54
Mersis No: 0309073518100001

OBD Genel Arıza Tarama

23.12.2024

Araç:

Opel/Vauxhall Corsa-F 1.2i 16V DIT

Motor kodu:

F 12 XHT (EB2ADTS)

Üretim yılı;

Kilometre durumu:

Lisans numarası :

55DF019

VIN:

VXKUPHNSSP4120407 (kumanda linitesinden okunan)

Test edilmiş:

23.12.2024 09:31:32 / Standard

Hata kodu / Genel sorgulama / -

Tüm yapı gruplarının hata kodu genel sorgulaması

Bileşen grubu

Sistem

Hata

OBD

OBD

Motor

Benzinli motor

ABS

ABS/ESP

Hata kodu C003A:

TEKERLEK SENSORU ARKA SAG

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hata kodu C0037:

Arka sol tekerlek devir sensörü

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hava yastığı

Hava yastığı

Hata kodu U1FOF-88:

CAN-BUS

Arızalı ECU.

Hata kodu U1802-81:

ARAC HIZI HAKKINDA BILGI

HATALI SINYAL

Hata kodu U1800-81:

DIS SICAKLIK BILGISI

Fonksiyon hatalıdır.

Klima

Otomatik klima kontrol sistemi

Konfor

Karoseri elektronik kumanda ünitesi

Hata kodu B133E:

Arka cam krikosu rölesi

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hata kodu B1865:

Motor çalıştırma tusundan ve araç elektrik sistemi

kumanda ünitesinden motor çalıştırma serbest bira

kma

sinyali

MANTIKSIZ SINYAL İLİSKİSİ

Hella Gutmann Solutions GmbH

mega macs PC

Hata kodu B183F:

CALISTIRMA/DURMA İZLEMESİ

Fonksiyon hatalıdır.

Konfor

Gosterge grubu

Konfor

Infotainment kullanımı dokunmatik yüzey

Hata kodu B1574:

Dokunmatik ekran

ELEKTR. DEVRESİ, ARIZALI ELEKTRİK BESLEME

Konfor

PARK ASİSTANİ

Konfor

Direksiyon simidi anahtar modülü CAN

Konfor

Çok işlevli direksiyon simidi

Konfor

Multiplex kontrol paneli

Konfor

SURUCU KAPISI KONTROL MODULU

Konfor

Çok fonksiyonlu kamera

Konfor

Anahtarsız merkezi kilit sistemi

Sanziman

Sanziman

Direksiyon

Servo direksiyon

Ses/Video

Navigasyon

4*

Hata kodu B1003:

ECU

HATALI KODLAMA

Hata kodu B1517:

Bluetooth modüllü

Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu B1591:

Geri suirtis kamerasi sistemi

HATALI İLETİSİM!

Hata kodu U1F6D:

On-board bilgisayar

İLETİSİM YOK

Hella Gutmann Solutions GmbH

mega macs PC

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 23.12.2024 09:54 Bayi No: 0601 Sayfa: 7/10
Rapor No: 06-01-1322897 Araç Giriş Tarihi: 23.12.2024 09:18 Araç Çıkış Tarihi: 23.12.2024 09:54
Mersis No: 0309073518100001

Tramer Sorgulaması

***0407 şasi nolu OPEL CORSA 1.2 130 AT8 ULTIMATE markalı aracın SBM kayıtlarında geçmiş hasarı bulunmamıştır.

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 23.12.2024 09:54
Rapor No: 06-01-1322897
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 23.12.2024 09:18

Sayfa: 8/10
Araç Çıkış Tarihi: 23.12.2024 09:54

Araç Resimleri



Çizik



Tampon, ön, Ön tampon >
Çizik



Tampon, ön, Ön tampon >
Çizik

Yağ seviyesi Soğutma
SIVISI

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 23.12.2024 09:54
Rapor No: 06-01-1322897
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 23.12.2024 09:18

Sayfa: 9/10
Araç Çıkış Tarihi: 23.12.2024 09:54

Vuruk



Marşbiyel, sağ, Marşbiyel, sağ
> Ezik




Marşbiyel, sol, Marşbiyel, sol >
Ezik

Diğer



Taban, Taban halısı > Kirlenmiş



Koltuklar, ön, Koltuk, sol ön >
Kirlenmiş



Elektrik donanımı/Pano, Akü >
Test Sonucu

Notlar

Test hattı ile ilgili notlar;

Yanal Kayma Ölçüm Değerleri tolerans aralığı dışındadır. Servis tespiti önerilir.

Diğer notlar;

Araç kirli olduğundan göz ile kusur tespiti yapılamadı.

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 23.12.2024 09:54 Bayi No: 0601 Sayfa: 10/10
Rapor No: 06-01-1322897 Araç Giriş Tarihi: 23.12.2024 09:18 Araç Çıkış Tarihi: 23.12.2024 09:54
Mersis No: 0309073518100001

Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve- veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruks ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görşelliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümlenmeler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta olağan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları'nin sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları,panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyerek onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.
- TSE 13805 yönetmeliğine göre HYB numaramızın raporda belirtilmesi için en kapsamlı paketimiz Full Plus Ekspertiz ve üzeri paketlerimiz için geçerlidir.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası