

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 26.11.2024 14:36
Rapor No: 06-01-1312149
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 26.11.2024 14:02

Sayfa: 1/1
Araç Çıkış Tarihi: 26.11.2024 14:36

Full Plus Ekspertiz



06BJD308

Eksper / İmza



06-HYB-8225


Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 26.11.2024 14:36 Bayi No: 0601 Sayfa: 1/1
Rapor No: 06-01-1312149 Araç Giriş Tarihi: 26.11.2024 14:02 Araç Çıkış Tarihi: 26.11.2024 14:36
Mersis No: 0309073518100001

Araç Bilgileri

Plaka	06BJD308	Şanzıman Tipi	Manuel
KM	94822	Yakıt Cinsi	Dizel
Şase	VF3DDBHY6JJ767159	Motor Gücü	73 kw
Motor Hacmi	1560cc	Marka	Peugeot
Renji	BEYAZ	Model	301
Sonraki Muayene Tar.	0NaN-aN-aN	Model Yılı	2018
Araç Tipi	Sedan	Ruhsat Sahibi	...
Kapı Sayısı	4 Kapı		

Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)



B: Boyalı

B/2: Lokal Boyalı

D: Değişmiş

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 26.11.2024 14:36 Bayi No: 0601 Sayfa: 1/1
Rapor No: 06-01-1312149 Araç Giriş Tarihi: 26.11.2024 14:02 Araç Çıkış Tarihi: 26.11.2024 14:36
Mersis No: 0309073518100001

Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ	Ezikler ve çizikler mevcut.
Araç Koltukları Mekanizmaları	SORUNSUZ	
Taban, Tavan, Koltuk ve Kapı Döşemeleri	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ	Kirlenmiş,sağ ön koltuk yakıcı madde hasarı mevcut.
Araç İç Donanımı ve Kumanda Kontrol Düğmeleri	SORUNSUZ	
Aydınlatma ve İkaz Sistemi	SORUNSUZ	
Silecekler	SORUNSUZ	
Elektrik ve Elektronik Aksam	SORUNSUZ	
Torpedo ve Emniyet Kemerleri	SORUNSUZ	
Lastik ve Jantlar	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ	Jantlar çizik,ön lastikler hasarlı.
Fren Sistemi ve Fren Hortumları	SORUNSUZ	
Yürür Aksam	SORUNSUZ	
Motor ve Motor Yağ Seviyesi	SORUNSUZ	
Şanzıman	SORUNSUZ	
Diferansiyel	SORUNSUZ	
Direksiyon Sistemi	SORUNSUZ	
Eğlence Sistemi (Radyo vs.)	SORUNSUZ	
Park Sensörleri	SORUNSUZ	
Araç Altı	SORUNSUZ	
Akü	SORUNSUZ	
Klima	SORUNSUZ	
Cam ve Cam Düğmeleri	SORUNSUZ	
Kayışlar ve Rulmanlar	SORUNSUZ	
Egzoz Sistemi ve Susturucular	SORUNSUZ	
Soğutma Sistemi ve Soğutma Suyu	SORUNSUZ	

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 26.11.2024 14:36 Bayi No: 0601 Sayfa: 1/1
Rapor No: 06-01-1312149 Araç Giriş Tarihi: 26.11.2024 14:02 Araç Çıkış Tarihi: 26.11.2024 14:36
Mersis No: 0309073518100001

Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
-2.4 m/km	-9.2 ! m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	70	74	4
2. Aks	40	57	17



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	2.4515	2.3495	4
2. Aks	1.9485	2.08	6
El Freni	1.3955	1.467	4

Verimlilik

70

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	205/55/16	94V	5,06 mm	Yazlık
Sol Arka	205/55/16	94V	4,88 mm	Yazlık
Sağ Ön	205/55/16	94V	5,03 mm	Yazlık
Sağ Arka	205/55/16	94V	5,11 mm	Yazlık



Jant, sol ön > Çizik



Lastik, ön > Hasarlı



Lastik, ön > Hasarlı



Jant, sol arka > Çizik

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 26.11.2024 14:36
Rapor No: 06-01-1312149
Mersis No: 0309073518100001


Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 26.11.2024 14:02

Sayfa: 1/1
Araç Çıkış Tarihi: 26.11.2024 14:36

Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku 377 NM	Teker Torku 338 NM	Teker Gücü 62 KW	Test Hızı 155 km/h
Ruhsat Verisi Güç 73 KW	Test Sonucu Güç 74 KW	Kayıp Güç 13 KW	Performans % 100,00

RPM (Devir/dk) Grafiği



Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 26.11.2024 14:36 Bayi No: 0601 Sayfa: 1/1
Rapor No: 06-01-1312149 Araç Giriş Tarihi: 26.11.2024 14:02 Araç Çıkış Tarihi: 26.11.2024 14:36
Mersis No: 0309073518100001

OBD Genel Arıza Tarama

26.11.2024

Araç:

Peugeot 301 1.6 8V Blue-HDi 99 FAP

Motor kodu:

BHY (DV6FD)

Üretim yılı;

Kilometre durumu:

Lisans numarası :

06BJD308

VIN:

VF3DDBHY6JJ767159 (kumanda linitesinden okunan)

Test edilmiş:

26.11.2024 13:59:30 / Standard

Hata kodu / Genel sorgulama / -

Tüm yapı gruplarının hata kodu genel sorgulaması

Bileşen grubu

Sistem

Hata

OBD

OBD

Motor

EDC 17 C60

Hava yastığı

Hava yastığı

Konfor

Ana kumanda linitesi BSI (CAN)

Hata kodu U1F3C:

Rejenerasyon katkisi pompası

HATALI İLETİSİM!

Hata kodu B1808:

Immobilizer

ACMA SINYALI BOZULDU/UST USTE BINDI

Hata kodu B1164:

SAG FREN LAMBASI

Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu B1165:

SOL FREN LAMBASI

Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu B1137:

KISA FAR SAG

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hata kodu B1138:

KISA FAR SOL

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hata kodu B1163:

Plaka lambası

Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu B114D:

ARKA SOL PARK LAMBASI

Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu B1716:

Hella Gutmann Solutions GmbH

mega macs PC

On sol kapa kilidi kontak anahtarı

MANTIKSIZ DURUM!

Hata kodu C1651:

Lastik havası kontrol sistemi

HATALI SINYAL

Konfor

Gosterge panosu grubu (CAN)

Konfor

Multiplex kontrol paneli

Konfor

PARK DESTEĞİ

Hata kodu B1223-14:

ic arka sol park yardım sensörü

Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu B1227-14:

IC TARAFTAKI ARKA SAG MESAFE SENSORU

Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu B1224-35:

SOL ARKA DIS MESAFE SENSORU

Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu B1224-14:

SOL ARKA DIS MESAFE SENSORU

Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu B1228-14:

SAG ARKA DIS MESAFE SENSORU

Fonksiyon hatalıdır.

Direksiyon

Servo direksiyon

Hella Gutmann Solutions GmbH

mega macs PC

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 26.11.2024 14:36 Bayi No: 0601 Sayfa: 1/1
Rapor No: 06-01-1312149 Araç Giriş Tarihi: 26.11.2024 14:02 Araç Çıkış Tarihi: 26.11.2024 14:36
Mersis No: 0309073518100001

Tramer Sorgulaması

Hasar Tarihi	Hasar Parça Değişimi	Hasar Tanımı	Ağır Hasarlı mı ?	Hasar Maliyeti	Hasar Maliyeti Kur Bilgisi
29.11.2022		ERPÇarpisma	Hayır	17043.56	TL

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 26.11.2024 14:36
Rapor No: 06-01-1312149
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 26.11.2024 14:02

Sayfa: 1/1
Araç Çıkış Tarihi: 26.11.2024 14:36

Araç Resimleri



Çizik



Tampon, ön, Ön tampon >
Çizik

Yağ seviyesi Soğutma
SIVISI

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 26.11.2024 14:36
Rapor No: 06-01-1312149
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 26.11.2024 14:02

Sayfa: 1/1
Araç Çıkış Tarihi: 26.11.2024 14:36

Diğer



Tavan, Tavan > Yakıcı Madde İle Zarar Görmüş



Bagaj kapağı/kapısı, Bagaj kapısı > Pas



Kalorifer/Klima, Havalandırma ızgarası > Hasarlı



Koltuklar, ön, Koltuk, sağ ön > Kirlenmiş



Koltuklar, arka, Arka koltuk > Kirlenmiş



Taban, Taban halısı > Kirlenmiş



Koltuklar, ön, Koltuk, sol ön > Kirlenmiş



Elektrik donanımı/Pano, Akü > Test Sonucu

Parça Grubu

Marşbiyel, sol

Parça ve Hasar

Marşbiyel, sol - Boyalı

Notlar

Test hattı ile ilgili notlar;

Yanal Kayma Ölçüm Değerleri tolerans aralığı dışındadır. Servis tespiti önerilir.

Diğer notlar;

Araç kirli olduğundan göz ile kusur tespiti yapılamadı.sol ön çamurluk sökülmüş takılmış.motor kaputu kaplama mevcut kaplama olan parçalarda kusur kontrplü yapılamamaktadır.

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 26.11.2024 14:36 Bayi No: 0601 Sayfa: 1/1
Rapor No: 06-01-1312149 Araç Giriş Tarihi: 26.11.2024 14:02 Araç Çıkış Tarihi: 26.11.2024 14:36
Mersis No: 0309073518100001

Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve- veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruks ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görşelliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümlenmeler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta olağan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları'nin sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları,panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyerek onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.
- TSE 13805 yönetmeliğine göre HYB numaramızın raporda belirtilmesi için en kapsamlı paketimiz Full Plus Ekspertiz ve üzeri paketlerimiz için geçerlidir.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası