

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 25.12.2024 15:07
Rapor No: 06-01-1323979
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 25.12.2024 14:07

Sayfa: 1/10
Araç Çıkış Tarihi: 25.12.2024 15:07

Full Plus Ekspertiz



06EE2003

Eksper / İmza



06-HYB-8225


Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 25.12.2024 15:07 Bayi No: 0601 Sayfa: 2/10
Rapor No: 06-01-1323979 Araç Giriş Tarihi: 25.12.2024 14:07 Araç Çıkış Tarihi: 25.12.2024 15:07
Mersis No: 0309073518100001

Araç Bilgileri

Plaka	06EE2003	Şanzıman Tipi	Otomatik
KM	104441	Yakıt Cinsi	Benzin
Şase	VF1RJA00065950444	Motor Gücü	74 kw
Marka	Renault	Motor Hacmi	999cc
Renji	TURUNVU	Model	Clio
Sonraki Muayene Tar.	0NaN-aN-aN	Model Yılı	2020
Araç Tipi	Hatchback	Ruhsat Sahibi	...
Kapı Sayısı	5 Kapı		

Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)



B: Boyalı

B/2: Lokal Boyalı

D: Değişmiş

*****Araçta değişmiş ve boyanmış parça bulunmamaktadır*****

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 25.12.2024 15:07
Rapor No: 06-01-1323979
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 25.12.2024 14:07

Sayfa: 3/10
Araç Çıkış Tarihi: 25.12.2024 15:07

Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ	Ezik çizikler mevcut.
Araç Koltukları Mekanizmaları	SORUNSUZ	
Taban, Tavan, Koltuk ve Kapı Döşemeleri	SORUNSUZ	
Araç İç Donanımı ve Kumanda Kontrol Düğmeleri	SORUNSUZ	
Aydınlatma ve İkaz Sistemi	SORUNSUZ	
Silecekler	SORUNSUZ	
Elektrik ve Elektronik Aksam	SORUNSUZ	
Torpedo ve Emniyet Kemerleri	SORUNSUZ	
Lastik ve Jantlar	BAKIM GEREKLİ	Jantlar çizik.
Fren Sistemi ve Fren Hortumları	SORUNSUZ	
Yürür Aksam	SORUNSUZ	
Motor ve Motor Yağ Seviyesi	SORUNSUZ	
Şanzıman	SORUNSUZ	
Diferansiyel	SORUNSUZ	
Direksiyon Sistemi	SORUNSUZ	
Eğlence Sistemi (Radyo vs.)	SORUNSUZ	
Park Sensörleri	SORUNSUZ	
Araç Altı	SORUNSUZ	
Akü	SORUNSUZ	
Klima	SORUNSUZ	
Cam ve Cam Düğmeleri	SORUNSUZ	
Kayışlar ve Rulmanlar	SORUNSUZ	
Egzoz Sistemi ve Susturucular	SORUNSUZ	
Soğutma Sistemi ve Soğutma Suyu	SORUNSUZ	

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 25.12.2024 15:07 Bayi No: 0601 Sayfa: 4/10
Rapor No: 06-01-1323979 Araç Giriş Tarihi: 25.12.2024 14:07 Araç Çıkış Tarihi: 25.12.2024 15:07
Mersis No: 0309073518100001

Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
4.2 m/km	0.0 m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	70	77	7
2. Aks	55	54	1



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	2.6435	2.539	3
2. Aks	1.7415	1.6635	4
El Freni	1.2235	1.1955	2

Verimlilik

72

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	205/55/16	94H	6,03 mm	Kışlık
Sol Arka	205/55/16	94H	6,25 mm	Kışlık
Sağ Ön	205/55/16	94H	5,99 mm	Kışlık
Sağ Arka	205/55/16	94H	6,14 mm	Kışlık



Jant, sol ön > Çizik

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 25.12.2024 15:07 Bayi No: 0601 Sayfa: 5/10
Rapor No: 06-01-1323979 Araç Giriş Tarihi: 25.12.2024 14:07 Araç Çıkış Tarihi: 25.12.2024 15:07
Mersis No: 0309073518100001

Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku -	Teker Torku -	Teker Gücü -	Test Hızı -
NM	NM	KW	km/h
Ruhsat Verisi Güç 74	Test Sonucu Güç -	Kayıp Güç -	Performans % --
KW	KW	KW	

RPM (Devir/dk) Grafiği

Grafik bilgisi yüklenmemiş...

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 25.12.2024 15:07 Bayi No: 0601 Sayfa: 6/10
Rapor No: 06-01-1323979 Araç Giriş Tarihi: 25.12.2024 14:07 Araç Çıkış Tarihi: 25.12.2024 15:07
Mersis No: 0309073518100001

OBD Genel Arıza Tarama

25.12.2024

Arac:

Renault Clio-V 1.0 TCe 100

Motor kodu:

H4D-450 (H4D-B4)

Uretim yili;

Kilometre durumu:

Lisans numarası :

06EE2003

VIN:

VF1RJA00065950444 (kumanda unitesinden okunan)

Test edilmiş:

25.12.2024 14:19:23 / Standard

Hata kodu / Genel sorgulama / -

Tum yapı gruplarının hata kodu genel sorgulaması

Bilesen grubu

Sistem

Hata

OBD

OBD

Motor

Benzin UDS OBD

Hata kodu DTC 150308:

Hava emme flapi

Fonksiyon hatalıdır.

ABS

ABS/ESP (CAN)

Hata kodu DTC 508886:

Multimedya kontrol initesi

HATALI ILETISIM!

ABS

Direksiyon acisi sensorii elektronik kum...

ABS

Park freni CAN

Hata kodu DTC 501586:

Arac elektrik sistemi kumanda Unitesine CAN-Bus/ba

glanti

BOZUK ILETISIM

Hava yastigi

Hava yastigi (CAN)

Klima

Klima

Givenlik

CAN Gateway

Konfor

UCH CAN

Hata kodu DTC AF7001:

Fren pedali musiri

ARIZALI ELEKTRIK DEVRESI

Hata kodu DTC AF7002:

Fren pedali musiri

ARIZALI ELEKTRIK DEVRESI

Hata kodu DTC AC2123:

Suruci tarafi emniyet kemeri digmesi

ARIZALI ELEKTRIK DEVRESI

Hella Gutmann Solutions GmbH

mega macs PC

Hata kodu DTC DC0000S8:

Yagmur/isik sensoru

ARIZALI ELEKTRIK DEVRESI

Hata kodu DTC AC7904:

KABIN LAMBASI ON SAG

Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu DTC AC7C04:

Hata kodu

Ariza kodu Gretici tarafından tanımlanmaz.

Hata kodu DTC AC7E04:

Hata kodu

Ariza kodu Gretici tarafından tanımlanmaz.

Hata kodu DTC AC8004:

Sag okuma lambasi

Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu DTC AC8104:

ON KABIN ISIGI

Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu DTC DC0308:

ECU

Fonksiyon hatalıdır.

Konfor

UPC CAN

Konfor

Gosterge panosu grubu OBD

Konfor

Anahtarsiz giris ve siiris moduli CAN

Hata kodu DTC E15B87:

Sigorta ve anahtarlama unitelerine CAN-Bus/baglanti

i

BOZUK ILETISIM

Konfor

Park asistansi OBD

Sanziman

Cift debriyajli sanziman CAN

Direksiyon

Servo direksiyon CAN

Ses/Video

Multimedya araylizi CAN

Ses/Video

Navigasyon

Hata kodu DTC 930B11:

Arka sag hoparlor

Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu DTC 930B12:

Arka sag hoparlor

Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu DTC 930D11;

On sag hoparlor

Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu DTC 930D12;

On sag hoparlor

Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu DTC 930F11;

On sol hoparlor

Hella Gutmann Solutions GmbH

mega macs PC

Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu DTC 930F12;

On sol hoparlor

Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu DTC 931111:

Arka sol hoparlor

Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu DTC 931112:

Arka sol hoparlor

Fonksiyon hatalıdır.

Hella Gutmann Solutions GmbH

mega macs PC

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 25.12.2024 15:07 Bayi No: 0601 Sayfa: 7/10
Rapor No: 06-01-1323979 Araç Giriş Tarihi: 25.12.2024 14:07 Araç Çıkış Tarihi: 25.12.2024 15:07
Mersis No: 0309073518100001

Tramer Sorgulaması

***0444 şasi nolu RENAULT (OYAK) CLIO ICON 1.0 TCE X-TRONIC 100 markalı aracın SBM kayıtlarında geçmiş hasarı bulunmamıştır.

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 25.12.2024 15:07
Rapor No: 06-01-1323979
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 25.12.2024 14:07

Sayfa: 8/10
Araç Çıkış Tarihi: 25.12.2024 15:07

Araç Resimleri



Çizik



Kapı, sağ arka, Kapı, sağ arka
> Çizik



Tampon, ön, Ön tampon >
Çizik



Tampon, ön, Ön tampon >
Çizik

Yağ seviyesi Soğutma SIVISI

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 25.12.2024 15:07
Rapor No: 06-01-1323979
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 25.12.2024 14:07

Sayfa: 9/10
Araç Çıkış Tarihi: 25.12.2024 15:07

Diğer



Taban, Paspaslar >
Hasarlı



Elektrik donanımı/Pano, Akü >
Test Sonucu

Parça Grubu

Bagaj kapağı/kapısı
Kapı, sağ ön

Parça ve Hasar

Arka spoyler - Noktasal Ezik
Kapı, sağ ön - Noktasal Ezik

Notlar

Diğer notlar;

Araç kirli olduğundan göz ile kusur tespiti yapılamadı.(Araç teknik spesifikasyonları gereği dyno teste alınamamıştır.)

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 25.12.2024 15:07 Bayi No: 0601 Sayfa: 10/10
Rapor No: 06-01-1323979 Araç Giriş Tarihi: 25.12.2024 14:07 Araç Çıkış Tarihi: 25.12.2024 15:07
Mersis No: 0309073518100001

Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve- veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruks ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görşelliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümlenmeler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta olağan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları'nin sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları,panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyerek onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.
- TSE 13805 yönetmeliğine göre HYB numaramızın raporda belirtilmesi için en kapsamlı paketimiz Full Plus Ekspertiz ve üzeri paketlerimiz için geçerlidir.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası