

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 19.08.2024 11:17
Rapor No: 06-01-1279975
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 19.08.2024 10:55

Sayfa: 1/11
Araç Çıkış Tarihi: 19.08.2024 11:17

Full Plus Ekspertiz



06DDK130

Eksper / İmza



06-HYB-8225


Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 19.08.2024 11:17 Bayi No: 0601 Sayfa: 2/11
Rapor No: 06-01-1279975 Araç Giriş Tarihi: 19.08.2024 10:55 Araç Çıkış Tarihi: 19.08.2024 11:17
Mersis No: 0309073518100001

Araç Bilgileri

Plaka	06DDK130	Şanzıman Tipi	Otomatik
KM	34445	Yakıt Cinsi	Benzin
Şase	VF1RJA00569295903	Motor Gücü	66 kw
Marka	Renault	Motor Hacmi	999cc
Rengi	BEYAZ	Model	Clio
Sonraki Muayene Tar.	2025-06-23	Model Yılı	2022
Araç Tipi	Hatchback	Ruhsat Sahibi
Kapı Sayısı	5 Kapı		

Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)



B: Boyalı

B/2: Lokal Boyalı

D: Değişmiş

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 19.08.2024 11:17
Rapor No: 06-01-1279975
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 19.08.2024 10:55

Sayfa: 3/11
Araç Çıkış Tarihi: 19.08.2024 11:17

Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ	Ezikler ve çizikler mevcut.
Araç Koltukları Mekanizmaları	SORUNSUZ	
Taban, Tavan, Koltuk ve Kapı Döşemeleri	BAKIM GEREKLİ	Koltuklar kirlenmiş,
Araç İç Donanımı ve Kumanda Kontrol Düğmeleri	SORUNSUZ	
Aydınlatma ve İkaz Sistemi	SORUNSUZ	
Silecekler	SORUNSUZ	
Elektrik ve Elektronik Aksam	SORUNSUZ	
Torpedo ve Emniyet Kemerleri	SORUNSUZ	
Lastik ve Jantlar	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ	Jant kapakları çizik.
Fren Sistemi ve Fren Hortumları	SORUNSUZ	
Yürür Aksam	SORUNSUZ	
Motor ve Motor Yağ Seviyesi	BAKIM GEREKLİ	Kartel yağ terletmesi mevcut.
Şanzıman	SORUNSUZ	
Diferansiyel	SORUNSUZ	
Direksiyon Sistemi	SORUNSUZ	
Eğlence Sistemi (Radyo vs.)	SORUNSUZ	
Park Sensörleri	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ	Arka park sensörü hasarlı.
Araç Altı	SORUNSUZ	
Akü	SORUNSUZ	
Klima	SORUNSUZ	
Cam ve Cam Düğmeleri	SORUNSUZ	
Kayışlar ve Rulmanlar	SORUNSUZ	

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 19.08.2024 11:17
Rapor No: 06-01-1279975
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 19.08.2024 10:55

Sayfa: 4/11
Araç Çıkış Tarihi: 19.08.2024 11:17

Egzoz Sistemi ve Susturucular

Soğutma Sistemi ve Soğutma Suyu

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 19.08.2024 11:17 Bayi No: 0601 Sayfa: 5/11
Rapor No: 06-01-1279975 Araç Giriş Tarihi: 19.08.2024 10:55 Araç Çıkış Tarihi: 19.08.2024 11:17
Mersis No: 0309073518100001

Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
-0.9 m/km	0.0 m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	71	80	9
2. Aks	57	49	8



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	2.959	2.6795	9
2. Aks	1.738	1.6935	2
El Freni	0.3445	0.2235	35

Verimlilik

77

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	185/65/15	88H	3,29 mm	Yazlık
Sol Arka	185/65/15	88H	334 mm	Yazlık
Sağ Ön	185/65/15	88H	3,22 mm	Yazlık
Sağ Arka	185/65/15	88H	3,51 mm	Yazlık



Jant kapağı seti > Çizik



Jant kapağı seti > Çizik



Jant kapağı seti > Çizik



Jant kapağı seti > Çizik

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 19.08.2024 11:17 Bayi No: 0601 Sayfa: 6/11
Rapor No: 06-01-1279975 Araç Giriş Tarihi: 19.08.2024 10:55 Araç Çıkış Tarihi: 19.08.2024 11:17
Mersis No: 0309073518100001

Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku -	Teker Torku -	Teker Gücü -	Test Hızı -
NM	NM	KW	km/h
Ruhsat Verisi Güç 66	Test Sonucu Güç -	Kayıp Güç -	Performans % --
KW	KW	KW	

RPM (Devir/dk) Grafiği

Grafik bilgisi yüklenmemiş...

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 19.08.2024 11:17 Bayi No: 0601 Sayfa: 7/11
Rapor No: 06-01-1279975 Araç Giriş Tarihi: 19.08.2024 10:55 Araç Çıkış Tarihi: 19.08.2024 11:17
Mersis No: 0309073518100001

OBD Genel Arıza Tarama

19.08.2024
Arac:
Renault Clio-V 1.0 TCe 90
Motor kodu:
H4D-470 (H4D-E4)
Üretim yılı;
Kilometre durumu:
Lisans numarası :
06DDK130
VIN:
VF1RJA00569295903 (kumanda unitesinden okunan)
Test edilmiş:
19.08.2024 10:52:34 / Standard
Hata kodu / Genel sorgulama / -
Tüm yapı gruplarının hata kodu genel sorgulaması
Bileşen grubu
Sistem
Hata
OBD
OBD
Motor
Benzin UDS OBD
ABS
ABS/ESP (CAN)
3*
Hata kodu DTC 505613:
Kumanda Ünitesi glic kaynagi
ARIZALI GUC KAYNAGI
Hata kodu DTC 50A07B:
Lastik havası kontrol sistemi
En az 1 tekerlegin lastik basinci çok düşük.
Hata kodu DTC E15487:
Radyo kumanda ünitesine CAN-Bus
İLETİSİM YOK
Hava yastığı
Hava yastığı (CAN)
Hata kodu DTC 80201B:
On sol yan hava yastığı
ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ
Klima
Klima
Hata kodu DTC A4C614:
İç mekan fanı
Hatalı kontrol akım devresi.
Güvenlik
CAN Gateway
Konfor
UCH CAN
Hata kodu DTC AF7001:
Fren pedali müşiri
ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ
Hata kodu DTC AC2123:
Suruç tarafı emniyet kemeri düğmesi
Hella Gutmann Solutions GmbH
mega macs PC
ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ
Hata kodu DTC AC9A15:
Fren lambası
ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ
Hata kodu DTC DC0000S8:
Yağmur/ışık sensörü
ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ
Konfor

UPC CAN
Hata kodu DTC 922D67;:
On cam sileceği motoru
ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ
Hata kodu DTC 923064:
Mars motoru
arızalı aktivasyon
Hata kodu DTC AOE296:
KISA FAR SOL
ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ
Hata kodu DTC AOE396:
KISA FAR SAĞ
ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ
Konfor
Gosterge panosu grubu OBD
Hata kodu DTC E15487:
Radyo CAN-Bus/bağlantı
BOZUK İLETİSİM
Sanziman
Çift debriyajlı sanziman CAN
Direksiyon
Servo direksiyon CAN
Ses/Video
Radyo CAN
Hata kodu DTC 93D98F:
USB portu
Fonksiyon hatalıdır.
Hata kodu DTC E14087:
Motor kumanda ünitesine CAN-Bus-bağlantı
İLETİSİM YOK
Hata kodu DTC E14187:
Sanziman kumanda ünitesine CAN-Bus-bağlantı
İLETİSİM YOK
Hata kodu DTC E14887:
ABS kumanda ünitesine CAN-Bus-bağlantı
İLETİSİM YOK
Hata kodu DTC E15087:
Hava yastığı kumanda ünitesine CAN-Bus-bağlantı
İLETİSİM YOK
Hata kodu DTC E15987:
Hidrolik direksiyon kumanda Ünitesine CAN-Bus/bağlantı
anti
Hella Gutmann Solutions GmbH
mega macs PC
İLETİSİM YOK
Hella Gutmann Solutions GmbH
mega macs PC

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 19.08.2024 11:17 Bayi No: 0601 Sayfa: 8/11
Rapor No: 06-01-1279975 Araç Giriş Tarihi: 19.08.2024 10:55 Araç Çıkış Tarihi: 19.08.2024 11:17
Mersis No: 0309073518100001

Tramer Sorgulaması

Hasar Tarihi	Hasar Parça Değişimi	Hasar Tanımı	Ağır Hasarlı mı ?	Hasar Maliyeti	Hasar Maliyeti Kur Bilgisi
17.07.2023		ERP-Çarpma	Hayır	3375	TL

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 19.08.2024 11:17
Rapor No: 06-01-1279975
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 19.08.2024 10:55

Sayfa: 9/11
Araç Çıkış Tarihi: 19.08.2024 11:17

Araç Resimleri



Çizik



Çamurluk, sağ arka, Çamurluk, sağ arka > Çizik



Tampon, arka, Arka tampon > Çizik



Çamurluk, sol arka, Çamurluk, sol arka > Çizik



Tampon, ön, Ön tampon > Çizik



Tampon, ön, Ön tampon > Çizik

Yağ seviyesi Soğutma SIVISI

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 19.08.2024 11:17 Bayi No: 0601 Sayfa: 10/11
Rapor No: 06-01-1279975 Araç Giriş Tarihi: 19.08.2024 10:55 Araç Çıkış Tarihi: 19.08.2024 11:17
Mersis No: 0309073518100001

Diğer



Koltuklar, ön, Koltuk, sağ ön > Kirlenmiş



Koltuklar, ön, Koltuk, sol ön > Kirlenmiş



Motor, Yağ karteri contası > Yağ Kaçağı



Marşbiyel, sağ, Marşbiyel, sağ > Hasarlı



Tampon, arka, Park sensörü, sol > Hasarlı



Tampon, arka, Arka tampon > Hasarlı



Elektrik donanımı/Pano, Akü > Test Sonucu

Notlar

Diğer notlar;

Araç kirli olduğundan göz ile kusur tespiti yapılamadı.(Araç teknik spesifikasyonları gereği dyno teste alınamamıştır.) Motor kaputu folyo kaplama mevcut,kaplama olanparçalarda kusur kontrolü yapılamamaktadır.

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 19.08.2024 11:17 Bayi No: 0601 Sayfa: 11/11
Rapor No: 06-01-1279975 Araç Giriş Tarihi: 19.08.2024 10:55 Araç Çıkış Tarihi: 19.08.2024 11:17
Mersis No: 0309073518100001

Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve- veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruks ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görşelliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümlenmeler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta olağan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları'nin sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları,panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyerek onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası