

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 07.02.2025 11:23
Rapor No: 06-01-1340400
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 07.02.2025 11:01

Sayfa: 1/10
Araç Çıkış Tarihi: 07.02.2025 11:23

Full Plus Ekspertiz



06DOA398

Eksper / İmza



06-HYB-8225


Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 07.02.2025 11:23 Bayi No: 0601 Sayfa: 2/10
Rapor No: 06-01-1340400 Araç Giriş Tarihi: 07.02.2025 11:01 Araç Çıkış Tarihi: 07.02.2025 11:23
Mersis No: 0309073518100001

Araç Bilgileri

Plaka	06DOA398	Şanzıman Tipi	Manuel
KM	97109	Yakıt Cinsi	Benzin
Şase	VF1RJA00070859771	Motor Gücü	67 kw
Motor Hacmi	999cc	Marka	Renault
Rengi	BEYAZ	Model	Clio
Sonraki Muayene Tar.	2025-03-02	Model Yılı	2023
Araç Tipi	Hatchback	Ruhsat Sahibi	TAN OTO
Kapı Sayısı	5 Kapı		

Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)



B: Boyalı

B/2: Lokal Boyalı

D: Değişmiş

Araçta değişmiş ve boyanmış parça bulunmamaktadır

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 07.02.2025 11:23
Rapor No: 06-01-1340400
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 07.02.2025 11:01

Sayfa: 3/10
Araç Çıkış Tarihi: 07.02.2025 11:23

Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı		Ezik ve ÇİZİKLER mevcut.
Araç Koltukları Mekanizmaları		
Taban, Tavan, Koltuk ve Kapı Döşemeleri		
Araç İç Donanımı ve Kumanda Kontrol Düğmeleri		
Aydınlatma ve İkaz Sistemi		
Silecekler		
Elektrik ve Elektronik Aksam		
Torpido ve Emniyet Kemerleri		
Lastik ve Jantlar		Jantlar çizik..lastik basınç uyarısı mevcut..
Fren Sistemi ve Fren Hortumları		
Yürür Aksam		
Motor ve Motor Yağ Seviyesi		
Şanzıman		Yağ kaçağı mevcut.
Diferansiyel		
Direksiyon Sistemi		
Eğlence Sistemi (Radyo vs.)		
Park Sensörleri		
Araç Altı		Alt muhafaza hasarlı.
Akü		
Klima		
Cam ve Cam Düğmeleri		
Kayışlar ve Rulmanlar		
Egzoz Sistemi ve Susturucular		
Soğutma Sistemi ve Soğutma Suyu		

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 07.02.2025 11:23 Bayi No: 0601 Sayfa: 4/10
Rapor No: 06-01-1340400 Araç Giriş Tarihi: 07.02.2025 11:01 Araç Çıkış Tarihi: 07.02.2025 11:23
Mersis No: 0309073518100001


Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
-7.0 ! m/km	0.0 m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	77	91	14
2. Aks	63	62	1



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	0.5695	0.604	5
2. Aks	1.2095	1.539	21
El Freni	0.2685	0.2045	23

Verimlilik

35

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	195/55/16	87H	3,77 mm	Yazlık
Sol Arka	195/55/16	87H	4,21 mm	Yazlık
Sağ Ön	195/55/16	87H	4,55 mm	Yazlık
Sağ Arka	195/55/16	87H	4,04 mm	Yazlık



Jant, sağ arka > Çizik



Jant, sol ön > Çizik



Tekerlek/Lastik > Uyarı Lambası Yanıyor

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 07.02.2025 11:23 Bayi No: 0601 Sayfa: 5/10
Rapor No: 06-01-1340400 Araç Giriş Tarihi: 07.02.2025 11:01 Araç Çıkış Tarihi: 07.02.2025 11:23
Mersis No: 0309073518100001

Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku -	Teker Torku -	Teker Gücü -	Test Hızı -
NM	NM	KW	km/h
Ruhsat Verisi Güç 67	Test Sonucu Güç -	Kayıp Güç -	Performans % --
KW	KW	KW	

RPM (Devir/dk) Grafiği

Grafik bilgisi yüklenmemiş...

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 07.02.2025 11:23 Bayi No: 0601 Sayfa: 6/10
Rapor No: 06-01-1340400 Araç Giriş Tarihi: 07.02.2025 11:01 Araç Çıkış Tarihi: 07.02.2025 11:23
Mersis No: 0309073518100001

OBD Genel Arıza Tarama

07.02.2025

Araç:

Renault Clio-V 1.0 TCe 90

Motor kodu:

H4D-470 (H4D-E4)

Üretim yılı;

Kilometre durumu:

Lisans numarası :

06D00A398

VIN:

VF1RJA00070859771 (kumanda unitesinden okunan)

Test edilmiş:

07.02.2025 11:17:23 / Standard

Hata kodu / Genel sorgulama / -

Tüm yapı gruplarının hata kodu genel sorgulaması

Bileşen grubu

Sistem

Hata

OBD

OBD

Motor

Benzin UDS OBD

Hata kodu DTC 056429:

Otomatik hiz kontrolü/Sinirleyici

Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu DTC 158B96:

Krank mili sensörü

ARIZALI VOLAN Diş SINYALI

ABS

ABS/ESP (CAN)

Hata kodu DTC 506738:

TEKERLEK SENSORU ARKA SAG

Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu DTC 508786:

Sigorta ve kumanda Unitesinin multiplex bilgileri

MANTIKSIZ SINYAL

Hata kodu DTC 50A07B:

Lastik havası kontrol sistemi

En az 1 tekerlegın lastik basıncı çok düşük.

Hata kodu DTC 50A186:

Lastik basıncı kontrolü

Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu DTC E15487:

Radyo kumanda unitesine CAN-Bus

İLETİSİM YOK

Hata kodu DTC E15687:

Direksiyon acisi sensörüne CAN-Bus-bağlantı

İLETİSİM YOK

Hella Gutmann Solutions GmbH

mega macs PC

Hava yastığı

Hava yastığı (CAN)

Klima

Klima

Hata kodu DTC A4C614:

ic mekan fanı

Hatalı kontrol akım devresi.

Givenlik

CAN Gateway

Konfor

UCH CAN

Hata kodu DTC AF7001:

Fren pedali musiri

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hata kodu DTC AC2024:

Mars motoru rolesi

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hata kodu DTC AC2123:

Surucu taraflı emniyet kemeri dıgmesi

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hata kodu DTC DC000058:

Yağmur/isik sensörü

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Konfor

UPC CAN

Hata kodu DTC 922D67;:

On cam silecegi motoru

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hata kodu DTC AOE296:

KISA FAR SOL

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hata kodu DTC AOE396:

KISA FAR SAG

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Konfor

Gosterge panosu grubu OBD

Hata kodu DTC E25487:

Konfor

Park asistanı OBD

Direksiyon

Servo direksiyon CAN

Hata kodu DTC 560116:

AKU VOLTAJı

HATALI VOLTAJ/GUC KAYNAGI

Hata kodu DTC 561A86:

Araç hizi sinyali

HATALI SINYAL

Ses/Video

Multimedya araylızi CAN

Ses/Video

Navigasyon

Hata kodu DTC 930B11:

Hella Gutmann Solutions GmbH

mega macs PC

Arka sag hoparlor

Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu DTC 930B12:

Arka sag hoparlor

Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu DTC 930D11;

On sag hoparlor

Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu DTC 930D12;

On sag hoparlor

Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu DTC 930F11;

On sol hoparlor

Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu DTC 930F12;

On sol hoparlor

Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu DTC 931111:

Arka sol hoparlor

Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu DTC 931112:

Arka sol hoparlor

Fonksiyon hatalıdır.

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 07.02.2025 11:23 Bayi No: 0601 Sayfa: 7/10
Rapor No: 06-01-1340400 Araç Giriş Tarihi: 07.02.2025 11:01 Araç Çıkış Tarihi: 07.02.2025 11:23
Mersis No: 0309073518100001

Hata kodu DTC 932A01:
USB portu
Fonksiyon hatalidir.
Hata kodu DTC 932A13:
USB portu
Fonksiyon hatalidir.
Hata kodu DTC 93D98F:
USB portu
Fonksiyon hatalidir.
Hata kodu DTC 934116:
ECU
Fonksiyon hatalidir.
Hata kodu DTC 93DDS8F:
Radyoya CAN-Bus/baglanti
BOZUK ILETISIM
Hata kodu DTC 93DD87:
Radyoya CAN-Bus/baglanti
BOZUK ILETISIM
Hata kodu DTC E15987:
Hidrolik direksiyon kumanda Unitesine CAN-Bus/baglanti
anti
ILETISIM YOK
Hata kodu DTC E16587:
Park yardimi kumanda unitesine CAN-Bus-baglanti
ILETISIM YOK
Hella Gutmann Solutions GmbH
mega macs PC
Hata kodu DTC E02387:
Ses kontrol modiiu/bilgi-eglence sistemine CAN-Bu
s-baglanti
BOZUK ILETISIM
Hella Gutmann Solutions GmbH
mega macs PC

Tramer Sorgulaması

***9771 şasi nolu RENAULT (OYAK) CLIO TOUCH 1.0 TCE 90 markalı aracın SBM kayıtlarında geçmiş hasarı bulunmamıştır.

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 07.02.2025 11:23
Rapor No: 06-01-1340400
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 07.02.2025 11:01

Sayfa: 8/10
Araç Çıkış Tarihi: 07.02.2025 11:23

Araç Resimleri



Çizik



Tampon, ön, Ön tampon >
Çizik



Tampon, arka, Arka tampon >
Çizik

Yağ seviyesi Soğutma
SIVISI

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 07.02.2025 11:23 Bayi No: 0601 Sayfa: 9/10
Rapor No: 06-01-1340400 Araç Giriş Tarihi: 07.02.2025 11:01 Araç Çıkış Tarihi: 07.02.2025 11:23
Mersis No: 0309073518100001

Vuruk



Bagaj kapağı/kapısı, Bagaj kapısı > Ezik



Bagaj kapağı/kapısı, Bagaj kapısı > Ezik

Diğer



Motor kaputu, Motor kaputu > Taş Izı



Motor, Triger zinciri kapağı > Yağ Kaçağı



Şanzıman, Şanzıman > Yağ Kaçağı



Şanzıman, Şanzıman > Yağ Kaçağı



Motor, Alt muhafaza > Hasarlı



Elektrik donanımı/Pano, Akü > Test Sonucu

Notlar

Test hattı ile ilgili notlar;

Yanal Kayma Ölçüm Değerleri tolerans aralığı dışındadır. Servis tespiti önerilir.

Diğer notlar;

Araç teknik özellikleri gereği dyno teste alınamamıştır.

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 07.02.2025 11:23 Bayi No: 0601 Sayfa: 10/10
Rapor No: 06-01-1340400 Araç Giriş Tarihi: 07.02.2025 11:01 Araç Çıkış Tarihi: 07.02.2025 11:23
Mersis No: 0309073518100001

Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve- veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruks ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde de araçta oluşan fakat aracın görşelliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümlenmeler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta olağan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları'nin sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları,panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyerek onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.
- TSE 13805 yönetmeliğine göre HYB numaramızın raporda belirtilmesi için en kapsamlı paketimiz Full Plus Ekspertiz ve üzeri paketlerimiz için geçerlidir.
- Uyarı: Tramer sorgulama içeriği, sigorta şirketleri tarafından Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi ("SBM")'ne iletilen sigorta kayıtlarından ibarettir. İlgili sorguya ait tutarda, trafik ve kasko hasarlarında yer alan dava faizi ve yargılama giderleri dahil edilmemektedir. Tramer sorgulama içeriğindeki bilgiler resmî belge olarak kullanılamaz. Şirketimizin kayıtlarla herhangi bir bağlantısı olmayıp yalnızca bilgi amaçlı paylaşılmaktadır. Detaylı bilgi için SBM resmî internet sitesine başvurunuz.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası