

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 24.02.2025 15:09
Rapor No: 06-01-1345235
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 24.02.2025 14:38

Sayfa: 1/11
Araç Çıkış Tarihi: 24.02.2025 15:09

Full Plus Ekspertiz



06DNG887

Eksper / İmza



06-HYB-8225


Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 24.02.2025 15:09 Bayi No: 0601 Sayfa: 2/11
Rapor No: 06-01-1345235 Araç Giriş Tarihi: 24.02.2025 14:38 Araç Çıkış Tarihi: 24.02.2025 15:09
Mersis No: 0309073518100001

Araç Bilgileri

Plaka	06DNG887	Şanzıman Tipi	Manuel
KM	99573	Yakıt Cinsi	Benzin
Şase	VF1RJA00170859763	Motor Gücü	67 kw
Marka	Renault	Motor Hacmi	999cc
Rengi	BEYAZ	Model	Clio
Sonraki Muayene Tar.	2026-02-17	Model Yılı	2023
Araç Tipi	Hatchback	Ruhsat Sahibi	TAN OTO
Kapı Sayısı	5 Kapı		

Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)



B: Boyalı

B/2: Lokal Boyalı

D: Değişmiş

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 24.02.2025 15:09
Rapor No: 06-01-1345235
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 24.02.2025 14:38

Sayfa: 3/11
Araç Çıkış Tarihi: 24.02.2025 15:09

Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ	Ezikler ve ÇİZİKLER mevcut.
Araç Koltukları Mekanizmaları	SORUNSUZ	
Taban, Tavan, Koltuk ve Kapı Döşemeleri	SORUNSUZ	
Araç İç Donanımı ve Kumanda Kontrol Düğmeleri	SORUNSUZ	
Aydınlatma ve İkaz Sistemi	SORUNSUZ	
Silecekler	SORUNSUZ	
Elektrik ve Elektronik Aksam	SORUNSUZ	
Torpedo ve Emniyet Kemerleri	SORUNSUZ	
Lastik ve Jantlar	BAKIM GEREKLİ	Jantlar çizik.
Fren Sistemi ve Fren Hortumları	BAKIM GEREKLİ	Ön fren diskini aşınmış.
Yürür Aksam	SORUNSUZ	
Motor ve Motor Yağ Seviyesi	BAKIM GEREKLİ	Kartel yağ terletmesi mevcut.
Şanzıman	SORUNSUZ	
Diferansiyel	SORUNSUZ	
Direksiyon Sistemi	SORUNSUZ	
Eğlence Sistemi (Radyo vs.)	SORUNSUZ	
Park Sensörleri	SORUNSUZ	
Araç Altı	SORUNSUZ	
Akü	SORUNSUZ	
Klima	SORUNSUZ	
Cam ve Cam Düğmeleri	SORUNSUZ	
Kayışlar ve Rulmanlar	SORUNSUZ	
Egzoz Sistemi ve Susturucular	SORUNSUZ	
Soğutma Sistemi ve Soğutma Suyu	SORUNSUZ	

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 24.02.2025 15:09 Bayi No: 0601 Sayfa: 4/11
Rapor No: 06-01-1345235 Araç Giriş Tarihi: 24.02.2025 14:38 Araç Çıkış Tarihi: 24.02.2025 15:09
Mersis No: 0309073518100001


Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
-	-

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	-	-	-
2. Aks	-	-	-



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	-	-	-
2. Aks	-	-	-
El Freni	-	-	-

Verimlilik
-

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.



Fren Disk yüzeyi ön sol > Aşınmış

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 24.02.2025 15:09 Bayi No: 0601 Sayfa: 5/11
Rapor No: 06-01-1345235 Araç Giriş Tarihi: 24.02.2025 14:38 Araç Çıkış Tarihi: 24.02.2025 15:09
Mersis No: 0309073518100001

Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	195/55/16	87H	4,16 mm	Yazlık
Sol Arka	195/55/16	87H	4,25 mm	Yazlık
Sağ Ön	195/55/16	87H	3,88 mm	Yazlık
Sağ Arka	195/55/16	87H	4,06 mm	Yazlık



Jant, sağ ön > Çizik

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 24.02.2025 15:09 Bayi No: 0601 Sayfa: 6/11
Rapor No: 06-01-1345235 Araç Giriş Tarihi: 24.02.2025 14:38 Araç Çıkış Tarihi: 24.02.2025 15:09
Mersis No: 0309073518100001

Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku	Teker Torku	Teker Gücü	Test Hızı
-	-	-	-
NM	NM	KW	km/h
Ruhsat Verisi Güç	Test Sonucu Güç	Kayıp Güç	Performans %
67	-	-	--
KW	KW	KW	

RPM (Devir/dk) Grafiği

Grafik bilgisi yüklenmemiş...

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 24.02.2025 15:09 Bayi No: 0601 Sayfa: 7/11
Rapor No: 06-01-1345235 Araç Giriş Tarihi: 24.02.2025 14:38 Araç Çıkış Tarihi: 24.02.2025 15:09
Mersis No: 0309073518100001

OBD Genel Arıza Tarama

24.02.2025

Araç:

Renault Clio-V 1.0 TCe 90

Motor kodu:

H4D-470 (H4D-E4)

Üretim yılı;

Kilometre durumu:

Lisans numarası :

06DNG887

VIN:

VF1RJA00170859763 (kumanda unitesinden okunan)

Test edilmiş:

24.02.2025 14:56:23 / Standard

Hata kodu / Genel sorgulama / -

Tüm yapı gruplarının hata kodu genel sorgulaması

Bileşen grubu

Sistem

Hata

OBD

OBD

Motor

Benzin UDS OBD

Hata kodu DTC 0226F1:

Gaz pedali sensörü

Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu DTC 158B96:

Krank mili sensörü

ARIZALI VOLAN Diş SINYALI

ABS

ABS/ESP (CAN)

4*

Hata kodu DTC 508786:

Sigorta ve kumanda Unitesinin multiplex bilgileri

MANTIKSIZ SINYAL

Hata kodu DTC 50A07B:

Lastik havası kontrol sistemi

En az 1 tekerleğin lastik basıncı çok düşüktür.

Hata kodu DTC E15487:

Radyo kumanda unitesine CAN-Bus

İLETİSİM YOK

Hata kodu DTC E15687:

Direksiyon acisi sensörüne CAN-Bus-baglanti

İLETİSİM YOK

Hava yastığı

Hava yastığı (CAN)

Klima

Klima

Hata kodu DTC A4C614:

İç mekan fanı

Hatalı kontrol akım devresi.

Givenlik

CAN Gateway

Hella Gutmann Solutions GmbH

mega macs PC

Konfor

UCH CAN

Hata kodu DTC AF7001:

Fren pedali musiri

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hata kodu DTC AC2024:

Mars motoru rölesi

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hata kodu DTC AC2123:

Surucu taraflı emniyet kemeri dıgmesi

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hata kodu DTC DC000S8:

Yağmur/ısı sensörü

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hata kodu DTC AFAE14:

AKU RÖLESİ B

Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu DTC ACB564:

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Konfor

UPC CAN

Hata kodu DTC 922D67;:

On cam sileceği motoru

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hata kodu DTC AOE296:

KISA FAR SOL

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hata kodu DTC AOE396:

KISA FAR SAĞ

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Konfor

Gosterge panosu grubu OBD

Hata kodu DTC E15487:

Radyoya CAN-Bus/baglanti

BOZUK İLETİSİM

Hata kodu DTC E25487:

Konfor

Park asistanı OBD

Direksiyon

Servo direksiyon CAN

Ses/Video

Multimedya araylı CAN

Ses/Video

Navigasyon

Hata kodu DTC 930B11:

Arka sağ hoparlör

Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu DTC 930B12:

Arka sağ hoparlör

Hella Gutmann Solutions GmbH

mega macs PC

Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu DTC 930D11;

On sağ hoparlör

Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu DTC 930D12;

On sağ hoparlör

Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu DTC 930F11;

On sol hoparlör

Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu DTC 930F12;

On sol hoparlör

Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu DTC 931111:

Arka sol hoparlör

Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu DTC 931112:

Arka sol hoparlör

Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu DTC 932A01:

USB portu

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 24.02.2025 15:09 Bayi No: 0601 Sayfa: 8/11
Rapor No: 06-01-1345235 Araç Giriş Tarihi: 24.02.2025 14:38 Araç Çıkış Tarihi: 24.02.2025 15:09
Mersis No: 0309073518100001

Fonksiyon hatalıdır.
Hata kodu DTC 932A13:
USB portu
Fonksiyon hatalıdır.
Hata kodu DTC 93D98F:
USB portu
Fonksiyon hatalıdır.
Hata kodu DTC 934116:
ECU
Fonksiyon hatalıdır.
Hata kodu DTC 934262:
Radyo
"Yasaklanmış" mod
Hata kodu DTC 93DDS8F:
Radyoya CAN-Bus/baglanti
BOZUK İLETİSİM
Hella Gutmann Solutions GmbH
mega macs PC

Tramer Sorgulaması

***9763 şasi nolu RENAULT (OYAK) CLIO TOUCH 1.0 TCE 90 markalı aracın SBM kayıtlarında geçmiş hasarı bulunmamıştır.

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 24.02.2025 15:09
Rapor No: 06-01-1345235
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 24.02.2025 14:38

Sayfa: 9/11
Araç Çıkış Tarihi: 24.02.2025 15:09

Araç Resimleri



Çizik



Tampon, arka, Arka tampon > Çizik



Tampon, arka, Arka tampon > Çizik



Tampon, ön, Ön tampon > Çizik



Tampon, ön, Ön tampon > Çizik

Yağ seviyesi Soğutma SIVISI

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 24.02.2025 15:09
Rapor No: 06-01-1345235
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 24.02.2025 14:38

Sayfa: 10/11
Araç Çıkış Tarihi: 24.02.2025 15:09

Vuruk



Çamurluk, sağ, Çamurluk, sağ > Ezik



Kapı, sağ ön, Kapı, sağ ön > Ezik

Diğer



Motor kaputu, Motor kaputu > Taş lzi



Motor, Yağ karteri contası > Yağ Kaçağı



Kapı, sağ ön, Kapı, sağ ön > Standart Dışı Onarım



Kapı, sağ arka, Kapı, sağ arka > Noktasal Ezik



Çamurluk, sağ arka, Çamurluk ağzı > Noktasal Ezik



Elektrik donanımı/Pano, Akü > Test Sonucu

Parça Grubu

Marşbiyel, sağ
Çamurluk, sağ arka

Parça ve Hasar

Marşbiyel, sağ - Boyalı
Çamurluk ağzı - Lokal Boya

Notlar

Diğer notlar;

Araç teknik özellikleri gereği dyno teste alınamamıştır.

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 24.02.2025 15:09 Bayi No: 0601 Sayfa: 11/11
Rapor No: 06-01-1345235 Araç Giriş Tarihi: 24.02.2025 14:38 Araç Çıkış Tarihi: 24.02.2025 15:09
Mersis No: 0309073518100001

Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve- veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruks ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde de araçta oluşan fakat aracın görşelliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümlenmeler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta olağan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları'nin sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları,panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyerek onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.
- TSE 13805 yönetmeliğine göre HYB numaramızın raporda belirtilmesi için en kapsamlı paketimiz Full Plus Ekspertiz ve üzeri paketlerimiz için geçerlidir.
- Uyarı: Tramer sorgulama içeriği, sigorta şirketleri tarafından Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi ("SBM")'ne iletilen sigorta kayıtlarından ibarettir. İlgili sorguya ait tutarda, trafik ve kasko hasarlarında yer alan dava faizi ve yargılama giderleri dahil edilmemektedir. Tramer sorgulama içeriğindeki bilgiler resmî belge olarak kullanılamaz. Şirketimizin kayıtlarla herhangi bir bağlantısı olmayıp yalnızca bilgi amaçlı paylaşılmaktadır. Detaylı bilgi için SBM resmî internet sitesine başvurunuz.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası