

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 01.03.2025 11:08
Rapor No: 06-01-1347122
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 01.03.2025 10:38

Sayfa: 1/11
Araç Çıkış Tarihi: 01.03.2025 11:08

Full Plus Ekspertiz



06DNG890

Eksper / İmza



06-HYB-8225


Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 01.03.2025 11:08 Bayi No: 0601 Sayfa: 2/11
Rapor No: 06-01-1347122 Araç Giriş Tarihi: 01.03.2025 10:38 Araç Çıkış Tarihi: 01.03.2025 11:08
Mersis No: 0309073518100001

Araç Bilgileri

Plaka	06DNG890	Şanzıman Tipi	Manuel
KM	94125	Yakıt Cinsi	Benzin
Şase	VF1RJA00170860055	Motor Gücü	67 kw
Marka	Renault	Motor Hacmi	999cc
Rengi	BEYAZ	Model	Clio
Sonraki Muayene Tar.	2026-02-18	Model Yılı	2023
Araç Tipi	Hatchback	Ruhsat Sahibi	TAN OTO
Kapı Sayısı	5 Kapı		

Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)



B: Boyalı

B/2: Lokal Boyalı

D: Değişmiş

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 01.03.2025 11:08
Rapor No: 06-01-1347122
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 01.03.2025 10:38

Sayfa: 3/11
Araç Çıkış Tarihi: 01.03.2025 11:08

Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı	BAKIM GEREKLİ	Ezik ve çizikler mevcut.
Araç Koltukları Mekanizmaları	SORUNSUZ	
Taban, Tavan, Koltuk ve Kapı Döşemeleri	BAKIM GEREKLİ	Kirlenmiş, çizik ve hasar mevcut.
Araç İç Donanımı ve Kumanda Kontrol Düğmeleri	SORUNSUZ	
Aydınlatma ve İkaz Sistemi	SORUNSUZ	
Silecekler	SORUNSUZ	
Elektrik ve Elektronik Aksam	SORUNSUZ	
Torpedo ve Emniyet Kemerleri	SORUNSUZ	
Lastik ve Jantlar	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ	Lastikler deforme jantlar çizik.
Fren Sistemi ve Fren Hortumları	SORUNSUZ	
Yürür Aksam	SORUNSUZ	
Motor ve Motor Yağ Seviyesi	SORUNSUZ	
Şanzıman	SORUNSUZ	
Diferansiyel	SORUNSUZ	
Direksiyon Sistemi	SORUNSUZ	
Eğlence Sistemi (Radyo vs.)	SORUNSUZ	
Park Sensörleri	SORUNSUZ	
Araç Altı	SORUNSUZ	
Akü	BAKIM GEREKLİ	Akü değerleri görülemedi.
Klima	SORUNSUZ	
Cam ve Cam Düğmeleri	SORUNSUZ	
Kayışlar ve Rulmanlar	SORUNSUZ	
Egzoz Sistemi ve Susturucular	SORUNSUZ	
Soğutma Sistemi ve Soğutma Suyu	SORUNSUZ	

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 01.03.2025 11:08 Bayi No: 0601 Sayfa: 4/11
Rapor No: 06-01-1347122 Araç Giriş Tarihi: 01.03.2025 10:38 Araç Çıkış Tarihi: 01.03.2025 11:08
Mersis No: 0309073518100001


Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
-1.9 m/km	-8.9 ! m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	67	71	4
2. Aks	47	50	3



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	2.833	2.4185	14
2. Aks	1.613	1.7895	9
El Freni	1.231	1.0985	10

Verimlilik

78

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	195/55/16	87H	4,5 mm	Yazlık
Sol Arka	195/55/16	87H	5,1 mm	Yazlık
Sağ Ön	195/55/16	87H	4,8 mm	Yazlık
Sağ Arka	195/55/16	87H	5,2 mm	Yazlık

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 01.03.2025 11:08 Bayi No: 0601 Sayfa: 5/11
Rapor No: 06-01-1347122 Araç Giriş Tarihi: 01.03.2025 10:38 Araç Çıkış Tarihi: 01.03.2025 11:08
Mersis No: 0309073518100001

Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku -	Teker Torku -	Teker Gücü -	Test Hızı -
NM	NM	KW	km/h
Ruhsat Verisi Güç 67	Test Sonucu Güç -	Kayıp Güç -	Performans % --
KW	KW	KW	

RPM (Devir/dk) Grafiği

Grafik bilgisi yüklenmemiş...

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 01.03.2025 11:08 Bayi No: 0601 Sayfa: 6/11
Rapor No: 06-01-1347122 Araç Giriş Tarihi: 01.03.2025 10:38 Araç Çıkış Tarihi: 01.03.2025 11:08
Mersis No: 0309073518100001

OBD Genel Arıza Tarama

01.03.2025

Araç:

Ford Focus 1.5 TDCI EcoBlue

Motor kodu:

ZTDA

Üretim yılı;

Kilometre durumu:

Lisans numarası :

34DFB958

VIN:

WFOMXXGCHMLA57983 (kumanda Ünitesinden okunan)

Test edilmiş:

01.03.2025 10:23:12 / Standard

Hata kodu / Genel sorgulama / -

Tüm yapı gruplarının hata kodu genel sorgulaması

Bileşen grubu

Sistem

Hata

OBD

OBD

Hata kodu P2000:

NOx depolama katalizord bank 1

VERİM EN DUSUK SEVIYENİN ALTINDA

Hata kodu P2000:

NOx depolama katalizord bank 1

VERİM EN DUSUK SEVIYENİN ALTINDA

Motor

Motor PCM Dizel TDCI

Hata kodu P0562:

SISTEM VOLTAJJI

VOLTAJ-/ELEKTRİK BESLEMESİ DUSUK

Hata kodu P2000:

NOx depolama katalizord bank 1

VERİM EN DUSUK SEVIYENİN ALTINDA

ABS

ABS (CAN)

Hata kodu U3003:

AKU VOLTAJJI

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hata kodu P005D3:

Surus modu salteri A

Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu U0131:

Hidrolik direksiyon elektronik kumanda Ünitesi ile

CAN bağlantısı

ARIZALI İLETİSİM DEVRESİ

Hata kodu U0100:

Motor kumanda ünitesine CAN-Bus-bağlantı

İLETİSİM YOK

Hella Gutmann Solutions GmbH

mega macs PC

Hata kodu U0151:

Hava yastığı kumanda ünitesine CAN-Bus/bağlantı

BOZUK İLETİSİM

Hata kodu U0420:

Hidrolik direksiyon kumanda ünitesine CAN-Bus-bağlantı

lantı

ALINAN GECERSİZ VERİ

Hava yastığı

Hava yastığı RCM CAN

Klima

Otom. klima kontrol sistemi HVAC OBD

Hata kodu U3003:

AKU VOLTAJJI

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Konfor

Merkezi modül BCMii CAN

Hata kodu B10F1:

ANAHTAR KONTAKTA SINYALI

HATALI SINYAL

Hata kodu B123B:

ON SAG SINYAL LAMBASI

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hata kodu B123A:

ON SOL SINYAL LAMBASI

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hata kodu B1D01:

KISA FAR SAG

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hata kodu B1D00:

KISA FAR SOL

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hata kodu B124B:

GUNDUZ SURUS LAMBALARI

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hata kodu B124A:

GUNDUZ SURUS LAMBALARI

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Konfor

Gateway modülü A CAN

Konfor

Gosterge panosu grubu IPC CAN

Hata kodu U0140:

SASI CAN-BUS

BOZUK İLETİSİM

Hata kodu U0212:

Direksiyon siitunu anahtarlama ünitesi ile LIN-Bus

bağlantısı

Hicbir iletişim mümkün değildir.

Hata kodu U0424:

Klima kumanda Ünitesine CAN-Bus-bağlantı

MANTIKSIZ SINYAL

Hella Gutmann Solutions GmbH

mega macs PC

Hata kodu U3003:

AKU VOLTAJJI

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hata kodu P0381:

ON KIZDIRMA GOSTERGE LAMBASI

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hata kodu P1534:

HAVA YASTIĞI UYARI LAMBASI

Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu U0415:

ABS/cekis kontrolline CAN-Bus/bağlantı

MANTIKSIZ İLETİSİM SINYALI

Konfor

Park asistanı PAM CAN

Konfor

Suriuci kapı modülü (CAN)

Hata kodu B118E:

SOL ON ELEKTRİK LAMBASI

Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu B1190:

ELEKTRİK LAMBASI ARKA SOL

Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu U3003:

Dođuř D-Expert Ekspertiz ve Danıřmanlık A.ř D-Expert Ankara řubesi
Bahekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B řařmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 01.03.2025 11:08 Bayi No: 0601 Sayfa: 7/11
Rapor No: 06-01-1347122 Ara Giriř Tarihi: 01.03.2025 10:38 Ara ıkıř Tarihi: 01.03.2025 11:08
Mersis No: 0309073518100001

AKU VOLTAJI
ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ
Konfor

Yolcu kapisi modiiili (CAN)

Hata kodu B118F:

ELEKTRİKLI CAM ON SAG

Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu B1191:

ELEKTRİKLI CAM ARKA SAG

Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu U3003:

AKU VOLTAJI

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Konfor

Direksiyon siitunu modiiili

Hata kodu U3003:

AKU VOLTAJI

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Sanziman

Akilli servo modiiil

Hata kodu U0100:

Motor kumanda unitesine CAN-Bus-baglanti

ILETİSİM YOK

Hata kodu P0562:

Hella Gutmann Solutions GmbH

mega macs PC

SİSTEM VOLTAJJI

VOLTAJ-/ELEKTRİK BESLEMESİ DUSUK

Hata kodu U1011:

Motor/glic aktarma organlari kumanda Ulnitesiyle C

AN-Bus baglantisi

ALINAN GECERSİZ VERİ

Hata kodu U101F.;

Sanziman kumanda initesine CAN-Bus-baglanti

ALINAN GECERSİZ VERİ

Sanziman

TCM sanziman kumanda unitesi

Direksiyon

Elektr. direksiyon CAN

Hata kodu U3003:

AKU VOLTAJI

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hata kodu U3003:

AKU VOLTAJI

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hata kodu U0415:

ABS/cekis kontrolline CAN-Bus/baglanti

MANTIKSİZ İLETİSİM SINYALI

Hata kodu C1B00:

Direks. acl sen

Fonksiyon hatalıdır.

Ses/Video

Ses kumanda linitesi ACM CAN

Hata kodu U3003:

AKU VOLTAJI

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hata kodu B108E:

EKRAN

Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu U0255:

MODUL EKRANI ON ARAYUZ

BOZUK İLETİSİM

Hata kodu U2013:

Salter grubu

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hata kodu U2013:

Salter grubu

Hella Gutmann Solutions GmbH
mega macs PC

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 01.03.2025 11:08 Bayi No: 0601 Sayfa: 8/11
Rapor No: 06-01-1347122 Araç Giriş Tarihi: 01.03.2025 10:38 Araç Çıkış Tarihi: 01.03.2025 11:08
Mersis No: 0309073518100001

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Tramer Sorgulaması

***0055 şasi nolu RENAULT (OYAK) CLIO TOUCH 1.0 TCE 90 markalı aracın SBM kayıtlarında geçmiş hasarı bulunmamıştır.

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 01.03.2025 11:08 Bayi No: 0601 Sayfa: 9/11
Rapor No: 06-01-1347122 Araç Giriş Tarihi: 01.03.2025 10:38 Araç Çıkış Tarihi: 01.03.2025 11:08
Mersis No: 0309073518100001

Araç Resimleri



Çizik



Tampon, ön, Ön tampon >
Çizik



Döşemeler/Kapaklar,
Döşemeler/Kapaklar > Çizik

Yağ seviyesi Soğutma
SIVISI

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 01.03.2025 11:08 Bayi No: 0601 Sayfa: 10/11
Rapor No: 06-01-1347122 Araç Giriş Tarihi: 01.03.2025 10:38 Araç Çıkış Tarihi: 01.03.2025 11:08
Mersis No: 0309073518100001

Diğer



Şanzıman, Şanzıman > Yağ Kaçağı



Farlar, Far camı, sol > Hasarlı



Çamurluk, sol, Çamurluk, sol > Standart Dışı Onarım



Tampon, ön, Ön tampon > Sabitlemesi Hatalı



Koltuklar, ön, Koltuk döşemesi, sağ ön > Yakıcı Madde Ile Zarar Görmüş

Parça Grubu

Döşemeler/Kapaklar

Parça ve Hasar

Döşemeler/Kapaklar - Kirlenmiş

Notlar

Test hattı ile ilgili notlar;

Yanal Kayma Ölçüm Değerleri tolerans aralığı dışındadır. Servis tespiti önerilir.

Diğer notlar;

Araç kirli olduğundan dolayı gözle kusur kontrolü yapılamadı. Araç teknik özelliklerinden dolayı dyno teste alınamadı.

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 01.03.2025 11:08 Bayi No: 0601 Sayfa: 11/11
Rapor No: 06-01-1347122 Araç Giriş Tarihi: 01.03.2025 10:38 Araç Çıkış Tarihi: 01.03.2025 11:08
Mersis No: 0309073518100001

Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve- veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruks ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde de araçta oluşan fakat aracın görşelliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümlenmeler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta olağan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları'nın sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları,panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyerek onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.
- TSE 13805 yönetmeliğine göre HYB numaramızın raporda belirtilmesi için en kapsamlı paketimiz Full Plus Ekspertiz ve üzeri paketlerimiz için geçerlidir.
- Uyarı: Tramer sorgulama içeriği, sigorta şirketleri tarafından Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi ("SBM")'ne iletilen sigorta kayıtlarından ibarettir. İlgili sorguya ait tutarda, trafik ve kasko hasarlarında yer alan dava faizi ve yargılama giderleri dahil edilmemektedir. Tramer sorgulama içeriğindeki bilgiler resmî belge olarak kullanılamaz. Şirketimizin kayıtlarla herhangi bir bağlantısı olmayıp yalnızca bilgi amaçlı paylaşılmaktadır. Detaylı bilgi için SBM resmî internet sitesine başvurunuz.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası