

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi  
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 03.03.2025 15:06  
Rapor No: 06-01-1347530  
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601  
Araç Giriş Tarihi: 03.03.2025 14:43

Sayfa: 1/10  
Araç Çıkış Tarihi: 03.03.2025 15:06

# Full Plus Ekspertiz



## 06DNG744

Eksper / İmza



06-HYB-8225


Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi  
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 03.03.2025 15:06 Bayi No: 0601 Sayfa: 2/10  
Rapor No: 06-01-1347530 Araç Giriş Tarihi: 03.03.2025 14:43 Araç Çıkış Tarihi: 03.03.2025 15:06  
Mersis No: 0309073518100001

## Araç Bilgileri

Plaka	06DNG744	Şanzıman Tipi	Manuel
KM	96094	Yakıt Cinsi	Benzin
Şase	VF1RJA00070860063	Motor Gücü	67 kw
Marka	Renault	Motor Hacmi	999cc
Rengi	BEYAZ	Model	Clio
Sonraki Muayene Tar.	2026-02-23	Model Yılı	2023
Araç Tipi	Hatchback	Ruhsat Sahibi	TAN OTO
Kapı Sayısı	5 Kapı		

## Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)



**B: Boyalı**

**B/2: Lokal Boyalı**

**D: Değişmiş**

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi  
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 03.03.2025 15:06  
Rapor No: 06-01-1347530  
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601  
Araç Giriş Tarihi: 03.03.2025 14:43

Sayfa: 3/10  
Araç Çıkış Tarihi: 03.03.2025 15:06

## Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı		Ezikler ve ÇİZİKLER mevcut.
Araç Koltukları Mekanizmaları		
Taban, Tavan, Koltuk ve Kapı Döşemeleri		Kirlenmiş.
Araç İç Donanımı ve Kumanda Kontrol Düğmeleri		
Aydınlatma ve İkaz Sistemi		
Silecekler		
Elektrik ve Elektronik Aksam		
Torpido ve Emniyet Kemerleri		
Lastik ve Jantlar		
Fren Sistemi ve Fren Hortumları		
Yürür Aksam		
Motor ve Motor Yağ Seviyesi		Kartel yağ terletmesi mevcut.
Şanzıman		
Diferansiyel		
Direksiyon Sistemi		
Eğlence Sistemi (Radyo vs. )		
Park Sensörleri		
Araç Altı		Alt muhafaza hasarlı.
Akü		
Klima		
Cam ve Cam Düğmeleri		Ön cam taş izleri mevcut.
Kayışlar ve Rulmanlar		
Egzoz Sistemi ve Susturucular		
Soğutma Sistemi ve Soğutma Suyu		

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi  
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 03.03.2025 15:06 Bayi No: 0601 Sayfa: 4/10  
Rapor No: 06-01-1347530 Araç Giriş Tarihi: 03.03.2025 14:43 Araç Çıkış Tarihi: 03.03.2025 15:06  
Mersis No: 0309073518100001

## Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
1.2 m/km	-6.8 ! m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

## Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	57	67	10
2. Aks	50	64	14



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.  
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

## Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	2.3805	2.1715	8
2. Aks	1.7785	1.629	8
El Freni	0.044	0.018	59

### Verimlilik

69

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

## Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	195/55/16	87H	4,27 mm	Yazlık
Sol Arka	195/55/16	87H	4,63 mm	Yazlık
Sağ Ön	195/55/16	87H	4,21 mm	Yazlık
Sağ Arka	195/55/16	87H	4,77 mm	Yazlık

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi  
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 03.03.2025 15:06 Bayi No: 0601 Sayfa: 5/10  
Rapor No: 06-01-1347530 Araç Giriş Tarihi: 03.03.2025 14:43 Araç Çıkış Tarihi: 03.03.2025 15:06  
Mersis No: 0309073518100001

## Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku -	Teker Torku -	Teker Gücü -	Test Hızı -
NM	NM	KW	km/h
Ruhsat Verisi Güç 67	Test Sonucu Güç -	Kayıp Güç -	Performans % --
KW	KW	KW	

## RPM (Devir/dk) Grafiği

Grafik bilgisi yüklenmemiş...

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi  
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 03.03.2025 15:06 Bayi No: 0601 Sayfa: 6/10  
Rapor No: 06-01-1347530 Araç Giriş Tarihi: 03.03.2025 14:43 Araç Çıkış Tarihi: 03.03.2025 15:06  
Mersis No: 0309073518100001

## OBD Genel Arıza Tarama

03.03.2025

Araç:

Renault Clio-V 1.0 TCe 90

Motor kodu:

H4D-470 (H4D-E4)

Üretim yılı;

Kilometre durumu:

Lisans numarası :

06DNG744

VIN:

VF1RJA00070860063 (kumanda unitesinden okunan)

Test edilmiş:

03.03.2025 15:01:05 / Standard

Hata kodu / Genel sorgulama / -

Tüm yapı gruplarının hata kodu genel sorgulaması

Bileşen grubu

Sistem

Hata

OBD

OBD

Motor

Benzin UDS OBD

Hata kodu DTC 053016:

Sogutma maddesi basınç sensörü

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hata kodu DTC 056429:

Otomatik hız kontrolü/sinirleyici

Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu DTC 061A61:

Motor elektronik kumanda linitesi

Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu DTC 158B96:

Krank mili sensörü

ARIZALI VOLAN DIŞ SINYALI

ABS

ABS/ESP (CAN)

Hata kodu DTC 505613:

Kumanda Ünitesi glic kaynağı

ARIZALI GUC KAYNAGI

Hata kodu DTC 508786:

Sigorta ve kumanda Ünitesinin multiplex bilgileri

MANTIKSIZ SINYAL

Hata kodu DTC 50A07B:

Lastik havası kontrol sistemi

En az 1 tekerleğin lastik basıncı çok düşük.

Hata kodu DTC E15487:

Radyo kumanda ünitesine CAN-Bus

İLETİSİM YOK

Hata kodu DTC E15687:

Hella Gutmann Solutions GmbH

mega macs PC

Direksiyon acisi sensörüne CAN-Bus-bağlantı

İLETİSİM YOK

Hava yastığı

Hava yastığı (CAN)

Klima

Klima

Hata kodu DTC A4C614:

İç mekan fanı

Hatalı kontrol akım devresi.

Givenlik

CAN Gateway

Konfor

UCH CAN

Hata kodu DTC AF7001:

Fren pedali musiri

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hata kodu DTC AF7002:

Fren pedali musiri

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hata kodu DTC ACB449:

Yağmur sensörü

Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu DTC AC2024:

Mars motoru rolesi

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hata kodu DTC AC2123:

Suruç tarafı emniyet kemeri dıgmesi

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hata kodu DTC DC000058:

Yağmur/ışık sensörü

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Konfor

UPC CAN

Hata kodu DTC 923064:

Mars motoru

arizali aktivasyon

Hata kodu DTC AOE296:

KISA FAR SOL

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hata kodu DTC AOE396:

KISA FAR SAG

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Konfor

Gosterge panosu grubu OBD

Hata kodu DTC E15487:

Radyoya CAN-Bus/bağlantı

BOZUK İLETİSİM

Hata kodu DTC E25487:

Hella Gutmann Solutions GmbH

mega macs PC

Konfor

Park asistanı OBD

Direksiyon

Servo direksiyon CAN

Ses/Video

Multimedya araylızi CAN

Ses/Video

Navigasyon

Hata kodu DTC 930B11:

Arka sağ hoparlor

Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu DTC 930B12:

Arka sağ hoparlor

Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu DTC 930D11;

On sağ hoparlor

Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu DTC 930D12;

On sağ hoparlor

Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu DTC 930F11;

On sol hoparlor

Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu DTC 930F12;

On sol hoparlor

Fonksiyon hatalıdır.

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi  
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 03.03.2025 15:06 Bayi No: 0601 Sayfa: 7/10  
Rapor No: 06-01-1347530 Araç Giriş Tarihi: 03.03.2025 14:43 Araç Çıkış Tarihi: 03.03.2025 15:06  
Mersis No: 0309073518100001

Hata kodu DTC 931111:  
Arka sol hoparlor  
Fonksiyon hatalidir.  
Hata kodu DTC 931112:  
Arka sol hoparlor  
Fonksiyon hatalidir.  
Hata kodu DTC 932A01:  
USB portu  
Fonksiyon hatalidir.  
Hata kodu DTC 932A13:  
USB portu  
Fonksiyon hatalidir.  
Hata kodu DTC 93D98F:  
USB portu  
Fonksiyon hatalidir.  
Hata kodu DTC 934116:  
ECU  
Fonksiyon hatalidir.  
Hata kodu DTC 93DDS8F:  
Radyoya CAN-Bus/baglanti  
BOZUK ILETISIM  
Hata kodu DTC 93DD87:  
Radyoya CAN-Bus/baglanti  
BOZUK ILETISIM  
Hella Gutmann Solutions GmbH  
mega macs PC  
Hata kodu DTC E15987:  
Hidrolik direksiyon kumanda Unitesine CAN-Bus/baglanti  
anti  
ILETISIM YOK  
Hata kodu DTC E16587:  
Park yardimi kumanda unitesine CAN-Bus-baglanti  
ILETISIM YOK  
Hata kodu DTC E15087:  
Hava yastigl kumanda unitesine CAN-Bus-baglanti  
ILETISIM YOK  
Hella Gutmann Solutions GmbH  
mega macs PC

## Tramer Sorgulaması

\*\*\*0063 şasi nolu RENAULT (OYAK) CLIO TOUCH 1.0 TCE 90 markalı aracın SBM kayıtlarında geçmiş hasarı bulunmamıştır.



Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi  
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 03.03.2025 15:06  
Rapor No: 06-01-1347530  
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601  
Araç Giriş Tarihi: 03.03.2025 14:43

Sayfa: 8/10  
Araç Çıkış Tarihi: 03.03.2025 15:06

## Araç Resimleri



## Çizik



Çamurluk, sol arka, Çamurluk, sol arka > Çizik



Tampon, ön, Ön tampon > Çizik

**Yağ seviyesi Soğutma SIVISI**



Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi  
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 03.03.2025 15:06  
Rapor No: 06-01-1347530  
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601  
Araç Giriş Tarihi: 03.03.2025 14:43

Sayfa: 9/10  
Araç Çıkış Tarihi: 03.03.2025 15:06

## Vuruk



Tampon, arka, Arka tampon > Ezik



Kapı, sağ arka, Kapı, sağ arka > Ezik



Marşbiyel, sol, Marşbiyel, sol > Ezik



Kapı, sol arka, Kapı, sol arka > Ezik

## Diğer



Koltuklar, arka, Arka koltuk > Kirlenmiş



Camlar, Ön cam > Taş Izi



Taban, Taban halısı > Kirlenmiş



Motor, Yağ karteri > Yağ Kaçağı



Tampon, ön, Ön tampon ızgarası > Ayarsız



Motor, Alt muhafaza > Hasarlı



Elektrik donanımı/Pano, Akü > Test Sonucu

### Parça Grubu

Marşbiyel, sağ

### Parça ve Hasar

Marşbiyel, sağ - Boyalı

## Notlar

### Test hattı ile ilgili notlar;

Yanal Kayma Ölçüm Değerleri tolerans aralığı dışındadır. Servis tespiti önerilir.

Fren Ölçüm Değerleri tolerans aralığı dışındadır. Servis tespiti önerilir.

### Diğer notlar;

Araç kirli olduğundan göz ile kusur tespiti yapılamadı, araç teknik özellikleri gereği dyno teste alınamamıştır.

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi  
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 03.03.2025 15:06 Bayi No: 0601 Sayfa: 10/10  
Rapor No: 06-01-1347530 Araç Giriş Tarihi: 03.03.2025 14:43 Araç Çıkış Tarihi: 03.03.2025 15:06  
Mersis No: 0309073518100001

## Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve- veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruks ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde de araçta oluşan fakat aracın görşelliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümlenmeler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta olağan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları'nın sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları,panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyerek onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.
- TSE 13805 yönetmeliğine göre HYB numaramızın raporda belirtilmesi için en kapsamlı paketimiz Full Plus Ekspertiz ve üzeri paketlerimiz için geçerlidir.
- Uyarı: Tramer sorgulama içeriği, sigorta şirketleri tarafından Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi ("SBM")'ne iletilen sigorta kayıtlarından ibarettir. İlgili sorguya ait tutarda, trafik ve kasko hasarlarında yer alan dava faizi ve yargılama giderleri dahil edilmemektedir. Tramer sorgulama içeriğindeki bilgiler resmî belge olarak kullanılamaz. Şirketimizin kayıtlarla herhangi bir bağlantısı olmayıp yalnızca bilgi amaçlı paylaşılmaktadır. Detaylı bilgi için SBM resmî internet sitesine başvurunuz.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası