

Dođuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi  
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz ankara0601@d-  
expert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 14.03.2024 11:48  
Rapor No: 06-01-1239433  
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601  
Araç Giriş Tarihi: 14.03.2024 11:15

Sayfa: 1/9  
Araç Çıkış Tarihi: 14.03.2024 11:48

# Full Plus Ekspertiz



## 06DOA402

A handwritten signature in blue ink on a white background.

Eksper / İmza



06-HYB-6005


Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi  
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz ankara0601@d-expert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 14.03.2024 11:48 Bayi No: 0601 Sayfa: 2/9  
Rapor No: 06-01-1239433 Araç Giriş Tarihi: 14.03.2024 11:15 Araç Çıkış Tarihi: 14.03.2024 11:48  
Mersis No: 0309073518100001

## Araç Bilgileri

Plaka	06DOA402	Şanzıman Tipi	Manuel
KM	45263	Yakıt Cinsi	Benzin
Şase	VF1RJA00070859818	Motor Gücü	67 kw
Ruhsat Motor No	H4DE470U465247	Motor Hacmi	999cc
Marka	Renault	Rengi	BEYAZ
Model	Clio	İlk Tescil Tarihi	29-03-2023
Sonraki Muayene Tar.	02-03-2026	Model Yılı	2023
Araç Tipi	Hatchback	Ruhsat Sahibi	TAN OTO
Kapı Sayısı	5 Kapı		

## Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)



B: Boyalı

B/2: Lokal Boyalı

D: Değişmiş

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi  
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz ankara0601@d-expert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 14.03.2024 11:48  
Rapor No: 06-01-1239433  
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601  
Araç Giriş Tarihi: 14.03.2024 11:15

Sayfa: 3/9  
Araç Çıkış Tarihi: 14.03.2024 11:48

## Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ	Ezik ve çizikler var.
Araç Koltukları Mekanizmaları	SORUNSUZ	
Taban, Tavan ve Koltuk Döşemeleri	BAKIM GEREKLİ	Kirlenmiş.
Araç İç Donanımı	SORUNSUZ	
Aydınlatma ve İkaz Sistemi	SORUNSUZ	
Silecekler	SORUNSUZ	
Elektrik ve Elektronik Aksam	SORUNSUZ	
Torpedo ve Emniyet Kemerleri	SORUNSUZ	
Lastik ve Jantlar	SORUNSUZ	
Fren Sistemi	SORUNSUZ	
Yürür Aksam	SORUNSUZ	
Motor	SORUNSUZ	
Şanzıman	SORUNSUZ	
Diferansiyel	SORUNSUZ	
Direksiyon Sistemi	SORUNSUZ	
Eğlence Sistemi (Radyo vs. )	SORUNSUZ	
Park Sensörleri	SORUNSUZ	
Araç Altı	SORUNSUZ	
Akü	SORUNSUZ	
Klima	SORUNSUZ	

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi  
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz ankara0601@d-expert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 14.03.2024 11:48 Bayi No: 0601 Sayfa: 4/9  
Rapor No: 06-01-1239433 Araç Giriş Tarihi: 14.03.2024 11:15 Araç Çıkış Tarihi: 14.03.2024 11:48  
Mersis No: 0309073518100001


## Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
-18.1 ! m/km	-4.8 m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

## Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	68	66	2
2. Aks	67	58	9



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.  
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

## Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	266	281	5
2. Aks	145	152	5
El Freni	120	134	10

### Verimlilik

74

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

## Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	195/55/16	87H	5,59 mm	Yazlık
Sol Arka	195/55/16	87H	6,67 mm	Yazlık
Sağ Ön	195/55/16	87H	6,62 mm	Yazlık
Sağ Arka	195/55/16	87H	5,54 mm	Yazlık

Dođuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi  
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz ankara0601@d-expert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 14.03.2024 11:48 Bayi No: 0601 Sayfa: 5/9  
Rapor No: 06-01-1239433 Araç Giriş Tarihi: 14.03.2024 11:15 Araç Çıkış Tarihi: 14.03.2024 11:48  
Mersis No: 0309073518100001

## Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku	Teker Torku	Teker Gücü	Test Hızı
-	-	-	-
NM	NM	KW	km/h
Ruhsat Verisi Güç	Test Sonucu Güç	Kayıp Güç	Performans %
67	-	-	--
KW	KW	KW	

## RPM (Devir/dk) Grafiđi

Grafik bilgisi yüklenmemiş...

Dođuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi  
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz ankara0601@d-  
expert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 14.03.2024 11:48 Bayi No: 0601 Sayfa: 6/9  
Rapor No: 06-01-1239433 Araç Giriş Tarihi: 14.03.2024 11:15 Araç Çıkış Tarihi: 14.03.2024 11:48  
Mersis No: 0309073518100001

## OBD Genel Arıza Tarama

ânGUTMANN

11.03.2024  
Araç: Renault Clio-IV 0.9 TCe  
Motor kodu: H4B—400 (H4B-A4)  
Üretim yılı: 12-19  
Kilometre durumu  
Lisans numarası:  
VIN: VF1RJA00070859818 (kumanda ünitesinden okunan  
)  
Test edilmiş: 14.03.2024 11:41:12 / Standard

Hata kodu / Genel sorgulama / -

Tüm yapı gruplarının hata kodu genel sorgulaması

Bileşen grubu Sistem Hata  
OBD OBD 0  
Klima Otomatik klima kontrol sistemi (CAN) Z\*

I-hata kodu DTC A4C614:  
Iç mekan fanı  
Hatalı kontrol akım devresi.

Hata kodu DTC D00001:

Konfor UCH CAN 8\*

Hata kodu DTC AF7001:  
Hata kodu DTC AC2024:  
Hata kodu DTC AC2123:  
Hata kodu DTC AF0468:  
Hata kodu DTC AC2014:  
Hata kodu DTC DC0008:  
Hata kodu DTC AFAE14:  
Hata kodu DTC DC0208:  
Hella Gutmann Solutions GmbH —1- mega macs PC

## Tramer Sorgulaması

VF1RJA00070859818 şase nolu ve 06DOA402 plaka nolu aracın geçmiş hasarı bulunamamıştır.

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi  
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz ankara0601@d-expert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 14.03.2024 11:48  
Rapor No: 06-01-1239433  
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601  
Araç Giriş Tarihi: 14.03.2024 11:15

Sayfa: 7/9  
Araç Çıkış Tarihi: 14.03.2024 11:48

## Araç Resimleri



## Çizik



Tampon, arka, Arka tampon > Çizik



Tampon, ön, Ön tampon > Çizik

Yağ seviyesi Soğutma SIVISI

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi  
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz ankara0601@d-expert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 14.03.2024 11:48  
Rapor No: 06-01-1239433  
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601  
Araç Giriş Tarihi: 14.03.2024 11:15

Sayfa: 8/9  
Araç Çıkış Tarihi: 14.03.2024 11:48

## Diğer



Camlar, Ön cam > Taş İzi



Kapı, sol ön, Kapı, sol ön > Noktasal Ezik



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Kirlenmiş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Kirlenmiş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Kirlenmiş



Motor kaputu, Motor kaputu > Taş İzi



Elektrik donanımı/Pano, Akü > Test Sonucu

### Parça Grubu

Marşbiyel, sağ

### Parça ve Hasar

Marşbiyel, sağ - Boyalı

## Notlar

### Test hattı ile ilgili notlar;

Yanal Kayma Ölçüm Değerleri tolerans aralığı dışındadır. Servis tespiti önerilir.

### Diğer notlar;

Araç kirli olduğu için gözle boya kusur kontrolü yapılamadı. Araç teknik spesifikasyonları gereği dyno teste alınamamıştır.



Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi  
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz ankara0601@d-expert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 14.03.2024 11:48 Bayi No: 0601 Sayfa: 9/9  
Rapor No: 06-01-1239433 Araç Giriş Tarihi: 14.03.2024 11:15 Araç Çıkış Tarihi: 14.03.2024 11:48  
Mersis No: 0309073518100001

## Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve- veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruks ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde de araçta oluşan fakat aracın görşelliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümlenmeler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta olağan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi'nin sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi, panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyerek onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası