

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi  
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 28.02.2025 14:40  
Rapor No: 06-01-1346819  
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601  
Araç Giriş Tarihi: 28.02.2025 14:22

Sayfa: 1/10  
Araç Çıkış Tarihi: 28.02.2025 14:40

# Full Plus Ekspertiz



## 06EEP129

A handwritten signature in blue ink on a white background.

Eksper / İmza



06-HYB-8225


Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi  
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 28.02.2025 14:40 Bayi No: 0601 Sayfa: 2/10  
Rapor No: 06-01-1346819 Araç Giriş Tarihi: 28.02.2025 14:22 Araç Çıkış Tarihi: 28.02.2025 14:40  
Mersis No: 0309073518100001

## Araç Bilgileri

Plaka	06EEP129	Şanzıman Tipi	Otomatik
KM	26039	Yakıt Cinsi	Hibrit
Şase	VF1RJA00471747310	Motor Gücü	69 kw
Marka	Renault	Motor Hacmi	1598cc
Rengi	GRİ	Model	Clio
Sonraki Muayene Tar.	2025-12-21	Model Yılı	2023
Araç Tipi	Hatchback	Ruhsat Sahibi	TAN OTO
Kapı Sayısı	5 Kapı		

## Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)



B: Boyalı

B/2: Lokal Boyalı

D: Değişmiş

\*\*\*Araçta değişmiş ve boyanmış parça bulunmamaktadır\*\*\*

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi  
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 28.02.2025 14:40  
Rapor No: 06-01-1346819  
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601  
Araç Giriş Tarihi: 28.02.2025 14:22

Sayfa: 3/10  
Araç Çıkış Tarihi: 28.02.2025 14:40

## Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı	BAKIM GEREKLİ	Ezik çizik mevcut.
Araç Koltukları Mekanizmaları	SORUNSUZ	
Taban, Tavan, Koltuk ve Kapı Döşemeleri	BAKIM GEREKLİ	Kirlenmiş.
Araç İç Donanımı ve Kumanda Kontrol Düğmeleri	SORUNSUZ	
Aydınlatma ve İkaz Sistemi	SORUNSUZ	
Silecekler	SORUNSUZ	
Elektrik ve Elektronik Aksam	SORUNSUZ	
Torpedo ve Emniyet Kemerleri	SORUNSUZ	
Lastik ve Jantlar	BAKIM GEREKLİ	Jantlar çizik.
Fren Sistemi ve Fren Hortumları	SORUNSUZ	
Yürür Aksam	SORUNSUZ	
Motor ve Motor Yağ Seviyesi	SORUNSUZ	
Şanzıman	SORUNSUZ	
Diferansiyel	SORUNSUZ	
Direksiyon Sistemi	SORUNSUZ	
Eğlence Sistemi (Radyo vs. )	SORUNSUZ	
Park Sensörleri	SORUNSUZ	
Araç Altı	SORUNSUZ	
Akü	SORUNSUZ	
Klima	SORUNSUZ	
Cam ve Cam Düğmeleri	SORUNSUZ	
Kayışlar ve Rulmanlar	SORUNSUZ	
Egzoz Sistemi ve Susturucular	SORUNSUZ	
Soğutma Sistemi ve Soğutma Suyu	SORUNSUZ	

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi  
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 28.02.2025 14:40 Bayi No: 0601 Sayfa: 4/10  
Rapor No: 06-01-1346819 Araç Giriş Tarihi: 28.02.2025 14:22 Araç Çıkış Tarihi: 28.02.2025 14:40  
Mersis No: 0309073518100001


## Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
0.6 m/km	12.9 ! m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

## Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	75	72	3
2. Aks	0	83	83 !



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.  
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

## Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	3.3655	2.72	19
2. Aks	1.285	1.1825	7
El Freni	2.1015	2.015	4

### Verimlilik

63

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

## Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	205/45/17	88H	5,14 mm	Yazlık
Sol Arka	205/45/17	88H	4,95 mm	Yazlık
Sağ Ön	205/45/17	88H	5,04 mm	Yazlık
Sağ Arka	205/45/17	88H	5,02 mm	Yazlık



Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi  
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 28.02.2025 14:40 Bayi No: 0601 Sayfa: 5/10  
Rapor No: 06-01-1346819 Araç Giriş Tarihi: 28.02.2025 14:22 Araç Çıkış Tarihi: 28.02.2025 14:40  
Mersis No: 0309073518100001

## Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku -	Teker Torku -	Teker Gücü -	Test Hızı -
NM	NM	KW	km/h
Ruhsat Verisi Güç 69	Test Sonucu Güç -	Kayıp Güç -	Performans % --
KW	KW	KW	

## RPM (Devir/dk) Grafiği

Grafik bilgisi yüklenmemiş...

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi  
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 28.02.2025 14:40 Bayi No: 0601 Sayfa: 6/10  
Rapor No: 06-01-1346819 Araç Giriş Tarihi: 28.02.2025 14:22 Araç Çıkış Tarihi: 28.02.2025 14:40  
Mersis No: 0309073518100001

## OBD Genel Arıza Tarama

28.02.2025

Arac:

Renault Clio-V E-Tech 140

Motor kodu:

H4M-632 (HAM-C6)

Uretim yili;

Kilometre durumu:

Lisans numarası :

06EEP129

VIN:

VF1RJA00471747310 (kumanda unitesinden okunan)

Test edilmiş:

28.02.2025 14:33:52 / Standard

Hata kodu / Genel sorgulama / -

Tum yapı gruplarının hata kodu genel sorgulaması

Bilesen grubu

Sistem

Hata

OBD

OBD

Motor

Benzin UDS OBD

Motor

Sesli yaya uyarı sistemi

Motor

Elektro EVC CAN

Hata kodu DTC 168587:

Motor bolmesi arac elektrik sistemi kumanda linite

sine CAN-Bus bağlantısı

ILETİSİM YOK

Motor

D/C VOLTA] TRANSFORMATÖRÜ

Motor

Batarya yönetimi CAN-Bus

Hata kodu DTC E14087:

Motor kumanda unitesine CAN-Bus-bağlantı

Sistem bileşenleriyle iletişim eksik/hatalıdır.

Hata kodu DTC 1B6017:

Elektrikli akii modülü 1 hiicresi

FONKSİYON/ARIZALI DEVRE

Hata kodu DTC 1B6117:

Elektrikli akii modülü 2 hiicresi

FONKSİYON/ARIZALI DEVRE

Motor

Batarya yönetimi güvenlik sistemi CAN

Motor

Elektrikli tahrik motoru

Motor

Mars dinamosu

Hata kodu DTC 1A2C01:

Inverter

Fonksiyon hatalıdır.

ABS

ABS/ESP (CAN)

Hata kodu DTC 508686:

Arac elektrik sistemi kumanda unitesine CAN-Bus/ba

glantı

BOZUK İLETİSİM

Hella Gutmann Solutions GmbH

mega macs PC

Hata kodu DTC 508886:

Multimedya kontrol ünitesi

HATALI İLETİSİM!

Hata kodu DTC E15B87:

Arac elektrik sistemi kumanda unitesine CAN-Bus/ba

glantı

ILETİSİM YOK

ABS

Direksiyon acisi sensorii elektronik kum...

ABS

Park freni CAN

Hata kodu DTC 501387:

FREN SİSTEMİ ECU'SUNDEN GELEN CAN BAĞLANTISI

BOZUK İLETİSİM

Hata kodu DTC 501386:

FREN SİSTEMİ ECU'SUNDEN GELEN CAN BAĞLANTISI

BOZUK İLETİSİM

ABS

Fren giiclendirici

Hata kodu DTC 58F902;

Elektromekanik fren giiclendirici/fren giiclendirici

ci kumanda ünitesi

Fonksiyon hatalıdır.

Hava yastığı

Hava yastığı (CAN)

Klima

Klima

Hata kodu DTC E15B87:

Sigorta ve anahtarlama unitelerine CAN-Bus/bağlantı

i

BOZUK İLETİSİM

Güvenlik

CAN Gateway

Konfor

UCH CAN

7\*

Hata kodu DTC AC5014:

ilave kalorifer rolesi 1

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hata kodu DTC AC5114:

ilave kalorifer rolesi 2

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hata kodu DTC AC5314:

Arka cam rezistansı

Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu DTC AC7C04:

Hata kodu

Arıza kodu Gretici tarafından tanımlanmaz.

Hata kodu DTC AC8004:

Sag okuma lambası

Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu DTC DC0308:

ECU

Fonksiyon hatalıdır.

Hella Gutmann Solutions GmbH

mega macs PC

Hata kodu DTC E15387:

Klima kumanda ünitesine CAN-Bus-bağlantı

ILETİSİM YOK

Konfor

UPC CAN

Hata kodu DTC 92A214:

UFLEYİCİ FAN MOTORU ROLESİ

Fonksiyon hatalıdır.

Konfor

Gosterge panosu grubu OBD

Hata kodu DTC 941015:

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi  
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 28.02.2025 14:40 Bayi No: 0601 Sayfa: 7/10  
Rapor No: 06-01-1346819 Araç Giriş Tarihi: 28.02.2025 14:22 Araç Çıkış Tarihi: 28.02.2025 14:40  
Mersis No: 0309073518100001

#### GUNLUK KILOMETRE SAYACI

Fonksiyon hatalidir.

Hata kodu DTC E15B87:

Motor bolmesi arac elektrik sistemi kumanda linite sine CAN-Bus baglantisi

ILETISIM YOK

Konfor

Anahtarsiz giris ve siiris moduli CAN

Hata kodu DTC E15B87:

Sigorta ve anahtarlama unitelerine CAN-Bus/baglant i

BOZUK ILETISIM

Konfor

Park asistansi OBD

Konfor

On kamera CAN

Hata kodu DTC 650D87;

On kamera moduli

HATALI SINYAL FONKSIYONU

Konfor

Radar CAN

Hata kodu DTC 658B86:

Guc aktarma organlari kumanda linitesi

Multipleks sinyaller mevcut degil/gecersiz degerle r

Direksiyon

Servo direksiyon CAN

Ses/Video

Multimedya araylizi CAN

Ses/Video

Navigasyon

Hata kodu DTC 930F11;

On sol hoparlor

Fonksiyon hatalidir.

Hata kodu DTC 930F12;

On sol hoparlor

Fonksiyon hatalidir.

Ses/Video

Mobil telefon indiiksiyon sarj sistemi

Hella Gutmann Solutions GmbH

mega macs PC

#### Tramer Sorgulaması

\*\*\*7310 şasi nolu RENAULT (OYAK) CLIO TECHNO ESPRIT ALPINE E-TECH F.HYBRID 145 markalı aracın SBM kayıtlarında geçmiş hasarı bulunmamıştır.



Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi  
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 28.02.2025 14:40  
Rapor No: 06-01-1346819  
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601  
Araç Giriş Tarihi: 28.02.2025 14:22

Sayfa: 8/10  
Araç Çıkış Tarihi: 28.02.2025 14:40

## Araç Resimleri



## Çizik



Tampon, arka, Arka tampon > Çizik



Tampon, ön, Ön tampon > Çizik

**Yağ seviyesi Soğutma SIVISI**



Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi  
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 28.02.2025 14:40  
Rapor No: 06-01-1346819  
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601  
Araç Giriş Tarihi: 28.02.2025 14:22

Sayfa: 9/10  
Araç Çıkış Tarihi: 28.02.2025 14:40

## Diğer



Kapı, sağ arka, Kapı, sağ arka  
> Noktasal Ezik

### Parça Grubu

Taban

### Parça ve Hasar

Taban halısı - Kirlenmiş

## Notlar

### Test hattı ile ilgili notlar;

Süspansiyon Ölçüm Değerleri tolerans aralığı dışındadır. Servis tespiti önerilir.

Yanal Kayma Ölçüm Değerleri tolerans aralığı dışındadır. Servis tespiti önerilir.

### Diğer notlar;

Araç kirli olduğundan göz ile kusur tespiti yapılamadı,araç teknik özellikleri gereği dyno teste alınamamıştır.

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi  
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 28.02.2025 14:40 Bayi No: 0601 Sayfa: 10/10  
Rapor No: 06-01-1346819 Araç Giriş Tarihi: 28.02.2025 14:22 Araç Çıkış Tarihi: 28.02.2025 14:40  
Mersis No: 0309073518100001

## Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve- veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruks ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde de araçta oluşan fakat aracın görşelliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümlenmeler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta olağan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları'nın sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları,panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyerek onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.
- TSE 13805 yönetmeliğine göre HYB numaramızın raporda belirtilmesi için en kapsamlı paketimiz Full Plus Ekspertiz ve üzeri paketlerimiz için geçerlidir.
- Uyarı: Tramer sorgulama içeriği, sigorta şirketleri tarafından Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi ("SBM")'ne iletilen sigorta kayıtlarından ibarettir. İlgili sorguya ait tutarda, trafik ve kasko hasarlarında yer alan dava faizi ve yargılama giderleri dahil edilmemektedir. Tramer sorgulama içeriğindeki bilgiler resmî belge olarak kullanılamaz. Şirketimizin kayıtlarla herhangi bir bağlantısı olmayıp yalnızca bilgi amaçlı paylaşılmaktadır. Detaylı bilgi için SBM resmî internet sitesine başvurunuz.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası