

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 03.12.2024 17:16
Rapor No: 06-01-1315272
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 03.12.2024 16:51

Sayfa: 1/10
Araç Çıkış Tarihi: 03.12.2024 17:16

Full Plus Ekspertiz



34CUS204

Eksper / İmza



06-HYB-8225


Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 03.12.2024 17:16 Bayi No: 0601 Sayfa: 2/10
Rapor No: 06-01-1315272 Araç Giriş Tarihi: 03.12.2024 16:51 Araç Çıkış Tarihi: 03.12.2024 17:16
Mersis No: 0309073518100001

Araç Bilgileri

Plaka	34CUS204	Şanzıman Tipi	Manuel
KM	65734	Yakıt Cinsi	Benzin
Şase	VF1R9800065430701	Motor Gücü	66 kw
Motor Hacmi	898cc	Marka	Renault
Renği	BEYAZ	Model	Clio
Sonraki Muayene Tar.	2025-04-02	Model Yılı	2020
Araç Tipi	Station Wagon	Ruhsat Sahibi	TAN OTO
Kapı Sayısı	5 Kapı		

Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)



B: Boyalı

B/2: Lokal Boyalı

D: Değişmiş

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 03.12.2024 17:16 Bayi No: 0601 Sayfa: 3/10
Rapor No: 06-01-1315272 Araç Giriş Tarihi: 03.12.2024 16:51 Araç Çıkış Tarihi: 03.12.2024 17:16
Mersis No: 0309073518100001

Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı		Ezik çizikler mevcut.
Araç Koltukları Mekanizmaları		
Taban, Tavan, Koltuk ve Kapı Döşemeleri		Sol ön koltuk yakıcı madde hasarı mevcut.
Araç İç Donanımı ve Kumanda Kontrol Düğmeleri		
Aydınlatma ve İkaz Sistemi		
Silecekler		
Elektrik ve Elektronik Aksam		
Torpedo ve Emniyet Kemerleri		
Lastik ve Jantlar		Jant kapakları çizik.
Fren Sistemi ve Fren Hortumları		
Yürür Aksam		
Motor ve Motor Yağ Seviyesi		
Şanzıman		
Diferansiyel		
Direksiyon Sistemi		Direksiyon simidi deforme olmuş.
Eğlence Sistemi (Radyo vs.)		
Park Sensörleri		
Araç Altı		
Akü		
Klima		
Cam ve Cam Düğmeleri		Ön cam taş hasarı mevcut.
Kayışlar ve Rulmanlar		
Egzoz Sistemi ve Susturucular		
Soğutma Sistemi ve Soğutma Suyu		

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 03.12.2024 17:16 Bayi No: 0601 Sayfa: 4/10
Rapor No: 06-01-1315272 Araç Giriş Tarihi: 03.12.2024 16:51 Araç Çıkış Tarihi: 03.12.2024 17:16
Mersis No: 0309073518100001

Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
-4.1 m/km	0.0 m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	73	79	6
2. Aks	63	84	21



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	2.7955	2.585	7
2. Aks	2.318	2.0585	11
El Freni	1.1695	1.038	11

Verimlilik

82

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	185/65/15	88T	477 mm	Yazlık
Sol Arka	185/65/15	88T	5,22 mm	Yazlık
Sağ Ön	185/65/15	88T	461 mm	Yazlık
Sağ Arka	185/65/15	88T	5,04 mm	Yazlık



Jant kapağı seti > Çizik



Jant kapağı seti > Çizik

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 03.12.2024 17:16 Bayi No: 0601 Sayfa: 5/10
Rapor No: 06-01-1315272 Araç Giriş Tarihi: 03.12.2024 16:51 Araç Çıkış Tarihi: 03.12.2024 17:16
Mersis No: 0309073518100001

Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku -	Teker Torku -	Teker Gücü -	Test Hızı -
NM	NM	KW	km/h
Ruhsat Verisi Güç 66	Test Sonucu Güç -	Kayıp Güç -	Performans % --
KW	KW	KW	

RPM (Devir/dk) Grafiği

Grafik bilgisi yüklenmemiş...

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 03.12.2024 17:16 Bayi No: 0601 Sayfa: 6/10
Rapor No: 06-01-1315272 Araç Giriş Tarihi: 03.12.2024 16:51 Araç Çıkış Tarihi: 03.12.2024 17:16
Mersis No: 0309073518100001

OBD Genel Arıza Tarama

03.12.2024
Arac:
Renault Clio-1IV 0.9 TCe
Motor kodu:
H4B-400 (H4B-A4)
Üretim yılı;
12-19
Kilometre durumu:
Lisans numarası :
34CUS204
VIN:
VF1R9800065430701 (kumanda Ulnitesinden okunan)
Test edilmiş:
03.12.2024 17:08:51 / Standard
Hata kodu / Genel sorgulama / -
Tum yapi gruplarinin hata kodu genel sorgulamasi
Bilesen grubu
Sistem
Hata
OBD
OBD
ABS
ABS/ESP (CAN)
Hata kodu DTC 5A607B:
Lastik havasi kontrol sistemi
En az 1 tekerlegin lastik basinci cok disuktiir.
Hata kodu DTC F00316:
ECU
ARIZALI GUC KAYNAGI
Hata kodu DTC 406C13:
Vakum sensoru
ARIZALI ELEKTRIK DEVRESI
Hava yastigi
Hava yastigi (CAN)
Klima
Otomatik klima kontrol sistemi (CAN)
Hata kodu DTC 910549:
ECU
Dahili hata.
Hata kodu DTC F00316:
Kumanda Unitesi glic kaynagi
Fonksiyon hatalidir.
Konfor
Gosterge panosu CAN
Hata kodu DTC 940413:
Hava yastigl kontrol lambasi
ARIZALI ELEKTRIK DEVRESI
Hata kodu DTC 940811:
EMNIYET KEMERI UYARI LAMBASI
ARIZALI ELEKTRIK DEVRESI
Hata kodu DTC F00316:
AKU VOLTAJI
Hella Gutmann Solutions GmbH
mega macs PC
HATALI VOLTAJ/GUC KAYNAGI
Hata kodu DTC 941211:
Dis dis hava sicaklik algilayicisi
ARIZALI ELEKTRIK DEVRESI
Konfor
UCH CAN
Hata kodu DTC 95F108:
Lastik basinci kontroliine CAN-Bus/baglanti
BOZUK ILETISIM

Hata kodu DTC 926681:
AKUNUN ELEKTRIK AKIMI ICIN SENSOR
ARIZALI GUC KAYNAGI
Hata kodu DTC 926696:
AKUNUN ELEKTRIK AKIMI ICIN SENSOR
ARIZALI GUC KAYNAGI
Konfor
Anahtarsiz giris ve siiris moduli CAN
Hata kodu DTC A05298:
DIREKSIYON KOLONU KILITLEME
Fonksiyon hatalidir.
Hata kodu DTC A0571C:
Direksiyon
Servo direksiyon CAN
Hella Gutmann Solutions GmbH
mega macs PC

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 03.12.2024 17:16 Bayi No: 0601 Sayfa: 7/10
Rapor No: 06-01-1315272 Araç Giriş Tarihi: 03.12.2024 16:51 Araç Çıkış Tarihi: 03.12.2024 17:16
Mersis No: 0309073518100001

Tramer Sorgulaması

Hasar Tarihi	Hasar Parça Değişimi	Hasar Tanımı	Ağır Hasarlı mı ?	Hasar Maliyeti	Hasar Maliyeti Kur Bilgisi
04.11.2023		Çarpışma	Hayır	15524.89	TL

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 03.12.2024 17:16
Rapor No: 06-01-1315272
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 03.12.2024 16:51

Sayfa: 8/10
Araç Çıkış Tarihi: 03.12.2024 17:16

Araç Resimleri



Çizik



Dikiz aynası, sağ, Dış dikiz aynası > Çizik



Tampon, arka, Arka tampon > Çizik



Tampon, arka, Arka tampon > Çizik

Yağ seviyesi Soğutma SIVISI

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 03.12.2024 17:16 Bayi No: 0601 Sayfa: 9/10
Rapor No: 06-01-1315272 Araç Giriş Tarihi: 03.12.2024 16:51 Araç Çıkış Tarihi: 03.12.2024 17:16
Mersis No: 0309073518100001

Diğer



Camlar, Ön cam > Taş Vuruğu



Direksiyon sistemi, Direksiyon simidi > Deforme Olmuş



Koltuklar, ön, Koltuk, sol ön > Yakıcı Madde ile Zarar Görmüş



Elektrik donanımı/Pano, Akü > Test Sonucu

Notlar

Diğer notlar;

Araç teknik spesifikasyonları gereği dyno teste alınamamıştır.)

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 03.12.2024 17:16 Bayi No: 0601 Sayfa: 10/10
Rapor No: 06-01-1315272 Araç Giriş Tarihi: 03.12.2024 16:51 Araç Çıkış Tarihi: 03.12.2024 17:16
Mersis No: 0309073518100001

Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve- veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruks ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görşelliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümlenmeler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta olağan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları'nin sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları,panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyerek onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.
- TSE 13805 yönetmeliğine göre HYB numaramızın raporda belirtilmesi için en kapsamlı paketimiz Full Plus Ekspertiz ve üzeri paketlerimiz için geçerlidir.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası