

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 11.10.2024 13:41
Rapor No: 06-01-1297005
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 11.10.2024 13:19

Sayfa: 1/9
Araç Çıkış Tarihi: 11.10.2024 13:41

Full Plus Ekspertiz



06BON049

Eksper / İmza



06-HYB-8225


Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 11.10.2024 13:41 Bayi No: 0601 Sayfa: 2/9
Rapor No: 06-01-1297005 Araç Giriş Tarihi: 11.10.2024 13:19 Araç Çıkış Tarihi: 11.10.2024 13:41
Mersis No: 0309073518100001

Araç Bilgileri

Plaka	06BON049	Şanzıman Tipi	Manuel
KM	79033	Yakıt Cinsi	Dizel
Şase	VF17R486A63615135	Motor Gücü	55 kw
Marka	Renault	Motor Hacmi	1461cc
Rengi	BEYAZ	Model	Clio
Sonraki Muayene Tar.	2026-05-20	Model Yılı	2019
Araç Tipi	Station Wagon	Ruhsat Sahibi	TAN OTO
Kapı Sayısı	5 Kapı		

Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)



B: Boyalı

B/2: Lokal Boyalı

D: Değişmiş

Araçta değişmiş ve boyanmış parça bulunmamaktadır

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 11.10.2024 13:41 Bayi No: 0601 Sayfa: 3/9
Rapor No: 06-01-1297005 Araç Giriş Tarihi: 11.10.2024 13:19 Araç Çıkış Tarihi: 11.10.2024 13:41
Mersis No: 0309073518100001

Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı		Ezikler ve çizikler mevcut.
Araç Koltukları Mekanizmaları		
Taban, Tavan, Koltuk ve Kapı Döşemeleri		
Araç İç Donanımı ve Kumanda Kontrol Düğmeleri		
Aydınlatma ve İkaz Sistemi		
Silecekler		
Elektrik ve Elektronik Aksam		
Torpedo ve Emniyet Kemerleri		
Lastik ve Jantlar		Ön lastikler deforme olmuş,jant kapakları hasarlı.
Fren Sistemi ve Fren Hortumları		
Yürür Aksam		
Motor ve Motor Yağ Seviyesi		Bakım uyarısı mevcut.
Şanzıman		
Diferansiyel		
Direksiyon Sistemi		Direksiyon simidi deforme olmuş.
Eğlence Sistemi (Radyo vs.)		
Park Sensörleri		
Araç Altı		
Akü		
Klima		
Cam ve Cam Düğmeleri		
Kayışlar ve Rulmanlar		
Egzoz Sistemi ve Susturucular		
Soğutma Sistemi ve Soğutma Suyu		

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 11.10.2024 13:41 Bayi No: 0601 Sayfa: 4/9
Rapor No: 06-01-1297005 Araç Giriş Tarihi: 11.10.2024 13:19 Araç Çıkış Tarihi: 11.10.2024 13:41
Mersis No: 0309073518100001

Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
-	-

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	-	-	-
2. Aks	-	-	-



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	-	-	-
2. Aks	-	-	-
El Freni	-	-	-

Verimlilik

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	195/55/16	87H	4,85 mm	Yazlık
Sol Arka	195/55/16	87H	4,39 mm	Yazlık
Sağ Ön	195/55/16	87H	4,13 mm	Yazlık
Sağ Arka	195/55/16	87H	4,55 mm	Yazlık



Lastik, ön > Deforme Olmuş



Jant kapağı seti > Hasarlı



Jant kapağı seti > Hasarlı



Jant kapağı seti > Hasarlı



Jant kapağı seti > Hasarlı

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 11.10.2024 13:41 Bayi No: 0601 Sayfa: 5/9
Rapor No: 06-01-1297005 Araç Giriş Tarihi: 11.10.2024 13:19 Araç Çıkış Tarihi: 11.10.2024 13:41
Mersis No: 0309073518100001

Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku -	Teker Torku -	Teker Gücü -	Test Hızı -
NM	NM	KW	km/h
Ruhsat Verisi Güç 55	Test Sonucu Güç -	Kayıp Güç -	Performans % --
KW	KW	KW	

RPM (Devir/dk) Grafiği

Grafik bilgisi yüklenmemiş...

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 11.10.2024 13:41 Bayi No: 0601 Sayfa: 6/9
Rapor No: 06-01-1297005 Araç Giriş Tarihi: 11.10.2024 13:19 Araç Çıkış Tarihi: 11.10.2024 13:41
Mersis No: 0309073518100001

OBD Genel Arıza Tarama

11.10.2024

Arac:

Renault Clio-III 1.5 dCi

Motor kodu:

K9K-770 (K9K-67)

Uretim yili;

10-14

Kilometre durumu:

Lisans numarası :

06BONO049

VIN:

VF17R486A63615135 (kumanda unitesinden okunan)

Test edilmiş:

11.10.2024 13:16:40 / Standard

Hata kodu / Genel sorgulama / -

Tum yapi gruplarinin hata kodu genel sorgulaması

Bilesen grubu

Sistem

Hata

OBD

OBD

Hava yastigi

Hava yastigi (CAN)

Hella Gutmann Solutions GmbH

mega macs PC

Tramer Sorgulaması

***5135 şasi nolu RENAULT (OYAK) CLIO SPORT TOURER JOY 1.5 DCI 75 markalı aracın SBM kayıtlarında geçmiş hasarı bulunmamıştır.

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 11.10.2024 13:41
Rapor No: 06-01-1297005
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 11.10.2024 13:19

Sayfa: 7/9
Araç Çıkış Tarihi: 11.10.2024 13:41

Araç Resimleri



Çizik



Kapı, sağ ön, Kapı kolu, dış > Çizik



Bagaj kapağı/kapısı, Bagaj kapısı > Çizik



Tampon, arka, Arka tampon > Çizik



Tampon, arka, Arka tampon > Çizik



Marşbiyel, sol, Marşbiyel, sol > Çizik



Dikiz aynası, sol, Dış dikiz aynası > Çizik



Tampon, ön, Ön tampon > Çizik

Yağ seviyesi Soğutma SIVISI

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 11.10.2024 13:41
Rapor No: 06-01-1297005
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 11.10.2024 13:19

Sayfa: 8/9
Araç Çıkış Tarihi: 11.10.2024 13:41

Vuruk



Kapı, sağ arka, Kapı, sağ arka
> Ezik



Çamurluk, sağ arka, Çamurluk,
sağ arka > Ezik

Diğer



Kapı, sol ön, Kapı gergisi > Ses
Yapıyor



Elektrik donanımı/Pano, Akü >
Test Sonucu



Direksiyon sistemi, Direksiyon
simidi > Deforme Olmuş



Motor, Bakım > Uyarı Lambası
Yanıyor

Parça Grubu

Kapı, sağ arka

Parça ve Hasar

Menteşe - Ezik

Notlar

Diğer notlar;

Araç kirli olduğundan göz ile kusur tespiti yapılamadı, araç fren süspansiyon testi yapılamadı. (Araç teknik spesifikasyonları gereği dyno teste alınamamıştır.) Sağ arka kapı menteşe ayarı yapılmış, rütuş yapılmış.

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 11.10.2024 13:41 Bayi No: 0601 Sayfa: 9/9
Rapor No: 06-01-1297005 Araç Giriş Tarihi: 11.10.2024 13:19 Araç Çıkış Tarihi: 11.10.2024 13:41
Mersis No: 0309073518100001

Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve- veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruks ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde de araçta oluşan fakat aracın görşelliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümlenmeler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta olağan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları'nin sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları,panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, akşların değiştirilmeyerek onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası