

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 17.03.2025 13:57
Rapor No: 06-01-1351448
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 17.03.2025 13:35

Sayfa: 1/8
Araç Çıkış Tarihi: 17.03.2025 13:57

Full Plus Ekspertiz



06EME614

Eksper / İmza



06-HYB-8225


Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 17.03.2025 13:57 Bayi No: 0601 Sayfa: 2/8
Rapor No: 06-01-1351448 Araç Giriş Tarihi: 17.03.2025 13:35 Araç Çıkış Tarihi: 17.03.2025 13:57
Mersis No: 0309073518100001

Araç Bilgileri

Plaka	06EME614	Şanzıman Tipi	Manuel
KM	37	Yakıt Cinsi	Dizel
Şase	VF1RJK00X72571072	Motor Gücü	70 kw
Marka	Renault	Motor Hacmi	1461cc
Rengi	BEYAZ	Model	Express
Sonraki Muayene Tar.	2025-04-02	Model Yılı	2024
Araç Tipi	Kombi	Ruhsat Sahibi	TAN OTO
Kapı Sayısı	5 Kapı		

Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)



B: Boyalı

B/2: Lokal Boyalı

D: Değişmiş

Araçta değişmiş ve boyanmış parça bulunmamaktadır

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 17.03.2025 13:57
Rapor No: 06-01-1351448
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 17.03.2025 13:35

Sayfa: 3/8
Araç Çıkış Tarihi: 17.03.2025 13:57

Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı		
Araç Koltukları Mekanizmaları		
Taban, Tavan, Koltuk ve Kapı Döşemeleri		
Araç İç Donanımı ve Kumanda Kontrol Düğmeleri		
Aydınlatma ve İkaz Sistemi		
Silecekler		
Elektrik ve Elektronik Aksam		
Torpedo ve Emniyet Kemerleri		
Lastik ve Jantlar		
Fren Sistemi ve Fren Hortumları		
Yürür Aksam		
Motor ve Motor Yağ Seviyesi		
Şanzıman		
Diferansiyel		
Direksiyon Sistemi		
Eğlence Sistemi (Radyo vs.)		
Park Sensörleri		
Araç Altı		
Akü		
Klima		
Cam ve Cam Düğmeleri		
Kayışlar ve Rulmanlar		
Egzoz Sistemi ve Susturucular		
Soğutma Sistemi ve Soğutma Suyu		

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 17.03.2025 13:57 Bayi No: 0601 Sayfa: 4/8
Rapor No: 06-01-1351448 Araç Giriş Tarihi: 17.03.2025 13:35 Araç Çıkış Tarihi: 17.03.2025 13:57
Mersis No: 0309073518100001

Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
-2.7 m/km	0.0 m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	87	83	4
2. Aks	88	72	16



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	2.706	2.608	3
2. Aks	2.0515	1.898	7
El Freni	1.735	1.4975	13

Verimlilik

64

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	185/65/15	92T	5,21 mm	Yazlık
Sol Arka	185/65/15	92T	5,15 mm	Yazlık
Sağ Ön	185/65/15	92T	5,15 mm	Yazlık
Sağ Arka	185/65/15	92T	5,06 mm	Yazlık

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 17.03.2025 13:57
Rapor No: 06-01-1351448
Mersis No: 0309073518100001


Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 17.03.2025 13:35

Sayfa: 5/8
Araç Çıkış Tarihi: 17.03.2025 13:57

Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku	Teker Torku	Teker Gücü	Test Hızı
342	291	51	136
NM	NM	KW	km/h
Ruhsat Verisi Güç	Test Sonucu Güç	Kayıp Güç	Performans %
70	64	14	91,43
KW	KW	KW	

RPM (Devir/dk) Grafiği



Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 17.03.2025 13:57 Bayi No: 0601 Sayfa: 6/8
Rapor No: 06-01-1351448 Araç Giriş Tarihi: 17.03.2025 13:35 Araç Çıkış Tarihi: 17.03.2025 13:57
Mersis No: 0309073518100001

OBD Genel Arıza Tarama

17.03.2025

Arac:

Renault Express 1.5 Blue dCi 95

Motor kodu:

K9K-872 (K9K-U8)

Uretim yili;

Kilometre durumu:

Lisans numarası :

06EME614

VIN:

VF1RJK00X72571072 (kumanda Unitesinden okunan)

Test edilmiş:

17.03.2025 13:47:20 / Standard

Hata kodu / Genel sorgulama / -

Tum yapı gruplarının hata kodu genel sorgulaması

Bileşen grubu

Sistem

Hata

OBD

OBD

Motor

Dizel motor

Hata kodu DTC 158B96:

Motor

Ure katkı maddesi kumanda iinitesi UDS

ABS

ABS/ESP

Hava yastigi

Hava yastigi (CAN)

Konfor

UCH

Hata kodu DTC 95F108:

Hata kodu DTC 957068:

Konfor

UPC

Hata kodu DTC 922181:

Yagmur/isik sensori

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Konfor

PARK ASİSTANI

Hata kodu DTC A72292:

ic arka sag park yardım senséri

Fonksiyon hatalidir.

Konfor

Gosterge paneli

Direksiyon

Servo direksiyon

Ses/Video

Radyo

Ses/Video

Telematik

Hata kodu DTC AE0016:

AKU VOLTAJ

HATALI VOLTAJ/GUC KAYNAGI

Hella Gutmann Solutions GmbH

mega macs PC

Tramer Sorgulaması

***1072 şasi nolu RENAULT EXPRESS COMBI JOY 1.5 BLUEDCI 95 D-FULL markalı aracın SBM kayıtlarında geçmiş hasarı bulunmamıştır.

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 17.03.2025 13:57
Rapor No: 06-01-1351448
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 17.03.2025 13:35

Sayfa: 7/8
Araç Çıkış Tarihi: 17.03.2025 13:57

Araç Resimleri



Yağ seviyesi Soğutma SIVISI

Diğer



Elektrik donanımı/Pano, Akü >
Test Sonucu

Parça Grubu

Çamurluk, sol

Parça ve Hasar

Çamurluk, sol - Noktasal Ezik

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 17.03.2025 13:57 Bayi No: 0601 Sayfa: 8/8
Rapor No: 06-01-1351448 Araç Giriş Tarihi: 17.03.2025 13:35 Araç Çıkış Tarihi: 17.03.2025 13:57
Mersis No: 0309073518100001

Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve- veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruks ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde de araçta oluşan fakat aracın görşelliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümlenmeler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta olağan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları'nin sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları,panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyerek onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.
- TSE 13805 yönetmeliğine göre HYB numaramızın raporda belirtilmesi için en kapsamlı paketimiz Full Plus Ekspertiz ve üzeri paketlerimiz için geçerlidir.
- Uyarı: Tramer sorgulama içeriği, sigorta şirketleri tarafından Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi ("SBM")'ne iletilen sigorta kayıtlarından ibarettir. İlgili sorguya ait tutarda, trafik ve kasko hasarlarında yer alan dava faizi ve yargılama giderleri dahil edilmemektedir. Tramer sorgulama içeriğindeki bilgiler resmî belge olarak kullanılamaz. Şirketimizin kayıtlarla herhangi bir bağlantısı olmayıp yalnızca bilgi amaçlı paylaşılmaktadır. Detaylı bilgi için SBM resmî internet sitesine başvurunuz.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası