

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 14.03.2025 15:30
Rapor No: 06-01-1350970
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 14.03.2025 15:10

Sayfa: 1/10
Araç Çıkış Tarihi: 14.03.2025 15:30

Full Plus Ekspertiz



06EME637

Eksper / İmza



06-HYB-8225


Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 14.03.2025 15:30 Bayi No: 0601 Sayfa: 2/10
Rapor No: 06-01-1350970 Araç Giriş Tarihi: 14.03.2025 15:10 Araç Çıkış Tarihi: 14.03.2025 15:30
Mersis No: 0309073518100001

Araç Bilgileri

Plaka	06EME637	Şanzıman Tipi	Manuel
KM	12587	Yakıt Cinsi	Dizel
Şase	VF1RJK00672571070	Motor Gücü	70 kw
Marka	Renault	Motor Hacmi	1461cc
Rengi	BEYAZ	Model	Express
Sonraki Muayene Tar.	2025-04-02	Model Yılı	2024
Araç Tipi	Kombi	Ruhsat Sahibi	TAN OTO
Kapı Sayısı	5 Kapı		

Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)



B: Boyalı

B/2: Lokal Boyalı

D: Değişmiş

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 14.03.2025 15:30
Rapor No: 06-01-1350970
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 14.03.2025 15:10

Sayfa: 3/10
Araç Çıkış Tarihi: 14.03.2025 15:30

Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı	BAKIM GEREKLİ	Ezikler ve ÇİZİKLER mevcut.
Araç Koltukları Mekanizmaları	SORUNSUZ	
Taban, Tavan, Koltuk ve Kapı Döşemeleri	BAKIM GEREKLİ	Kirlenmiş.
Araç İç Donanımı ve Kumanda Kontrol Düğmeleri	SORUNSUZ	
Aydınlatma ve İkaz Sistemi	SORUNSUZ	
Silecekler	SORUNSUZ	
Elektrik ve Elektronik Aksam	SORUNSUZ	
Torpedo ve Emniyet Kemerleri	SORUNSUZ	
Lastik ve Jantlar	BAKIM GEREKLİ	Jant kapakları çizik,lastik basınç uyarısı mevcut.
Fren Sistemi ve Fren Hortumları	SORUNSUZ	
Yürür Aksam	SORUNSUZ	
Motor ve Motor Yağ Seviyesi	SORUNSUZ	
Şanzıman	SORUNSUZ	
Diferansiyel	SORUNSUZ	
Direksiyon Sistemi	SORUNSUZ	
Eğlence Sistemi (Radyo vs.)	SORUNSUZ	
Park Sensörleri	SORUNSUZ	
Araç Altı	SORUNSUZ	
Akü	SORUNSUZ	
Klima	SORUNSUZ	
Cam ve Cam Düğmeleri	SORUNSUZ	
Kayışlar ve Rulmanlar	SORUNSUZ	
Egzoz Sistemi ve Susturucular	SORUNSUZ	
Soğutma Sistemi ve Soğutma Suyu	SORUNSUZ	

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 14.03.2025 15:30 Bayi No: 0601 Sayfa: 4/10
Rapor No: 06-01-1350970 Araç Giriş Tarihi: 14.03.2025 15:10 Araç Çıkış Tarihi: 14.03.2025 15:30
Mersis No: 0309073518100001

Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
4.7 m/km	0.0 m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	86	86	0
2. Aks	84	84	0



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	3.459	2.939	15
2. Aks	2.203	2.298	4
El Freni	0.827	0.765	7

Verimlilik

74

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	185/65/15	92T	4,62 mm	Yazlık
Sol Arka	185/65/15	92T	4,27 mm	Yazlık
Sağ Ön	185/65/15	92T	4,17 mm	Yazlık
Sağ Arka	185/65/15	92T	4,47 mm	Yazlık



Jant kapağı seti > Çizik



Jant kapağı seti > Çizik



Tekerlek/Lastik > Uyarı Lambası Yanıyor

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 14.03.2025 15:30
Rapor No: 06-01-1350970
Mersis No: 0309073518100001


Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 14.03.2025 15:10

Sayfa: 5/10
Araç Çıkış Tarihi: 14.03.2025 15:30

Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku 581 NM	Teker Torku 540 NM	Teker Gücü 68 KW	Test Hızı 125 km/h
Ruhsat Verisi Güç 70 KW	Test Sonucu Güç 68 KW	Kayıp Güç 11 KW	Performans % 97,14

RPM (Devir/dk) Grafiği



Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 14.03.2025 15:30 Bayi No: 0601 Sayfa: 6/10
Rapor No: 06-01-1350970 Araç Giriş Tarihi: 14.03.2025 15:10 Araç Çıkış Tarihi: 14.03.2025 15:30
Mersis No: 0309073518100001

OBD Genel Arıza Tarama

| mega macs PC

14.03.2025

Arac:

Renault Express 1.5 Blue dCi 95

Motor kodu:

K9K-872 (K9K-U8)

Uretim yili;

Kilometre durumu:

Lisans numarası :

06EMEG37

VIN:

VF1RJ00672571070 (kumanda Unitesinden okunan)

Test edilmiş:

14.03.2025 15:07:50 / Standard

Hata kodu / Genel sorgulama / -

Tum yapı gruplarının hata kodu genel sorgulaması

Bileşen grubu

Sistem

Hata

OBD

OBD

Motor

Dizel motor

Hata kodu DTC 158B96:

Motor

Ure katkı maddesi kumanda iinitesi UDS

ABS

ABS/ESP

Hata kodu DTC C42200:

ARAC ELEKTRİK ECU'SU İLE CAN İLETİSİMİ

gecersiz veri

Hata kodu DTC C42200:

ARAC ELEKTRİK ECU'SU İLE CAN İLETİSİMİ

gecersiz veri

Hava yastığı

Hava yastığı (CAN)

Konfor

UCH

Hata kodu DTC 95F108:

Hata kodu DTC 957068:

Hata kodu DTC 5A607B:

Lastik basıncı kontrolü

Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu DTC 926681:

AKUNUN ELEKTRİK AKIMI İCİN SENSOR

ARIZALI GUC KAYNAGI

Hata kodu DTC 926696:

AKUNUN ELEKTRİK AKIMI İCİN SENSOR

ARIZALI GUC KAYNAGI

Konfor

UPC

Konfor

PARK ASİSTANI

Konfor

Gosterge paneli

Direksiyon

Servo direksiyon

Hella Gutmann Solutions GmbH

mega macs PC

Ses/Video

Radyo

Ses/Video

Telematik

Hella Gutmann Solutions GmbH

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 14.03.2025 15:30 Bayi No: 0601 Sayfa: 7/10
Rapor No: 06-01-1350970 Araç Giriş Tarihi: 14.03.2025 15:10 Araç Çıkış Tarihi: 14.03.2025 15:30
Mersis No: 0309073518100001

Tramer Sorgulaması

Hasar Tarihi	Hasar Parça Değişimi	Hasar Tanımı	Ağır Hasarlı Mı ?	Hasar Maliyeti	Hasar Maliyeti Kur Bilgisi
05.11.2024		Carpma	Hayır	0	TL

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 14.03.2025 15:30
Rapor No: 06-01-1350970
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 14.03.2025 15:10

Sayfa: 8/10
Araç Çıkış Tarihi: 14.03.2025 15:30

Araç Resimleri



Çizik



Tampon, ön, Ön tampon >
Çizik

Yağ seviyesi Soğutma SIVISI

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 14.03.2025 15:30
Rapor No: 06-01-1350970
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 14.03.2025 15:10

Sayfa: 9/10
Araç Çıkış Tarihi: 14.03.2025 15:30

Vuruk



Bagaj kapağı/kapısı, Bagaj kapısı > Ezik



Bagaj kapağı/kapısı, Bagaj kapısı > Ezik



Tampon, arka, Arka tampon > Ezik

Diğer



Çamurluk, sağ, Çamurluk, sağ > Küçük Çizik



Elektrik donanımı/Pano, Akü > Test Sonucu

Parça Grubu

Taban
Komünikasyon/Navigasyon/Eğlence sistemleri

Parça ve Hasar

Taban halısı - Kirlenmiş
Anten - Sökülmüş-Yok

Notlar

Diğer notlar;

Araç kirli olduğundan göz ile kusur tespiti yapılamadı.

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 14.03.2025 15:30 Bayi No: 0601 Sayfa: 10/10
Rapor No: 06-01-1350970 Araç Giriş Tarihi: 14.03.2025 15:10 Araç Çıkış Tarihi: 14.03.2025 15:30
Mersis No: 0309073518100001

Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve- veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruks ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde de araçta oluşan fakat aracın görşelliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümlenmeler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta olağan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları'nin sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları,panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyerek onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.
- TSE 13805 yönetmeliğine göre HYB numaramızın raporda belirtilmesi için en kapsamlı paketimiz Full Plus Ekspertiz ve üzeri paketlerimiz için geçerlidir.
- Uyarı: Tramer sorgulama içeriği, sigorta şirketleri tarafından Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi ("SBM")'ne iletilen sigorta kayıtlarından ibarettir. İlgili sorguya ait tutarda, trafik ve kasko hasarlarında yer alan dava faizi ve yargılama giderleri dahil edilmemektedir. Tramer sorgulama içeriğindeki bilgiler resmî belge olarak kullanılamaz. Şirketimizin kayıtlarla herhangi bir bağlantısı olmayıp yalnızca bilgi amaçlı paylaşılmaktadır. Detaylı bilgi için SBM resmî internet sitesine başvurunuz.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası