

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 21.12.2024 10:48
Rapor No: 06-01-1322745
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 21.12.2024 10:27

Sayfa: 1/10
Araç Çıkış Tarihi: 21.12.2024 10:48

Full Plus Ekspertiz



34FTR682

Eksper / İmza



06-HYB-8225


Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 21.12.2024 10:48 Bayi No: 0601 Sayfa: 2/10
Rapor No: 06-01-1322745 Araç Giriş Tarihi: 21.12.2024 10:27 Araç Çıkış Tarihi: 21.12.2024 10:48
Mersis No: 0309073518100001

Araç Bilgileri

Plaka	34FTR682	Şanzıman Tipi	Otomatik
KM	54798	Yakıt Cinsi	Benzin
Şase	VF1RFB00169361838	Motor Gücü	103 kw
Motor Hacmi	1332cc	Marka	Renault
Rengi	BEYAZ	Model	Megane
Sonraki Muayene Tar.	2025-06-09	Model Yılı	2022
Araç Tipi	Sedan	Ruhsat Sahibi	TAN OTO
Kapı Sayısı	4 Kapı		

Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)



B: Boyalı

B/2: Lokal Boyalı

D: Değişmiş

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 21.12.2024 10:48 Bayi No: 0601 Sayfa: 3/10
Rapor No: 06-01-1322745 Araç Giriş Tarihi: 21.12.2024 10:27 Araç Çıkış Tarihi: 21.12.2024 10:48
Mersis No: 0309073518100001

Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ	Ezikler ve ÇİZİKLER mevcut.
Araç Koltukları Mekanizmaları	SORUNSUZ	
Taban, Tavan, Koltuk ve Kapı Döşemeleri	SORUNSUZ	
Araç İç Donanımı ve Kumanda Kontrol Düğmeleri	SORUNSUZ	
Aydınlatma ve İkaz Sistemi	SORUNSUZ	
Silecekler	SORUNSUZ	
Elektrik ve Elektronik Aksam	SORUNSUZ	
Torpedo ve Emniyet Kemerleri	SORUNSUZ	
Lastik ve Jantlar	SORUNSUZ	
Fren Sistemi ve Fren Hortumları	SORUNSUZ	
Yürür Aksam	SORUNSUZ	
Motor ve Motor Yağ Seviyesi	SORUNSUZ	
Şanzıman	SORUNSUZ	
Diferansiyel	SORUNSUZ	
Direksiyon Sistemi	SORUNSUZ	
Eğlence Sistemi (Radyo vs.)	SORUNSUZ	
Park Sensörleri	SORUNSUZ	
Araç Altı	SORUNSUZ	
Akü	SORUNSUZ	Akü degerleri okunamadığından test yapılamadı.
Klima	SORUNSUZ	
Cam ve Cam Düğmeleri	BAKIM GEREKLİ	Ön cam taş izleri mevcut.
Kayışlar ve Rulmanlar	SORUNSUZ	
Egzoz Sistemi ve Susturucular	SORUNSUZ	
Soğutma Sistemi ve Soğutma Suyu	SORUNSUZ	

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 21.12.2024 10:48 Bayi No: 0601 Sayfa: 4/10
Rapor No: 06-01-1322745 Araç Giriş Tarihi: 21.12.2024 10:27 Araç Çıkış Tarihi: 21.12.2024 10:48
Mersis No: 0309073518100001

Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
-12.9 ! m/km	0.0 m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	82	83	1
2. Aks	62	49	13



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	3.0415	2.7075	10
2. Aks	1.9815	1.8075	8
El Freni	0.439	0.369	15

Verimlilik

69

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	205/55/16	91V	5,04 mm	Yazlık
Sol Arka	205/55/16	91V	5,77 mm	Yazlık
Sağ Ön	205/55/16	91V	5,11 mm	Yazlık
Sağ Arka	205/55/16	91V	5,27 mm	Yazlık

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 21.12.2024 10:48 Bayi No: 0601 Sayfa: 5/10
Rapor No: 06-01-1322745 Araç Giriş Tarihi: 21.12.2024 10:27 Araç Çıkış Tarihi: 21.12.2024 10:48
Mersis No: 0309073518100001

Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku -	Teker Torku -	Teker Gücü -	Test Hızı -
NM	NM	KW	km/h
Ruhsat Verisi Güç 103	Test Sonucu Güç -	Kayıp Güç -	Performans % --
KW	KW	KW	

RPM (Devir/dk) Grafiği

Grafik bilgisi yüklenmemiş...

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 21.12.2024 10:48 Bayi No: 0601 Sayfa: 6/10
Rapor No: 06-01-1322745 Araç Giriş Tarihi: 21.12.2024 10:27 Araç Çıkış Tarihi: 21.12.2024 10:48
Mersis No: 0309073518100001

OBD Genel Arıza Tarama

21.12.2024
Arac:
Renault Megane-1V 1.3 TCe
Motor kodu:
H5H-450 (H5H-A4)
Üretim yılı;
Kilometre durumu:
Lisans numarası :
34FTR682
VIN:
VF1RFB00169361838 (kumanda Ünitesinden okunan)
Test edilmiş:
21.12.2024 10:24:22 / Standard
Hata kodu / Genel sorgulama / -
Tüm yapı gruplarının hata kodu genel sorgulaması
Bileşen grubu
Sistem
Hata
OBD
OBD
Motor
Benzin UDS OBD
Hata kodu DTC 062771:
Yakıt pompası
ARIZALI/EKSIK KONTROL
Hata kodu DTC 062713:
Yakıt pompası
ARIZALI/EKSIK KONTROL
Hata kodu DTC 06271C:
Yakıt pompası
ARIZALI/EKSIK KONTROL
Hata kodu DTC 009077:
Yakıt basıncı bilgisi
HATALI SINYAL FONKSİYONU
Hata kodu DTC 056429:
Otomatik hız kontrolü/sinirleyici
Fonksiyon hatalıdır.
Hata kodu DTC 158B96:
Krank mili sensörü
HATALI SINYAL
Hata kodu DTC E15B82:
Motor bolmesi araç elektrik sistemi kumanda ünitesi
sine CAN-Bus bağlantısı
İLETİSİM YOK
Hata kodu DTC 056016:
Kumanda Ünitesi glic kaynağı
ARIZALI GUC KAYNAGI
Hata kodu DTC E24882:
ABS kumanda ünitesine CAN-Bus-bağlantısı
İLETİSİM YOK
Hella Gutmann Solutions GmbH
mega macs PC
ABS
ABS/ESP (CAN)
Hata kodu DTC 508086:
MULTİPLEKS AG
MULTİPLEKS AGA ENJEKSİYON DAGITIM ÇIKIŞI YOK!
Hata kodu DTC 508087:
MULTİPLEKS AG
MULTİPLEKS AGA ENJEKSİYON DAGITIM ÇIKIŞI YOK!
Hata kodu DTC 50A07B:
Vakum sensörü
ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hata kodu DTC 505616:
Kumanda Ünitesi glic kaynağı
ARIZALI GUC KAYNAGI
ABS
Direksiyon acisi sensörü elektronik kum...
Hava yastığı
Hava yastığı (CAN)
Klima
Klima
Hata kodu DTC A4A116:
Kumanda Ünitesi glic kaynağı
ARIZALI GUC KAYNAGI
Güvenlik
CAN Gateway
Konfor
UCH CAN
Hata kodu DTC AC9318:
ARKA SOL SINYAL LAMBASI
ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ
Hata kodu DTC AC2023:
Mars motoru rölesi
ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ
Hata kodu DTC AC2123:
Suruçi taraflı emniyet kemeri dıgmesi
ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ
Hata kodu DTC AC9915:
Arka sis lambası
ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ
Hata kodu DTC AC9A11:
Fren lambası
ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ
Hata kodu DTC AC9A15:
Fren lambası
ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ
Hata kodu DTC AC5314:
Arka cam rezistansı
Fonksiyon hatalıdır.
Hata kodu DTC DC0000S8:
Yağmur/ısı sensörü
Hella Gutmann Solutions GmbH
mega macs PC
ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ
Hata kodu DTC DC0208:
LIN-Bus
İLETİSİM YOK
Konfor
UPC CAN
Hata kodu DTC 923011:
Mars motoru
arizali aktivasyon
Konfor
Gosterge panosu CAN
Hata kodu DTC 940215:
BESLEME HIZI KONTROL DEVRESİ
Fonksiyon hatalıdır.
Hata kodu DTC 941415:
Parlaklık kontrolü
ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ
Hata kodu DTC E15487:
Hata kodu DTC E25487:
Hata kodu DTC F00316:
Kumanda Ünitesi glic kaynağı
ARIZALI GUC KAYNAGI
Sanziman

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 21.12.2024 10:48 Bayi No: 0601 Sayfa: 7/10
Rapor No: 06-01-1322745 Araç Giriş Tarihi: 21.12.2024 10:27 Araç Çıkış Tarihi: 21.12.2024 10:48
Mersis No: 0309073518100001

Cift debriyajlı sanziman CAN
Hata kodu DTC 181516:
Kumanda Unitesi glic kaynagi
ARIZALI GUC KAYNAGI
Hata kodu DTC 177277:
Vites degistirme tamburu 1
Yanlis vites degisikligi
Hata kodu DTC 181316:
Kumanda Unitesi glic kaynagi
ARIZALI GUC KAYNAGI
Hata kodu DTC 180516:
Kumanda Unitesi glic kaynagi
ARIZALI GUC KAYNAGI
Hata kodu DTC 177377:
Vites degistirme tamburu 2
Yanlis vites degisikligi
Hata kodu DTC 060013:
Secme kolu konum tanima
MANTIKSIZ SINYAL
Direksiyon
Servo direksiyon CAN
Ses/Video
Multimedya arylizi CAN
Ses/Video
Radyo/navigasyon OBD
Hella Gutmann Solutions GmbH
mega macs PC
Hata kodu DTC 930B13:
Arka sag hoparlor
Fonksiyon hatalidir.
Hella Gutmann Solutions GmbH
mega macs PC

Tramer Sorgulaması

Hasar Tarihi	Hasar Parça Değişimi	Hasar Tanımı	Ağır Hasarlı mı ?	Hasar Maliyeti	Hasar Maliyeti Kur Bilgisi
07.07.2024		Çarpışma	Hayır	9000	TL

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 21.12.2024 10:48
Rapor No: 06-01-1322745
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 21.12.2024 10:27

Sayfa: 8/10
Araç Çıkış Tarihi: 21.12.2024 10:48

Araç Resimleri



Çizik



Tampon, arka, Arka tampon > Çizik



Tampon, ön, Ön tampon > Çizik

Yağ seviyesi Soğutma SIVISI

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 21.12.2024 10:48
Rapor No: 06-01-1322745
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 21.12.2024 10:27

Sayfa: 9/10
Araç Çıkış Tarihi: 21.12.2024 10:48

Diğer



Marşbiyel, sağ, Marşbiyel, sağ
> Hasarlı



Çamurluk, sol, Çamurluk, sol >
Küçük Çizik

Parça Grubu

Camlar

Parça ve Hasar

Ön cam - Taş İzi

Notlar

Test hattı ile ilgili notlar;

Yanal Kayma Ölçüm Değerleri tolerans aralığı dışındadır. Servis tespiti önerilir.

Diğer notlar;

Araç kirli olduğundan göz ile kusur tespiti yapılamadı.(Araç teknik spesifikasyonları gereği dyno teste alınamamıştır.)

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 21.12.2024 10:48 Bayi No: 0601 Sayfa: 10/10
Rapor No: 06-01-1322745 Araç Giriş Tarihi: 21.12.2024 10:27 Araç Çıkış Tarihi: 21.12.2024 10:48
Mersis No: 0309073518100001

Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve- veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruks ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görşelliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümlenmeler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta olağan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları'nin sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları,panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyerek onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.
- TSE 13805 yönetmeliğine göre HYB numaramızın raporda belirtilmesi için en kapsamlı paketimiz Full Plus Ekspertiz ve üzeri paketlerimiz için geçerlidir.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası