

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz ankara0601@d-
expert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 05.06.2024 11:10
Rapor No: 06-01-1261011
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 05.06.2024 10:31

Sayfa: 1/11
Araç Çıkış Tarihi: 05.06.2024 11:10

Full Plus Ekspertiz



34COG358

Eksper / İmza



06-HYB-6005

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz ankara0601@d-
expert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 05.06.2024 11:10
Rapor No: 06-01-1261011
Mersis No: 0309073518100001


Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 05.06.2024 10:31

Sayfa: 2/11
Araç Çıkış Tarihi: 05.06.2024 11:10

Araç Bilgileri

Plaka	34COG358	Şanzıman Tipi	Otomatik
KM	156628	Yakıt Cinsi	Dizel
Şase	VF1RFB00864617597	Motor Gücü	84 kw
Marka	Renault	Motor Hacmi	1461cc
Rengi	BEYAZ	Model	Megane
Sonraki Muayene Tar.	2025-01-09	Model Yılı	2019
Araç Tipi	Sedan	Ruhsat Sahibi	TAN OTO
Kapı Sayısı	4 Kapı		

Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)



B: Boyalı

B/2: Lokal Boyalı

D: Değişmiş

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz ankara0601@d-
expert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 05.06.2024 11:10
Rapor No: 06-01-1261011
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 05.06.2024 10:31

Sayfa: 3/11
Araç Çıkış Tarihi: 05.06.2024 11:10

Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ	Ezikler çizikler mevcut.
Araç Koltukları Mekanizmaları	SORUNSUZ	
Taban, Tavan, Koltuk ve Kapı Döşemeleri	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ	Yakıcı madde zararı görmüş,deformasyonlar mevcut.
Araç İç Donanımı ve Kumanda Kontrol Düğmeleri	SORUNSUZ	
Aydınlatma ve İkaz Sistemi	BAKIM GEREKLİ	Far camı sağ çizik.
Silecekler	SORUNSUZ	
Elektrik ve Elektronik Aksam	SORUNSUZ	
Torpedo ve Emniyet Kemerleri	SORUNSUZ	
Lastik ve Jantlar	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ	Jantlar çizik.
Fren Sistemi ve Fren Hortumları	SORUNSUZ	
Yürür Aksam	SORUNSUZ	
Motor ve Motor Yağ Seviyesi	SORUNSUZ	
Şanzıman	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ	Vites Topuzu deforme olmuş.
Diferansiyel	SORUNSUZ	
Direksiyon Sistemi	SORUNSUZ	
Eğlence Sistemi (Radyo vs.)	SORUNSUZ	
Park Sensörleri	SORUNSUZ	
Araç Altı	SORUNSUZ	
Akü	SORUNSUZ	
Klima	SORUNSUZ	
Cam ve Cam Düğmeleri	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ	Ön cam taş vurucu mevcut.
Kayışlar ve Rulmanlar	SORUNSUZ	

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz ankara0601@d-
expert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 05.06.2024 11:10

Bayi No: 0601

Sayfa: 4/11

Rapor No: 06-01-1261011

Araç Giriş Tarihi: 05.06.2024 10:31

Araç Çıkış Tarihi: 05.06.2024 11:10

Mersis No: 0309073518100001

Egzoz Sistemi ve Susturucular

Soğutma Sistemi ve Soğutma Suyu

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz ankara0601@d-
expert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 05.06.2024 11:10 Bayi No: 0601 Sayfa: 5/11
Rapor No: 06-01-1261011 Araç Giriş Tarihi: 05.06.2024 10:31 Araç Çıkış Tarihi: 05.06.2024 11:10
Mersis No: 0309073518100001


Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
-3.4 m/km	-6.0 ! m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	87	89	2
2. Aks	64	51	13



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	3.5675	3.132	12
2. Aks	2.1975	2.28	3
El Freni	2.496	2.3615	5

Verimlilik

76

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	205/50/17	93V	3,77 mm	Yazlık
Sol Arka	205/50/17	93V	3,98 mm	Yazlık
Sağ Ön	205/50/17	93V	3,71 mm	Yazlık
Sağ Arka	205/50/17	93V	3,91 mm	Yazlık



Jant, sol ön > Çizik

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz ankara0601@d-
expert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 05.06.2024 11:10 Bayi No: 0601 Sayfa: 6/11
Rapor No: 06-01-1261011 Araç Giriş Tarihi: 05.06.2024 10:31 Araç Çıkış Tarihi: 05.06.2024 11:10
Mersis No: 0309073518100001

Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku	Teker Torku	Teker Gücü	Test Hızı
-	-	-	-
NM	NM	KW	km/h
Ruhsat Verisi Güç	Test Sonucu Güç	Kayıp Güç	Performans %
84	-	-	--
KW	KW	KW	

RPM (Devir/dk) Grafiği

Grafik bilgisi yüklenmemiş...

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz ankara0601@d-
expert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 05.06.2024 11:10 Bayi No: 0601 Sayfa: 7/11
Rapor No: 06-01-1261011 Araç Giriş Tarihi: 05.06.2024 10:31 Araç Çıkış Tarihi: 05.06.2024 11:10
Mersis No: 0309073518100001

OBD Genel Arıza Tarama

05.06.2024

Araç:

Renault Megane-1V 1.5 Blue-dCi

Motor kodu:

K9K-872 (K9K-U8)

Üretim yılı:

Kilometre durumu:

Lisans numarası :

34C0G358

VIN:

VF1RFB00864617597 (kumanda Ünitesinden okunan)

Test edilmiş:

05.06.2024 10:38:36 / Standard

Hata kodu / Genel sorgulama / -

Tüm yapı gruplarının hata kodu genel sorgulaması

Bileşen grubu

Sistem

Hata

OBD

OBD

Hata kodu P1813:

Hata kodu P1813:

Hata kodu P1805:

Motor

Dizel motor

Hata kodu DTC 150308:

Hava emme flapı

Fonksiyon hatalıdır.

Motor

Ure katkı maddesi kumanda ünitesi UDS

ABS

ABS/ESP (CAN)

Hata kodu DTC F00316:

Kumanda Ünitesi glic kaynağı

ARIZALI GUC KAYNAGI

ABS

Park freni CAN

Hata kodu DTC F00316:

HATALI AKU VOLTAJI

ELEKTRİK BESLEMESİ ÇOK ZAYIF!

Hata kodu DTC 50C349:

ECU

Fonksiyon hatalıdır.

Hava yastığı

Hava yastığı (CAN)

Hata kodu DTC 80D229:

Hava yastığı kontrol lambası

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Klima

Klima

Konfor

UCH CAN

Hella Gutmann Solutions GmbH

mega macs PC

Hata kodu DTC 950A15:

SURUCU TARAFI KOLTUK KONUM SENSORU

Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu DTC 95D608:

LIN-Bus

HATALI İLETİSİM!

Konfor

UPC CAN

Konfor

Park asistanı CAN

Konfor

Gosterge panosu CAN

Hata kodu DTC F00316:

Kumanda Ünitesi glic kaynağı

ARIZALI GUC KAYNAGI

Hata kodu DTC C11187:

Sigorta ve anahtarlama ünitelerine CAN-Bus/bağlantı

HATALI SINYAL

Hata kodu DTC C14087:

Araç elektrik sistemi kumanda Ünitesine CAN-Bus/bağlantı

BOZUK İLETİSİM

Hata kodu DTC C12887:

El freni kumanda Ünitesine CAN-Bus-bağlantı

İLETİSİM YOK

Sanziman

Çift debriyajlı sanziman CAN

Hata kodu DTC 181316:

Kumanda Ünitesi glic kaynağı

ARIZALI GUC KAYNAGI

Hata kodu DTC 180516:

Kumanda Ünitesi glic kaynağı

ARIZALI GUC KAYNAGI

Hata kodu DTC 181516:

Kumanda Ünitesi glic kaynağı

ARIZALI GUC KAYNAGI

Direksiyon

Servo direksiyon CAN

Ses/Video

Multimedya araylı CAN

Ses/Video

Radyo/navigasyon OBD

Hata kodu DTC 932A13:

USB portu

Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu DTC 93D98F:

USB portu

Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu DTC 93DD87:

ECU

Fonksiyon hatalıdır.

Hella Gutmann Solutions GmbH

mega macs PC

Hata kodu DTC 934149:

ECU

YANLIŞ KONFIGURASYON

Hata kodu DTC 934C96:

Hella Gutmann Solutions GmbH

mega macs PC

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz ankara0601@d-
expert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 05.06.2024 11:10

Bayi No: 0601

Sayfa: 8/11

Rapor No: 06-01-1261011

Araç Giriş Tarihi: 05.06.2024 10:31

Araç Çıkış Tarihi: 05.06.2024 11:10

Mersis No: 0309073518100001

Tramer Sorgulaması

***7597 şasi nolu RENAULT (OYAK) MEGANE SEDAN ICON 1.5 BLUEDCI EDC 115 markalı aracın SBM kayıtlarında geçmiş hasarı bulunmamıştır.

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz ankara0601@d-
expert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 05.06.2024 11:10
Rapor No: 06-01-1261011
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 05.06.2024 10:31

Sayfa: 9/11
Araç Çıkış Tarihi: 05.06.2024 11:10

Araç Resimleri



Çizik



Farlar, Far camı, sağ >
Çizik



Bagaj kapağı/kapısı, Bagaj
kapısı > Çizik

Yağ seviyesi Soğutma SIVISI

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz ankara0601@d-
expert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 05.06.2024 11:10
Rapor No: 06-01-1261011
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 05.06.2024 10:31

Sayfa: 10/11
Araç Çıkış Tarihi: 05.06.2024 11:10

Vuruk



Motor kaputu, Motor kaputu > Ezik



Bagaj kapağı/kapısı, Bagaj kapısı > Ezik

Diğer



Taban, Taban halısı > Yakıcı Madde Ile Zarar Görmüş



Döşemeler/Kapaklar, Tavan döşemesi > Yakıcı Madde Ile Zarar Görmüş



Şanzıman, Vites topuzu > Deforme Olmuş



Motor kaputu, Motor kaputu > Taş İzi



Camlar, Ön cam > Taş İzi



Koltuklar, ön, Koltuk, sol ön > Deforme Olmuş

Parça Grubu

Marşbiyel, sol
Marşbiyel, sağ

Parça ve Hasar

Marşbiyel, sol - Boyalı
Marşbiyel, sağ - Boyalı

Notlar

Test hattı ile ilgili notlar;

Yanal Kayma Ölçüm Değerleri tolerans aralığı dışındadır. Servis tespiti önerilir.

Diğer notlar;

Araç kirli olduğundan göz ile kusur tespiti yapılamadı.(Araç teknik spesifikasyonları gereği dyno teste alınamamıştır.)

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz ankara0601@d-
expert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 05.06.2024 11:10 Bayi No: 0601 Sayfa: 11/11
Rapor No: 06-01-1261011 Araç Giriş Tarihi: 05.06.2024 10:31 Araç Çıkış Tarihi: 05.06.2024 11:10
Mersis No: 0309073518100001

Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve- veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruks ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde de araçta oluşan fakat aracın görşelliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümlenmeler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta olağan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları'nin sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları,panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyerek onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası