

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 05.12.2024 14:41
Rapor No: 06-01-1316032
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 05.12.2024 14:13

Sayfa: 1/10
Araç Çıkış Tarihi: 05.12.2024 14:41

Full Plus Ekspertiz



06CHZ076

Eksper / İmza



06-HYB-8225


Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 05.12.2024 14:41 Bayi No: 0601 Sayfa: 2/10
Rapor No: 06-01-1316032 Araç Giriş Tarihi: 05.12.2024 14:13 Araç Çıkış Tarihi: 05.12.2024 14:41
Mersis No: 0309073518100001

Araç Bilgileri

Plaka	06CHZ076	Şanzıman Tipi	Otomatik
KM	62393	Yakıt Cinsi	Dizel
Şase	VF1RFB00366538794	Motor Gücü	85 kw
Motor Hacmi	1461cc	Marka	Renault
Rengi	BEYAZ	Model	Megane
Sonraki Muayene Tar.	2026-01-03	Model Yılı	2020
Araç Tipi	Sedan	Ruhsat Sahibi	TAN OTO
Kapı Sayısı	4 Kapı		

Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)



B: Boyalı

B/2: Lokal Boyalı

D: Değişmiş

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 05.12.2024 14:41 Bayi No: 0601 Sayfa: 3/10
Rapor No: 06-01-1316032 Araç Giriş Tarihi: 05.12.2024 14:13 Araç Çıkış Tarihi: 05.12.2024 14:41
Mersis No: 0309073518100001

Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı		Ezikler ve çizikler mevcut.
Araç Koltukları Mekanizmaları		
Taban, Tavan, Koltuk ve Kapı Döşemeleri		Kirlenmiş,sol ön koltuk ve paspaslar deforme olmuş.
Araç İç Donanımı ve Kumanda Kontrol Düğmeleri		
Aydınlatma ve İkaz Sistemi		
Silecekler		
Elektrik ve Elektronik Aksam		
Torpedo ve Emniyet Kemerleri		
Lastik ve Jantlar		Jant kapakları çizik.
Fren Sistemi ve Fren Hortumları		
Yürür Aksam		
Motor ve Motor Yağ Seviyesi		Turbo hortumu terletme mevcut.
Şanzıman		
Diferansiyel		
Direksiyon Sistemi		
Eğlence Sistemi (Radyo vs.)		
Park Sensörleri		
Araç Altı		Alt muhafaza hasarlı.
Akü		Akü degerleri okunamadığından test yapılamadı.
Klima		
Cam ve Cam Düğmeleri		Ön cam ufak taş izleri mevcut.
Kayışlar ve Rulmanlar		
Egzoz Sistemi ve Susturucular		
Soğutma Sistemi ve Soğutma Suyu		

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 05.12.2024 14:41 Bayi No: 0601 Sayfa: 4/10
Rapor No: 06-01-1316032 Araç Giriş Tarihi: 05.12.2024 14:13 Araç Çıkış Tarihi: 05.12.2024 14:41
Mersis No: 0309073518100001

Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
-11.1 ! m/km	-3.2 m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	79	84	5
2. Aks	72	75	3



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	3.578	3.4135	4
2. Aks	2.2085	2.13	3
El Freni	1.629	1.635	0

Verimlilik

78

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	205/55/16	91H	5,88 mm	Yazlık
Sol Arka	205/55/16	91H	6,27 mm	Yazlık
Sağ Ön	-	91H	5,62 mm	Yazlık
Sağ Arka	205/55/16	91H	6,34 mm	Yazlık



Jant kapağı seti > Çizik



Jant kapağı seti > Çizik

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 05.12.2024 14:41 Bayi No: 0601 Sayfa: 5/10
Rapor No: 06-01-1316032 Araç Giriş Tarihi: 05.12.2024 14:13 Araç Çıkış Tarihi: 05.12.2024 14:41
Mersis No: 0309073518100001

Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku	Teker Torku	Teker Gücü	Test Hızı
-	-	-	-
NM	NM	KW	km/h
Ruhsat Verisi Güç	Test Sonucu Güç	Kayıp Güç	Performans %
85	-	-	--
KW	KW	KW	

RPM (Devir/dk) Grafiği

Grafik bilgisi yüklenmemiş...

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 05.12.2024 14:41 Bayi No: 0601 Sayfa: 6/10
Rapor No: 06-01-1316032 Araç Giriş Tarihi: 05.12.2024 14:13 Araç Çıkış Tarihi: 05.12.2024 14:41
Mersis No: 0309073518100001

OBD Genel Arıza Tarama

05.12.2024

Arac:

Renault Megane-1V 1.5 Blue-dCi

Motor kodu:

K9K-872 (K9K-U8)

Uretim yili;

Kilometre durumu:

Lisans numarası :

06CHZ076

VIN:

VF1RFB00366538794 (kumanda Unitesinden okunan)

Test edilmiş:

05.12.2024 14:32:20 / Standard

Hata kodu / Genel sorgulama / -

Tum yapı gruplarının hata kodu genel sorgulaması

Bileşen grubu

Sistem

Hata

OBD

OBD

Motor

Dizel motor

Motor

Ure katkı maddesi kumanda ünitesi UDS

Hata kodu DTC C40186:

Ure katkı maddesi elektronik kumanda Ünitesi

Fonksiyon hatalıdır.

ABS

ABS/ESP (CAN)

Hata kodu DTC C12600:

Direks. acl sen

HATALI SINYAL

Hava yastığı

Hava yastığı (CAN)

Klima

Klima

Konfor

UCH CAN

Hata kodu DTC 95D608:

LIN-Bus

HATALI İLETİSİM!

Hata kodu DTC 95334A:

ARAC ELEKTRİK ECU'SU İLE CAN İLETİSİMİ

HATALI TANIMLAMA!

Konfor

UPC CAN

Hata kodu DTC 922D67;:

On cam sileceği motoru

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Konfor

Park asistanı CAN

Konfor

Gosterge panosu CAN

Hata kodu DTC C11187:

Hella Gutmann Solutions GmbH

mega macs PC

Sigorta ve anahtarlama ünitelerine CAN-Bus/bağlantı

ı

HATALI SINYAL

Hata kodu DTC C14087:

Arac elektrik sistemi kumanda Ünitesine CAN-Bus/bağlantı

glantı

BOZUK İLETİSİM

Sanziman

Cift debriyajlı sanziman CAN

Hata kodu DTC D22186:

On sol tekerlek devir sayısı multipleks bilgi

HATALI SINYAL

Hata kodu DTC D22086:

On sag tekerlek devir sayısı multipleks bilgi

HATALI SINYAL

Hata kodu DTC D22686:

Arka sol tekerlek devir sayısı multipleks bilgi

HATALI SINYAL

Hata kodu DTC D22586:

Arka sag tekerlek devir sayısı multipleks bilgi

HATALI SINYAL

Hata kodu DTC 180516:

Kumanda Ünitesi glic kaynagi

ARIZALI GUC KAYNAGI

Hata kodu DTC 181316:

Kumanda Ünitesi glic kaynagi

ARIZALI GUC KAYNAGI

Direksiyon

Servo direksiyon CAN

Ses/Video

Multimedya araylızi CAN

Ses/Video

Radyo/navigasyon OBD

Hata kodu DTC 930B13:

Arka sag hoparlor

Fonksiyon hatalıdır.

Hella Gutmann Solutions GmbH

mega macs PC

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 05.12.2024 14:41 Bayi No: 0601 Sayfa: 7/10
Rapor No: 06-01-1316032 Araç Giriş Tarihi: 05.12.2024 14:13 Araç Çıkış Tarihi: 05.12.2024 14:41
Mersis No: 0309073518100001

Tramer Sorgulaması

Hasar Tarihi	Hasar Parça Değişimi	Hasar Tanımı	Ağır Hasarlı mı ?	Hasar Maliyeti	Hasar Maliyeti Kur Bilgisi
06.10.2023		Çarpışma	Hayır	10434.2	TL

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 05.12.2024 14:41
Rapor No: 06-01-1316032
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 05.12.2024 14:13

Sayfa: 8/10
Araç Çıkış Tarihi: 05.12.2024 14:41

Araç Resimleri



Yağ seviyesi Soğutma SIVISI

Vuruk



Kapı, sol arka, Kapı, sol arka > Ezik

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 05.12.2024 14:41 Bayi No: 0601 Sayfa: 9/10
Rapor No: 06-01-1316032 Araç Giriş Tarihi: 05.12.2024 14:13 Araç Çıkış Tarihi: 05.12.2024 14:41
Mersis No: 0309073518100001


Diğer



Koltuklar, ön, Koltuk, sağ ön > Kirlenmiş



Bagaj kapağı/kapısı, Bagaj kapısı > Noktasal Ezik



Koltuklar, arka, Arka koltuk > Kirlenmiş



Taban, Paspaslar > Deforme Olmuş



Koltuklar, ön, Koltuk, sol ön > Deforme Olmuş



Motor, Turbo hortumları > Yağ Kaçağı



Motor, Alt muhafaza > Hasarlı



Çamurluk, sağ arka, Çamurluk, sağ arka > Noktasal Ezik



Tampon, ön, Ön tampon > Hasarlı

Parça Grubu	Parça ve Hasar
Marşbiyel, sağ	Marşbiyel, sağ - Boyalı
Camlar	Ön cam - Taş İzi

Notlar

Test hattı ile ilgili notlar;

Yanal Kayma Ölçüm Değerleri tolerans aralığı dışındadır. Servis tespiti önerilir.

Diğer notlar;

Araç kirli olduğundan göz ile kusur tespiti yapılamadı. Araç teknik spesifikasyonları gereği dyno teste alınamamıştır.(sağ arka kapı bağlantı vidalarıyla oynanmış.

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 05.12.2024 14:41 Bayi No: 0601 Sayfa: 10/10
Rapor No: 06-01-1316032 Araç Giriş Tarihi: 05.12.2024 14:13 Araç Çıkış Tarihi: 05.12.2024 14:41
Mersis No: 0309073518100001

Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve- veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruks ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görşelliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümlenmeler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta olağan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları'nin sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları,panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyerek onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.
- TSE 13805 yönetmeliğine göre HYB numaramızın raporda belirtilmesi için en kapsamlı paketimiz Full Plus Ekspertiz ve üzeri paketlerimiz için geçerlidir.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası