

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 19.12.2024 16:17
Rapor No: 06-01-1322047
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 19.12.2024 15:39

Sayfa: 1/12
Araç Çıkış Tarihi: 19.12.2024 16:17

Full Plus Ekspertiz



06CGJ536

Eksper / İmza



06-HYB-8225


Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 19.12.2024 16:17 Bayi No: 0601 Sayfa: 2/12
Rapor No: 06-01-1322047 Araç Giriş Tarihi: 19.12.2024 15:39 Araç Çıkış Tarihi: 19.12.2024 16:17
Mersis No: 0309073518100001

Araç Bilgileri

Plaka	06CGJ536	Şanzıman Tipi	Otomatik
KM	74289	Yakıt Cinsi	Dizel
Şase	VF1RFB00X66541692	Motor Gücü	85 kw
Motor Hacmi	1461cc	Marka	Renault
Renji	BEYAZ	Model	Megane
Sonraki Muayene Tar.	2025-12-18	Model Yılı	2020
Araç Tipi	Sedan	Ruhsat Sahibi	TAN OTO
Kapı Sayısı	4 Kapı		

Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)



B: Boyalı

B/2: Lokal Boyalı

D: Değişmiş

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 19.12.2024 16:17 Bayi No: 0601 Sayfa: 3/12
Rapor No: 06-01-1322047 Araç Giriş Tarihi: 19.12.2024 15:39 Araç Çıkış Tarihi: 19.12.2024 16:17
Mersis No: 0309073518100001

Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı		Ezikler ve çizikler mevcut.
Araç Koltukları Mekanizmaları		
Taban, Tavan, Koltuk ve Kapı Döşemeleri		Kirlenmiş.
Araç İç Donanımı ve Kumanda Kontrol Düğmeleri		
Aydınlatma ve İkaz Sistemi		Sağ far solmuş.
Silecekler		
Elektrik ve Elektronik Aksam		
Torpedo ve Emniyet Kemerleri		
Lastik ve Jantlar		Ön lastik hasarlı.jant kapaklar çizik.
Fren Sistemi ve Fren Hortumları		
Yürür Aksam		
Motor ve Motor Yağ Seviyesi		Turbo hortumu yağ kaçağı mevcut.
Şanzıman		
Diferansiyel		
Direksiyon Sistemi		
Eğlence Sistemi (Radyo vs.)		
Park Sensörleri		
Araç Altı		
Akü		Akü degerleri okunamadığından test yapılamadı.
Klima		
Cam ve Cam Düğmeleri		Ön cam taş HASARI mevcut.
Kayışlar ve Rulmanlar		
Egzoz Sistemi ve Susturucular		
Soğutma Sistemi ve Soğutma Suyu		

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 19.12.2024 16:17 Bayi No: 0601 Sayfa: 4/12
Rapor No: 06-01-1322047 Araç Giriş Tarihi: 19.12.2024 15:39 Araç Çıkış Tarihi: 19.12.2024 16:17
Mersis No: 0309073518100001

Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
-6.9 ! m/km	0.0 m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	82	81	1
2. Aks	62	60	2



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	3.3995	3.277	3
2. Aks	2.181	2.102	3
El Freni	1.573	1.535	2

Verimlilik

74

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	205/55/16	91H	5,33 mm	Kışlık
Sol Arka	205/55/16	91H	5,67 mm	Kışlık
Sağ Ön	205/55/16	91H	5,49 mm	Kışlık
Sağ Arka	205/55/16	91H	5,62 mm	Kışlık



Jant kapağı seti > Çizik



Jant kapağı seti > Çizik



Jant kapağı seti > Çizik



Lastik, ön > Hasarlı

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 19.12.2024 16:17 Bayi No: 0601 Sayfa: 5/12
Rapor No: 06-01-1322047 Araç Giriş Tarihi: 19.12.2024 15:39 Araç Çıkış Tarihi: 19.12.2024 16:17
Mersis No: 0309073518100001

Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku -	Teker Torku -	Teker Gücü -	Test Hızı -
NM	NM	KW	km/h
Ruhsat Verisi Güç 85	Test Sonucu Güç -	Kayıp Güç -	Performans % --
KW	KW	KW	

RPM (Devir/dk) Grafiği

Grafik bilgisi yüklenmemiş...

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 19.12.2024 16:17 Bayi No: 0601 Sayfa: 6/12
Rapor No: 06-01-1322047 Araç Giriş Tarihi: 19.12.2024 15:39 Araç Çıkış Tarihi: 19.12.2024 16:17
Mersis No: 0309073518100001

OBD Genel Arıza Tarama

19.12.2024

Araç:

Renault Megane-1V 1.5 Blue-dCi

Motor kodu:

K9K-872 (K9K-U8)

Üretim yılı;

Kilometre durumu:

Lisans numarası :

06CGJ536

VİN:

VF1RFB00X66541692 (kumanda Ünitesinden okunan)

Test edilmiş:

19.12.2024 15:35:12 / Standard

Hata kodu / Genel sorgulama / -

Tüm yapı gruplarının hata kodu genel sorgulaması

Bileşen grubu

Sistem

Hata

OBD

OBD

Motor

Dizel motor

Hata kodu DTC 061A61:

ECU

Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu DTC 148877:

Egzoz gazı geri dönüşüm sistemi

KIRLI EGR VALFİ

Motor

Üre katkı maddesi kumanda ünitesi UDS

ABS

ABS/ESP (CAN)

Hava yastığı

Hava yastığı (CAN)

Hata kodu DTC 80D229:

Hava yastığı kontrol lambası

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Klima

Klima

Konfor

UCH CAN

Hata kodu DTC 95D608:

LIN-Bus

HATALI İLETİSİM!

Hata kodu DTC 95334A:

ARAC ELEKTRİK ECU'SU İLE CAN İLETİSİMİ

HATALI TANIMLAMA!

Konfor

UPC CAN

Hata kodu DTC 923A92:

AKU İZLEME

Akl boşalmıştır.

Hata kodu DTC AODOQ15:

KISA FAR SOL

Hella Gutmann Solutions GmbH

mega macs PC

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hata kodu DTC AOD115:

KISA FAR SAĞ

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Konfor

Park asistanı CAN

Konfor

Gosterge panosu CAN

Hata kodu DTC C15987:

Park yardımı kumanda Ünitesi ile CAN bağlantısı

BOZUK İLETİSİM

Sanziman

Çift debriyajlı sanziman CAN

Hata kodu DTC D22686:

Arka sol tekerlek devir sayısı multipleks bilgi

HATALI SINYAL

Hata kodu DTC D22586:

Arka sağ tekerlek devir sayısı multipleks bilgi

HATALI SINYAL

Hata kodu DTC D22186:

Ön sol tekerlek devir sayısı multipleks bilgi

HATALI SINYAL

Hata kodu DTC D22086:

Ön sağ tekerlek devir sayısı multipleks bilgi

HATALI SINYAL

Hata kodu DTC 500286:

NOTR BİLGİSİ

HATALI SINYAL

Hata kodu DTC 500186:

Sogutma sıvısı sıcaklığı hakkında multipleks bilgi

si

HATALI SINYAL

Hata kodu DTC 180516:

Kumanda Ünitesi glic kaynağı

ARIZALI GUC KAYNAGI

Hata kodu DTC 181316:

Kumanda Ünitesi glic kaynağı

ARIZALI GUC KAYNAGI

Direksiyon

Servo direksiyon CAN

Ses/Video

Multimedya arayışı CAN

Ses/Video

Radyo/navigasyon OBD

Hella Gutmann Solutions GmbH

mega macs PC

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 19.12.2024 16:17 Bayi No: 0601 Sayfa: 7/12
Rapor No: 06-01-1322047 Araç Giriş Tarihi: 19.12.2024 15:39 Araç Çıkış Tarihi: 19.12.2024 16:17
Mersis No: 0309073518100001

Tramer Sorgulaması

Hasar Tarihi	Hasar Parça Değişimi	Hasar Tanımı	Ağır Hasarlı mı ?	Hasar Maliyeti	Hasar Maliyeti Kur Bilgisi
26.08.2022		Park Halinde Çarpılma	Hayır	4061.76	TL
19.04.2022		ERPÇarpma	Hayır	10103.21	TL
16.03.2022		Park Halinde Çarpılma	Hayır	3097.53	TL
06.09.2021		ERP Park Halinde Çarpılma	Hayır	2000	TL
03.08.2021		Çarpma	Hayır	0	TL

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 19.12.2024 16:17
Rapor No: 06-01-1322047
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 19.12.2024 15:39

Sayfa: 8/12
Araç Çıkış Tarihi: 19.12.2024 16:17

Araç Resimleri



Çizik



Çamurluk, sağ, Çamurluk ağızı
> Çizik



Dikiz aynası, sağ, Dış dikiz
aynası > Çizik

**Yağ seviyesi Soğutma
SIVISI**

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 19.12.2024 16:17
Rapor No: 06-01-1322047
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 19.12.2024 15:39

Sayfa: 9/12
Araç Çıkış Tarihi: 19.12.2024 16:17

Vuruk



Çamurluk, sol arka, Çamurluk,
sol arka > Ezik



Bagaj kapağı/kapısı, Bagaj
kapısı > Ezik

Diğer

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 19.12.2024 16:17
Rapor No: 06-01-1322047
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 19.12.2024 15:39

Sayfa: 10/12
Araç Çıkış Tarihi: 19.12.2024 16:17



Motor kaputu, Motor kaputu > Noktasal Ezik



Koltuklar, arka, Arka koltuk > Kirlenmiş



Taban, Taban halısı > Kirlenmiş



Motor, Turbo hortumları > Yağ Kaçağı



Motor, Turbo hortumları > Yağ Kaçağı



Motor, Turbo hortumları > Yağ Kaçağı



Çamurluk, sağ arka, Çamurluk ağzı > Pas



Tampon, arka, Arka tampon > Hasarlı



Çamurluk, sol arka, Çamurluk, sol arka > Hasarlı



Farlar, Far, sağ > Solmuş



Tampon, ön, Ön tampon > Hasarlı



Camlar, Ön cam > Taş Vuruğu



Direksiyon sistemi, Direksiyon simidi > Deforme Olmuş

Parça Grubu

Kaporta

Marşbiyel, sağ

Kaporta

Kaporta

Parça ve Hasar

C-direk, sağ - Boyalı

Marşbiyel, sağ - Değişmiş

B-direk, sağ - Lokal Boya

A-direk, sağ - Lokal Boya

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 19.12.2024 16:17 Bayi No: 0601 Sayfa: 11/12
Rapor No: 06-01-1322047 Araç Giriş Tarihi: 19.12.2024 15:39 Araç Çıkış Tarihi: 19.12.2024 16:17
Mersis No: 0309073518100001

Notlar

Test hattı ile ilgili notlar;

Yanal Kayma Ölçüm Değerleri tolerans aralığı dışındadır. Servis tespiti önerilir.

Diğer notlar;

Araç kirli olduğundan göz ile kusur tespiti yapılamadı.(Araç teknik spesifikasyonları gereği dyno teste alınamamıştır.) Sağ arka sağön kapı karşılık kısmı onarımlı boyalı.sağ arka kapı sökülüş takılmış.

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 19.12.2024 16:17 Bayi No: 0601 Sayfa: 12/12
Rapor No: 06-01-1322047 Araç Giriş Tarihi: 19.12.2024 15:39 Araç Çıkış Tarihi: 19.12.2024 16:17
Mersis No: 0309073518100001

Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve- veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruks ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görşelliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümlenmeler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta olağan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları'nin sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları,panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyerek onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.
- TSE 13805 yönetmeliğine göre HYB numaramızın raporda belirtilmesi için en kapsamlı paketimiz Full Plus Ekspertiz ve üzeri paketlerimiz için geçerlidir.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası