

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi  
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 10.09.2024 09:54  
Rapor No: 06-01-1285487  
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601  
Araç Giriş Tarihi: 10.09.2024 09:20

Sayfa: 1/11  
Araç Çıkış Tarihi: 10.09.2024 09:54

# Full Plus Ekspertiz



## 06CEB524

Eksper / İmza



06-HYB-8225


Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi  
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 10.09.2024 09:54 Bayi No: 0601 Sayfa: 2/11  
Rapor No: 06-01-1285487 Araç Giriş Tarihi: 10.09.2024 09:20 Araç Çıkış Tarihi: 10.09.2024 09:54  
Mersis No: 0309073518100001

## Araç Bilgileri

Plaka	06CEB524	Şanzıman Tipi	Otomatik
KM	97215	Yakıt Cinsi	Dizel
Şase	VF1RFB00566025613	Motor Gücü	85 kw
Marka	Renault	Motor Hacmi	1461cc
Rengi	GRİ	Model	Megane
Sonraki Muayene Tar.	0NaN-aN-aN	Model Yılı	2020
Araç Tipi	Sedan	Ruhsat Sahibi	TAN OTO MOTORLU ARAÇLAR
Kapı Sayısı	4 Kapı		

## Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)



B: Boyalı

B/2: Lokal Boyalı

D: Değişmiş

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi  
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 10.09.2024 09:54 Bayi No: 0601 Sayfa: 3/11  
Rapor No: 06-01-1285487 Araç Giriş Tarihi: 10.09.2024 09:20 Araç Çıkış Tarihi: 10.09.2024 09:54  
Mersis No: 0309073518100001

## Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ	Araç genelinde ezik ve çizikler mevcut.
Araç Koltukları Mekanizmaları	BAKIM GEREKLİ	Kirlenmiş.
Taban, Tavan, Koltuk ve Kapı Döşemeleri	BAKIM GEREKLİ	Kirlenmiş.
Araç İç Donanımı ve Kumanda Kontrol Düğmeleri	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ	Dış bagaj kapağı açma düğmesi çalışmıyor.
Aydınlatma ve İkaz Sistemi	SORUNSUZ	
Silecekler	SORUNSUZ	
Elektrik ve Elektronik Aksam	SORUNSUZ	
Torpedo ve Emniyet Kemerleri	SORUNSUZ	
Lastik ve Jantlar	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ	Jantlarda çizikler mevcut. Lastikler aşınmış ve mevsim şartlarına uygun değil.
Fren Sistemi ve Fren Hortumları	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ	Ön fren diskleri ve balataları aşınmış.
Yürür Aksam	SORUNSUZ	
Motor ve Motor Yağ Seviyesi	BAKIM GEREKLİ	Motor bakım uyarı lambası yanıyor.
Şanzıman	SORUNSUZ	
Diferansiyel	SORUNSUZ	
Direksiyon Sistemi	SORUNSUZ	
Eğlence Sistemi (Radyo vs. )	SORUNSUZ	
Park Sensörleri	SORUNSUZ	
Araç Altı	SORUNSUZ	
Akü	SORUNSUZ	
Klima	SORUNSUZ	
Cam ve Cam Düğmeleri	SORUNSUZ	
Kayışlar ve Rulmanlar	SORUNSUZ	
Egzoz Sistemi ve Susturucular	SORUNSUZ	
Soğutma Sistemi ve Soğutma Suyu	SORUNSUZ	

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi  
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 10.09.2024 09:54 Bayi No: 0601 Sayfa: 4/11  
Rapor No: 06-01-1285487 Araç Giriş Tarihi: 10.09.2024 09:20 Araç Çıkış Tarihi: 10.09.2024 09:54  
Mersis No: 0309073518100001

## Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
4,88 m/km	3,56 m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

## Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	73	75	2
2. Aks	61	58	3



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.  
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

## Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	303	280	8
2. Aks	218	228	4
El Freni	174	177	2

### Verimlilik

69

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

## Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	205/55/16	91H	5,24 mm	Kışlık
Sol Arka	205/55/16	91H	5,72 mm	Kışlık
Sağ Ön	205/55/16	91H	5,51 mm	Kışlık
Sağ Arka	205/55/16	91H	5,82 mm	Kışlık

### Parça

Tekerlek/Lastik

### Hasar

Aşınmış

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi  
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 10.09.2024 09:54 Bayi No: 0601 Sayfa: 5/11  
Rapor No: 06-01-1285487 Araç Giriş Tarihi: 10.09.2024 09:20 Araç Çıkış Tarihi: 10.09.2024 09:54  
Mersis No: 0309073518100001

## Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku -	Teker Torku -	Teker Gücü -	Test Hızı -
NM	NM	KW	km/h
Ruhsat Verisi Güç 85	Test Sonucu Güç -	Kayıp Güç -	Performans % --
KW	KW	KW	

## RPM (Devir/dk) Grafiği

Grafik bilgisi yüklenmemiş...

Dođuř D-Expert Ekspertiz ve Danıřmanlık A.Ő D-Expert Ankara Őubesi  
Bahekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Őařmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 10.09.2024 09:54 Bayi No: 0601 Sayfa: 6/11  
Rapor No: 06-01-1285487 Ara Giriř Tarihi: 10.09.2024 09:20 Ara ıkıř Tarihi: 10.09.2024 09:54  
Mersis No: 0309073518100001

## OBD Genel Arıza Tarama

&"GUTMANN

03.09.2024

Ara: Renault Megane-IV 1.5 dCi

Motor kodu: K9K—649

retim yılı: 15-18

Kilometre durumu

Lisans numarası:

VIN: VF1RFBOOS66025613 (kumanda nitesinden okunan )

Test edilmiř: 10.09.2024 09:26:26 / Standard

Hata kodu / Genel sorgulama / -

Tm yapı gruplarının hata kodu genel sorgulaması

Bileřen grubu Sistem Hata

OBD OBD 2

Hata kodu P253F:

Motor yađı sınıfı

YAĐ ESKİ

Hata kodu P253F:

Motor yađı sınıfı

YAĐ ESKİ

Motor Dizel CAN OBD 4

Hata kodu DTC 253F29:

MOTOR YAĐI

MOTOR YAGINA su KARIŐMASI

Hata kodu DTC 164164:

ROLE SOĐUTMA SIVISI ISITICISI ISITMA BOBİNİ 1

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hata kodu DTC 164364:

ROLE SOĐUTMA SIVISI ISITICISI, ISITICI ELEMANI 3

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hata kodu DTC 150308:

Hava emme flapı

Fonksiyon hatalıdır.

ABS ABS/ESP (CAN) 0

Hava yastıđı Hava yastıđı (CAN) 1

Hata kodu DTCv90531\_E:

YOLCU KOLTUGU KIŐI ALGILAMASI SENSORU

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Klima Klima

Konfor UCH CAN NO

Hella Gutmann Solutions GmbH —1- mega macs PC

Hata kodu DTC 950A15:

SRC TARAFI KOLTUK KONUM SENSR

Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu DTC 95D608:

LIN-Bus \_\_

HATALI İLETİSİM!

Konfor UPC CAN

Hata kodu DTC 922C64:

Yađ basıncı sensr

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hata kodu DTC AOCE15:

UZUN FAR SOL

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hata kodu DTC AOCE15:

UZUN FAR SAĐ

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hata kodu DTC AOD015:

KISA FAR SOL

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hata kodu DTC AOD115:

KISA FAR SAĐ

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hata kodu DTC AOD515:

Plaka ve stop lambası

Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu DTC 920E04:

ECU

Fonksiyon hatalıdır.

Konfor Park asistanı CAN

Konfor Gsterge panosu CAN J

Hata kodu DTC 941415:

Parlaklık kontrol

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Direksiyon Servo direksiyon CAN

SesNideo Multimedia arayz CAN O\*

SesNideo Radyo/navigasyon OBD

Hata kodu DTC 930F13:

On sol hoparlr

Hella Gutmann Solutions GmbH mega macs PC

Fonksiyon hatalıdır.

Hella Gutmann Solutions GmbH —3- mega macs PC

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi  
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 10.09.2024 09:54 Bayi No: 0601 Sayfa: 7/11  
Rapor No: 06-01-1285487 Araç Giriş Tarihi: 10.09.2024 09:20 Araç Çıkış Tarihi: 10.09.2024 09:54  
Mersis No: 0309073518100001

## Tramer Sorgulaması

Hasar Tarihi	Hasar Parça Değişimi	Hasar Tanımı	Ağır Hasarlı mı ?	Hasar Maliyeti	Hasar Maliyeti Kur Bilgisi
05.06.2021		Çarpisma	Hayır	482.53	TL

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi  
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 10.09.2024 09:54  
Rapor No: 06-01-1285487  
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601  
Araç Giriş Tarihi: 10.09.2024 09:20

Sayfa: 8/11  
Araç Çıkış Tarihi: 10.09.2024 09:54

## Araç Resimleri



**Yağ seviyesi Soğutma SIVISI**

## Vuruk



Kapı, sol arka, Kapı, sol arka > Ezik

## Diğer




Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi  
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 10.09.2024 09:54  
Rapor No: 06-01-1285487  
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601  
Araç Giriş Tarihi: 10.09.2024 09:20

Sayfa: 9/11  
Araç Çıkış Tarihi: 10.09.2024 09:54



Elektrik donanımı/Pano, Akü > Test Sonucu



Koltuklar, ön, Kol dayaması > Yakıcı Madde ile Zarar Görmüş



Şanzıman, Vites topuzu > Deforme Olmuş



Direksiyon sistemi, Direksiyon simidi > Deforme Olmuş



Taban, Paspaslar > Hasarlı



Taban, Taban halısı > Yakıcı Madde ile Zarar Görmüş



Tavan, Tavan > Kirlenmiş



Tavan, Tavan > Yakıcı Madde ile Zarar Görmüş



Tavan, Tavan > Yakıcı Madde ile Zarar Görmüş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Kirlenmiş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Kirlenmiş



Çamurluk, sol arka, Çamurluk, sol arka > Boyası Atmış



Tampon, arka, Arka tampon > Hasarlı



Tampon, ön, Ön tampon > Hasarlı

#### Parça Grubu

Marşbiyel, sağ

Bagaj kapağı/kapısı

Motor

#### Parça ve Hasar

Marşbiyel, sağ - Lokal Boya

Kilit mekanizması - Arızalı

Bakım - Uyarı Lambası Yanıyor

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi  
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 10.09.2024 09:54 Bayi No: 0601 Sayfa: 10/11  
Rapor No: 06-01-1285487 Araç Giriş Tarihi: 10.09.2024 09:20 Araç Çıkış Tarihi: 10.09.2024 09:54  
Mersis No: 0309073518100001

## Notlar

### Test hattı ile ilgili notlar;

Çekiş kontrol sistemi kapatılmadığı için dinamometre testi uygulanamamıştır.

### Diğer notlar;

Ön fren diskleri ve balataları aşınmış. Araç kirli olduğundan gözle boya kusur tespiti yapılamamıştır.

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi  
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 10.09.2024 09:54 Bayi No: 0601 Sayfa: 11/11  
Rapor No: 06-01-1285487 Araç Giriş Tarihi: 10.09.2024 09:20 Araç Çıkış Tarihi: 10.09.2024 09:54  
Mersis No: 0309073518100001

## Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve- veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruks ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde de araçta oluşan fakat aracın görşelliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümlenmeler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta olağan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları'nin sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları,panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, akşların değiştirilmeyerek onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası