

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi  
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 19.12.2024 14:53  
Rapor No: 06-01-1321965  
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601  
Araç Giriş Tarihi: 19.12.2024 14:24

Sayfa: 1/10  
Araç Çıkış Tarihi: 19.12.2024 14:53

# Full Plus Ekspertiz



## 06CEB440

Eksper / İmza



06-HYB-8225


Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi  
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 19.12.2024 14:53 Bayi No: 0601 Sayfa: 2/10  
Rapor No: 06-01-1321965 Araç Giriş Tarihi: 19.12.2024 14:24 Araç Çıkış Tarihi: 19.12.2024 14:53  
Mersis No: 0309073518100001

## Araç Bilgileri

Plaka	06CEB440	Şanzıman Tipi	Otomatik
KM	102093	Yakıt Cinsi	Dizel
Şase	VF1RFB00466025375	Motor Gücü	85 kw
Motor Hacmi	1461cc	Marka	Renault
Renği	GRİ	Model	Megane
Sonraki Muayene Tar.	2025-09-06	Model Yılı	2020
Araç Tipi	Sedan	Ruhsat Sahibi	TAN OTO
Kapı Sayısı	4 Kapı		

## Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)



**B: Boyalı**

**B/2: Lokal Boyalı**

**D: Değişmiş**

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi  
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 19.12.2024 14:53 Bayi No: 0601 Sayfa: 3/10  
Rapor No: 06-01-1321965 Araç Giriş Tarihi: 19.12.2024 14:24 Araç Çıkış Tarihi: 19.12.2024 14:53  
Mersis No: 0309073518100001

## Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı		Ezikler ve çizikler mevcut.
Araç Koltukları Mekanizmaları		
Taban, Tavan, Koltuk ve Kapı Döşemeleri		
Araç İç Donanımı ve Kumanda Kontrol Düğmeleri		
Aydınlatma ve İkaz Sistemi		
Silecekler		
Elektrik ve Elektronik Aksam		
Torpedo ve Emniyet Kemerleri		
Lastik ve Jantlar		Lastik basınç uyarısı mevcut.jantlar çizik.
Fren Sistemi ve Fren Hortumları		
Yürür Aksam		
Motor ve Motor Yağ Seviyesi		Yağ terletmesi mevcut.
Şanzıman		
Diferansiyel		
Direksiyon Sistemi		Direksiyon simidi deforme olmuş.
Eğlence Sistemi (Radyo vs. )		
Park Sensörleri		
Araç Altı		
Akü		Akü degerleri okunamadığından test yapılamadı.
Klima		
Cam ve Cam Düğmeleri		Ön cam taş HASARI mevcut.
Kayışlar ve Rulmanlar		
Egzoz Sistemi ve Susturucular		
Soğutma Sistemi ve Soğutma Suyu		

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi  
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 19.12.2024 14:53 Bayi No: 0601 Sayfa: 4/10  
Rapor No: 06-01-1321965 Araç Giriş Tarihi: 19.12.2024 14:24 Araç Çıkış Tarihi: 19.12.2024 14:53  
Mersis No: 0309073518100001

## Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
-0.8 m/km	0.0 m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

## Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	80	81	1
2. Aks	53	64	11



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.  
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

## Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	2.8625	2.322	18
2. Aks	1.847	1.59	13
El Freni	2.637	2.3585	10

### Verimlilik

59

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

## Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	205/55/16	91H	5,37 mm	Kışlık
Sol Arka	205/55/16	91H	5,66 mm	Kışlık
Sağ Ön	205/55/16	91H	5,99 mm	Kışlık
Sağ Arka	205/55/16	91H	5,62 mm	Kışlık



Jant, sağ ön > Çizik



Jant, sol ön > Çizik



Tekerlek/Lastik > Uyarı Lambası Yanıyor

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi  
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 19.12.2024 14:53 Bayi No: 0601 Sayfa: 5/10  
Rapor No: 06-01-1321965 Araç Giriş Tarihi: 19.12.2024 14:24 Araç Çıkış Tarihi: 19.12.2024 14:53  
Mersis No: 0309073518100001

## Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku	Teker Torku	Teker Gücü	Test Hızı
-	-	-	-
NM	NM	KW	km/h
Ruhsat Verisi Güç	Test Sonucu Güç	Kayıp Güç	Performans %
85	-	-	--
KW	KW	KW	

## RPM (Devir/dk) Grafiği

Grafik bilgisi yüklenmemiş...

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi  
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 19.12.2024 14:53 Bayi No: 0601 Sayfa: 6/10  
Rapor No: 06-01-1321965 Araç Giriş Tarihi: 19.12.2024 14:24 Araç Çıkış Tarihi: 19.12.2024 14:53  
Mersis No: 0309073518100001

## OBD Genel Arıza Tarama

19.12.2024

Arac:

Renault Megane-1V 1.5 Blue-dCi

Motor kodu:

K9K-872 (K9K-U8)

Uretim yili;

Kilometre durumu:

Lisans numarası :

06CEB440

VIN:

VF1RFB00466025375 (kumanda Unitesinden okunan)

Test edilmiş:

19.12.2024 14:18:57 / Standard

Hata kodu / Genel sorgulama / -

Tum yapı gruplarının hata kodu genel sorgulaması

Bileşen grubu

Sistem

Hata

OBD

OBD

Motor

Dizel motor

Hata kodu DTC 164164:

ROLE SOGUTMA SIVISI ISITICISI ISITMA BOBINI 1

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hata kodu DTC 164364:

ROLE SOGUTMA SIVISI ISITICISI, ISITICI ELEMANI 3

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hata kodu DTC 150308:

Hava emme flapi

Fonksiyon hatalıdır.

Motor

Ure katkı maddesi kumanda ünitesi UDS

ABS

ABS/ESP (CAN)

Hava yastığı

Hava yastığı (CAN)

Hata kodu DTC 90531E:

YOLCU KOLTUGU KISI ALGILAMASI SENSORU

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Klima

Klima

Konfor

UCH CAN

Hata kodu DTC 950A15:

SURUCU TARAFI KOLTUK KONUM SENSORU

Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu DTC 95D608:

LIN-Bus

HATALI İLETİSİM!

Konfor

UPC CAN

Hata kodu DTC AOD515:

Plaka ve stop lambası

Hella Gutmann Solutions GmbH

mega macs PC

Fonksiyon hatalıdır.

Konfor

Park asistanı CAN

Konfor

Gosterge panosu CAN

Hata kodu DTC 941415:

Parlaklık kontrolü

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Sanziman

Çift debriyajlı sanziman CAN

Hata kodu DTC D22686:

Arka sol tekerlek devir sayısı multipleks bilgi

HATALI SINYAL

Hata kodu DTC D22586:

Arka sağ tekerlek devir sayısı multipleks bilgi

HATALI SINYAL

Hata kodu DTC D22186:

On sol tekerlek devir sayısı multipleks bilgi

HATALI SINYAL

Hata kodu DTC D22086:

On sağ tekerlek devir sayısı multipleks bilgi

HATALI SINYAL

Hata kodu DTC 180516:

Kumanda Ünitesi glic kaynağı

ARIZALI GUC KAYNAGI

Hata kodu DTC 181316:

Kumanda Ünitesi glic kaynağı

ARIZALI GUC KAYNAGI

Direksiyon

Servo direksiyon CAN

Ses/Video

Multimedya araylı CAN

Hata kodu DTC 930588:

Ses/Video

Radyo/navigasyon OBD

Hella Gutmann Solutions GmbH

mega macs PC

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi  
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 19.12.2024 14:53 Bayi No: 0601 Sayfa: 7/10  
Rapor No: 06-01-1321965 Araç Giriş Tarihi: 19.12.2024 14:24 Araç Çıkış Tarihi: 19.12.2024 14:53  
Mersis No: 0309073518100001

## Tramer Sorgulaması

\*\*\*5375 şasi nolu RENAULT (OYAK) MEGANE SEDAN TOUCH 1.5 BLUEDCI EDC 115 markalı aracın SBM kayıtlarında geçmiş hasarı bulunmamıştır.



Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi  
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 19.12.2024 14:53  
Rapor No: 06-01-1321965  
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601  
Araç Giriş Tarihi: 19.12.2024 14:24

Sayfa: 8/10  
Araç Çıkış Tarihi: 19.12.2024 14:53

### Araç Resimleri



### Çizik



Çamurluk, sağ, Çamurluk, sağ  
> Çizik



Dikiz aynası, sağ, Dış dikiz  
aynası > Çizik



Kapı, sol arka, Kapı, sol arka >  
Çizik



Dikiz aynası, sol, Dış dikiz  
aynası > Çizik

Yağ seviyesi Soğutma  
SIVISI



Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi  
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 19.12.2024 14:53  
Rapor No: 06-01-1321965  
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601  
Araç Giriş Tarihi: 19.12.2024 14:24

Sayfa: 9/10  
Araç Çıkış Tarihi: 19.12.2024 14:53

## Vuruk



Marşbiyel, sol, Marşbiyel, sol > Ezik



Çamurluk, sağ arka, Çamurluk, sağ arka > Ezik



Tampon, arka, Arka tampon > Ezik




Kapı, sol ön, Kapı, sol ön > Ezik

## Diğer



Direksiyon sistemi, Direksiyon simidi > Deforme Olmuş



Camlar, Ön cam > Taş Vuruğu



Motor, Yağ karteri > Yağ Kaçağı



Tampon, ön, Ön tampon > Hasarlı

### Parça Grubu

Marşbiyel, sağ

Çamurluk, sağ arka

Bagaj kapağı/kapısı

### Parça ve Hasar

Marşbiyel, sağ - Boyalı

Çamurluk ağız - Lokal Boya

Bagaj kapısı - Noktasal Ezik

## Notlar

### Diğer notlar;

Araç teknik spesifikasyonları gereği dyno teste alınamamıştır.)

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi  
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 19.12.2024 14:53 Bayi No: 0601 Sayfa: 10/10  
Rapor No: 06-01-1321965 Araç Giriş Tarihi: 19.12.2024 14:24 Araç Çıkış Tarihi: 19.12.2024 14:53  
Mersis No: 0309073518100001

## Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve- veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruks ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde de araçta oluşan fakat aracın görşelliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümlenmeler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta olağan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları'nin sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları,panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyerek onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.
- TSE 13805 yönetmeliğine göre HYB numaramızın raporda belirtilmesi için en kapsamlı paketimiz Full Plus Ekspertiz ve üzeri paketlerimiz için geçerlidir.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası