

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 20.12.2024 15:20
Rapor No: 06-01-1322481
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 20.12.2024 14:41

Sayfa: 1/10
Araç Çıkış Tarihi: 20.12.2024 15:20

Full Plus Ekspertiz



06CDP595

Eksper / İmza



06-HYB-8225


Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 20.12.2024 15:20 Bayi No: 0601 Sayfa: 2/10
Rapor No: 06-01-1322481 Araç Giriş Tarihi: 20.12.2024 14:41 Araç Çıkış Tarihi: 20.12.2024 15:20
Mersis No: 0309073518100001

Araç Bilgileri

Plaka	06CDP595	Şanzıman Tipi	Otomatik
KM	71015	Yakıt Cinsi	Dizel
Şase	VF1RFB00466025456	Motor Gücü	85 kw
Motor Hacmi	1461cc	Marka	Renault
Renji	GRİ	Model	Megane
Sonraki Muayene Tar.	2025-09-01	Model Yılı	2020
Araç Tipi	Sedan	Ruhsat Sahibi	TAN OTO
Kapı Sayısı	4 Kapı		

Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)



B: Boyalı

B/2: Lokal Boyalı

D: Değişmiş

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 20.12.2024 15:20
Rapor No: 06-01-1322481
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 20.12.2024 14:41

Sayfa: 3/10
Araç Çıkış Tarihi: 20.12.2024 15:20

Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı		Ezikler ve ÇİZİKLER mevcut.
Araç Koltukları Mekanizmaları		
Taban, Tavan, Koltuk ve Kapı Döşemeleri		Kirlenmiş,ön koltuk kol dayaması yakıcı madde HASARI görmüş.
Araç İç Donanımı ve Kumanda Kontrol Düğmeleri		
Aydınlatma ve İkaz Sistemi		
Silecekler		
Elektrik ve Elektronik Aksam		
Torpedo ve Emniyet Kemerleri		
Lastik ve Jantlar		Lastik basınç UYARISI mevcut.
Fren Sistemi ve Fren Hortumları		
Yürür Aksam		
Motor ve Motor Yağ Seviyesi		Turbo hortumu yağ terletmesi mevcut.
Şanzıman		
Diferansiyel		
Direksiyon Sistemi		
Eğlence Sistemi (Radyo vs.)		
Park Sensörleri		
Araç Altı		Alt muhafaza hasarlı.
Akü		
Klima		
Cam ve Cam Düğmeleri		Ön cam taş HASARI mevcut.
Kayışlar ve Rulmanlar		
Egzoz Sistemi ve Susturucular		
Soğutma Sistemi ve Soğutma Suyu		

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 20.12.2024 15:20 Bayi No: 0601 Sayfa: 4/10
Rapor No: 06-01-1322481 Araç Giriş Tarihi: 20.12.2024 14:41 Araç Çıkış Tarihi: 20.12.2024 15:20
Mersis No: 0309073518100001

Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
-12.3 ! m/km	-6.6 ! m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	86	88	2
2. Aks	65	70	5



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	3.6995	3.436	7
2. Aks	2.2185	2.2935	3
El Freni	1.638	1.741	5

Verimlilik

79

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	205/55/16	91H	4,77 mm	Kışlık
Sol Arka	205/55/16	91H	5,27 mm	Kışlık
Sağ Ön	205/55/16	91H	4,71 mm	Kışlık
Sağ Arka	205/55/16	91H	5,04 mm	Kışlık



Tekerlek/Lastik > Uyarı Lambası Yanıyor

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 20.12.2024 15:20 Bayi No: 0601 Sayfa: 5/10
Rapor No: 06-01-1322481 Araç Giriş Tarihi: 20.12.2024 14:41 Araç Çıkış Tarihi: 20.12.2024 15:20
Mersis No: 0309073518100001

Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku -	Teker Torku -	Teker Gücü -	Test Hızı -
NM	NM	KW	km/h
Ruhsat Verisi Güç 85	Test Sonucu Güç -	Kayıp Güç -	Performans % --
KW	KW	KW	

RPM (Devir/dk) Grafiği

Grafik bilgisi yüklenmemiş...

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 20.12.2024 15:20 Bayi No: 0601 Sayfa: 6/10
Rapor No: 06-01-1322481 Araç Giriş Tarihi: 20.12.2024 14:41 Araç Çıkış Tarihi: 20.12.2024 15:20
Mersis No: 0309073518100001

OBD Genel Arıza Tarama

20.12.2024

Araç:

Renault Megane-1V 1.5 Blue-dCi

Motor kodu:

K9K-872 (K9K-U8)

Üretim yılı;

Kilometre durumu:

Lisans numarası :

06CDP595

VIN:

VF1RFB00466025456 (kumanda Unitesinden okunan)

Test edilmiş:

20.12.2024 15:09:58 / Standard

Hata kodu / Genel sorgulama / -

Tüm yapı gruplarının hata kodu genel sorgulaması

Bileşen grubu

Sistem

Hata

OBD

OBD

Motor

Dizel motor

Hata kodu DTC 0226F1:

Gaz pedali konumu

Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu DTC 061A61:

ECU

Fonksiyon hatalıdır.

Motor

Ure katkı maddesi kumanda ünitesi UDS

ABS

ABS/ESP (CAN)

Hava yastığı

Hava yastığı (CAN)

Klima

Klima

Konfor

UCH CAN

Hata kodu DTC 950118:

SOL SINYAL LAMBASI

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hata kodu DTC 950218:

SAG SINYAL LAMBASI

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hata kodu DTC 950A15:

SURUCU TARAFI KOLTUK KONUM SENSÖRÜ

Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu DTC 95D608:

LIN-Bus

HATALI İLETİSİM!

Konfor

UPC CAN

Hata kodu DTC 923113:

GUNDUZ SURUS LAMBALARI

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hella Gutmann Solutions GmbH

mega macs PC

Hata kodu DTC 921A15:

SOL SIS LAMBASI

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hata kodu DTC 925615:

SAG SIS LAMBASI

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hata kodu DTC AODOQ15:

KISA FAR SOL

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hata kodu DTC AOD115:

KISA FAR SAG

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Konfor

Park asistanı CAN

Konfor

Gosterge panosu CAN

Hata kodu DTC 941415:

Parlaklık kontrolü

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Sanziman

Çift debriyajlı sanziman CAN

Hata kodu DTC D22186:

On sol tekerlek devir sayısı multipleks bilgi

HATALI SINYAL

Hata kodu DTC D22086:

On sağ tekerlek devir sayısı multipleks bilgi

HATALI SINYAL

Hata kodu DTC D22686:

Arka sol tekerlek devir sayısı multipleks bilgi

HATALI SINYAL

Hata kodu DTC D22586:

Arka sağ tekerlek devir sayısı multipleks bilgi

HATALI SINYAL

Hata kodu DTC 500286:

NOTR BİLGİSİ

HATALI SINYAL

Hata kodu DTC 500186:

Sogutma sıvısı sıcaklığı hakkında multipleks bilgi

si

HATALI SINYAL

Hata kodu DTC 180516:

Kumanda Ünitesi glic kaynağı

ARIZALI GUC KAYNAGI

Hata kodu DTC 181316:

Kumanda Ünitesi glic kaynağı

ARIZALI GUC KAYNAGI

Hata kodu DTC 181516:

Kumanda Ünitesi glic kaynağı

Hella Gutmann Solutions GmbH

mega macs PC

ARIZALI GUC KAYNAGI

Direksiyon

Servo direksiyon CAN

Ses/Video

Multimedya analizi CAN

Ses/Video

Radyo/navigasyon OBD

Hella Gutmann Solutions GmbH

mega macs PC

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 20.12.2024 15:20 Bayi No: 0601 Sayfa: 7/10
Rapor No: 06-01-1322481 Araç Giriş Tarihi: 20.12.2024 14:41 Araç Çıkış Tarihi: 20.12.2024 15:20
Mersis No: 0309073518100001

Tramer Sorgulaması

Hasar Tarihi	Hasar Parça Değişimi	Hasar Tanımı	Ağır Hasarlı mı ?	Hasar Maliyeti	Hasar Maliyeti Kur Bilgisi
27.10.2024		Çarpışma	Hayır	0	TL
26.12.2020		ERPPark Halinde Çarpılma	Hayır	7066.09	TL

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 20.12.2024 15:20
Rapor No: 06-01-1322481
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 20.12.2024 14:41

Sayfa: 8/10
Araç Çıkış Tarihi: 20.12.2024 15:20

Araç Resimleri



Çizik



Tampon, arka, Arka tampon > Çizik



Tampon, arka, Arka tampon > Çizik



Çamurluk, sol arka, Çamurluk, sol arka > Çizik



Dikiz aynası, sol, Dış dikiz aynası > Çizik



Dikiz aynası, sağ, Dış dikiz aynası > Çizik

Yağ seviyesi Soğutma SIVISI

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 20.12.2024 15:20
Rapor No: 06-01-1322481
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 20.12.2024 14:41

Sayfa: 9/10
Araç Çıkış Tarihi: 20.12.2024 15:20

Diğer



Camlar, Ön cam > Taş Vuruğu



Tavan, Tavan > Noktasal Ezik



Motor, Turbo hortumları > Yağ Kaçağı



Bagaj kapağı/kapısı, Bagaj kapısı > Noktasal Ezik



Koltuklar, arka, Arka koltuk > Kirlenmiş



Taban, Taban halısı > Kirlenmiş



Koltuklar, ön, Kol dayaması > Yakıcı Madde ile Zarar Görmüş



Motor, Alt muhafaza > Hasarlı



Tampon, arka, Reflektör, sağ > Hasarlı



Marşbiyel, sağ, Marşbiyel, sağ > Hasarlı

Notlar

Test hattı ile ilgili notlar;

Yanal Kayma Ölçüm Değerleri tolerans aralığı dışındadır. Servis tespiti önerilir.

Diğer notlar;

Araç kirli olduğundan göz ile kusur tespiti yapılamadı.(Araç teknik spesifikasyonları gereği dyno teste alınamamıştır.)Araç tavan MİKRON değeri yüksek farklılık mevcut.

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 20.12.2024 15:20 Bayi No: 0601 Sayfa: 10/10
Rapor No: 06-01-1322481 Araç Giriş Tarihi: 20.12.2024 14:41 Araç Çıkış Tarihi: 20.12.2024 15:20
Mersis No: 0309073518100001

Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve- veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruks ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görşelliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümlenmeler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta olağan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları'nin sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları,panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyerek onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.
- TSE 13805 yönetmeliğine göre HYB numaramızın raporda belirtilmesi için en kapsamlı paketimiz Full Plus Ekspertiz ve üzeri paketlerimiz için geçerlidir.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası