

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 19.12.2024 13:25
Rapor No: 06-01-1321891
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 19.12.2024 13:01

Sayfa: 1/11
Araç Çıkış Tarihi: 19.12.2024 13:25

Full Plus Ekspertiz



06CGF351

Eksper / İmza



06-HYB-8225


Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 19.12.2024 13:25 Bayi No: 0601 Sayfa: 2/11
Rapor No: 06-01-1321891 Araç Giriş Tarihi: 19.12.2024 13:01 Araç Çıkış Tarihi: 19.12.2024 13:25
Mersis No: 0309073518100001

Araç Bilgileri

| | | | |
|----------------------|-------------------|---------------|----------|
| Plaka | 06CGF351 | Şanzıman Tipi | Otomatik |
| KM | 81136 | Yakıt Cinsi | Dizel |
| Şase | VF1RFB00966543255 | Motor Gücü | 85 kw |
| Motor Hacmi | 1461cc | Marka | Renault |
| Renği | BEYAZ | Model | Megane |
| Sonraki Muayene Tar. | 2025-11-15 | Model Yılı | 2020 |
| Araç Tipi | Sedan | Ruhsat Sahibi | TAN OTO |
| Kapı Sayısı | 4 Kapı | | |

Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)



B: Boyalı

B/2: Lokal Boyalı

D: Değişmiş

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 19.12.2024 13:25 Bayi No: 0601 Sayfa: 3/11
Rapor No: 06-01-1321891 Araç Giriş Tarihi: 19.12.2024 13:01 Araç Çıkış Tarihi: 19.12.2024 13:25
Mersis No: 0309073518100001

Kontrol Listesi

| | | |
|----------|---------------|------------------------|
| SORUNSUZ | BAKIM GEREKLİ | ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ |
|----------|---------------|------------------------|

| | Durum | Notlar |
|---|-------|--|
| Araç Kaporta Aksamı | | Ezikler ve ÇİZİKLER mevcut. |
| Araç Koltukları Mekanizmaları | | |
| Taban, Tavan, Koltuk ve Kapı Döşemeleri | | |
| Araç İç Donanımı ve Kumanda Kontrol Düğmeleri | | |
| Aydınlatma ve İkaz Sistemi | | |
| Silecekler | | |
| Elektrik ve Elektronik Aksam | | |
| Torpido ve Emniyet Kemerleri | | |
| Lastik ve Jantlar | | Jantlar çizik. |
| Fren Sistemi ve Fren Hortumları | | |
| Yürür Aksam | | |
| Motor ve Motor Yağ Seviyesi | | Turbo hortumları ve kartel yağ kaçağı mevcut. |
| Şanzıman | | |
| Diferansiyel | | |
| Direksiyon Sistemi | | |
| Eğlence Sistemi (Radyo vs.) | | |
| Park Sensörleri | | |
| Araç Altı | | Alt muhafaza hasarlı. |
| Akü | | Akü degerleri okunamadığından test yapılamadı. |
| Klima | | |
| Cam ve Cam Düğmeleri | | Ön cam taş izi mevcut. |
| Kayışlar ve Rulmanlar | | |
| Egzoz Sistemi ve Susturucular | | |
| Soğutma Sistemi ve Soğutma Suyu | | |

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 19.12.2024 13:25 Bayi No: 0601 Sayfa: 4/11
Rapor No: 06-01-1321891 Araç Giriş Tarihi: 19.12.2024 13:01 Araç Çıkış Tarihi: 19.12.2024 13:25
Mersis No: 0309073518100001

Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

| ÖN | ARKA |
|-------------|----------|
| -8.5 ! m/km | 0.0 m/km |

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

Süspansiyon Ölçüm Değerleri

| AKS | Sol (%) | Sağ (%) | Fark (%) |
|--------|---------|---------|----------|
| 1. Aks | 80 | 75 | 5 |
| 2. Aks | 63 | 50 | 13 |



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

Fren Ölçüm Değerleri

| Fren Ölçüm Değerleri (daN) | Sol | Sağ | Sapma (%) |
|----------------------------|--------|--------|-----------|
| 1. Aks | 3.3205 | 3.1745 | 4 |
| 2. Aks | 2.201 | 2.111 | 4 |
| El Freni | 0.1505 | 0.1065 | 29 |

Verimlilik

76

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

Lastikler

| Aks | Ebat | Yol ve Yük Endeksi | Diş Derinliği | Tip |
|----------|-----------|--------------------|---------------|--------|
| Sol Ön | 205/55/16 | 91H | 5,77 mm | Kışlık |
| Sol Arka | 205/55/16 | 91H | 6,13 mm | Kışlık |
| Sağ Ön | 205/55/16 | 91H | 5,93 mm | Kışlık |
| Sağ Arka | 205/55/16 | 91H | 6,04 mm | Kışlık |



Jant, sağ arka > Çizik



Jant, sol arka > Çizik

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 19.12.2024 13:25 Bayi No: 0601 Sayfa: 5/11
Rapor No: 06-01-1321891 Araç Giriş Tarihi: 19.12.2024 13:01 Araç Çıkış Tarihi: 19.12.2024 13:25
Mersis No: 0309073518100001

Dinamometre Ölçüm Değerleri

| | | | |
|--------------------------|----------------------|-----------------|--------------------|
| Ölçülen Motor Torku - | Teker Torku - | Teker Gücü - | Test Hızı - |
| NM | NM | KW | km/h |
| Ruhsat Verisi Güç 85 | Test Sonucu Güç - | Kayıp Güç - | Performans % -- |
| KW | KW | KW | |

RPM (Devir/dk) Grafiği

Grafik bilgisi yüklenmemiş...

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 19.12.2024 13:25 Bayi No: 0601 Sayfa: 6/11
Rapor No: 06-01-1321891 Araç Giriş Tarihi: 19.12.2024 13:01 Araç Çıkış Tarihi: 19.12.2024 13:25
Mersis No: 0309073518100001

OBD Genel Arıza Tarama

19.12.2024

Araç:

Renault Megane-1V 1.5 Blue-dCi

Motor kodu:

K9K-872 (K9K-U8)

Üretim yılı;

Kilometre durumu:

Lisans numarası :

06CGF351

VIN:

VF1RFB00966543255 (kumanda Unitesinden okunan)

Test edilmiş:

19.12.2024 13:13:28 / Standard

Hata kodu / Genel sorgulama / -

Tüm yapı gruplarının hata kodu genel sorgulaması

Bileşen grubu

Sistem

Hata

OBD

OBD

Motor

Dizel motor

Hata kodu DTC 1525F3;

Hiz kontrol sistemi

HATALI SINYAL FONKSİYONU

Hata kodu DTC 061A61:

ECU

Fonksiyon hatalıdır.

Motor

Ure katkı maddesi kumanda ünitesi UDS

ABS

ABS/ESP (CAN)

Hava yastığı

Hava yastığı (CAN)

Hata kodu DTC 90531E:

YOLCU KOLTUGU KISI ALGILAMASI SENSORU

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Klima

Klima

Konfor

UCH CAN

Hata kodu DTC 950218:

SAG SINYAL LAMBASI

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hata kodu DTC 950A15:

SURUCU TARAFI KOLTUK KONUM SENSORU

Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu DTC 95D608:

LIN-Bus

HATALI İLETİSİM!

Hata kodu DTC 95334A:

ARAC ELEKTRİK ECU'SU İLE CAN İLETİSİMİ

HATALI TANIMLAMA!

Hella Gutmann Solutions GmbH

mega macs PC

Konfor

UPC CAN

Hata kodu DTC 923A92:

AKU İZLEME

Akl bosalmıştır.

Hata kodu DTC AOCB11:

GUNDUZ SURUS LAMBALARI

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hata kodu DTC 923113:

GUNDUZ SURUS LAMBALARI

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hata kodu DTC AOCF15:

UZUN FAR SAG

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hata kodu DTC AODO11:

KISA FAR SOL

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hata kodu DTC AODOQ15:

KISA FAR SOL

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hata kodu DTC AOD115:

KISA FAR SAG

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Konfor

Park asistanı CAN

Hata kodu DTC A72292:

ic arka sag park yardim senseri

Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu DTC A72235:

ic sag park yardim senseri

Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu DTC A72092:

Dis arka sol park yardim senseri

Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu DTC A72035:

Dis sol park yardim senseri

Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu DTC A72335:

Dis sag park yardim senseri

Fonksiyon hatalıdır.

Konfor

Gosterge panosu CAN

Hata kodu DTC C15987:

Park yardimi kumanda Unitesi ile CAN baglantisi

BOZUK İLETİSİM

Sanziman

Cift debriyajli sanziman CAN

Hella Gutmann Solutions GmbH

mega macs PC

Hata kodu DTC D22186:

On sol tekerlek devir sayisi multipleks bilgi

HATALI SINYAL

Hata kodu DTC D22086:

On sag tekerlek devir sayisi multipleks bilgi

HATALI SINYAL

Hata kodu DTC D22686:

Arka sol tekerlek devir sayisi multipleks bilgi

HATALI SINYAL

Hata kodu DTC D22586:

Arka sag tekerlek devir sayisi multipleks bilgi

HATALI SINYAL

Hata kodu DTC 500286:

NOTR BİLGİSİ

HATALI SINYAL

Hata kodu DTC 500186:

Sogutma sivi sicakligi hakkında multipleks bilgi

si

HATALI SINYAL

Hata kodu DTC 180516:

Kumanda Unitesi glic kaynagi

ARIZALI GUC KAYNAGI

Direksiyon

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 19.12.2024 13:25 Bayi No: 0601 Sayfa: 7/11
Rapor No: 06-01-1321891 Araç Giriş Tarihi: 19.12.2024 13:01 Araç Çıkış Tarihi: 19.12.2024 13:25
Mersis No: 0309073518100001

Servo direksiyon CAN
Ses/Video
Multimedya arylizi CAN
Ses/Video
Radyo/navigasyon OBD
Hella Gutmann Solutions GmbH
mega macs PC

Tramer Sorgulaması

| Hasar Tarihi | Hasar Parça Değişimi | Hasar Tanımı | Ağır Hasarlı Mı ? | Hasar Maliyeti | Hasar Maliyeti Kur Bilgisi |
|--------------|----------------------|--------------|-------------------|----------------|----------------------------|
| 10.06.2023 | | Çarpışma | Hayır | 6307 | TL |
| 13.02.2023 | | ERPÇarpma | Hayır | 40949.09 | TL |

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 19.12.2024 13:25
Rapor No: 06-01-1321891
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 19.12.2024 13:01

Sayfa: 8/11
Araç Çıkış Tarihi: 19.12.2024 13:25

Araç Resimleri



Çizik



Tampon, ön, Ön tampon >
Çizik



Tampon, ön, Ön tampon >
Çizik

Yağ seviyesi Soğutma SIVISI

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 19.12.2024 13:25
Rapor No: 06-01-1321891
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 19.12.2024 13:01

Sayfa: 9/11
Araç Çıkış Tarihi: 19.12.2024 13:25

Vuruk



Marşbiyel, sağ, Marşbiyel, sağ
> Ezik

Diğer



Motor kaputu, Motor kaputu >
Taş Izi



Camlar, Ön cam > Taş
Izi



Motor, Turbo hortumları > Yağ
Kaçağı



Motor, Turbo hortumları > Yağ
Kaçağı



Motor, Yağ karteri > Yağ
Kaçağı



Motor, Alt muhafaza > Hasarlı



Motor, Alt muhafaza > Hasarlı



Tampon, arka, Arka tampon >
Hasarlı



Çamurluk, sol, Çamurluk, sol >
Çatlak

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 19.12.2024 13:25 Bayi No: 0601 Sayfa: 10/11
Rapor No: 06-01-1321891 Araç Giriş Tarihi: 19.12.2024 13:01 Araç Çıkış Tarihi: 19.12.2024 13:25
Mersis No: 0309073518100001

Notlar

Test hattı ile ilgili notlar;

Yanal Kayma Ölçüm Değerleri tolerans aralığı dışındadır. Servis tespiti önerilir.

Diğer notlar;

Araç teknik spesifikasyonları gereği dyno teste alınamamıştır. Araç kirli olduğundan göz ile kusur tespiti yapılamadı.

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 19.12.2024 13:25 Bayi No: 0601 Sayfa: 11/11
Rapor No: 06-01-1321891 Araç Giriş Tarihi: 19.12.2024 13:01 Araç Çıkış Tarihi: 19.12.2024 13:25
Mersis No: 0309073518100001

Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve- veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruks ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görşelliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümlenmeler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta olağan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları'nin sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları,panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyerek onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.
- TSE 13805 yönetmeliğine göre HYB numaramızın raporda belirtilmesi için en kapsamlı paketimiz Full Plus Ekspertiz ve üzeri paketlerimiz için geçerlidir.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası