

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 21.12.2024 09:28
Rapor No: 06-01-1322718
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 21.12.2024 09:08

Sayfa: 1/10
Araç Çıkış Tarihi: 21.12.2024 09:28

Full Plus Ekspertiz



06CEB467

Eksper / İmza



06-HYB-8225


Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 21.12.2024 09:28 Bayi No: 0601 Sayfa: 2/10
Rapor No: 06-01-1322718 Araç Giriş Tarihi: 21.12.2024 09:08 Araç Çıkış Tarihi: 21.12.2024 09:28
Mersis No: 0309073518100001

Araç Bilgileri

Plaka	06CEB467	Şanzıman Tipi	Otomatik
KM	139280	Yakıt Cinsi	Dizel
Şase	VF1RFB00766025404	Motor Gücü	85 kw
Motor Hacmi	1461cc	Marka	Renault
Rengi	GRİ	Model	Megane
Sonraki Muayene Tar.	2025-09-11	Model Yılı	2020
Araç Tipi	Sedan	Ruhsat Sahibi	TAN OTO
Kapı Sayısı	4 Kapı		

Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)



B: Boyalı

B/2: Lokal Boyalı

D: Değişmiş

Araçta değişmiş ve boyanmış parça bulunmamaktadır

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 21.12.2024 09:28 Bayi No: 0601 Sayfa: 3/10
Rapor No: 06-01-1322718 Araç Giriş Tarihi: 21.12.2024 09:08 Araç Çıkış Tarihi: 21.12.2024 09:28
Mersis No: 0309073518100001

Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ	Ezikler ve ÇİZİKLER mevcut.
Araç Koltukları Mekanizmaları	SORUNSUZ	
Taban, Tavan, Koltuk ve Kapı Döşemeleri	BAKIM GEREKLİ	Kirlenmiş.
Araç İç Donanımı ve Kumanda Kontrol Düğmeleri	SORUNSUZ	
Aydınlatma ve İkaz Sistemi	SORUNSUZ	
Silecekler	SORUNSUZ	
Elektrik ve Elektronik Aksam	SORUNSUZ	
Torpedo ve Emniyet Kemerleri	SORUNSUZ	
Lastik ve Jantlar	BAKIM GEREKLİ	Lastik ebatları ve jant farklı,lastik basınç uyarısı mevcut.
Fren Sistemi ve Fren Hortumları	SORUNSUZ	
Yürür Aksam	SORUNSUZ	
Motor ve Motor Yağ Seviyesi	BAKIM GEREKLİ	Turbo hortumu yağ terletmesi mevcut.
Şanzıman	SORUNSUZ	
Diferansiyel	SORUNSUZ	
Direksiyon Sistemi	SORUNSUZ	
Eğlence Sistemi (Radyo vs.)	SORUNSUZ	
Park Sensörleri	SORUNSUZ	
Araç Altı	SORUNSUZ	
Akü	SORUNSUZ	Akü degerleri okunamadığından test yapılamadı.
Klima	SORUNSUZ	
Cam ve Cam Düğmeleri	BAKIM GEREKLİ	Ön cam taş izleri mevcut.
Kayışlar ve Rulmanlar	SORUNSUZ	
Egzoz Sistemi ve Susturucular	SORUNSUZ	
Soğutma Sistemi ve Soğutma Suyu	SORUNSUZ	

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 21.12.2024 09:28 Bayi No: 0601 Sayfa: 4/10
Rapor No: 06-01-1322718 Araç Giriş Tarihi: 21.12.2024 09:08 Araç Çıkış Tarihi: 21.12.2024 09:28
Mersis No: 0309073518100001

Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
-6.5 ! m/km	-13.5 ! m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	79	81	2
2. Aks	61	71	10



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	3.4985	3.1915	8
2. Aks	2.2335	2.3815	6
El Freni	0.4	0.3785	5

Verimlilik

76

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	205/55/16	91H	5,02 mm	Kışlık
Sol Arka	205/55/16	91H	4,88 mm	Kışlık
Sağ Ön	205/55/16	91H	4,61 mm	Kışlık
Sağ Arka	205/55/16	91H	4,97 mm	Kışlık



Lastik, sağ ön > Lastik Ebatı Farklı



Tekerlek/Lastik > Uyarı Lambası Yanıyor

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 21.12.2024 09:28 Bayi No: 0601 Sayfa: 5/10
Rapor No: 06-01-1322718 Araç Giriş Tarihi: 21.12.2024 09:08 Araç Çıkış Tarihi: 21.12.2024 09:28
Mersis No: 0309073518100001

Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku -	Teker Torku -	Teker Gücü -	Test Hızı -
NM	NM	KW	km/h
Ruhsat Verisi Güç 85	Test Sonucu Güç -	Kayıp Güç -	Performans % --
KW	KW	KW	

RPM (Devir/dk) Grafiği

Grafik bilgisi yüklenmemiş...

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 21.12.2024 09:28 Bayi No: 0601 Sayfa: 6/10
Rapor No: 06-01-1322718 Araç Giriş Tarihi: 21.12.2024 09:08 Araç Çıkış Tarihi: 21.12.2024 09:28
Mersis No: 0309073518100001

OBD Genel Arıza Tarama

21.12.2024

Araç:

Renault Megane-1V 1.5 Blue-dCi

Motor kodu:

K9K-872 (K9K-U8)

Üretim yılı;

Kilometre durumu:

Lisans numarası :

06CEB467

VIN:

VF1RFB00766025404 (kumanda Ünitesinden okunan)

Test edilmiş:

21.12.2024 09:21:59 / Standard

Hata kodu / Genel sorgulama / -

Tüm yapı gruplarının hata kodu genel sorgulaması

Bileşen grubu

Sistem

Hata

OBD

OBD

Hata kodu P0016:

SIRA 1 KAM MILI/KRANK MILI KONUMU SENSORU A

MANTIKSIZ ORAN

Hata kodu P0016:

SIRA 1 KAM MILI/KRANK MILI KONUMU SENSORU A

MANTIKSIZ ORAN

Motor

Dizel motor

Hata kodu DTC 000292:

Yakıt miktar1 düzeltme

Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu DTC 000223:

Yakıt miktar1 düzeltme

Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu DTC 001662:

KAM MILI/DEVİR SENSORU

UYUM YOK

Hata kodu DTC 164164:

ROLE SOĞUTMA SIVISI ISITICISI ISITMA BOBİNİ 1

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hata kodu DTC 164364:

ROLE SOĞUTMA SIVISI ISITICISI, ISITICI ELEMANI 3

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hata kodu DTC 250479:

AKU VOLTAJİ

HATALI VOLTAJ/GUC KAYNAGI

Motor

Ure katkı maddesi kumanda ünitesi UDS

ABS

ABS/ESP (CAN)

Hella Gutmann Solutions GmbH

mega macs PC

Hata kodu DTC C40100:

MOTOR ELEKTRONİK KUMANDA ÜNİTESİNDEN CAN BAĞLANTISI

I

ALINAN GECERSİZ VERİ

Hava yastığı

Hava yastığı (CAN)

Hata kodu DTC 90531E:

YOLCU KOLTUĞU KİSİ ALGILAMASI SENSORU

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hata kodu DTC 80D229:

Hava yastığı kontrol lambası

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Klima

Klima

Konfor

UCH CAN

Hata kodu DTC 95334A:

ARAC ELEKTRİK ECU'SU İLE CAN İLETİSİMİ

HATALI TANIMLAMA!

Konfor

UPC CAN

Hata kodu DTC 923111:

GUNDUZ SURUS LAMBALARI

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hata kodu DTC AODOQ15:

KISA FAR SOL

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hata kodu DTC AOD115:

KISA FAR SAĞ

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hata kodu DTC AOD515:

Plaka ve stop lambası

Fonksiyon hatalıdır.

Konfor

Park asistanı CAN

Hata kodu DTC A72235:

İç sağ park yardım sensörü

Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu DTC A72092:

Dis arka sol park yardım sensörü

Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu DTC A72392:

Dis arka sağ park yardım sensörü

Fonksiyon hatalıdır.

Konfor

Gosterge panosu CAN

Hata kodu DTC 941415:

Parlaklık kontrolü

Hella Gutmann Solutions GmbH

mega macs PC

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Sanziman

Çift debriyajlı sanziman CAN

Hata kodu DTC D22686:

Arka sol tekerlek devir sayısı multipleks bilgi

HATALI SINYAL

Hata kodu DTC D22586:

Arka sağ tekerlek devir sayısı multipleks bilgi

HATALI SINYAL

Hata kodu DTC D22186:

Ön sol tekerlek devir sayısı multipleks bilgi

HATALI SINYAL

Hata kodu DTC D22086:

Ön sağ tekerlek devir sayısı multipleks bilgi

HATALI SINYAL

Hata kodu DTC 181316:

Kumanda Ünitesi glic kaynağı

ARIZALI GUC KAYNAGI

Hata kodu DTC 180516:

Kumanda Ünitesi glic kaynağı

ARIZALI GUC KAYNAGI

Direksiyon

Servo direksiyon CAN

Ses/Video

Multimedya arayışı CAN

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 21.12.2024 09:28 Bayi No: 0601 Sayfa: 7/10
Rapor No: 06-01-1322718 Araç Giriş Tarihi: 21.12.2024 09:08 Araç Çıkış Tarihi: 21.12.2024 09:28
Mersis No: 0309073518100001

Ses/Video
Radyo/navigasyon OBD
Hata kodu DTC 930B13:
Arka sağ hoparlor
Fonksiyon hatalıdır.
Hata kodu DTC 931113:
Arka sol hoparlor
Fonksiyon hatalıdır.
Hella Gutmann Solutions GmbH
mega macs PC

Tramer Sorgulaması

***5404 şasi nolu RENAULT (OYAK) MEGANE SEDAN TOUCH 1.5 BLUEDCI EDC 115 markalı aracın SBM kayıtlarında geçmiş hasarı bulunmamıştır.

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 21.12.2024 09:28
Rapor No: 06-01-1322718
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 21.12.2024 09:08

Sayfa: 8/10
Araç Çıkış Tarihi: 21.12.2024 09:28

Araç Resimleri



Çizik



Tampon, arka, Arka tampon > Çizik



Tampon, arka, Arka tampon > Çizik



Tampon, ön, Ön tampon > Çizik

Yağ seviyesi Soğutma SIVISI

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 21.12.2024 09:28
Rapor No: 06-01-1322718
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 21.12.2024 09:08

Sayfa: 9/10
Araç Çıkış Tarihi: 21.12.2024 09:28

Vuruk




Kapı, sol ön, Kapı, sol ön > Ezik



Marşbiyel, sol, Marşbiyel, sol > Ezik

Diğer



Koltuklar, arka, Arka koltuk > Kirlenmiş



Koltuklar, ön, Koltuk, sol ön > Kirlenmiş



Taban, Taban halısı > Kirlenmiş



Camlar, Ön cam > Taş Vuruğu



Motor, Turbo hortumları > Yağ Kaçağı



Tampon, ön, Ön tampon > Ayarsız



Çamurluk, sol arka, Çamurluk, sol arka > Noktasal Ezik

Parça Grubu

Motor kaputu

Parça ve Hasar

Motor kaputu - Ezik

Notlar

Test hattı ile ilgili notlar;

Yanal Kayma Ölçüm Değerleri tolerans aralığı dışındadır. Servis tespiti önerilir.

Diğer notlar;

Araç kirli olduğundan göz ile kusur tespiti yapılamadı.Araç teknik spesifikasyonları gereği dyno teste alınamamıştır.)

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 21.12.2024 09:28 Bayi No: 0601 Sayfa: 10/10
Rapor No: 06-01-1322718 Araç Giriş Tarihi: 21.12.2024 09:08 Araç Çıkış Tarihi: 21.12.2024 09:28
Mersis No: 0309073518100001

Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve- veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruks ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde de araçta oluşan fakat aracın görşelliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümlenmeler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta olağan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları'nın sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları,panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyerek onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.
- TSE 13805 yönetmeliğine göre HYB numaramızın raporda belirtilmesi için en kapsamlı paketimiz Full Plus Ekspertiz ve üzeri paketlerimiz için geçerlidir.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası