

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi  
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 13.12.2024 09:25  
Rapor No: 06-01-1319518  
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601  
Araç Giriş Tarihi: 13.12.2024 08:56

Sayfa: 1/11  
Araç Çıkış Tarihi: 13.12.2024 09:25

# Full Plus Ekspertiz



## 06BGM177

Eksper / İmza



06-HYB-8225


Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi  
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 13.12.2024 09:25 Bayi No: 0601 Sayfa: 2/11  
Rapor No: 06-01-1319518 Araç Giriş Tarihi: 13.12.2024 08:56 Araç Çıkış Tarihi: 13.12.2024 09:25  
Mersis No: 0309073518100001

## Araç Bilgileri

Plaka	06BGM177	Şanzıman Tipi	Otomatik
KM	83621	Yakıt Cinsi	Dizel
Şase	VF1RFB00461167528	Motor Gücü	81 kw
Motor Hacmi	1461cc	Marka	Renault
Rengi	BEYAZ	Model	Megane
Sonraki Muayene Tar.	2025-05-22	Model Yılı	2018
Araç Tipi	Sedan	Ruhsat Sahibi	TAN OTO
Kapı Sayısı	4 Kapı		

## Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)



B: Boyalı

B/2: Lokal Boyalı

D: Değişmiş

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi  
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 13.12.2024 09:25  
Rapor No: 06-01-1319518  
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601  
Araç Giriş Tarihi: 13.12.2024 08:56

Sayfa: 3/11  
Araç Çıkış Tarihi: 13.12.2024 09:25

## Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ	Ezikler ve çizikler mevcut.
Araç Koltukları Mekanizmaları	SORUNSUZ	
Taban, Tavan, Koltuk ve Kapı Döşemeleri	BAKIM GEREKLİ	Kirlenmiş.
Araç İç Donanımı ve Kumanda Kontrol Düğmeleri	SORUNSUZ	
Aydınlatma ve İkaz Sistemi	SORUNSUZ	
Silecekler	SORUNSUZ	
Elektrik ve Elektronik Aksam	SORUNSUZ	
Torpedo ve Emniyet Kemerleri	SORUNSUZ	
Lastik ve Jantlar	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ	Jantlar çizik.
Fren Sistemi ve Fren Hortumları	SORUNSUZ	
Yürür Aksam	SORUNSUZ	
Motor ve Motor Yağ Seviyesi	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ	Turbo hortumları yağ kaçağı mevcut.
Şanzıman	SORUNSUZ	
Diferansiyel	SORUNSUZ	
Direksiyon Sistemi	SORUNSUZ	
Eğlence Sistemi (Radyo vs. )	SORUNSUZ	
Park Sensörleri	SORUNSUZ	
Araç Altı	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ	Tampon alt bakalitleri ezik,hasarlı.
Akü	SORUNSUZ	Akü degerleri okunamadığından test yapılamadı.
Klima	SORUNSUZ	
Cam ve Cam Düğmeleri	SORUNSUZ	
Kayışlar ve Rulmanlar	SORUNSUZ	
Egzoz Sistemi ve Susturucular	SORUNSUZ	
Soğutma Sistemi ve Soğutma Suyu	SORUNSUZ	

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi  
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 13.12.2024 09:25 Bayi No: 0601 Sayfa: 4/11  
Rapor No: 06-01-1319518 Araç Giriş Tarihi: 13.12.2024 08:56 Araç Çıkış Tarihi: 13.12.2024 09:25  
Mersis No: 0309073518100001

## Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
-14.1 ! m/km	-4.8 m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

## Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	86	77	9
2. Aks	58	52	6



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.  
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

## Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	3.312	3.4685	4
2. Aks	1.97	2.089	5
El Freni	1.0875	1.2355	11

### Verimlilik

76

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

## Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	205/50/17	93V	5,29 mm	Kışlık
Sol Arka	205/50/17	93V	5,85 mm	Kışlık
Sağ Ön	205/50/17	93V	5,61 mm	Kışlık
Sağ Arka	295/50/17	93V	5,76 mm	Kışlık



Jant, sağ ön > Çizik



Jant, sağ arka > Çizik



Jant, sol arka > Çizik



Jant, sol ön > Çizik

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi  
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 13.12.2024 09:25 Bayi No: 0601 Sayfa: 5/11  
Rapor No: 06-01-1319518 Araç Giriş Tarihi: 13.12.2024 08:56 Araç Çıkış Tarihi: 13.12.2024 09:25  
Mersis No: 0309073518100001

## Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku -	Teker Torku -	Teker Gücü -	Test Hızı -
NM	NM	KW	km/h
Ruhsat Verisi Güç 81	Test Sonucu Güç -	Kayıp Güç -	Performans % --
KW	KW	KW	

## RPM (Devir/dk) Grafiği

Grafik bilgisi yüklenmemiş...

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi  
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 13.12.2024 09:25 Bayi No: 0601 Sayfa: 6/11  
Rapor No: 06-01-1319518 Araç Giriş Tarihi: 13.12.2024 08:56 Araç Çıkış Tarihi: 13.12.2024 09:25  
Mersis No: 0309073518100001

## OBD Genel Arıza Tarama

13.12.2024

Araç:

Renault Megane-1V 1.5 dCi

Motor kodu:

K9K-646 (K9K-F6)

Üretim yılı;

15-18

Kilometre durumu:

Lisans numarası :

06BGM177

VIN:

VF1RFB00461167528 (kumanda Ünitesinden okunan)

Test edilmiş:

13.12.2024 09:16:54 / Standard

Hata kodu / Genel sorgulama / -

Tüm yapı gruplarının hata kodu genel sorgulaması

Bileşen grubu

Sistem

Hata

OBD

OBD

Hata kodu P2111:

Gaz kelebeği aktuatoru

SISTEMDE SIKISMA (SUREKLI ACIK)

Motor

Dizel CAN OBD

Hata kodu DTC C40264:

Otomatik sanziman

Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu DTC 063872:

Kelebek kapak regülasyonu

Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu DTC 1525F3;

Hiz kontrol sistemi kumanda Ünitesine CAN-Bus-bağlantı

anti

MANTIKSIZ SINYALLER!

ABS

ABS/ESP (CAN)

Hata kodu DTC C40200:

Sanziman kumanda ünitesine CAN-Bus-bağlantı

ALINAN GECERSİZ VERİ

Hata kodu DTC F00316:

Kumanda Ünitesi glic kaynağı

ARIZALI GUC KAYNAGI

ABS

Park freni CAN

Hata kodu DTC C10186:

Sanziman kumanda ünitesine CAN-Bus/bağlantı

BOZUK İLETİSİM

Hata kodu DTC 516868:

Elektromekanik el frenini

Hella Gutmann Solutions GmbH

mega macs PC

Park freni uygulanmış haldeyken tekerleklerde hareket algılandı.

Hata kodu DTC 516879:

Elektromekanik el frenini

Park freni uygulanmış haldeyken tekerleklerde hareket algılandı.

Hava yastığı

Hava yastığı (CAN)

Hata kodu DTC 90531E:

YOLCU KOLTUGU KISI ALGILAMASI SENSORU

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hata kodu DTC 80D229:

Hava yastığı kontrol lambası

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hata kodu DTC F00316:

Kumanda Ünitesi glic kaynağı

ARIZALI GUC KAYNAGI

Klima

Klima

Konfor

UCH CAN

Hata kodu DTC 950A15:

SURUCU TARAFI KOLTUK KONUM SENSORU

Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu DTC 95D608:

LIN-Bus

HATALI İLETİSİM!

Hata kodu DTC 95531C:

DİREKSİYON KOLONU KILITLEME

ARIZALI GUC KAYNAGI

Hata kodu DTC 5A607B:

Vakum sensörü

Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu DTC 5A727A;:

LASTİK BASINCI SENSORU 1

Çok düşük lastik basıncı.

Konfor

UPC CAN

Hata kodu DTC 923A92:

AKU İZLEME

AKI bosalmıştır.

Konfor

Park asistanı CAN

Hata kodu DTC A73811:

VOLTA] BESLEME SENSORLERİ

Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu DTC A72114:

İç sol park yardım sensörü

Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu DTC A72192:

İç arka sol park yardım sensörü

Hella Gutmann Solutions GmbH

mega macs PC

Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu DTC A72134:

İç sol park yardım sensörü

Fonksiyon hatalıdır.

Konfor

Gosterge panosu CAN

Sanziman

Çift debriyajlı sanziman CAN

Hata kodu DTC D22586:

Arka sağ tekerlek devir sensörüne veri yolu bağlantısı

ntisi

Eksik/hatalı CAN sinyali.

Hata kodu DTC D22686:

Arka sol tekerlek devir sensörüne veri yolu bağlantısı

ntisi

Eksik/hatalı CAN sinyali.

Hata kodu DTC 181516:

Batarya paketi 12V

MANTIKSIZ GERİLİM

Hata kodu DTC D22587;

Arka sağ tekerlek devir sensörüne veri yolu bağlantısı

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi  
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 13.12.2024 09:25 Bayi No: 0601 Sayfa: 7/11  
Rapor No: 06-01-1319518 Araç Giriş Tarihi: 13.12.2024 08:56 Araç Çıkış Tarihi: 13.12.2024 09:25  
Mersis No: 0309073518100001

ntisi  
Eksik/hatalı CAN sinyali.  
Hata kodu DTC D22687;  
Arka sol tekerlek devir sensortine veri yolu bağla  
ntisi  
Eksik/hatalı CAN sinyali.  
Direksiyon  
Servo direksiyon CAN  
Ses/Video  
Multimedya arayizi CAN  
Hata kodu DTC 930386:  
Radyo Bus  
HATALI İLETİSİM!  
Ses/Video  
Radyo/navigasyon OBD  
Hata kodu DTC 93D98F:  
USB portu  
Fonksiyon hatalıdır.  
Hella Gutmann Solutions GmbH  
mega macs PC

## Tramer Sorgulaması

Hasar Tarihi	Hasar Parça Değişimi	Hasar Tanımı	Ağır Hasarlı mı ?	Hasar Maliyeti	Hasar Maliyeti Kur Bilgisi
19.12.2021		Park Halinde Çarpılma	Hayır	301.26	TL
15.10.2020		Park Halinde Çarpılma	Hayır	1020	TL
19.06.2019		ERPDiğer	Hayır	3712.54	TL

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi  
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 13.12.2024 09:25  
Rapor No: 06-01-1319518  
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601  
Araç Giriş Tarihi: 13.12.2024 08:56

Sayfa: 8/11  
Araç Çıkış Tarihi: 13.12.2024 09:25

## Araç Resimleri



## Çizik



Çamurluk, sağ, Çamurluk, sağ  
> Çizik



Dikiz aynası, sağ, Dış dikiz  
aynası > Çizik



Çamurluk, sağ arka, Çamurluk,  
sağ arka > Çizik



Tampon, arka, Arka tampon >  
Çizik



Kapı, sol arka, Kapı, sol arka >  
Çizik

Yağ seviyesi Soğutma  
SIVISI



Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi  
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 13.12.2024 09:25  
Rapor No: 06-01-1319518  
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601  
Araç Giriş Tarihi: 13.12.2024 08:56

Sayfa: 9/11  
Araç Çıkış Tarihi: 13.12.2024 09:25

## Vuruk



Bagaj kapağı/kapısı, Bagaj kapısı > Ezik



Marşbiyel, sol, Marşbiyel, sol > Ezik



İlave parçalar, ön, Ön koruma demiri - bağlantı ayağı > Ezik



Kapı, sağ arka, Kapı, sağ arka > Ezik

## Diğer



Bagaj kapağı/kapısı, Bagaj kapısı > Standart Dışı Onarım



Koltuklar, ön, Koltuk, sağ ön > Kirlenmiş



Taban, Taban halısı > Kirlenmiş



Motor, Turbo hortumları > Yağ Kaçağı



Motor, Turbo hortumları > Yağ Kaçağı



Motor, Turbo hortumları > Yağ Kaçağı



Tampon, ön, Spoiler > Hasarlı



Tampon, ön, Ön tampon > Ayarsız



Tampon, ön, Ön tampon > Hasarlı



Tampon, ön, Ön tampon > Hasarlı

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi  
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 13.12.2024 09:25 Bayi No: 0601 Sayfa: 10/11  
Rapor No: 06-01-1319518 Araç Giriş Tarihi: 13.12.2024 08:56 Araç Çıkış Tarihi: 13.12.2024 09:25  
Mersis No: 0309073518100001

Parça Grubu	Parça ve Hasar
Marşbiyel, sol	Marşbiyel, sol - Boyalı
Tavan	Sağ üst frangart - Lokal Boya
Çamurluk, sağ arka	Çamurluk, sağ arka - Boyası Atmış

## Notlar

### Test hattı ile ilgili notlar;

Yanal Kayma Ölçüm Değerleri tolerans aralığı dışındadır. Servis tespiti önerilir.

### Diğer notlar;

Araç kirli olduğundan göz ile kusur tespiti yapılamadı. Araç teknik spesifikasyonları gereği dyno teste alınamamıştır.)

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi  
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 13.12.2024 09:25 Bayi No: 0601 Sayfa: 11/11  
Rapor No: 06-01-1319518 Araç Giriş Tarihi: 13.12.2024 08:56 Araç Çıkış Tarihi: 13.12.2024 09:25  
Mersis No: 0309073518100001

## Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve- veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruks ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görşelliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümlenmeler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta olağan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları'nin sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları,panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyerek onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.
- TSE 13805 yönetmeliğine göre HYB numaramızın raporda belirtilmesi için en kapsamlı paketimiz Full Plus Ekspertiz ve üzeri paketlerimiz için geçerlidir.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası