

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz ankara0601@d-
expert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 24.05.2024 10:49
Rapor No: 06-01-1257582
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 24.05.2024 10:15

Sayfa: 1/12
Araç Çıkış Tarihi: 24.05.2024 10:49

Full Plus Ekspertiz



06GRT42

Eksper / İmza



06-HYB-6005

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz ankara0601@d-
expert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 24.05.2024 10:49
Rapor No: 06-01-1257582
Mersis No: 0309073518100001


Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 24.05.2024 10:15

Sayfa: 2/12
Araç Çıkış Tarihi: 24.05.2024 10:49

Araç Bilgileri

Plaka	06GRT42	Şanzıman Tipi	Manuel
KM	182735	Yakıt Cinsi	Benzin
Şase	VF1LA04B523327288	Motor Gücü	79 kw
Motor Hacmi	1598cc	Marka	Renault
Rengi	BEYAZ	Model	Megane
Sonraki Muayene Tar.	2024-07-16	Model Yılı	2001
Araç Tipi	Sedan	Ruhsat Sahibi	TAN OTO
Kapı Sayısı	4 Kapı		

Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)



B: Boyalı

B/2: Lokal Boyalı

D: Değişmiş

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz ankara0601@d-
expert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 24.05.2024 10:49
Rapor No: 06-01-1257582
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 24.05.2024 10:15

Sayfa: 3/12
Araç Çıkış Tarihi: 24.05.2024 10:49

Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ	Ezikler ve çizikler mevcut.
Araç Koltukları Mekanizmaları	SORUNSUZ	
Taban, Tavan, Koltuk ve Kapı Döşemeleri	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ	Koltuklar deforme olmuş.
Araç İç Donanımı ve Kumanda Kontrol Düğmeleri	SORUNSUZ	
Aydınlatma ve İkaz Sistemi	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ	Arka sağ lamba hasarlı.
Silecekler	SORUNSUZ	
Elektrik ve Elektronik Aksam	SORUNSUZ	
Torpedo ve Emniyet Kemerleri	SORUNSUZ	
Lastik ve Jantlar	SORUNSUZ	
Fren Sistemi ve Fren Hortumları	SORUNSUZ	
Yürür Aksam	SORUNSUZ	
Motor ve Motor Yağ Seviyesi	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ	Yağ kaçağı mevcut.
Şanzıman	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ	Yağ kaçağı mevcut debriyej kavraması zayıf.
Diferansiyel	SORUNSUZ	
Direksiyon Sistemi	BAKIM GEREKLİ	Direksiyon simidi deforme olmuş.
Eğlence Sistemi (Radyo vs.)	SORUNSUZ	
Park Sensörleri	SORUNSUZ	
Araç Altı	SORUNSUZ	
Akü	SORUNSUZ	
Klima	SORUNSUZ	
Cam ve Cam Düğmeleri	SORUNSUZ	
Kayışlar ve Rulmanlar	SORUNSUZ	

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz ankara0601@d-
expert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 24.05.2024 10:49

Bayi No: 0601

Sayfa: 4/12

Rapor No: 06-01-1257582

Araç Giriş Tarihi: 24.05.2024 10:15

Araç Çıkış Tarihi: 24.05.2024 10:49

Mersis No: 0309073518100001

Egzoz Sistemi ve Susturucular

Kaçak mevcut.

Soğutma Sistemi ve Soğutma Suyu

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz ankara0601@d-
expert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 24.05.2024 10:49 Bayi No: 0601 Sayfa: 5/12
Rapor No: 06-01-1257582 Araç Giriş Tarihi: 24.05.2024 10:15 Araç Çıkış Tarihi: 24.05.2024 10:49
Mersis No: 0309073518100001


Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
19.6 ! m/km	0.0 m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	77	72	5
2. Aks	44	61	17



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	0.075	0.1065	29
2. Aks	1.754	1.655	5
El Freni	1.508	1.3265	12

Verimlilik

31

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	185/60/15	84T	2,89 mm	Yazlık
Sol Arka	185/60/15	84T	3,12 mm	Yazlık
Sağ Ön	185/60/15	84T	3,11 mm	Yazlık
Sağ Arka	185/60/15	84T	3,08 mm	Yazlık

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz ankara0601@d-
expert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 24.05.2024 10:49 Bayi No: 0601 Sayfa: 6/12
Rapor No: 06-01-1257582 Araç Giriş Tarihi: 24.05.2024 10:15 Araç Çıkış Tarihi: 24.05.2024 10:49
Mersis No: 0309073518100001

Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku	Teker Torku	Teker Gücü	Test Hızı
-	-	-	-
NM	NM	KW	km/h
Ruhsat Verisi Güç	Test Sonucu Güç	Kayıp Güç	Performans %
79	-	-	--
KW	KW	KW	

RPM (Devir/dk) Grafiği

Grafik bilgisi yüklenmemiş...

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz ankara0601@d-
expert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 24.05.2024 10:49 Bayi No: 0601 Sayfa: 7/12
Rapor No: 06-01-1257582 Araç Giriş Tarihi: 24.05.2024 10:15 Araç Çıkış Tarihi: 24.05.2024 10:49
Mersis No: 0309073518100001

OBD Genel Arıza Tarama

24.05.2024

Arac:

Renault Megane-I 2.0

Motor kodu:

F3R-750 (F3R-P7)

Üretim yılı;

98-99

Kilometre durumu:

Lisans numarası :

06GRT42

VIN:

Test edilmiş:

24.05.2024 10:18:51 / Standard

Hata kodu / Genel sorgulama / -

Tüm yapı gruplarının hata kodu genel sorgulaması

Bileşen grubu

Sistem

Hata

OBD

OBD

Motor

Benzin OBD

Hata kodu 655381:

Gaz kelebeği sensörü

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

ABS

ABS Bosch OBD

Hata kodu 15;

HIZ SENSORU ARKA SAĞ

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hata kodu 12:

HIZ SENSORU ARKA SOL

HATALI SINYAL

Hirsizlik koruması

Motor kilidi-1 OBD

Hata kodu 32:

AKTARICI HALKASI İLE MOTOR KILIDI ELEKTRONİK KUMAN

DA UNİTESİ ARASINDA BAĞLANTI

DEVREDE KESİNTİ/SASI İLE KISA DEVRE

Hata kodu 45:

AKTARICI HALKASI

ELEKTRİK BESLEMESİ, POZİTİF İLE KISA DEVRE

Hella Gutmann Solutions GmbH

mega macs PC

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz ankara0601@d-
expert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 24.05.2024 10:49 Bayi No: 0601 Sayfa: 8/12
Rapor No: 06-01-1257582 Araç Giriş Tarihi: 24.05.2024 10:15 Araç Çıkış Tarihi: 24.05.2024 10:49
Mersis No: 0309073518100001

Tramer Sorgulaması

Hasar Tarihi	Hasar Parça Değişimi	Hasar Tanımı	Ağır Hasarlı Mı ?	Hasar Maliyeti	Hasar Maliyeti Kur Bilgisi
10.07.2018		Çarpma	Hayır	670	TL
30.01.2017		ERP-Çarpma	Hayır	640	TL
15.09.2009		Çarpma	Hayır	2620.18	TL
12.05.2009		Çarpma	Hayır	747.63	TL
15.06.2006		Çarpma	Hayır	5139	TL

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz ankara0601@d-
expert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 24.05.2024 10:49
Rapor No: 06-01-1257582
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 24.05.2024 10:15

Sayfa: 9/12
Araç Çıkış Tarihi: 24.05.2024 10:49

Araç Resimleri



Çizik



Tampon, arka, Arka tampon >
Çizik

Yağ seviyesi Soğutma
SIVISI

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz ankara0601@d-
expert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 24.05.2024 10:49
Rapor No: 06-01-1257582
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 24.05.2024 10:15

Sayfa: 10/12
Araç Çıkış Tarihi: 24.05.2024 10:49

Vuruk



Marşbiyel, sağ, Marşbiyel, sağ
> Ezik



Çamurluk, sağ, Çamurluk, sağ
> Ezik



Kapı, sağ ön, Kapı, sağ ön >
Ezik



Kapı, sağ arka, Kapı, sağ arka
> Ezik



Çamurluk, sağ arka, Çamurluk,
sağ arka > Ezik



Kapı, sol ön, Kapı, sol ön >
Ezik

Diğer

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz ankara0601@d-
expert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 24.05.2024 10:49
Rapor No: 06-01-1257582
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 24.05.2024 10:15

Sayfa: 11/12
Araç Çıkış Tarihi: 24.05.2024 10:49



Arka lambalar, Arka lambalar, sağ > Hasarlı



Tavan, Tavan > Dolu Hasarlı



Kaporta, Sağ Podye Sacı > Hasarlı



Kaporta, Sol Ön Şase > Standart Dışı Onarım



Kaporta, Ön Panel > Hasarlı



Şanzıman, Diferansiyel, ön aks > Yağ Kaçağı



Motor, Yağ karteri > Yağ Kaçağı



Tampon, arka, Arka tampon > Hasarlı



Çamurluk, sol arka, Çamurluk, sol arka > Boyası Atmış



Direksiyon sistemi, Direksiyon simidi > Deforme Olmuş



Koltuklar, ön, Koltuk, sağ ön > Deforme Olmuş



Koltuklar, ön, Koltuk, sol ön > Deforme Olmuş

Parça Grubu

Kaporta
Kaporta
Şanzıman
Elektrik donanımı/Pano

Parça ve Hasar

Sağ Podye Sacı - Boyalı
Ön Panel - Boyalı
Debriyaj - Aşınmış
Akü - Test Sonucu

Notlar

Test hattı ile ilgili notlar;

Yanal Kayma Ölçüm Değerleri tolerans aralığı dışındadır. Servis tespiti önerilir.

Fren Ölçüm Değerleri tolerans aralığı dışındadır. Servis tespiti önerilir.

Diğer notlar;

Araç kirli olduğundan göz ile kusur tespiti yapılamadı. araç yağ kaçaklarından dolayı dyno teste alınması riskli görülmüştür.

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz ankara0601@d-
expert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 24.05.2024 10:49 Bayi No: 0601 Sayfa: 12/12
Rapor No: 06-01-1257582 Araç Giriş Tarihi: 24.05.2024 10:15 Araç Çıkış Tarihi: 24.05.2024 10:49
Mersis No: 0309073518100001

Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve- veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruks ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görşelliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümlenmeler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta olağan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi'nin sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi, panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyerek onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası