

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 06.02.2025 17:05
Rapor No: 06-01-1340285
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 06.02.2025 16:35

Sayfa: 1/11
Araç Çıkış Tarihi: 06.02.2025 17:05

Full Plus Ekspertiz



06CSZ085

Eksper / İmza



06-HYB-8225


Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 06.02.2025 17:05 Bayi No: 0601 Sayfa: 2/11
Rapor No: 06-01-1340285 Araç Giriş Tarihi: 06.02.2025 16:35 Araç Çıkış Tarihi: 06.02.2025 17:05
Mersis No: 0309073518100001

Araç Bilgileri

Plaka	06CSZ085	Şanzıman Tipi	Otomatik
KM	113957	Yakıt Cinsi	Benzin
Şase	VF1RJF00967967213	Motor Gücü	66 kw
Motor Hacmi	999cc	Marka	Renault
Renği	BEYAZ	Model	Taliant
Sonraki Muayene Tar.	0NaN-aN-aN	Model Yılı	2021
Araç Tipi	Sedan	Ruhsat Sahibi	TAN OTO
Kapı Sayısı	4 Kapı		

Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)



B: Boyalı

B/2: Lokal Boyalı

D: Değişmiş

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 06.02.2025 17:05 Bayi No: 0601 Sayfa: 3/11
Rapor No: 06-01-1340285 Araç Giriş Tarihi: 06.02.2025 16:35 Araç Çıkış Tarihi: 06.02.2025 17:05
Mersis No: 0309073518100001

Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ	Ezikler ve çizikler mevcut.
Araç Koltukları Mekanizmaları	SORUNSUZ	
Taban, Tavan, Koltuk ve Kapı Döşemeleri	BAKIM GEREKLİ	Kirlenmiş.
Araç İç Donanımı ve Kumanda Kontrol Düğmeleri	SORUNSUZ	
Aydınlatma ve İkaz Sistemi	SORUNSUZ	
Silecekler	SORUNSUZ	
Elektrik ve Elektronik Aksam	SORUNSUZ	
Torpedo ve Emniyet Kemerleri	SORUNSUZ	
Lastik ve Jantlar	BAKIM GEREKLİ	Jantlar kapakları deforme olmuş.lastik basınç uyarısı mevcut.
Fren Sistemi ve Fren Hortumları	SORUNSUZ	
Yürür Aksam	SORUNSUZ	
Motor ve Motor Yağ Seviyesi	BAKIM GEREKLİ	Triger yağ kaçağı mevcut.
Şanzıman	SORUNSUZ	
Diferansiyel	SORUNSUZ	
Direksiyon Sistemi	BAKIM GEREKLİ	Direksiyon simidi deforme olmuş.
Eğlence Sistemi (Radyo vs.)	SORUNSUZ	
Park Sensörleri	SORUNSUZ	
Araç Altı	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ	Alt muhafaza ve alt bakalitler hasarlı.
Akü	SORUNSUZ	
Klima	SORUNSUZ	
Cam ve Cam Düğmeleri	BAKIM GEREKLİ	Ön cam taş izleri mevcut.
Kayışlar ve Rulmanlar	SORUNSUZ	
Egzoz Sistemi ve Susturucular	SORUNSUZ	
Soğutma Sistemi ve Soğutma Suyu	SORUNSUZ	

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 06.02.2025 17:05 Bayi No: 0601 Sayfa: 4/11
Rapor No: 06-01-1340285 Araç Giriş Tarihi: 06.02.2025 16:35 Araç Çıkış Tarihi: 06.02.2025 17:05
Mersis No: 0309073518100001


Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
-7.3 ! m/km	0.0 m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	83	86	3
2. Aks	71	72	1



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	2.734	2.249	17
2. Aks	1.1755	1.107	5
El Freni	1.3135	1.235	5

Verimlilik

60

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	185/65/15	88T	5,21 mm	Kışlık
Sol Arka	185/65/15	88T	5,38 mm	Kışlık
Sağ Ön	185/65/15	88T	5,55 mm	Kışlık
Sağ Arka	185/65/15	88T	5,33 mm	Kışlık



Jant kapağı seti > Deforme Olmuş



Jant kapağı seti > Deforme Olmuş



Jant kapağı seti > Deforme Olmuş



Jant kapağı seti > Deforme Olmuş



Tekerlek/Lastik > Uyarı Lambası Yanıyor

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 06.02.2025 17:05 Bayi No: 0601 Sayfa: 5/11
Rapor No: 06-01-1340285 Araç Giriş Tarihi: 06.02.2025 16:35 Araç Çıkış Tarihi: 06.02.2025 17:05
Mersis No: 0309073518100001

Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku -	Teker Torku -	Teker Gücü -	Test Hızı -
NM	NM	KW	km/h
Ruhsat Verisi Güç 66	Test Sonucu Güç -	Kayıp Güç -	Performans % --
KW	KW	KW	

RPM (Devir/dk) Grafiği

Grafik bilgisi yüklenmemiş...

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 06.02.2025 17:05 Bayi No: 0601 Sayfa: 6/11
Rapor No: 06-01-1340285 Araç Giriş Tarihi: 06.02.2025 16:35 Araç Çıkış Tarihi: 06.02.2025 17:05
Mersis No: 0309073518100001

OBD Genel Arıza Tarama

06.02.2025

Araç:

Renault Clio-V 1.0 TCe 90

Motor kodu:

H4D-470 (H4D-E4)

Üretim yılı;

Kilometre durumu:

Lisans numarası :

06CSZ085

VIN:

VF1RJF00967967213 (kumanda linitesinden okunan)

Test edilmiş:

06.02.2025 16:54:27 / Standard

Hata kodu / Genel sorgulama / -

Tüm yapı gruplarının hata kodu genel sorgulaması

Bileşen grubu

Sistem

Hata

OBD

OBD

Motor

Benzin UDS OBD

Hata kodu DTC 056429:

Otomatik hiz kontrolü/sinirleyici

Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu DTC 061A61:

Motor elektronik kumanda linitesi

Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu DTC 250421:

Alternator

Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu DTC 250479:

Alternator

Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu DTC 007181:

Dis dis hava sıcaklık algılayıcısı

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

ABS

ABS/ESP (CAN)

Hata kodu DTC 508287:

Sanziman kumanda initesine CAN-Bus-bağlantı

Eksik/hatalı CAN sinyali.

Hata kodu DTC 508086:

Motor kumanda linitesine CAN-Bus/bağlantı

BOZUK İLETİSİM

Hata kodu DTC E15B87:

Araç elektrik sistemi kumanda Unitesine CAN-Bus/bağlantı

İLETİSİM YOK

Hata kodu DTC 50A07B:

Hella Gutmann Solutions GmbH

mega macs PC

Lastik havası kontrol sistemi

En az 1 tekerleğin lastik basıncı çok düşük.

Hata kodu DTC 505616:

Kumanda Unitesi glic kaynağı

ARIZALI GUC KAYNAGI

Hava yastığı

Hava yastığı (CAN)

Hata kodu DTC 805229:

Givenlik

CAN Gateway

Konfor

UCH CAN

Hata kodu DTC AF7001:

Fren pedali musiri

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Konfor

UPC CAN

Hata kodu DTC 923A67:

AKU KESME SVICI

Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu DTC 92A492:

AKUNUN ELEKTRİK AKIMI İCİN SENSOR

ARIZALI GUC KAYNAGI

Hata kodu DTC ADA116:

AKTUATOR GUC KAYNAGI

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hata kodu DTC AODOQ15:

KISA FAR SOL

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hata kodu DTC AOD111:

KISA FAR SAĞ

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hata kodu DTC AOD115:

KISA FAR SAĞ

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hata kodu DTC ADA172;

AKTUATOR GUC KAYNAGI

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Konfor

Gosterge panosu grubu OBD

4*

Hata kodu DTC 941215:

Dis dis hava sıcaklık algılayıcısı

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hata kodu DTC E25487:

Hata kodu DTC 940815:

EMNİYET KEMERİ UYARI LAMBASI

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hella Gutmann Solutions GmbH

mega macs PC

Hata kodu DTC 941015:

GÜNLÜK KİLOMETRE SAYACI

Fonksiyon hatalıdır.

Sanziman

Çift debriyajlı sanziman CAN

Direksiyon

Servo direksiyon CAN

Ses/Video

Radyo CAN

Hata kodu DTC 932811:

Mikrofon

Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu DTC 933E19:

USB portu

ELEKTR. DEVRESİ, ARIZALI ELEKTRİK BESLEME

Hata kodu DTC E15087:

Hava yastığı kumanda unitesine CAN-Bus-bağlantı

İLETİSİM YOK

Hata kodu DTC E14187:

Sanziman kumanda initesine CAN-Bus-bağlantı

İLETİSİM YOK

Hata kodu DTC E24E87;

Ses/Video

Telematik CAN

Hata kodu DTC AE2306:

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 06.02.2025 17:05 Bayi No: 0601 Sayfa: 7/11
Rapor No: 06-01-1340285 Araç Giriş Tarihi: 06.02.2025 16:35 Araç Çıkış Tarihi: 06.02.2025 17:05
Mersis No: 0309073518100001

Telefon modülü (GSM)
HATALI İLETİSİM!
Hata kodu DTC AE2209:
SIM kart
Fonksiyon hatalıdır.
Hata kodu DTC AE3513:
GPS anten
ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ
Hella Gutmann Solutions GmbH
mega macs PC

Tramer Sorgulaması

***7213 şasi nolu RENAULT TALİANT JOY 1.0 TURBO X-TRONIC 90 markalı aracın SBM kayıtlarında geçmiş hasarı bulunmamıştır.

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 06.02.2025 17:05
Rapor No: 06-01-1340285
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 06.02.2025 16:35

Sayfa: 8/11
Araç Çıkış Tarihi: 06.02.2025 17:05

Araç Resimleri



Çizik



Tampon, arka, Arka tampon >
Çizik

Yağ seviyesi Soğutma
SIVISI

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 06.02.2025 17:05
Rapor No: 06-01-1340285
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 06.02.2025 16:35

Sayfa: 9/11
Araç Çıkış Tarihi: 06.02.2025 17:05

Vuruk



Kapı, sağ ön, Kapı, sağ ön > Ezik



Kapı, sağ ön, Kapı, sağ ön > Ezik



Çamurluk, sol arka, Çamurluk, sol arka > Ezik



Kapı, sol ön, Kapı, sol ön > Ezik

Diğer



Motor, Triger zinciri > Yağ Kaçağı



Koltuklar, arka, Arka koltuk > Kirlenmiş



Direksiyon sistemi, Direksiyon simidi > Deforme Olmuş



Taban, Taban halısı > Kirlenmiş



Camlar, Ön cam > Taş İzi



Motor, Alt muhafaza > Hasarlı



Motor, Alt muhafaza > Hasarlı



Çamurluk, sağ, Çamurluk, sağ > Noktasal Ezik



Elektrik donanımı/Pano, Akü > Test Sonucu

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 06.02.2025 17:05 Bayi No: 0601 Sayfa: 10/11
Rapor No: 06-01-1340285 Araç Giriş Tarihi: 06.02.2025 16:35 Araç Çıkış Tarihi: 06.02.2025 17:05
Mersis No: 0309073518100001

Notlar

Test hattı ile ilgili notlar;

Yanal Kayma Ölçüm Değerleri tolerans aralığı dışındadır. Servis tespiti önerilir.

Diğer notlar;

Araç kirli olduğundan göz ile kusur tespiti yapılamadı,araç teknik özellikleri gereği dyno teste alınamamıştır.araç altı çamur olduğundan kontrol edilemedi.

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 06.02.2025 17:05 Bayi No: 0601 Sayfa: 11/11
Rapor No: 06-01-1340285 Araç Giriş Tarihi: 06.02.2025 16:35 Araç Çıkış Tarihi: 06.02.2025 17:05
Mersis No: 0309073518100001

Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve- veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruks ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde de araçta oluşan fakat aracın görşelliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümlenmeler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta olağan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları'nın sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları,panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyerek onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.
- TSE 13805 yönetmeliğine göre HYB numaramızın raporda belirtilmesi için en kapsamlı paketimiz Full Plus Ekspertiz ve üzeri paketlerimiz için geçerlidir.
- Uyarı: Tramer sorgulama içeriği, sigorta şirketleri tarafından Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi ("SBM")'ne iletilen sigorta kayıtlarından ibarettir. İlgili sorguya ait tutarda, trafik ve kasko hasarlarında yer alan dava faizi ve yargılama giderleri dahil edilmemektedir. Tramer sorgulama içeriğindeki bilgiler resmî belge olarak kullanılamaz. Şirketimizin kayıtlarla herhangi bir bağlantısı olmayıp yalnızca bilgi amaçlı paylaşılmaktadır. Detaylı bilgi için SBM resmî internet sitesine başvurunuz.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası