

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi  
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 16.12.2024 10:57  
Rapor No: 06-01-1320211  
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601  
Araç Giriş Tarihi: 16.12.2024 10:27

Sayfa: 1/10  
Araç Çıkış Tarihi: 16.12.2024 10:57

# Full Plus Ekspertiz



## 06CIM985

A handwritten signature in blue ink is shown on a white background.

Eksper / İmza



06-HYB-8225


Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi  
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 16.12.2024 10:57 Bayi No: 0601 Sayfa: 2/10  
Rapor No: 06-01-1320211 Araç Giriş Tarihi: 16.12.2024 10:27 Araç Çıkış Tarihi: 16.12.2024 10:57  
Mersis No: 0309073518100001

## Araç Bilgileri

Plaka	06C1M985	Şanzıman Tipi	Otomatik
KM	38860	Yakıt Cinsi	Benzin
Şase	VSSZZZKLZMR069440	Motor Gücü	81 kw
Motor Hacmi	999cc	Marka	Seat
Renği	KIRMIZI	Model	Leon
Sonraki Muayene Tar.	0NaN-aN-aN	Model Yılı	2021
Araç Tipi	Hatchback	Ruhsat Sahibi	...
Kapı Sayısı	5 Kapı		

## Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)



B: Boyalı

B/2: Lokal Boyalı

D: Değişmiş

\*\*\*Araçta değişmiş ve boyanmış parça bulunmamaktadır\*\*\*

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi  
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 16.12.2024 10:57  
Rapor No: 06-01-1320211  
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601  
Araç Giriş Tarihi: 16.12.2024 10:27

Sayfa: 3/10  
Araç Çıkış Tarihi: 16.12.2024 10:57

## Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ	Ezik çizik mevcut.
Araç Koltukları Mekanizmaları	SORUNSUZ	
Taban, Tavan, Koltuk ve Kapı Döşemeleri	BAKIM GEREKLİ	Kirlenmiş.
Araç İç Donanımı ve Kumanda Kontrol Düğmeleri	SORUNSUZ	
Aydınlatma ve İkaz Sistemi	SORUNSUZ	
Silecekler	SORUNSUZ	
Elektrik ve Elektronik Aksam	SORUNSUZ	
Torpedo ve Emniyet Kemerleri	SORUNSUZ	
Lastik ve Jantlar	SORUNSUZ	
Fren Sistemi ve Fren Hortumları	SORUNSUZ	
Yürür Aksam	SORUNSUZ	
Motor ve Motor Yağ Seviyesi	SORUNSUZ	
Şanzıman	SORUNSUZ	
Diferansiyel	SORUNSUZ	
Direksiyon Sistemi	SORUNSUZ	
Eğlence Sistemi (Radyo vs. )	SORUNSUZ	
Park Sensörleri	SORUNSUZ	
Araç Altı	SORUNSUZ	
Akü	SORUNSUZ	
Klima	SORUNSUZ	
Cam ve Cam Düğmeleri	SORUNSUZ	
Kayışlar ve Rulmanlar	SORUNSUZ	
Egzoz Sistemi ve Susturucular	SORUNSUZ	
Soğutma Sistemi ve Soğutma Suyu	SORUNSUZ	

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi  
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 16.12.2024 10:57 Bayi No: 0601 Sayfa: 4/10  
Rapor No: 06-01-1320211 Araç Giriş Tarihi: 16.12.2024 10:27 Araç Çıkış Tarihi: 16.12.2024 10:57  
Mersis No: 0309073518100001

## Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
1.3 m/km	0.0 m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

## Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	0	74	74 !
2. Aks	63	55	8



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.  
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

## Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	0.037	0.033	10
2. Aks	2.4905	2.3655	5
El Freni	1.944	1.803	7

### Verimlilik

36

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

## Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	205/55/16	91V	4,88 mm	Yazlık
Sol Arka	205/55/16	91V	5,38 mm	Yazlık
Sağ Ön	205/55/16	91V	4,79 mm	Yazlık
Sağ Arka	205/55/16	91V	5,22 mm	Yazlık

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi  
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 16.12.2024 10:57  
Rapor No: 06-01-1320211  
Mersis No: 0309073518100001


Bayi No: 0601  
Araç Giriş Tarihi: 16.12.2024 10:27

Sayfa: 5/10  
Araç Çıkış Tarihi: 16.12.2024 10:57

## Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku 406 NM	Teker Torku 374 NM	Teker Gücü 49 KW	Test Hızı 127 km/h
Ruhsat Verisi Güç 81 KW	Test Sonucu Güç 72 KW	Kayıp Güç 14 KW	Performans % 88,89

## RPM (Devir/dk) Grafiği



Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi  
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 16.12.2024 10:57 Bayi No: 0601 Sayfa: 6/10  
Rapor No: 06-01-1320211 Araç Giriş Tarihi: 16.12.2024 10:27 Araç Çıkış Tarihi: 16.12.2024 10:57  
Mersis No: 0309073518100001

## OBD Genel Arıza Tarama

16.12.2024  
Arac:  
Seat Leon 1.0i 12V TSI  
Motor kodu:  
DLAA  
Üretim yılı:  
Kilometre durumu:  
38860 (kumanda ünitesinden okunan)  
Lisans numarası :  
06CIM985  
VIN:  
VSSZZZKLZMR069440 (kumanda linitesinden okunan)  
Test edilmiş:  
16.12.2024 10:32:04 / Standard  
Hata kodu / Genel sorgulama / -  
Tum yapı gruplarının hata kodu genel sorgulaması  
Bilisen grubu  
Sistem  
Hata  
OBD  
OBD  
Motor  
Motor elektronigi I  
Hata kodu 43426:  
Depo hava tahliye sistemi  
HATALI AKIS HIZI  
Motor  
Mars dinamosu  
ABS  
Fren elektronigi  
Hata kodu 33010:  
El freni aktuatori  
MANTIKSIZ KONUM!  
Hata kodu 331296:  
El freni aktuatori  
MANTIKSIZ SINYAL  
Hata kodu 331280:  
HIDROLIK ARIZASI  
Fonksiyon hatalidir.  
Hata kodu 4552  
ECU  
Dahili hata.  
ABS  
Fren servo İnitesi  
Hata kodu 107024:  
Sanziman kumanda linitesine CAN-Bus/baglanti  
SINYAL HATALI VEYA EKSIK  
Hata kodu 108336:  
FREN SISTEMI ECU'SUNDEN GELEN CAN BAGLANTISI  
HATALI SINYAL  
Hava yastigi  
Hava yastigi  
Hella Gutmann Solutions GmbH  
mega macs PC  
Hata kodu 9444359:  
Suruci tarafi emniyet kemeri digmesi  
Mekanik hata  
Hata kodu 1075977  
CAN-BUS  
HATALI MESA]  
Klima  
A/C/kalorifer  
Hata kodu 131076:

Guc kaynagi  
Dusuk gerilim tespit edildi.  
Hata kodu 1048833:  
Kompresor kapanmasi nedeniyle fonksiyonel kisitlam  
a  
Motor tarafından kompresor kapanmasi belirlendi.  
Konfor  
Arac elektrik sistemi 1  
Hata kodu 8970:  
SIS FARI SAG LAMBASI  
Kesinti/pozitif kısa devre  
Konfor  
Diyagnoz arabirimi bus  
Hata kodu 1049121:  
Suruci destek sistemi CAN-Bus  
Fonksiyon hatalidir.  
Hata kodu 2097222:  
Klima kumanda İnitesine CAN-Bus-baglanti  
BOZUK İLETİSİM  
Hata kodu 2097285:  
Mars motoruna veya alternatore CAN-Bus-baglanti  
BOZUK İLETİSİM  
Hata kodu 7373313:  
ECU  
Hatali veri kayd  
Hata kodu 12400:  
ECU  
Etkinlestirme aktiftir.  
Konfor  
Yiuksek gerilim batarya sarj yonetimi  
Konfor  
Akl yonetimi 2  
Konfor  
Gosterge grubu  
Hata kodu 16711686:  
Guvanlı yerlesik iletisim  
İmza dogrulama basarisiz oldu.  
Konfor  
On kamera sistemi  
Konfor  
Geri sliris kamerasi sistemi  
Hata kodu 282656:  
Video sinyali veri kablosu  
Hella Gutmann Solutions GmbH  
mega macs PC  
ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ  
Konfor  
Adaptif hiz kontrol sistemi radar sensoru  
Hata kodu 209054:  
CAN-BUS  
HATALI MESA]  
Hata kodu 859:  
CAN-BUS  
HATALI MESA]  
Konfor  
Isik kontrolii sol 2  
Hata kodu 139280:  
KISA FAR  
ASIRI SICAKLIK KAYDEDİLDİ  
Konfor  
Isik kontrolii sag 2  
Konfor  
Suruci kapisi elektronik  
Konfor

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi  
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 16.12.2024 10:57 Bayi No: 0601 Sayfa: 7/10  
Rapor No: 06-01-1320211 Araç Giriş Tarihi: 16.12.2024 10:27 Araç Çıkış Tarihi: 16.12.2024 10:57  
Mersis No: 0309073518100001

On sag koltuk kapi elektronik  
Konfor  
Acil cagri sistemi/Telematik sistemi  
Hata kodu 1866:  
Acil cagri sistemi  
YANLIS YAZILIM SURUMU  
Konfor  
PARK ASISTANI  
Hata kodu 13647873:  
CAN-BUS  
HATALI MESA]  
Sanziman  
Sanziman elektronigi  
Hirsizlik korumasi  
Erisim ve start sistemi araziizii  
Direksiyon  
Direksiyon asistani  
Direksiyon  
Elektronik direksiyon kilidi  
Ses/Video  
Bilgi elektronigi  
Hata kodu 7219:  
CAN-BUS  
BOZUK ILETISIM  
Hata kodu 8:  
Anten yukselticisi 2  
Hatali anten baglantisi.  
Hata kodu 1539:  
Guc kaynagi  
Dusuk gerilim tespit edildi.  
Hata kodu 1865:  
Ses veri yolu  
1/birden fazla bus-katilimci hatalidir.  
Hata kodu 1872:  
Ses veri yolu  
Mikrofon hatahdır.  
Hella Gutmann Solutions GmbH  
mega macs PC

## Tramer Sorgulaması

\*\*\*9440 şasi nolu SEAT LEON 1.0 eTSI 110 DSG STYLE PLUS markalı aracın SBM kayıtlarında geçmiş hasarı bulunmamıştır.

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi  
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 16.12.2024 10:57  
Rapor No: 06-01-1320211  
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601  
Araç Giriş Tarihi: 16.12.2024 10:27

Sayfa: 8/10  
Araç Çıkış Tarihi: 16.12.2024 10:57

## Araç Resimleri



Yağ seviyesi Soğutma  
SIVISI

## Vuruk



Çamurluk, sol arka, Çamurluk  
ağız > Ezik



Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi  
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 16.12.2024 10:57 Bayi No: 0601 Sayfa: 9/10  
Rapor No: 06-01-1320211 Araç Giriş Tarihi: 16.12.2024 10:27 Araç Çıkış Tarihi: 16.12.2024 10:57  
Mersis No: 0309073518100001

## Diğer



Taban, Taban halısı > Kirlenmiş



Elektrik donanımı/Pano, Akü > Test Sonucu

### Parça Grubu

Koltuklar, ön

### Parça ve Hasar

Koltuk, sağ ön - Kirlenmiş

## Notlar

### Test hattı ile ilgili notlar;

Süspansiyon Ölçüm Değerleri tolerans aralığı dışındadır. Servis tespiti önerilir.

### Diğer notlar;

Araç kirli olduğundan göz ile kusur tespiti yapılamadı.

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi  
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 16.12.2024 10:57 Bayi No: 0601 Sayfa: 10/10  
Rapor No: 06-01-1320211 Araç Giriş Tarihi: 16.12.2024 10:27 Araç Çıkış Tarihi: 16.12.2024 10:57  
Mersis No: 0309073518100001

## Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve- veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruks ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde de araçta oluşan fakat aracın görşelliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümlenmeler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta olağan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları'nin sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları,panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyerek onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.
- TSE 13805 yönetmeliğine göre HYB numaramızın raporda belirtilmesi için en kapsamlı paketimiz Full Plus Ekspertiz ve üzeri paketlerimiz için geçerlidir.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası