

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 22.01.2025 13:16
Rapor No: 06-01-1334095
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 22.01.2025 12:44

Sayfa: 1/10
Araç Çıkış Tarihi: 22.01.2025 13:16

Full Plus Ekspertiz



06AEB729

Eksper / İmza



06-HYB-8225


Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 22.01.2025 13:16 Bayi No: 0601 Sayfa: 2/10
Rapor No: 06-01-1334095 Araç Giriş Tarihi: 22.01.2025 12:44 Araç Çıkış Tarihi: 22.01.2025 13:16
Mersis No: 0309073518100001

Araç Bilgileri

Plaka	06AEB729	Şanzıman Tipi	Otomatik
KM	99431	Yakıt Cinsi	Benzin
Şase	TMBAC6NE6H0126264	Motor Gücü	110 kw
Marka	Skoda	Motor Hacmi	1395cc
Renji	GRİ	Model	Octavia
Sonraki Muayene Tar.	0NaN-aN-aN	Model Yılı	2016
Araç Tipi	Hatchback	Ruhsat Sahibi	...
Kapı Sayısı	5 Kapı		

Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)



B: Boyalı

B/2: Lokal Boyalı

D: Değişmiş

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş. D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 22.01.2025 13:16 Bayi No: 0601 Sayfa: 3/10
Rapor No: 06-01-1334095 Araç Giriş Tarihi: 22.01.2025 12:44 Araç Çıkış Tarihi: 22.01.2025 13:16
Mersis No: 0309073518100001

Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ	Ezikler ve ÇİZİKLER mevcut.
Araç Koltukları Mekanizmaları	SORUNSUZ	
Taban, Tavan, Koltuk ve Kapı Döşemeleri	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ	Kirlenmiş.sol ön koltuk deforme olmuş.
Araç İç Donanımı ve Kumanda Kontrol Düğmeleri	SORUNSUZ	
Aydınlatma ve İkaz Sistemi	SORUNSUZ	
Silecekler	SORUNSUZ	
Elektrik ve Elektronik Aksam	SORUNSUZ	
Torpedo ve Emniyet Kemerleri	SORUNSUZ	
Lastik ve Jantlar	BAKIM GEREKLİ	Jantlar çizik.
Fren Sistemi ve Fren Hortumları	SORUNSUZ	
Yürür Aksam	SORUNSUZ	
Motor ve Motor Yağ Seviyesi	BAKIM GEREKLİ	Bakım uyarısı mevcut.
Şanzıman	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ	Yağ kaçağı mevcut.
Diferansiyel	SORUNSUZ	
Direksiyon Sistemi	SORUNSUZ	
Eğlence Sistemi (Radyo vs.)	SORUNSUZ	
Park Sensörleri	SORUNSUZ	
Araç Altı	SORUNSUZ	
Akü	SORUNSUZ	
Klima	SORUNSUZ	
Cam ve Cam Düğmeleri	BAKIM GEREKLİ	Ön cam taş İZLERİ mevcut.
Kayışlar ve Rulmanlar	SORUNSUZ	
Egzoz Sistemi ve Susturucular	SORUNSUZ	
Soğutma Sistemi ve Soğutma Suyu	SORUNSUZ	

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 22.01.2025 13:16 Bayi No: 0601 Sayfa: 4/10
Rapor No: 06-01-1334095 Araç Giriş Tarihi: 22.01.2025 12:44 Araç Çıkış Tarihi: 22.01.2025 13:16
Mersis No: 0309073518100001


Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
3.2 m/km	0.0 m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	45	53	8
2. Aks	55	52	3



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	2.9085	2.636	9
2. Aks	2.418	2.2765	5
El Freni	1.6975	1.676	1

Verimlilik

75

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	225/45/17	94W	5,66 mm	Yazlık
Sol Arka	225/45/17	94W	5,77 mm	Yazlık
Sağ Ön	225/45/17	94W	5,33 mm	Yazlık
Sağ Arka	225/45/17	94W	5,42 mm	Yazlık



Jant, sağ arka > Çizik



Jant, sol ön > Çizik



Jant, sağ ön > Çizik

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 22.01.2025 13:16
Rapor No: 06-01-1334095
Mersis No: 0309073518100001


Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 22.01.2025 12:44

Sayfa: 5/10
Araç Çıkış Tarihi: 22.01.2025 13:16

Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku 539 NM	Teker Torku 507 NM	Teker Gücü 69 KW	Test Hızı 154 km/h
Ruhsat Verisi Güç 110 KW	Test Sonucu Güç 92 KW	Kayıp Güç 15 KW	Performans % 83,64

RPM (Devir/dk) Grafiği



Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 22.01.2025 13:16 Bayi No: 0601 Sayfa: 6/10
Rapor No: 06-01-1334095 Araç Giriş Tarihi: 22.01.2025 12:44 Araç Çıkış Tarihi: 22.01.2025 13:16
Mersis No: 0309073518100001

OBD Genel Arıza Tarama

22.01.2025

Araç:

Skoda Octavia-I 1.8i 20V Turbo

Motor kodu:

AGU

Uretim yili;

98-02

Kilometre durumu:

Lisans numarası :

06AEB729

VIN:

TMBAC6NE6H0126264 (kumanda unitesinden okunan)

Test edilmiş:

22.01.2025 13:06:28 / Standard

Hata kodu / Genel sorgulama / -

Tum yapı gruplarının hata kodu genel sorgulaması

Bileşen grubu

Sistem

Hata

OBD

OBD

Hella Gutmann Solutions GmbH

mega macs PC

Tramer Sorgulaması

Hasar Tarihi	Hasar Parça Değişimi	Hasar Tanımı	Ağır Hasarlı Mı ?	Hasar Maliyeti	Hasar Maliyeti Kur Bilgisi
17.01.2019		ERPPark Halinde Çarpılma	Hayır	524.11	TL
14.12.2018		ERPÇarpışma	Hayır	2814.55	TL

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 22.01.2025 13:16
Rapor No: 06-01-1334095
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 22.01.2025 12:44

Sayfa: 7/10
Araç Çıkış Tarihi: 22.01.2025 13:16

Araç Resimleri



Çizik



Bagaj kapağı/kapısı, Bagaj kapısı > Çizik



Dikiz aynası, sağ, Dış dikiz aynası > Çizik



Çamurluk, sol, Çamurluk, sol > Çizik



Tampon, ön, Ön tampon > Çizik

Yağ seviyesi Soğutma SIVISI

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 22.01.2025 13:16
Rapor No: 06-01-1334095
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 22.01.2025 12:44

Sayfa: 8/10
Araç Çıkış Tarihi: 22.01.2025 13:16

Vuruk



Motor kaputu, Motor kaputu >
Ezik



Çamurluk, sol arka, Çamurluk,
sol arka > Ezik

Diğer

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 22.01.2025 13:16
Rapor No: 06-01-1334095
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 22.01.2025 12:44

Sayfa: 9/10
Araç Çıkış Tarihi: 22.01.2025 13:16



Motor, Bakım > Uyarı Lambası Yanıyor



Motor kaputu, Motor kaputu > Standart Dışı Onarım



Koltuklar, ön, Koltuk, sağ ön > Kirlenmiş



Taban, Taban halısı > Kirlenmiş



Koltuklar, ön, Koltuk, sol ön > Deforme Olmuş



Camlar, Ön cam > Taş İzi



Şanzıman, Şanzıman > Yağ Kaçağı




Şanzıman, Şanzıman > Yağ Kaçağı



Şanzıman, Şanzıman > Yağ Kaçağı



Şanzıman, Şanzıman > Yağ Kaçağı



Kapı, sağ arka, Kapı, sağ arka > Standart Dışı Onarım



Kapı, sağ arka, Kapı, sağ arka > Hasarlı



Çamurluk, sağ arka, Çamurluk, sağ arka > Noktasal Ezik



Elektrik donanımı/Pano, Akü > Test Sonucu

Notlar

Diğer notlar;

Araç kirli olduğundan göz ile kusur tespiti yapılamadı.

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 22.01.2025 13:16 Bayi No: 0601 Sayfa: 10/10
Rapor No: 06-01-1334095 Araç Giriş Tarihi: 22.01.2025 12:44 Araç Çıkış Tarihi: 22.01.2025 13:16
Mersis No: 0309073518100001

Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve- veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruks ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde de araçta oluşan fakat aracın görşelliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümlenmeler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta olağan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları'nin sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları,panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyerek onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.
- TSE 13805 yönetmeliğine göre HYB numaramızın raporda belirtilmesi için en kapsamlı paketimiz Full Plus Ekspertiz ve üzeri paketlerimiz için geçerlidir.
- Uyarı: Tramer sorgulama içeriği, sigorta şirketleri tarafından Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi ("SBM")'ne iletilen sigorta kayıtlarından ibarettir. İlgili sorguya ait tutarda, trafik ve kasko hasarlarında yer alan dava faizi ve yargılama giderleri dahil edilmemektedir. Tramer sorgulama içeriğindeki bilgiler resmî belge olarak kullanılamaz. Şirketimizin kayıtlarla herhangi bir bağlantısı olmayıp yalnızca bilgi amaçlı paylaşılmaktadır. Detaylı bilgi için SBM resmî internet sitesine başvurunuz.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası