

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 14.10.2024 10:47
Rapor No: 06-01-1297445
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 14.10.2024 10:13

Sayfa: 1/11
Araç Çıkış Tarihi: 14.10.2024 10:47

Full Plus Ekspertiz



06CFU739

Eksper / İmza



06-HYB-8225


Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 14.10.2024 10:47 Bayi No: 0601 Sayfa: 2/11
Rapor No: 06-01-1297445 Araç Giriş Tarihi: 14.10.2024 10:13 Araç Çıkış Tarihi: 14.10.2024 10:47
Mersis No: 0309073518100001

Araç Bilgileri

Plaka	06CFU739	Şanzıman Tipi	Otomatik
KM	71738	Yakıt Cinsi	Hibrit
Şase	NMTBZ3BE20R071589	Motor Gücü	72 kw
Marka	Toyota	Motor Hacmi	1798cc
Rengi	BEYAZ	Model	Corolla
Sonraki Muayene Tar.	2025-11-11	Model Yılı	2020
Araç Tipi	Sedan	Ruhsat Sahibi	TAN OTO
Kapı Sayısı	4 Kapı		

Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)



B: Boyalı

B/2: Lokal Boyalı

D: Değişmiş

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 14.10.2024 10:47
Rapor No: 06-01-1297445
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 14.10.2024 10:13

Sayfa: 3/11
Araç Çıkış Tarihi: 14.10.2024 10:47

Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı		Ezikler ve çizikler mevcut.
Araç Koltukları Mekanizmaları		
Taban, Tavan, Koltuk ve Kapı Döşemeleri		
Araç İç Donanımı ve Kumanda Kontrol Düğmeleri		
Aydınlatma ve İkaz Sistemi		Arka sağ lamba çizik.
Silecekler		
Elektrik ve Elektronik Aksam		
Torpedo ve Emniyet Kemerleri		
Lastik ve Jantlar		Jantlar çizik.
Fren Sistemi ve Fren Hortumları		
Yürür Aksam		
Motor ve Motor Yağ Seviyesi		
Şanzıman		Vites Topuzu deforme olmuş
Diferansiyel		
Direksiyon Sistemi		
Eğlence Sistemi (Radyo vs.)		
Park Sensörleri		
Araç Altı		
Akü		
Klima		
Cam ve Cam Düğmeleri		Ön cam taş izleri mevcut.
Kayışlar ve Rulmanlar		
Egzoz Sistemi ve Susturucular		
Soğutma Sistemi ve Soğutma Suyu		

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 14.10.2024 10:47 Bayi No: 0601 Sayfa: 4/11
Rapor No: 06-01-1297445 Araç Giriş Tarihi: 14.10.2024 10:13 Araç Çıkış Tarihi: 14.10.2024 10:47
Mersis No: 0309073518100001

Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
-	-

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	-	-	-
2. Aks	-	-	-



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	-	-	-
2. Aks	-	-	-
El Freni	-	-	-

Verimlilik

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	205/55/16	91H	4,88 mm	Kışlık
Sol Arka	205/55/16	91H	5,35 mm	Kışlık
Sağ Ön	205/55/16	91H	5,05 mm	Kışlık
Sağ Arka	205/55/16	91H	5,17 mm	Kışlık



Jant, sağ arka > Çizik



Jant, sol arka > Çizik

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 14.10.2024 10:47 Bayi No: 0601 Sayfa: 5/11
Rapor No: 06-01-1297445 Araç Giriş Tarihi: 14.10.2024 10:13 Araç Çıkış Tarihi: 14.10.2024 10:47
Mersis No: 0309073518100001

Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku	Teker Torku	Teker Gücü	Test Hızı
-	-	-	-
NM	NM	KW	km/h
Ruhsat Verisi Güç	Test Sonucu Güç	Kayıp Güç	Performans %
72	-	-	--
KW	KW	KW	

RPM (Devir/dk) Grafiği

Grafik bilgisi yüklenmemiş...

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 14.10.2024 10:47 Bayi No: 0601 Sayfa: 6/11
Rapor No: 06-01-1297445 Araç Giriş Tarihi: 14.10.2024 10:13 Araç Çıkış Tarihi: 14.10.2024 10:47
Mersis No: 0309073518100001

OBD Genel Arıza Tarama

14.10.2024

Araç:

Toyota Corolla 1.8i 16V VVT-i HSD

Motor kodu:

2 ZR-FXE

Üretim yılı;

Kilometre durumu:

Lisans numarası :

06CFU739

VIN:

NMTBZ3BE20R071589 (kumanda Ulnitesinden okunan)

Test edilmiş:

14.10.2024 10:38:37 / Standard

Hata kodu / Genel sorgulama / -

Tüm yapı gruplarının hata kodu genel sorgulaması

Bileşen grubu

Sistem

Hata

OBD

OBD

Motor

Motor ve ECT

Motor

Motor alternatoru

Motor

HC hibrid izleme

ABS

ABS/VSC

Hata kodu C1241:

Güç kaynağı

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hata kodu C1252:

BASINÇ SILİNDİRİ İÇİN YÜKLEME ZAMANI ÇOK UZUN

BASINÇ SILİNDİRİ İÇİN SARJ ETME SÜRESİ FONKSİYONU

ÇOK UZUN

Hata kodu C1300:

Cekis kontrolü kumanda ünitesi (ECU)

Fonksiyon hatalıdır.

ABS

El freni modülü

Hata kodu C13A9:

El freni kumanda ünitesine CAN-Bus/bağlantı

BOZUK İLETİSİM

Hava yastığı

ZAE Airbag

Hava yastığı

PC kemer gerdirici, ani fren asistanı 2 ile

Hata kodu U0235:

MESAFE KONTROL SİSTEMİYLE CAN BAĞLANTISI

HATALI İLETİSİM!

Klima

Klima

Konfor

BCM Body Control Modul

Hata kodu B124B:

Uzun huzmeli far

Fonksiyon hatalıdır.

Hella Gutmann Solutions GmbH

mega macs PC

Hata kodu U0163:

Navigasyon kumanda ünitesine CAN-Bus-bağlantı

BOZUK İLETİSİM

Konfor

CG Merkezi Gateway

Konfor

Gosterge grubu

Hata kodu U0163:

Navigasyon kumanda ünitesine CAN-Bus-bağlantı

BOZUK İLETİSİM

Hata kodu B1321:

Çok işlevli ekran

BOZUK İLETİSİM

Konfor

Cam krikosu ana salteri

Konfor

DDM siruci kapist modülü

Konfor

PDM yolcu kapağı modülü

Konfor

RLDM arka sol kapağı modülü

Konfor

RRDM arka sağ kapağı modülü

Konfor

Direksiyon süitünü salter ünitesi CAN

Konfor

LKA Seritte tutma asistanı

Hata kodu U0235:

MESAFE KONTROL SİSTEMİYLE CAN BAĞLANTISI

HATALI İLETİSİM!

Konfor

FRC Ön kamera

Konfor

ES Anahtarsız giriş sistemi

Hata kodu U0142:

ARAC ELEKTRİK ECU'SU İLE CAN İLETİSİMİ

BOZUK İLETİSİM

Hata kodu U0155:

Gosterge panosuna CAN-Bus-bağlantı

BOZUK İLETİSİM

Konfor

PSC Batarya yönetimi

Hata kodu U0140:

Araç elektrik sistemi kumanda Ünitesine CAN-Bus/bağlantı

glantı

BOZUK İLETİSİM

Konfor

AHB Uzun huzmeli far asistanı

Hata kodu U0235:

MESAFE KONTROL SİSTEMİYLE CAN BAĞLANTISI

HATALI İLETİSİM!

Konfor

FRS Ön radar sensörü

Konfor

RC 2 adaptif hız kontrol sistemi 2

Konfor

CC Hız kontrol sistemi HV

Ses/Video

Navigasyon

Hella Gutmann Solutions GmbH

mega macs PC

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 14.10.2024 10:47 Bayi No: 0601 Sayfa: 7/11
Rapor No: 06-01-1297445 Araç Giriş Tarihi: 14.10.2024 10:13 Araç Çıkış Tarihi: 14.10.2024 10:47
Mersis No: 0309073518100001

Tramer Sorgulaması

Hasar Tarihi	Hasar Parça Değişimi	Hasar Tanımı	Ağır Hasarlı mı ?	Hasar Maliyeti	Hasar Maliyeti Kur Bilgisi
07.05.2024		Çarpisma	Hayır	0	TL
12.12.2023		Çarpisma	Hayır	8088.38	TL

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 14.10.2024 10:47
Rapor No: 06-01-1297445
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 14.10.2024 10:13

Sayfa: 8/11
Araç Çıkış Tarihi: 14.10.2024 10:47

Araç Resimleri



Çizik



Arka lambalar, Arka lambalar, sağ > Çizik



Çamurluk, sağ arka, Çamurluk, sağ arka > Çizik



Dikiz aynası, sol, Dış dikiz aynası > Çizik



Tampon, ön, Ön tampon > Çizik

Yağ seviyesi Soğutma SIVISI

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 14.10.2024 10:47
Rapor No: 06-01-1297445
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 14.10.2024 10:13

Sayfa: 9/11
Araç Çıkış Tarihi: 14.10.2024 10:47

Vuruk



Bagaj kapağı/kapısı, Bagaj kapısı > Ezik



Bagaj kapağı/kapısı, Bagaj kapısı > Ezik



Kapı, sağ arka, Kapı, sağ arka > Ezik

Diğer



Şanzıman, Vites topuzu > Deforme Olmuş



Camlar, Ön cam > Taş izi



Arka bölüm, Arka sac/panel > Hasarlı



Arka bölüm, Arka sac/panel > Hasarlı



Farlar, Far, sol > Ayarsız



Tampon, arka, Bağlantı ayağı > Hasarlı



Elektrik donanımı/Pano, Akü > Test Sonucu



Bagaj kapağı/kapısı, Bagaj kapısı > Ayarsız



Tampon, arka, Arka tampon > Ayarsız



Kapı, sol ön, Kapı, sol ön > Noktasal Ezik



Tampon, ön, Ön tampon > Ayarsız

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 14.10.2024 10:47 Bayi No: 0601 Sayfa: 10/11
Rapor No: 06-01-1297445 Araç Giriş Tarihi: 14.10.2024 10:13 Araç Çıkış Tarihi: 14.10.2024 10:47
Mersis No: 0309073518100001

Notlar

Diğer notlar;

Araç kirli olduğundan göz ile kusur tespiti yapılamadı,araç fren süspansiyon testi yapılamadı.Araç teknik spesifikasyonları gereği dyno teste alınamamıştır.)bagaj kapağı ve sol ön çamurluk bağlantı vidalarıyla oynanmış.

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 14.10.2024 10:47 Bayi No: 0601 Sayfa: 11/11
Rapor No: 06-01-1297445 Araç Giriş Tarihi: 14.10.2024 10:13 Araç Çıkış Tarihi: 14.10.2024 10:47
Mersis No: 0309073518100001

Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve- veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruks ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görşelliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümlenmeler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta olağan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları'nin sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları,panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, akşların değiştirilmeyerek onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası