

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi  
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 29.01.2025 15:24  
Rapor No: 06-01-1336870  
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601  
Araç Giriş Tarihi: 29.01.2025 14:48

Sayfa: 1/10  
Araç Çıkış Tarihi: 29.01.2025 15:24

# Full Plus Ekspertiz



## 06CFU767

Eksper / İmza



06-HYB-8225


Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi  
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 29.01.2025 15:24 Bayi No: 0601 Sayfa: 2/10  
Rapor No: 06-01-1336870 Araç Giriş Tarihi: 29.01.2025 14:48 Araç Çıkış Tarihi: 29.01.2025 15:24  
Mersis No: 0309073518100001

## Araç Bilgileri

Plaka	06CFU767	Şanzıman Tipi	Otomatik
KM	99074	Yakıt Cinsi	Hibrit
Şase	NMTBZ3BE40R071559	Motor Gücü	72 kw
Motor Hacmi	1798cc	Marka	Toyota
Renji	BEYAZ	Model	Corolla
Sonraki Muayene Tar.	2025-11-28	Model Yılı	2020
Araç Tipi	Sedan	Ruhsat Sahibi	TAN OTO
Kapı Sayısı	4 Kapı		

## Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)



**B: Boyalı**

**B/2: Lokal Boyalı**

**D: Değişmiş**

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi  
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 29.01.2025 15:24  
Rapor No: 06-01-1336870  
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601  
Araç Giriş Tarihi: 29.01.2025 14:48

Sayfa: 3/10  
Araç Çıkış Tarihi: 29.01.2025 15:24

## Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ	Ezik çizik ve hasar mevcut.
Araç Koltukları Mekanizmaları	SORUNSUZ	
Taban, Tavan, Koltuk ve Kapı Döşemeleri	BAKIM GEREKLİ	Kirlenmiş.
Araç İç Donanımı ve Kumanda Kontrol Düğmeleri	SORUNSUZ	
Aydınlatma ve İkaz Sistemi	SORUNSUZ	
Silecekler	SORUNSUZ	
Elektrik ve Elektronik Aksam	SORUNSUZ	
Torpedo ve Emniyet Kemerleri	SORUNSUZ	
Lastik ve Jantlar	SORUNSUZ	
Fren Sistemi ve Fren Hortumları	SORUNSUZ	
Yürür Aksam	SORUNSUZ	
Motor ve Motor Yağ Seviyesi	SORUNSUZ	
Şanzıman	BAKIM GEREKLİ	Vites topuzu deforme.
Diferansiyel	SORUNSUZ	
Direksiyon Sistemi	SORUNSUZ	
Eğlence Sistemi (Radyo vs. )	SORUNSUZ	
Park Sensörleri	SORUNSUZ	
Araç Altı	SORUNSUZ	
Akü	SORUNSUZ	
Klima	SORUNSUZ	
Cam ve Cam Düğmeleri	BAKIM GEREKLİ	Ön cam taş izi.
Kayışlar ve Rulmanlar	SORUNSUZ	
Egzoz Sistemi ve Susturucular	SORUNSUZ	
Soğutma Sistemi ve Soğutma Suyu	SORUNSUZ	

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi  
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 29.01.2025 15:24 Bayi No: 0601 Sayfa: 4/10  
Rapor No: 06-01-1336870 Araç Giriş Tarihi: 29.01.2025 14:48 Araç Çıkış Tarihi: 29.01.2025 15:24  
Mersis No: 0309073518100001

## Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
5.8 ! m/km	3.2 m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

## Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	71	75	4
2. Aks	68	77	9



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.  
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

## Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	2.7735	2.672	3
2. Aks	1.905	1.6045	15
El Freni	1.1265	0.905	19

### Verimlilik

63

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

## Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	205/55/16	91V	4,8 mm	Yazlık
Sol Arka	205/55/16	91V	5,5 mm	Yazlık
Sağ Ön	205/55/16	91V	4,8 mm	Yazlık
Sağ Arka	205/55/16	91V	5,2 mm	Yazlık

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi  
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 29.01.2025 15:24 Bayi No: 0601 Sayfa: 5/10  
Rapor No: 06-01-1336870 Araç Giriş Tarihi: 29.01.2025 14:48 Araç Çıkış Tarihi: 29.01.2025 15:24  
Mersis No: 0309073518100001

## Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku -	Teker Torku -	Teker Gücü -	Test Hızı -
NM	NM	KW	km/h
Ruhsat Verisi Güç 72	Test Sonucu Güç -	Kayıp Güç -	Performans % --
KW	KW	KW	

## RPM (Devir/dk) Grafiği

Grafik bilgisi yüklenmemiş...

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi  
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 29.01.2025 15:24 Bayi No: 0601 Sayfa: 6/10  
Rapor No: 06-01-1336870 Araç Giriş Tarihi: 29.01.2025 14:48 Araç Çıkış Tarihi: 29.01.2025 15:24  
Mersis No: 0309073518100001

## OBD Genel Arıza Tarama

29.01.2025

Araç:

Toyota Corolla 1.8i 16V VVT-i HSD

Motor kodu:

2 ZR-FXE

Üretim yılı;

Kilometre durumu:

Lisans numarası :

06cfu767

VIN:

NMTBZ3BE40R071559 (kumanda Ulnitesinden okunan)

Test edilmiş:

29.01.2025 14:51:03 / Standard

Hata kodu / Genel sorgulama / -

Tüm yapı gruplarının hata kodu genel sorgulaması

Bilesen grubu

Sistem

Hata

OBD

OBD

Motor

Motor ve ECT

Motor

Motor alternatori

Motor

HC hibrid izleme

ABS

ABS/VSC

Hata kodu C1241:

Güç kaynağı

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

ABS

El freni modülü

Hata kodu C13A9:

El freni kumanda ünitesine CAN-Bus/bağlantı

BOZUK İLETİSİM

Hava yastığı

ZAE Airbag

Hava yastığı

PC kemer gerdirici, ani fren asistanı 2 ile

Hata kodu U0235:

MESAFE KONTROL SİSTEMİYLE CAN BAĞLANTISI

HATALI İLETİSİM!

Klima

Klima

Hata kodu B14BS8:

SOGUTUCU AKISKAN MIKTARI

Hatalı soğutma sıvısı seviyesi

Konfor

BCM Body Control Modül

Hata kodu B124B:

Uzun huzmeli far

Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu U0163:

Navigasyon kumanda ünitesine CAN-Bus-bağlantı

Hella Gutmann Solutions GmbH

mega macs PC

BOZUK İLETİSİM

Konfor

CG Merkezi Gateway

Konfor

Gosterge grubu

Hata kodu U0163:

Navigasyon kumanda ünitesine CAN-Bus-bağlantı

BOZUK İLETİSİM

Hata kodu B1321:

Çok işlevli ekran

BOZUK İLETİSİM

Konfor

Cam krikosu ana salteri

Konfor

DDM siruci kapist modülü

Konfor

PDM yolcu kapağı modülü

Konfor

RLDM arka sol kapağı modülü

Konfor

RRDM arka sağ kapağı modülü

Konfor

Direksiyon süitunu salter ünitesi CAN

Konfor

LKA Seritte tutma asistanı

Hata kodu U0235:

MESAFE KONTROL SİSTEMİYLE CAN BAĞLANTISI

HATALI İLETİSİM!

Konfor

FRC On kamera

Konfor

ES Anahtarsız giriş sistemi

Hata kodu U0142:

ARAC ELEKTRİK ECU'SU İLE CAN İLETİSİMİ

BOZUK İLETİSİM

Hata kodu U0155:

Gosterge panosuna CAN-Bus-bağlantı

BOZUK İLETİSİM

Konfor

PSC Batarya yönetimi

Hata kodu U0140:

Araç elektrik sistemi kumanda Ünitesine CAN-Bus/ba

glantı

BOZUK İLETİSİM

Konfor

AHB Uzun huzmeli far asistanı

Hata kodu U0235:

MESAFE KONTROL SİSTEMİYLE CAN BAĞLANTISI

HATALI İLETİSİM!

Konfor

FRS On radar sensörü

Konfor

RC 2 adaptif hız kontrol sistemi 2

Konfor

CC Hız kontrol sistemi HV

Ses/Video

Navigasyon

Hella Gutmann Solutions GmbH

mega macs PC

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi  
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 29.01.2025 15:24 Bayi No: 0601 Sayfa: 7/10  
Rapor No: 06-01-1336870 Araç Giriş Tarihi: 29.01.2025 14:48 Araç Çıkış Tarihi: 29.01.2025 15:24  
Mersis No: 0309073518100001

## Tramer Sorgulaması

Hasar Tarihi	Hasar Parça Değişimi	Hasar Tanımı	Ağır Hasarlı mı ?	Hasar Maliyeti	Hasar Maliyeti Kur Bilgisi
18.02.2024		Çarpışma	Hayır	10956	TL
07.02.2024		Çarpma	Hayır	1776	TL
31.01.2024		Çarpma	Hayır	843	TL

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi  
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 29.01.2025 15:24  
Rapor No: 06-01-1336870  
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601  
Araç Giriş Tarihi: 29.01.2025 14:48

Sayfa: 8/10  
Araç Çıkış Tarihi: 29.01.2025 15:24

## Araç Resimleri



## Çizik



Marşbiyel, sol, Marşbiyel plastiği, sol > Çizik



Çamurluk, sol arka, Çamurluk, sol arka > Çizik



Tampon, ön, Ön tampon > Çizik

**Yağ seviyesi Soğutma SIVISI**



Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi  
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 29.01.2025 15:24  
Rapor No: 06-01-1336870  
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601  
Araç Giriş Tarihi: 29.01.2025 14:48

Sayfa: 9/10  
Araç Çıkış Tarihi: 29.01.2025 15:24

## Vuruk




Kapı, sol ön, Kapı, sol ön > Ezik

## Diğer



Tampon, arka, Arka tampon > Hasarlı



Elektrik donanımı/Pano, Akü > Test Sonucu



Şanzıman, Vites topuzu > Deforme Olmuş



Kalorifer/Klima, Havalandırma ızgarası > Hasarlı



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Kirlenmiş

### Parça Grubu

Marşbiyel, sağ  
Camlar

### Parça ve Hasar

Marşbiyel plastiği, sağ - Boyalı  
Ön cam - Taş izi

## Notlar

### Test hattı ile ilgili notlar;

Yanal Kayma Ölçüm Değerleri tolerans aralığı dışındadır. Servis tespiti önerilir.

### Diğer notlar;

Araç kirli olduğundan dolayı gözle kusur kontrolü yapılamadı. Araç teknik özelliklerinden dolayı dyno test yapılamadı.

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi  
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 29.01.2025 15:24 Bayi No: 0601 Sayfa: 10/10  
Rapor No: 06-01-1336870 Araç Giriş Tarihi: 29.01.2025 14:48 Araç Çıkış Tarihi: 29.01.2025 15:24  
Mersis No: 0309073518100001

## Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve- veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruks ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde de araçta oluşan fakat aracın görşelliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümlenmeler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta olağan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları'nın sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları,panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyerek onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.
- TSE 13805 yönetmeliğine göre HYB numaramızın raporda belirtilmesi için en kapsamlı paketimiz Full Plus Ekspertiz ve üzeri paketlerimiz için geçerlidir.
- Uyarı: Tramer sorgulama içeriği, sigorta şirketleri tarafından Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi ("SBM")'ne iletilen sigorta kayıtlarından ibarettir. İlgili sorguya ait tutarda, trafik ve kasko hasarlarında yer alan dava faizi ve yargılama giderleri dahil edilmemektedir. Tramer sorgulama içeriğindeki bilgiler resmî belge olarak kullanılamaz. Şirketimizin kayıtlarla herhangi bir bağlantısı olmayıp yalnızca bilgi amaçlı paylaşılmaktadır. Detaylı bilgi için SBM resmî internet sitesine başvurunuz.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası