

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 22.01.2025 15:11
Rapor No: 06-01-1334200
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 22.01.2025 14:35

Sayfa: 1/11
Araç Çıkış Tarihi: 22.01.2025 15:11

Full Plus Ekspertiz



34DIB928

Eksper / İmza



06-HYB-8225


Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 22.01.2025 15:11 Bayi No: 0601 Sayfa: 2/11
Rapor No: 06-01-1334200 Araç Giriş Tarihi: 22.01.2025 14:35 Araç Çıkış Tarihi: 22.01.2025 15:11
Mersis No: 0309073518100001

Araç Bilgileri

Plaka	34DIB928	Şanzıman Tipi	Otomatik
KM	84198	Yakıt Cinsi	Hibrit
Şase	NMTBZ3BE70R062368	Motor Gücü	72 kw
Marka	Toyota	Motor Hacmi	1798cc
Renği	BEYAZ	Model	Corolla
Sonraki Muayene Tar.	0NaN-aN-aN	Model Yılı	2020
Araç Tipi	Sedan	Ruhsat Sahibi	TAN OTO
Kapı Sayısı	4 Kapı		

Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)



B: Boyalı

B/2: Lokal Boyalı

D: Değişmiş

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 22.01.2025 15:11
Rapor No: 06-01-1334200
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 22.01.2025 14:35

Sayfa: 3/11
Araç Çıkış Tarihi: 22.01.2025 15:11

Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ	Ezikler ve ÇİZİKLER mevcut.
Araç Koltukları Mekanizmaları	SORUNSUZ	
Taban, Tavan, Koltuk ve Kapı Döşemeleri	BAKIM GEREKLİ	Kirlenmiş.
Araç İç Donanımı ve Kumanda Kontrol Düğmeleri	SORUNSUZ	
Aydınlatma ve İkaz Sistemi	SORUNSUZ	
Silecekler	SORUNSUZ	
Elektrik ve Elektronik Aksam	SORUNSUZ	
Torpedo ve Emniyet Kemerleri	SORUNSUZ	
Lastik ve Jantlar	BAKIM GEREKLİ	Lastik basınç uyarısı mevcut,jantlar çizik.
Fren Sistemi ve Fren Hortumları	SORUNSUZ	
Yürür Aksam	SORUNSUZ	
Motor ve Motor Yağ Seviyesi	SORUNSUZ	
Şanzıman	SORUNSUZ	
Diferansiyel	SORUNSUZ	
Direksiyon Sistemi	SORUNSUZ	
Eğlence Sistemi (Radyo vs.)	SORUNSUZ	
Park Sensörleri	SORUNSUZ	
Araç Altı	SORUNSUZ	
Akü	BAKIM GEREKLİ	Akü zayıf.
Klima	SORUNSUZ	
Cam ve Cam Düğmeleri	BAKIM GEREKLİ	Ön cam taş izi mevcut.
Kayışlar ve Rulmanlar	SORUNSUZ	
Egzoz Sistemi ve Susturucular	SORUNSUZ	
Soğutma Sistemi ve Soğutma Suyu	SORUNSUZ	

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 22.01.2025 15:11 Bayi No: 0601 Sayfa: 4/11
Rapor No: 06-01-1334200 Araç Giriş Tarihi: 22.01.2025 14:35 Araç Çıkış Tarihi: 22.01.2025 15:11
Mersis No: 0309073518100001


Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
-1.5 m/km	0.0 m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	82	75	7
2. Aks	61	82	21



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	3.2645	2.8655	12
2. Aks	1.7945	1.6585	7
El Freni	2.003	1.856	7

Verimlilik

67

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	205/55/16	91V	4,99 mm	Yazlık
Sol Arka	205/55/16	91V	5,33 mm	Yazlık
Sağ Ön	205/55/16	91V	5,08 mm	Yazlık
Sağ Arka	205/55/16	91V	5,21 mm	Yazlık



Jant, sağ ön > Çizik



Jant, sol arka > Çizik



Jant, sol ön > Çizik



Tekerlek/Lastik > Uyarı Lambası Yanıyor

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 22.01.2025 15:11 Bayi No: 0601 Sayfa: 5/11
Rapor No: 06-01-1334200 Araç Giriş Tarihi: 22.01.2025 14:35 Araç Çıkış Tarihi: 22.01.2025 15:11
Mersis No: 0309073518100001

Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku -	Teker Torku -	Teker Gücü -	Test Hızı -
NM	NM	KW	km/h
Ruhsat Verisi Güç 72	Test Sonucu Güç -	Kayıp Güç -	Performans % --
KW	KW	KW	

RPM (Devir/dk) Grafiği

Grafik bilgisi yüklenmemiş...

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 22.01.2025 15:11 Bayi No: 0601 Sayfa: 6/11
Rapor No: 06-01-1334200 Araç Giriş Tarihi: 22.01.2025 14:35 Araç Çıkış Tarihi: 22.01.2025 15:11
Mersis No: 0309073518100001

OBD Genel Arıza Tarama

22.01.2025

Araç:

Toyota Corolla 1.8i 16V VVT-i HSD

Motor kodu:

2 ZR-FXE

Üretim yılı;

Kilometre durumu:

Lisans numarası :

34DIB928

VIN:

NMTBZ3BE70R062368 (kumanda Initesinden okunan)

Test edilmiş:

22.01.2025 14:28:13 / Standard

Hata kodu / Genel sorgulama / -

Tüm yapı gruplarının hata kodu genel sorgulaması

Bileşen grubu

Sistem

Hata

OBD

OBD

Motor

Motor ve ECT

Motor

Motor alternatoru

Motor

HC hibrid izleme

ABS

ABS/VSC

Hata kodu C1241:

Güç kaynağı

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hata kodu C1300:

Çekis kontrolü kumanda ünitesi (ECU)

Fonksiyon hatalıdır.

ABS

El freni modülü

Hata kodu C13A9:

El freni kumanda ünitesine CAN-Bus/bağlantı

BOZUK İLETİSİM

Hava yastığı

ZAE Airbag

Hava yastığı

PC kemer gerdirici, ani fren asistanı 2 ile

Klima

Klima

Konfor

BCM Body Control Modül

Hata kodu B2323:

KAPI ECU'SU ARKA SAG İLE CAN İLETİSİMİ

BOZUK İLETİSİM

Hata kodu U0163:

Navigasyon kumanda ünitesine CAN-Bus-bağlantı

BOZUK İLETİSİM

Konfor

CG Merkezi Gateway

Konfor

Gosterge grubu

Hata kodu U0163:

Hella Gutmann Solutions GmbH

mega macs PC

Navigasyon kumanda ünitesine CAN-Bus-bağlantı

BOZUK İLETİSİM

Hata kodu B1321:

Çok işlevli ekran

BOZUK İLETİSİM

Konfor

Cam krikosu ana salteri

Konfor

DDM siruci kapist modülü

Konfor

PDM yolcu kapisi modülü

Konfor

RLDM arka sol kapi modülü

Konfor

RRDM arka sağ kapi modülü

Hata kodu B2312:

ELEKTRİK Lİ CAMLARA AIT ANA SVİC

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Konfor

Direksiyon süitunu salter ünitesi CAN

Konfor

LKA Seritte tutma asistanı

Konfor

FRC Ön kamera

Konfor

ES Anahtarsız giriş sistemi

Hata kodu U0142:

ARAC ELEKTRİK ECU'SU İLE CAN İLETİSİMİ

BOZUK İLETİSİM

Hata kodu U0155:

Gosterge panosuna CAN-Bus-bağlantı

BOZUK İLETİSİM

Konfor

PSC Batarya yönetimi

Hata kodu U0140:

Araç elektrik sistemi kumanda Ünitesine CAN-Bus/bağlantı

BOZUK İLETİSİM

Konfor

AHB Uzun huzmeli far asistanı

Konfor

FRS Ön radar sensörü

Konfor

RC 2 adaptif hız kontrol sistemi 2

Konfor

CC Hız kontrol sistemi HV

Konfor

Telematics

Ses/Video

Navigasyon

Hella Gutmann Solutions GmbH

mega macs PC

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş. D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 22.01.2025 15:11 Bayi No: 0601 Sayfa: 7/11
Rapor No: 06-01-1334200 Araç Giriş Tarihi: 22.01.2025 14:35 Araç Çıkış Tarihi: 22.01.2025 15:11
Mersis No: 0309073518100001

Tramer Sorgulaması

Hasar Tarihi	Hasar Parça Değişimi	Hasar Tanımı	Ağır Hasarlı mı ?	Hasar Maliyeti	Hasar Maliyeti Kur Bilgisi
22.03.2024		Çarpışma	Hayır	9732	TL
28.11.2022		Çarpışma	Hayır	2525.2	TL
19.11.2022		Park Halinde Çarpılma	Hayır	472	TL
14.10.2022		Çarpışma	Hayır	472	TL
27.01.2021		Çarpışma	Hayır	641.92	TL
06.01.2021		Çarpışma	Hayır	1633.12	TL

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 22.01.2025 15:11
Rapor No: 06-01-1334200
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 22.01.2025 14:35

Sayfa: 8/11
Araç Çıkış Tarihi: 22.01.2025 15:11

Araç Resimleri



Çizik



Marşbiyel, sağ, Marşbiyel plastiği, sağ > Çizik



Tampon, arka, Arka tampon > Çizik

Yağ seviyesi Soğutma SIVISI

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 22.01.2025 15:11
Rapor No: 06-01-1334200
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 22.01.2025 14:35

Sayfa: 9/11
Araç Çıkış Tarihi: 22.01.2025 15:11

Vuruk



Arka bölüm, Römork çeki demiri > Ezik



Çamurluk, sağ arka, Çamurluk, sağ arka > Ezik

Diğer

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 22.01.2025 15:11
Rapor No: 06-01-1334200
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 22.01.2025 14:35

Sayfa: 10/11
Araç Çıkış Tarihi: 22.01.2025 15:11



Camlar, Ön cam > Taş izi



Bagaj kapağı/kapısı, Bagaj kapısı > Hasarlı



Arka bölüm, Arka sac/panel > Hasarlı



Arka bölüm, Arka sac/panel > Hasarlı



Arka bölüm, Arka sac/panel > Hasarlı



Arka bölüm, Arka sac/panel > Hasarlı



Koltuklar, arka, Arka koltuk > Kirlenmiş



Taban, Taban halısı > Kirlenmiş



Koltuklar, ön, Koltuk, sol ön > Kirlenmiş



Tampon, arka, Arka tampon > Hatalı Ayarlanmış



Çamurluk, sağ arka, Çamurluk, sağ arka > Boyası Atmış



Çamurluk, sol arka, Çamurluk, sol arka > Noktasal Ezik



Tampon, ön, Ön tampon > Hasarlı



Tampon, ön, Ön tampon > Hasarlı

Notlar

Diğer notlar;

Araç kirli olduğundan göz ile kusur tespiti yapılamadı. araç teknik özellikleri gereği dyno teste alınamamıştır.

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 22.01.2025 15:11 Bayi No: 0601 Sayfa: 11/11
Rapor No: 06-01-1334200 Araç Giriş Tarihi: 22.01.2025 14:35 Araç Çıkış Tarihi: 22.01.2025 15:11
Mersis No: 0309073518100001

Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve- veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruks ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde de araçta oluşan fakat aracın görşelliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümlenmeler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta olağan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları'nin sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları,panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyerek onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.
- TSE 13805 yönetmeliğine göre HYB numaramızın raporda belirtilmesi için en kapsamlı paketimiz Full Plus Ekspertiz ve üzeri paketlerimiz için geçerlidir.
- Uyarı: Tramer sorgulama içeriği, sigorta şirketleri tarafından Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi ("SBM")'ne iletilen sigorta kayıtlarından ibarettir. İlgili sorguya ait tutarda, trafik ve kasko hasarlarında yer alan dava faizi ve yargılama giderleri dahil edilmemektedir. Tramer sorgulama içeriğindeki bilgiler resmî belge olarak kullanılamaz. Şirketimizin kayıtlarla herhangi bir bağlantısı olmayıp yalnızca bilgi amaçlı paylaşılmaktadır. Detaylı bilgi için SBM resmî internet sitesine başvurunuz.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası