

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 31.01.2025 10:39
Rapor No: 06-01-1337724
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 31.01.2025 09:48

Sayfa: 1/10
Araç Çıkış Tarihi: 31.01.2025 10:39

Full Plus Ekspertiz



34D1B929

Eksper / İmza



06-HYB-8225


Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 31.01.2025 10:39 Bayi No: 0601 Sayfa: 2/10
Rapor No: 06-01-1337724 Araç Giriş Tarihi: 31.01.2025 09:48 Araç Çıkış Tarihi: 31.01.2025 10:39
Mersis No: 0309073518100001

Araç Bilgileri

Plaka	34DIB929	Şanzıman Tipi	Otomatik
KM	96752	Yakıt Cinsi	Hibrit
Şase	NMTBZ3BE40R062425	Motor Gücü	72 kw
Motor Hacmi	1798cc	Marka	Toyota
Renji	BEYAZ	Model	Corolla
Sonraki Muayene Tar.	2025-10-11	Model Yılı	2020
Araç Tipi	Sedan	Ruhsat Sahibi	TAN OTO
Kapı Sayısı	4 Kapı		

Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)



B: Boyalı

B/2: Lokal Boyalı

D: Değişmiş

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 31.01.2025 10:39
Rapor No: 06-01-1337724
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 31.01.2025 09:48

Sayfa: 3/10
Araç Çıkış Tarihi: 31.01.2025 10:39

Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı		Ezik,çizik ve hasar mevcut.
Araç Koltukları Mekanizmaları		
Taban, Tavan, Koltuk ve Kapı Döşemeleri		Kirlenmiş.
Araç İç Donanımı ve Kumanda Kontrol Düğmeleri		
Aydınlatma ve İkaz Sistemi		
Silecekler		
Elektrik ve Elektronik Aksam		
Torpedo ve Emniyet Kemerleri		
Lastik ve Jantlar		
Fren Sistemi ve Fren Hortumları		
Yürür Aksam		
Motor ve Motor Yağ Seviyesi		
Şanzıman		
Diferansiyel		
Direksiyon Sistemi		
Eğlence Sistemi (Radyo vs.)		
Park Sensörleri		
Araç Altı		
Akü		Akü çalışmıyor.
Klima		
Cam ve Cam Düğmeleri		Ön cam taş izi
Kayışlar ve Rulmanlar		
Egzoz Sistemi ve Susturucular		
Soğutma Sistemi ve Soğutma Suyu		

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 31.01.2025 10:39 Bayi No: 0601 Sayfa: 4/10
Rapor No: 06-01-1337724 Araç Giriş Tarihi: 31.01.2025 09:48 Araç Çıkış Tarihi: 31.01.2025 10:39
Mersis No: 0309073518100001

Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
1.3 m/km	0.0 m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	75	77	2
2. Aks	69	65	4



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	3.1415	3.1135	0
2. Aks	1.947	1.82	6
El Freni	1.2185	1.2435	2

Verimlilik

70

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	205/55/16	91H	5,8 mm	Kışlık
Sol Arka	205/55/16	91H	4,5 mm	Kışlık
Sağ Ön	205/55/16	91H	5,9 mm	Kışlık
Sağ Arka	205/55/16	91H	5,8 mm	Kışlık

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 31.01.2025 10:39 Bayi No: 0601 Sayfa: 5/10
Rapor No: 06-01-1337724 Araç Giriş Tarihi: 31.01.2025 09:48 Araç Çıkış Tarihi: 31.01.2025 10:39
Mersis No: 0309073518100001

Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku -	Teker Torku -	Teker Gücü -	Test Hızı -
NM	NM	KW	km/h
Ruhsat Verisi Güç 72	Test Sonucu Güç -	Kayıp Güç -	Performans % --
KW	KW	KW	

RPM (Devir/dk) Grafiği

Grafik bilgisi yüklenmemiş...

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 31.01.2025 10:39 Bayi No: 0601 Sayfa: 6/10
Rapor No: 06-01-1337724 Araç Giriş Tarihi: 31.01.2025 09:48 Araç Çıkış Tarihi: 31.01.2025 10:39
Mersis No: 0309073518100001

OBD Genel Arıza Tarama

31.01.2025

Arac:

Toyota Corolla 1.8i 16V VVT-i HSD

Motor kodu:

2 ZR-FXE

Uretim yili;

Kilometre durumu:

Lisans numarası :

34dIB929

VIN:

NMTBZ3BE40R062425 (kumanda Initesinden okunan)

Test edilmiş:

31.01.2025 09:51:53 / Standard

Hata kodu / Genel sorgulama / -

Tum yapı gruplarının hata kodu genel sorgulaması

Bilesen grubu

Sistem

Hata

OBD

OBD

Motor

Motor ve ECT

Motor

Motor alternatori

Motor

HC hibrid izleme

ABS

ABS/VSC

Hata kodu C1300:

Cekis kontrolii kumanda unitesi (ECU)

Fonksiyon hatalidir.

ABS

El freni modili

Hava yastigi

ZAE Airbag

Hava yastigi

PC kemer gerdirici, ani fren asistani 2 ile

Hata kodu U0235:

MESAFE KONTROL SISTEMIYLE CAN BAGLANTISI

HATALI ILETISIM!

Klima

Klima

Konfor

BCM Body Control Modul

Hata kodu B124B:

Uzun huzmeli far

Fonksiyon hatalidir.

Konfor

CG Merkezi Gateway

Konfor

Gosterge grubu

Konfor

Cam krikosu ana salteri

Konfor

DDM siruci kapist modiili

Konfor

PDM yolcu kapisi modiili

Konfor

RLDM arka sol kapi modiili

Konfor

RRDM arka sag kapi modiili

Konfor

Direksiyon siuitunu salter uinitesi CAN

Konfor

LKA Seritte tutma asistani

Hata kodu U0235:

Hella Gutmann Solutions GmbH

mega macs PC

MESAFE KONTROL SISTEMIYLE CAN BAGLANTISI

HATALI ILETISIM!

Konfor

FRC On kamera

Konfor

ES Anahtarsiz giris sistemi

Konfor

PSC Batarya yonetimi

Konfor

AHB Uzun huzmeli far asistani

Hata kodu U0235:

MESAFE KONTROL SISTEMIYLE CAN BAGLANTISI

HATALI ILETISIM!

Konfor

FRS On radar sensori

Konfor

RC 2 adaptif hiz kontrol sistemi 2

Konfor

CC Hiz kontrol sistemi HV

Konfor

Telematics

Ses/Video

Navigasyon

Hella Gutmann Solutions GmbH

mega macs PC

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 31.01.2025 10:39 Bayi No: 0601 Sayfa: 7/10
Rapor No: 06-01-1337724 Araç Giriş Tarihi: 31.01.2025 09:48 Araç Çıkış Tarihi: 31.01.2025 10:39
Mersis No: 0309073518100001

Tramer Sorgulaması

Hasar Tarihi	Hasar Parça Değişimi	Hasar Tanımı	Ağır Hasarlı mı ?	Hasar Maliyeti	Hasar Maliyeti Kur Bilgisi
19.04.2024		Çarpışma	Hayır	24417	TL
12.03.2024		Çarpışma	Hayır	5000	TL

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 31.01.2025 10:39
Rapor No: 06-01-1337724
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 31.01.2025 09:48

Sayfa: 8/10
Araç Çıkış Tarihi: 31.01.2025 10:39

Araç Resimleri



Çizik



Dikiz aynası, sol, Dış dikiz aynası > Çizik

Yağ seviyesi Soğutma SIVISI

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 31.01.2025 10:39 Bayi No: 0601 Sayfa: 9/10
Rapor No: 06-01-1337724 Araç Giriş Tarihi: 31.01.2025 09:48 Araç Çıkış Tarihi: 31.01.2025 10:39
Mersis No: 0309073518100001

Diğer



Çamurluk, sol arka, Çamurluk, sol arka > Hasarlı



Bagaj kapağı/kapısı, Bagaj kapısı > Hasarlı



Tampon, arka, Arka tampon > Hasarlı



Marşbiyel, sağ, Marşbiyel plastiği, sağ > Hasarlı



Camlar, Ön cam > Taş izi



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Kirlenmiş



Şanzıman, Vites topuzu > Deforme Olmuş

Parça Grubu

Marşbiyel, sağ

Tavan

Elektrik donanımı/Pano

Parça ve Hasar

Marşbiyel plastiği, sağ - Boyalı

Sağ üst frangart - Lokal Boya

Akü - Onaysız

Notlar

Diğer notlar;

Araç kirli olduğundan dolayı gözle kusur kontrolü yapılamadı. Araç teknik özelliklerinden dolayı dyno test yapılamadı. Sağ ön çamurluk ve motor kaputu iç dış boyalı.

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 31.01.2025 10:39 Bayi No: 0601 Sayfa: 10/10
Rapor No: 06-01-1337724 Araç Giriş Tarihi: 31.01.2025 09:48 Araç Çıkış Tarihi: 31.01.2025 10:39
Mersis No: 0309073518100001

Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve- veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruks ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görseelliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümlenmeler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta olağan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları'nın sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları,panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyerek onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.
- TSE 13805 yönetmeliğine göre HYB numaramızın raporda belirtilmesi için en kapsamlı paketimiz Full Plus Ekspertiz ve üzeri paketlerimiz için geçerlidir.
- Uyarı: Tramer sorgulama içeriği, sigorta şirketleri tarafından Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi ("SBM")'ne iletilen sigorta kayıtlarından ibarettir. İlgili sorguya ait tutarda, trafik ve kasko hasarlarında yer alan dava faizi ve yargılama giderleri dahil edilmemektedir. Tramer sorgulama içeriğindeki bilgiler resmî belge olarak kullanılamaz. Şirketimizin kayıtlarla herhangi bir bağlantısı olmayıp yalnızca bilgi amaçlı paylaşılmaktadır. Detaylı bilgi için SBM resmî internet sitesine başvurunuz.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası